



查博士 二手车交易服务平台

www.chaboshi.cn

查博士历史车况 数据报告

CHABOSHI historical evaluation report



NO: 3N352D6A2V

01

车况综合评估

Comprehensive evaluation

01 / 09

订单号：3N352D6A2V

报告日期：2025-09-19

车辆品牌

一汽大众奥迪

VIN码

LFV6*****1163



事故排查 5.0

火烧排查 5.0

泡水排查 5.0

4.8分

整车车况评分



B级

重要部件评级



无异常

里程记录是否异常



良

发动机/变速箱(良好)

机油消耗大;车辆;漏油;发动机;

优

里程表(正常)

10.18万公里(截止2024-05)

优

其他重要部件(优秀)

不制冷;空调;更换;安全气囊;

优

保养习惯(优秀)

定期保养(截止2023-10)

>> 免责声明

本报告包含该车（一汽大众奥迪-LFV6*****1163）历史维修保养记录、历史理赔记录、历史电池报告、历史诊断里程记录，通过以上车辆过往经历模型分析得出车况综合评估。历史车况报告仅代表过去发生不代表当前实车车况，故不能作为交易唯一参考，实际车况请以实车检测报告为准。



02

事故排查

Accident investigation

02 / 09

- | | | | | |
|---------|-------|-------|--------|---------|
| ✓ A柱 | ✓ 左侧围 | ✓ 前纵梁 | ✓ 车身底板 | ✓ B柱 |
| ✓ 前减震器座 | ✓ 防火墙 | ✓ 后纵梁 | ✓ C柱 | ✓ 后减震器座 |
| ✓ 后围板 | ✗ 右侧围 | | | |

5月

2013

项目描述

来自-维保

喷漆:右后叶; 钣金:修复右后叶及右后叶叶内骨; 维修; 检查无钥匙启动功能失效; 更换前雨刮片; 更换遥控电池; 自费钣喷; ***险; 钣金:拆装:右前门及附件; 钣金:拆装右后门附件; 钣金:拆装右后钢圈内衬; 拆装:右后钢圈; 钣金:修复右后门; 喷漆: 右后门; 喷漆: 右前门; 喷漆: 右后钢圈; 我司不待赔出车付现;

更换材料 C6 雨刮片; 钮扣电池;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

03

发动机/变速箱

Engine/Gearbox

03 / 09

⊗ 发动机

✔ 变速箱

2月

2023

项目描述

来自-维保

机油消耗大**车辆**废气阀负压是否正常; 保养; 常规保养和更换机油; 6 火花塞 拆卸和安装; 发动机清洗+保护; 多领四升机油放后备箱; 我司提供免费二手车评估服务及纯电动车试乘试驾服务; 客户反馈怠速时右后部有异响; 拆装进气管更换废气阀; 注: 非安全不出报告; 更换前雨刮片 (领了放后备箱); 干冰清洗积碳;

更换材料 挡板; 水管; 水软管; 维修套件; 火花塞 C6 3.0T/CAJ; 危废环保处理费; 膏; 机油格; C6 雨刮片; 水箱水(1.5Ltr配比液); 水箱水(1.5Ltr配比液); 发动机润滑系统清洗剂; 机油SM级 (1升/ 5W/40); 机油SM级 (4升/ 5W/40); O型环; 圆形密封环;

1月

2024

项目描述

来自-维保

客户反馈**发动机**漏油; 维修; 客户反馈踩刹车时有异响;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

03/12

04

重要组成部件

Important components

04 / 09

- ⊗ 气囊 ⊗ 前/后桥 ✔ 转向系统 ⊗ 空调系统 ✔ 安全带
✔ 悬架系统 ✔ 制动系统

6月

2013

项目描述

来自-维保

检查**空调**不制冷; 维修;

7月

2019

项目描述

来自-维保

召回; 手套箱拆卸和安装; 拆卸和安装副驾驶安全气囊单元;

更换材料 **安全气囊**;

9月

2022

项目描述

来自-维保

2摆动**半轴**拆卸和安装; 维修; 活性碳罐拆卸和安装; 2等速万向节外部橡胶防尘套拆卸和安装; 更换变速箱油及养护; 我司提供免费二手车评估服务及纯电动车试乘试驾服务; 客户反馈OBD灯亮;

更换材料 C6 修理包 内 万向节; 活性碳过滤器; 六角螺栓; 车内抗菌空气清新剂; 玻璃清洗液 (1.5L); 六角法兰面锁紧螺母; 六角螺栓; 内多齿圆柱头螺栓;

11月

2022

项目描述

来自-维保

客户反馈车子左右**打方向**有哒哒响; 维修; 客户反馈助力油管漏油; 我司提供免费二手车评估服务及纯电动车试乘试驾服务; 更换机舱盖撑杆; 客户反馈怠速时车内有嘟嘟响; 更换冷却液水管; 添加机油一升剩下一升放后备箱; 更换转向助力油散热器到助力器油管;

更换材料 冷却水管; 回油软管总成; C6 头盖撑杆 前; 助力油 A8; 水箱水(1.5Ltr配比液); 机油SM 级 (1升/ 5W/40);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

05

车身外观

Body appearance

05 / 09

- | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|---------|
| ✓ 左前门 | ✓ 左前翼子板 | ✗ 前机盖 | ✓ 车顶 | ✗ 左后门 |
| ✗ 左后翼子板 | ✗ 后尾门 | ✓ 底大边 | ✗ 右后门 | ✗ 右后翼子板 |
| ✗ 前保险杠 | ✓ 挡风玻璃 | ✗ 右前门 | ✗ 右前翼子板 | ✗ 后保险杠 |

温馨提示：前保险杠、右前翼子板、左后门、左后翼子板请仔细对照[理赔记录]中的维修内容

5月

2013

项目描述

来自-维保

喷漆:右前门; 喷漆:右后叶; 喷漆:右后门; 钣金:修复右后叶及右后叶叶内骨; 钣金:修复右后门; 钣金:拆装:右前门及附件; 维修; 检查无钥匙启动功能失效; 更换前雨刮片; 更换遥控电池; 自费钣喷; ***险; 钣金:拆装右后门附件; 钣金:拆装右后钢圈内衬; 拆装:右后钢圈; 喷漆: 右后钢圈; 我司不待赔出车付现;

更换材料 C6 雨刮片; 钮扣电池;

8月

2022

项目描述

来自-维保

更换:后杠/后杠下裙/下裙支架; **三者;直赔锦龙; 钣金:尾盖; 喷漆:后杠/尾盖; 拆装:后杠及附件/尾盖附件; 自费钣喷; 2022年服务产品套餐-划痕卡; 我司提供免费二手车评估服务及纯电动车试乘试驾服务;

更换材料 阻流板; 保险杠遮护板; 垫片; C6BZ 标志"A6L"-行李箱盖; C6BZ 标志-'奥迪';

11月

2022

项目描述

来自-维保

更换机舱盖撑杆; 维修; 客户反馈助力油管漏油; 我司提供免费二手车评估服务及纯电动车试乘试驾服务; 客户反馈急速时车内有嗡嗡响; 更换冷却液水管; 添加机油一升剩下一升放后备箱; 更换转向助力油散热器到助力器油管; 客户反馈车子左右打方向有哒哒响;

更换材料 冷却水管; 回油软管总成; C6 头盖撑杆 前; 助力油 A8; 水箱水(1.5Ltr配比液); 机油SM级 (1升/ 5W/40);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

05/12

05

车身外观

Body appearance

05 / 09

5月

2024

项目描述

来自-维保

拆装:后杠/左后尾灯; 修复:后杠; 喷漆:头盖/后杠; **三者***定损; 自费钣喷; 机电: 变道辅助校正; 我司提供免费二手车评估服务及纯电动车试乘试驾服务; 更换: 左后尾灯 (备件需验货); 抛光: 左后叶;

更换材料 C6 后尾灯 09 外;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

06/12

06

里程记录

Mileage Record

06 / 09

到店时间	行驶里程数	数据记录
2011-11-01	1km	首次进店
2011-12-16	1km	正常数据
2012-01-08	63km	正常数据
2012-01-13	75km	正常数据
2012-07-27	3984km	正常数据
2013-04-08	8812km	正常数据
2013-05-08	9812km	正常数据
2013-06-17	10067km	正常数据
2013-10-08	14028km	正常数据
2014-07-08	19193km	正常数据
2015-07-15	25859km	正常数据
2015-08-20	26967km	正常数据
2015-11-24	29329km	正常数据
2016-07-26	34815km	正常数据
2016-10-12	36195km	正常数据
2017-07-25	40831km	正常数据
2017-08-14	41153km	正常数据
2018-12-05	47497km	正常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

07/12

到店时间	行驶里程数	数据记录
2019-07-26	50120km	正常数据
2019-09-23	50546km	正常数据
2022-06-24	62884km	正常数据
2022-06-30	62889km	正常数据
2022-07-05	63316km	正常数据
2022-07-07	63462km	正常数据
2022-08-21	65845km	正常数据
2022-08-24	65917km	正常数据
2022-09-13	66872km	正常数据
2022-09-17	66985km	正常数据
2022-09-24	67248km	正常数据
2022-11-06	68906km	正常数据
2022-11-10	69045km	正常数据
2022-12-10	70391km	正常数据
2023-01-08	71709km	正常数据
2023-02-04	73478km	正常数据
2023-02-13	74344km	正常数据
2023-02-14	74345km	正常数据



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

到店时间	行驶里程数	数据记录
2023-02-20	74401km	正常数据
2023-03-25	77016km	正常数据
2023-04-15	78070km	正常数据
2023-04-20	78574km	正常数据
2023-05-22	81323km	正常数据
2023-05-27	81619km	正常数据
2023-06-03	81957km	正常数据
2023-09-03	86674km	正常数据
2023-10-06	88616km	正常数据
2024-01-27	94517km	正常数据
2024-05-19	101789km	正常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

07

保养习惯

Maintenance habits

07 / 09

平均里程

8106km/年

代步每年行驶2万~3万公里为日常代步

保养频次

1.0次/年

保养频次在2~3次属于正常保养

保养时间

2023-10-06止

该车已经2.0年没有在4s店保养了

进店时间

2024-05-19止



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

历史车况报告

查博士历史车况报告是基于截止报告生成日期之前的车辆相关信息，并对相关信息做出的对碰撞、重要部件、保养、里程等方面的分析展示，可帮助您更快捷、更准确地了解车辆历史状况，本报告仅供参考，请结合实车检测和试乘试驾体验做出更精准的交易决策

年均行驶里程

依据车辆历史中的日期和里程信息，计算出的车辆每年的行驶里程。

年均保养次数

依据车辆历史中的日期和保养信息，计算出的车辆每年的保养次数。

最后保养时间

车辆历史信息中对车辆进行最后一次保养的时间。

最后记录时间

车辆历史信息中记录的最后一次时间。

泡水排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及泡水、涉水、水淹、进水、过水等相关信息。

火烧排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及火烧、起火、自燃等相关信息。

事故排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及纵梁、A/B/C/D柱、侧围、减震器座等相关信息。

发动机/变速箱

依据车辆历史信息判别此车是否涉及发动机、变速箱大修、漏油、漏水、渗油、渗水、异响、抖动等异常情况。

重要部件

依据车辆历史信息判别此车是否涉及发动机、变速箱、气囊安全带等重要组成部件的相关信息。

车身外观

依据车辆历史信息判别此车是否涉及车门、翼子板、机盖、保险杠、车顶、底大边等部件的相关信息。

里程记录

车辆历史信息中的行驶里程信息，如果出现随着时间的推移行驶里程减少的情况，则定义为异常数据，提醒您此车存在调表的可能，请结合实际里程仔细分析。



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

- 1、查博士为用户提供的车辆历史记录查询服务，有助于改善长期以来二手车交易中买卖双方信息不对称的状况，有助于防范交易欺诈、规避交易风险，有助于消费者对二手车的实际价值进行更为准确的分析、判断，有利于构建公平、公正、有序、健康的市场环境。
- 2、查博士车辆历史报告说明，此报告所包含内容及判断，仅基于截止到报告生产日期（以报告内容为准）查博士所收集的相关数据信息。关于此车辆其他信息（包括但不限于在非4S店或非制造商授权店的历史车况信息）有可能未被采集和收录，也不作为判断此报告真实性的法律依据。本报告是购买时的重要参考工具之一，同时请配合实车勘验结果和试乘试驾体验，以帮助您做出更准确的购买决定。由于查博士出具的历史车况报告是基于多元化的第三方数据作出的，相关数据的稳定性、准确性、时效性在小概率情况下可能存在问题。酷车易美特别提示用户应当审慎作出相应决策，并将查博士提供的报告置于参考性地位。用户同意酷车易美对历史车况报告与实际情况不符事宜免责。
- 3、查博士为您查询的车辆仅限于中国大陆地区合法注册登记的车辆。您同意并承诺您所购买的查博士报告仅供消费者进行车辆评估使用。在未经北京酷车易美网络科技有限公司允许的前提下所进行的任何商业用途，以及转售，分销查博士报告都是被严格禁止的。
- 4、无论直接或间接地对查博士车辆历史报告内容进行全部或部分的创建，编辑，收集，汇总，以用来制作数据库或目录的行为，在未经我司书面许可的情况下，都是被严格禁止的。查博士报告仅呈现我们所能得到的数据信息，在任何情况下，查博士或参与制作，生产，或发布查博士报告的个人或实体，都没有责任和义务承担用户购买报告后签订的销售合同所造成的各类损失，以及利用报告所造成的任何侵权（包括自身疏忽）伤害。这些损失及伤害，包括但不限于直接的，间接的，附带的，特殊的，惩罚性的，或类似的损害赔偿。
- 5、您同意不会因为在使用报告以外的行为中造成损失后，追究查博士及其附属公司及其董事、管理人员、员工、和代理商的责任。也不会提出任何索赔、诉讼、损害赔偿或其他各类费用等要求。

