

定性评审汇总表

项目名称：深圳市龙岗区英郡年华花园老旧电梯换新项目

项目编码：YG26QG0041003

标段(包)名称：深圳市龙岗区英郡年华花园老旧电梯换新项目

标段(包)编码：YG26QG0041003-01

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	深圳市凯立机电设备有限公司	合格	2. 旧梯拆除方案：符合要求 3. 新梯安装方案：符合要求 4. 工程技术、质量、安全保证措施：符合要求 5. 售后及维保服务方案：符合要求 10. 投标单位报价：符合要求	1. 技术参数对招标文件的响应情况：未提供技术规格偏离表 6. 投标人同类项目业绩情况：不足5个业绩 7. 拟派项目负责人情况（仅限1人）：不满足招标文件要求 8. 拟派项目团队成员情况：不满足招标文件要求 9. 处罚情况：未提供信用中国查询页面
2	深圳市华泰电梯设备有限公司	合格	2. 旧梯拆除方案：符合要求 3. 新梯安装方案：符合要求 4. 工程技术、质量、安全保证措施：符合要求 5. 售后及维保服务方案：符合要求 6. 投标人同类项目业绩情况：符合要求 7. 拟派项目负责人情况（仅限1人）：符合要求 9. 处罚情况：符合要求 10. 投标单位报价：符合要求	1. 技术参数对招标文件的响应情况：未提供技术规格偏离表 8. 拟派项目团队成员情况：不满足招标文件要求
3	深圳市南海威得利电梯起重设备有限公司	合格	1. 技术参数对招标文件的响应情况：符合要求 2. 旧梯拆除方案：符合要求 3. 新梯安装方案：符合要求 4. 工程技术、质量、安全保证措施：符合要求 5. 售后及维保服务方案：符合要求 6. 投标人同类项目业绩情况：符合要求 7. 拟派项目负责人情况（仅限1人）：符合要求 10. 投标单位报价：符合要求	8. 拟派项目团队成员情况：不满足招标文件要求 9. 处罚情况：未提供信用中国查询页面
4	深圳市富隆达电梯有限公司	合格	2. 旧梯拆除方案：符合要求 3. 新梯安装方案：符合要求 4. 工程技术、质量、安全保证措施：符合要求 5. 售后及维保服务方案：符合要求 6. 投标人同类项目业绩情况：符合要求 7. 拟派项目负责人情况（仅限1人）：符合要求 9. 处罚情况：符合要求 10. 投标单位报价：符合要求	1. 技术参数对招标文件的响应情况：未提供技术规格偏离表 8. 拟派项目团队成员情况：不满足招标文件要求
评标委员会签名：				

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
张仁醒	无	
谢丽洋	无	
邓敏锋	无	
黄福兵	无	
刘兴波	无	