

建设工程评标报告

标段名称：深圳宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程配套应急填埋场二期防渗工程

工程类别：施工

评标日期：2024年07月04日

评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司7楼710评标室

一、评标基 本信息

标段名称：深圳宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程配套应急填埋场二期防渗工程

标段编号：2017-440300-01-02-700080003001

建设单位：深圳能源环保股份有限公司

招标方式：公开招标

评标内容：施工

招标控制价：779.050325万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

林辉钟

李化印 杨富 苏双 刘小

二、评标委员会组成

组长:林辉钟

成员: 杨蕾, 李化印, 魏峥, 蔡敬

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

经初步评审, 6家投标单位的技术标投标文件均合格。

2、清标情况:

无

3、详细评审情况:

经详细评审, 6家投标单位的技术标投标文件均合格, 详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件:

组长签名:

评委签名:

林辉钟

李化印 杨蕾 魏峥 蔡敬

技术标评审个人表及汇总表。

5、问题请示：无

6、建议及意见：无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：根据招标文件的要求和技术标评审要素的优缺点推优。

中兰环保科技股份有限公司

北京涇渭环境科技有限公司

四川正升环保科技有限公司

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

林辉钟

李化印

杨富

苏敬

刘小

技术标评审汇总表

项目名称：深圳宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程配套应急填埋场二期防渗工程

项目编码：2017-440300-01-02-700080003

标段(包)名称：深圳宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程配套应急填埋场二期防渗工程

标段(包)编码：2017-440300-01-02-700080003001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中兰环保科技股份有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求。 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求。 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求。 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求。 7.【专项施工技术方案】：符合要求。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求。 10.【项目管理实施策划】：符合要求。 12.【施工过程中资料管理】：符合要求。 13.【水土保持专项施工方案】：符合要求。 14.【现场整体施工协调策划】：符合要求。	2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：内容不全。 3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性天气的措施】：内容不全。 9.【工程质量保证体系及措施】：针对性不强。 11.【现场安全、文明施工总体策划】：针对性不强。 15.【其他】：针对性不强。
2	中城建胜义（深圳）环境科技有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求。 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求。 3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性天气的措施】：符合要求。 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求。 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求。 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求。 7.【专项施工技术方案】：符合要求。 14.【现场整体施工协调策划】：符合要求。 15.【其他】：符合要求。	8.【危大工程清单及安全管理措施】：内容不全。 9.【工程质量保证体系及措施】：内容不全。 10.【项目管理实施策划】：针对性不强。 11.【现场安全、文明施工总体策划】：内容不全。 12.【施工过程中资料管理】：针对性不强。 13.【水土保持专项施工方案】：内容不全。

林辉钟

李化印

杨富 苏敬 刘华

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
3	北京涇渭环境科技有限公司	合格	2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求。 3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性天气的措施】：符合要求。 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求。 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求。 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求。 7.【专项施工技术方案】：符合要求。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求。 10.【项目管理实施策划】：符合要求。 11.【现场安全、文明施工总体策划】：符合要求。 12.【施工过程中资料管理】：符合要求。 14.【现场整体施工协调策划】：符合要求。 15.【其他】：符合要求。	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：内容不全。 9.【工程质量保证体系及措施】：针对性不强。 13.【水土保持专项施工方案】：针对性不强。
4	四川信耀环境科技有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求。 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求。 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求。 7.【专项施工技术方案】：符合要求。 9.【工程质量保证体系及措施】：符合要求。 11.【现场安全、文明施工总体策划】：符合要求。 13.【水土保持专项施工方案】：符合要求。 14.【现场整体施工协调策划】：符合要求。	3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性天气的措施】：针对性不强。 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：针对性不强。 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：针对性不强。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强。 10.【项目管理实施策划】：针对性不强。 12.【施工过程中资料管理】：针对性不强。 15.【其他】：内容不全。

林辉钟

李化印

杨富 苏敬 刘华

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	四川正升环保科技有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求。 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求。 3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性天气的措施】：符合要求。 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】： 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求。 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求。 7.【专项施工技术方案】：符合要求。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求。 9.【工程质量保证体系及措施】：符合要求。 10.【项目管理实施策划】：符合要求。 11.【现场安全、文明施工总体策划】：符合要求。 13.【水土保持专项施工方案】：符合要求。 14.【现场整体施工协调策划】：符合要求。 15.【其他】：符合要求。	12.【施工过程中资料管理】：针对性不强。
6	安徽省通源环境节能股份有限公司	合格	4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求。 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求。 7.【专项施工技术方案】：符合要求。 10.【项目管理实施策划】：符合要求。 14.【现场整体施工协调策划】：符合要求。	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：针对性不强。 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：内容不全。 3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性天气的措施】：内容不全。 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：内容不全。 8.【危大工程清单及安全管理措施】：内容不全。 9.【工程质量保证体系及措施】：针对性不强。 11.【现场安全、文明施工总体策划】：内容不全。 12.【施工过程中资料管理】：针对性不强。 13.【水土保持专项施工方案】：内容不全。 15.【其他】：内容不全。
评标委员会签名：				

林辉钟

李化印

杨富

陈敬

刘小

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
杨蕾	无	
李化印	无	
魏峥	无	
林辉钟	无	
蔡敬	无	

林辉钟

李化印 杨蕾 蔡敬 魏峥