

建设工程评标报告

标段名称： 观湖街道锦鲤一村城中村供用电安全应急整治工程
工程类别： 施工
评标日期： 2024年07月24日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司7楼707评标室

一、评标基 本信息

标段名称： 观湖街道锦鲤一村城中村供用电安全应急整治工程
标段编号： 2401-440309-04-01-386803001001
建设单位： 深圳市龙华区观湖街道办事处
招标方式： 公开招标
评标内容： 详见招标文件
招标控制价： 1440.437979万元
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

二、评标委员会组成

林德

古峰 牛开育 建国 谢国强

组长:林利强

成员: 谢国强, 古仁平, 肖建国, 朱开

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

15家投标单位提交的技术标初步评审均合格。

2、清标情况:

经系统自动清标, 15家投标单位提交的投标文件均合格。

3、详细评审情况:

评标委员会根据招标文件的评审要求, 对15家投标单位的技术标进行了详细评审, 均合格。详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件:

详见技术标评审汇总表

5、问题请示:

组长签名:

评委签名:



古仁平 朱开肖建国谢国强

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：根据招标文件评标方法的要求，结合评审要素的评审结果，评标委员会一致推荐优选单位如下：

天佳建设集团有限公司

深华电力（深圳）有限公司

深圳市中深装建设集团有限公司

深圳市伟兴业建设有限公司

深圳市瑞壹建设工程有限公司


深圳金奇辉电力建设工程有限公司

菱亚能源科技（深圳）股份有限公司

广东省源天工程有限公司

组长签名：

评委签名：



温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：



在平凡中孕育建国强国

技术标评审汇总表

项目名称：观湖街道锦鲤一村城中村供用电安全应急整治工程

项目编号：2401-440309-04-01-386803001

标段(包)名称：观湖街道锦鲤一村城中村供用电安全应急整治工程

标段(包)编号：2401-440309-04-01-386803001001

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-------------|------|--|--|
| 1 | 中建幸福有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：满足要求 5.【劳动力组织】：满足要求 6.【机械设备】：满足要求 8.【工期】：满足要求 11.【特殊季节施工】：满足要求 12.【现场平面布置】：满足要求 14.【主要材料设备】：满足要求 | 2.【组织机构】：内容不全 3.【施工方法与三新应用】：针对性不强 4.【重点与难点】：针对性不强 7.【进度计划】：针对性不强 9.【质保措施】：内容不全 10.【安全文明施工】：针对性不强 13.【总包管理】：针对性不强 |
| 2 | 兴能电力建设有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：满足要求 4.【重点与难点】：满足要求 5.【劳动力组织】：满足要求 8.【工期】：满足要求 11.【特殊季节施工】：满足要求 12.【现场平面布置】：满足要求 13.【总包管理】：满足要求 14.【主要材料设备】：满足要求 | 2.【组织机构】：内容不全 3.【施工方法与三新应用】：针对性不强 6.【机械设备】：内容不全 7.【进度计划】：针对性不强 9.【质保措施】：针对性不强 10.【安全文明施工】：针对性不强 |
| 3 | 天佳建设集团有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：满足要求 3.【施工方法与三新应用】：满足要求 4.【重点与难点】：满足要求 5.【劳动力组织】：满足要求 6.【机械设备】：满足要求 7.【进度计划】：满足要求 8.【工期】：满足要求 11.【特殊季节施工】：满足要求 12.【现场平面布置】：满足要求 13.【总包管理】：满足要求 14.【主要材料设备】：满足要求 | 2.【组织机构】：内容不全 9.【质保措施】：内容不全 10.【安全文明施工】：内容不全 |
| 4 | 广东省源天工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：满足要求 2.【组织机构】：满足要求 3.【施工方法与三新应用】：满足要求 4.【重点与难点】：满足要求 6.【机械设备】：满足要求 7.【进度计划】：满足要求 8.【工期】：满足要求 11.【特殊季节施工】：满足要求 12.【现场平面布置】：满足要求 13.【总包管理】：满足要求 14.【主要材料设备】：满足要求 | 5.【劳动力组织】：内容不全 9.【质保措施】：内容不全 10.【安全文明施工】：内容不全 |

林德

在峰 牛开有建国涛国强

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|------------------|------|---|---|
| 5 | 广东粤明动力有限公司 | 合格 | 2.【组织机构】：满足要求 3.【施工方法与三新应用】：满足要求 5.【劳动力组织】：满足要求 8.【工期】：满足要求 11.【特殊季节施工】：满足要求 | 1.【工程概况】：内容不全 4.【重点与难点】：针对性不强 6.【机械设备】：内容不全 7.【进度计划】：针对性不强 9.【质保措施】：内容不全 10.【安全文明施工】：内容不全 12.【现场平面布置】针对性不强： 13.【总包管理】：针对性不强 14.【主要材料设备】针对性不强： |
| 6 | 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：满足要求 3.【施工方法与三新应用】：满足要求 4.【重点与难点】：满足要求 7.【进度计划】：满足要求 8.【工期】：满足要求 11.【特殊季节施工】：满足要求 | 2.【组织机构】：内容不全 5.【劳动力组织】：内容不全 6.【机械设备】：内容不全 9.【质保措施】：内容不全 10.【安全文明施工】：针对性不强 12.【现场平面布置】：针对性不强 13.【总包管理】：针对性不强 14.【主要材料设备】：针对性不强 |
| 7 | 深华电力（深圳）有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：满足要求 3.【施工方法与三新应用】：满足要求 4.【重点与难点】：满足要求 6.【机械设备】：满足要求 7.【进度计划】：满足要求 8.【工期】：满足要求 9.【质保措施】：满足要求 10.【安全文明施工】：满足要求 11.【特殊季节施工】：满足要求 12.【现场平面布置】：满足要求 13.【总包管理】：满足要求 14.【主要材料设备】：满足要求 | 2.【组织机构】：内容不全 5.【劳动力组织】：内容不全 |
| 8 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：满足要求 2.【组织机构】：满足要求 3.【施工方法与三新应用】：满足要求 4.【重点与难点】：满足要求 6.【机械设备】：满足要求 7.【进度计划】：满足要求 8.【工期】：满足要求 11.【特殊季节施工】：满足要求 12.【现场平面布置】：满足要求 13.【总包管理】：满足要求 14.【主要材料设备】：满足要求 | 5.【劳动力组织】：内容不全 9.【质保措施】：内容不全 10.【安全文明施工】：针对性不强 |

林德

在平凡中孕育建国强国

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|----------------|------|--|---|
| 9 | 深圳市伟兴业建设有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：满足要求 4.【重点与难点】：满足要求 5.【劳动力组织】：满足要求 7.【进度计划】：满足要求 8.【工期】：满足要求 9.【质保措施】：满足要求 11.【特殊季节施工】：满足要求 12.【现场平面布置】：满足要求 13.【总包管理】：满足要求 14.【主要材料设备】：满足要求 | 2.【组织机构】：内容不全 3.【施工方法与三新应用】：内容不全 6.【机械设备】：内容不全 10.【安全文明施工】：针对性不强 |
| 10 | 深圳市华懋建设工程有限公司 | 合格 | 4.【重点与难点】：满足要求 5.【劳动力组织】：满足要求 6.【机械设备】：满足要求 7.【进度计划】：满足要求 9.【质保措施】：满足要求 11.【特殊季节施工】：满足要求 12.【现场平面布置】：满足要求 13.【总包管理】：满足要求 14.【主要材料设备】：满足要求 | 1.【工程概况】：针对性不强 2.【组织机构】：内容不全 3.【施工方法与三新应用】：内容不全 8.【工期】：针对性不强 10.【安全文明施工】：针对性不强 |
| 11 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：满足要求 2.【组织机构】：满足要求 4.【重点与难点】：满足要求 6.【机械设备】：满足要求 7.【进度计划】：满足要求 9.【质保措施】：满足要求 11.【特殊季节施工】：满足要求 12.【现场平面布置】：满足要求 14.【主要材料设备】：满足要求 | 3.【施工方法与三新应用】：针对性不强 5.【劳动力组织】：内容不全 8.【工期】：针对性不强 10.【安全文明施工】：针对性不强 13.【总包管理】：针对性不强 |
| 12 | 深圳市朝阳辉科技有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：满足要求 2.【组织机构】：满足要求 4.【重点与难点】：满足要求 5.【劳动力组织】：满足要求 8.【工期】：满足要求 11.【特殊季节施工】：满足要求 12.【现场平面布置】：满足要求 13.【总包管理】：满足要求 14.【主要材料设备】：满足要求 | 3.【施工方法与三新应用】：针对性不强 6.【机械设备】：内容不全 7.【进度计划】：针对性不强 9.【质保措施】：针对性不强 10.【安全文明施工】：内容不全 |
| 13 | 深圳市瑞壹建设工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：满足要求 3.【施工方法与三新应用】：满足要求 4.【重点与难点】：满足要求 5.【劳动力组织】：满足要求 6.【机械设备】：满足要求 7.【进度计划】：满足要求 8.【工期】：满足要求 12.【现场平面布置】：满足要求 13.【总包管理】：满足要求 14.【主要材料设备】：满足要求 | 2.【组织机构】：内容不全 9.【质保措施】：内容不全 10.【安全文明施工】：针对性不强 11.【特殊季节施工】：针对性不强 |

林德

在平凡中孕育建国强国

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|------------------|------|---|--|
| 14 | 深圳金奇辉电力建设工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：满足要求 2.【组织机构】：满足要求 3.【施工方法与三新应用】：满足要求 4.【重点与难点】：满足要求 5.【劳动力组织】：满足要求 6.【机械设备】：满足要求 7.【进度计划】：满足要求 8.【工期】：满足要求 11.【特殊季节施工】：满足要求 12.【现场平面布置】：满足要求 13.【总包管理】：满足要求 14.【主要材料设备】：满足要求 | 9.【质保措施】：针对性不强 10.【安全文明施工】：针对性不强 |
| 15 | 菱亚能源科技（深圳）股份有限公司 | 合格 | 3.【施工方法与三新应用】：满足要求 4.【重点与难点】：满足要求 5.【劳动力组织】：满足要求 6.【机械设备】：满足要求 7.【进度计划】：满足要求 8.【工期】：满足要求 11.【特殊季节施工】：满足要求 12.【现场平面布置】：满足要求 13.【总包管理】：满足要求 14.【主要材料设备】：满足要求 | 1.【工程概况】：针对性不强 2.【组织机构】：内容不全 9.【质保措施】：针对性不强 10.【安全文明施工】：针对性不强 |

评标委员会签名：

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) | 专家签名 |
|------|---|------|
| 林利强 | 无 | |
| 谢国强 | 无 | |
| 古仁平 | 无 | |
| 肖建国 | 无 | |
| 朱开 | 无 | |

林利强

古仁平 朱开 肖建国 谢国强