



查博士 二手车交易服务平台
www.chaboshi.cn

查博士历史车况 数据报告

CHABOSHI historical evaluation report



NO: WV3CRDDV24

01

车况综合评估

Comprehensive evaluation

01 / 09

订单号：WV3CRDDV24

报告日期：2026-08-26

车辆品牌

进口奥迪

VIN码

WAUA*****2716



事故排查 5.0

火烧排查 5.0

泡水排查 5.0

4.9分

整车车况评分



A级

重要部件评级



无异常

里程记录是否异常



优

发动机/变速箱(优秀)

无异常描述

优

里程表(正常)

10.04万公里(截止2024-07)

优

其他重要部件(优秀)

拆装:冷凝器;

--

保养习惯(1.1次/年)

定期保养(截止2023-07)

>> 免责声明

本报告包含该车（进口奥迪-WAUA*****2716）历史维修保养记录、历史理赔记录、历史电池报告、历史诊断里程记录，通过以上车辆过往经历模型分析得出车况综合评估。历史车况报告仅代表过去发生不代表当前实车车况，故不能作为交易唯一参考，实际车况请以实车检测报告为准。



扫码查看报告

02

重要组成部件

Important components

02 / 09

- ✓ 气囊
- ✓ 前/后桥
- ✓ 转向系统
- ✗ 空调系统
- ✓ 安全带
- ✓ 悬架系统
- ✓ 制动系统

6月

2014

项目描述

来自-维保

拆装前杠清洗水箱**冷凝器**; 保养; 15-16点准时预约到达优惠; 8点-9点准时预约到达优惠; 加G17汽油添加剂一只; 清洗喷油嘴进气道; 更换刹车油; 检查行驶向左跑偏; 四轮轮胎对调; 保养换机油机滤空滤; 清洗节气门; 更换火花塞; 清洗润滑天窗;

更换材料 "长命"火花塞-NGK-3.0T; 空滤芯; 润滑油; BZQ汽油添加剂(90ml); BZQ润滑油-天窗; BZQ固态润滑剂-天窗槽; BZQ固态润滑剂-天窗活动部位; 清洗剂; 滤芯; BZQ刹车液(***); 机油SM级 (4升/**** 5W/40); 机油SM级 (4升/**** 5W/40); 机油 (1升/**** A8/W12); 机油 (1升/**** A8/W12); 机油 (1升/**** A8/W12);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

02/23

03

车身外观

Body appearance

03 / 09

- | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|---------|
| ✓ 左前门 | ✓ 左前翼子板 | ✓ 前机盖 | ✓ 车顶 | ✓ 左后门 |
| ✓ 左后翼子板 | ✓ 后尾门 | ✓ 底大边 | ✓ 右后门 | ✓ 右后翼子板 |
| ✗ 前保险杠 | ✓ 挡风玻璃 | ✓ 右前门 | ✓ 右前翼子板 | ✗ 后保险杠 |

3月

2013

项目描述

来自-维保

后杠划伤出抛光;后杠划伤出抛光; 保养; 工时材料合计; 增项工时材料合计; 此次费用总计; 保养机油机滤空滤**油; 更换遥控器电池; 您对我们此次的服务是否满意;工时材料合计;增项工时材料合计;此次费用总计;8点-9点准时预约优惠;保养机油机滤空滤**油;可报销当次出租车票(限额30元);15-16点准时预约优惠;更换遥控器电池;;

更换材料 带密封的过滤器件组; 空滤芯; 机油 (1升/**** A8/W12); 密封环-C6油底螺丝垫; 钮扣电池; 钮扣电池;

10月

2016

项目描述

来自-维保

外观钣金校正件;外观钣金校正件; 保险; 车辆移交检查; 前保险杠盖板喷漆; 做底共计件; 喷漆共计件; 抛光共计件; 拆装喷漆附件件; 内部钣金校正件; 机电维修派工; 车辆移交检查;前保险杠盖板喷漆;8-915-16准时预约优惠;您对我们此次服务是否极为满意;可报销当次出租车票(限额50);做底共计件;喷漆共计件;抛光共计件;拆装喷漆附件件;;内部钣金校正件;机电维修派工;

更换材料 BZ标牌;

10月

2017

项目描述

来自-维保

后保险杠罩喷漆;后保险杠罩喷漆; 保险; 做底共计件; 喷漆共计件; 抛光共计件; ;8-915-16准时预约优惠;做底共计件;喷漆共计件;抛光共计件;

9月

2018

项目描述

来自-维保

轮胎更新;轮胎更新; 保养; 前车轮前束调整; 后车轮前束调整; ;前车轮前束调整;后车轮前束调整;8-915-16准时预约优惠;您对我们此次服务是否极为满意;可报销当次出租车票(限额50);

更换材料 BZQ多用途防锈润滑剂41106; 清洗剂; 气门嘴总成; 重量 5g; 重量; 重量; 重量;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

03

车身外观

Body appearance

03 / 09

8月

2020

项目描述

来自-维保

前保险杠罩已喷涂;前保险杠罩已喷涂; 保险; 做底共计件; 喷漆共计件; 抛光共计件; ;做底共计件; 喷漆共计件;抛光共计件;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

04/23

04

里程记录

Mileage Record

04 / 09

到店时间	行驶里程数	数据记录
2011-04-12	1km	首次进店
2012-05-23	5721km	正常数据
2013-03-26	8577km	正常数据
2013-04-25	8809km	正常数据
2013-12-25	16644km	正常数据
2014-06-10	19694km	正常数据
2015-05-04	27285km	正常数据
2016-01-19	32157km	正常数据
2016-07-06	38496km	正常数据
2016-10-17	42626km	正常数据
2017-01-13	45504km	正常数据
2017-09-13	53388km	正常数据
2017-10-12	54121km	正常数据
2018-09-12	60446km	正常数据
2018-10-08	62035km	正常数据
2019-02-28	66104km	正常数据
2019-08-13	70313km	正常数据
2020-01-17	75988km	正常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

05/23

04

里程记录

Mileage Record

04 / 09

到店时间	行驶里程数	数据记录
2020-03-09	76814km	正常数据
2020-04-26	77758km	正常数据
2020-07-06	78462km	正常数据
2020-08-31	80210km	正常数据
2021-02-03	81601km	正常数据
2021-03-02	82224km	正常数据
2021-03-21	83349km	正常数据
2021-04-26	83837km	正常数据
2022-06-15	89674km	正常数据
2023-06-27	92350km	正常数据
2023-07-26	93849km	正常数据
2024-02-02	98975km	正常数据
2024-07-24	100369km	正常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

06/23

05

保养习惯

Maintenance habits

05 / 09

平均里程

7550km/年

代步每年行驶2万~3万公里为日常代步

保养频次

1.1次/年

保养频次在2~3次属于正常保养

保养时间

2023-07-26止

该车已经3.1年没有在4s店保养了

进店时间

2026-01-01止



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

07/23

06

维保记录

Maintenance records

06 / 09

2011.04.12~2024.07.24

总维保36次

36

进店次数 (次)



19

维修次数 (次)



17

保养次数 (次)



4月

2011

项目描述

1km

PDI; PDI(Q7);

更换材料 PDI;

4月

2011

项目描述

1km

预PDI; 预PDI;

5月

2012

项目描述

5721km

保养; 换机油保养(机滤)**机油;

更换材料 带密封的过滤器件组; 机油 (1升/**** A8/W12); 密封环-C6油底螺丝垫;

3月

2013

项目描述

8577km

保养; 工时材料合计; 增项工时材料合计; 此次费用总计; 保养机油机滤空滤**油; 更换遥控器电池; 后杠划伤出抛光;

更换材料 带密封的过滤器件组; 空滤芯; 机油 (1升/**** A8/W12); 密封环-C6油底螺丝垫; 钮扣电池; 钮扣电池;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

08/23

06

维保记录

Maintenance records

06 / 09

4月

2013

项目描述

8809km

维修; 配钥匙;

更换材料 主钥匙;

12月

2013

项目描述

16644km

保养; 换机油保养(机滤)**机油;

更换材料 清洗剂; 滤芯; 机油 (1升/**** A8/W12); 密封环-C6油底螺丝垫; 钮扣电池;

12月

2013

项目描述

16644km

66F9安装通风导管;

6月

2014

项目描述

19694km

保养; 15-16点准时预约到达优惠; 8点-9点准时预约到达优惠; 加G17汽油添加剂一只; 清洗喷油嘴进气道; 更换刹车油; 检查行驶向左跑偏; 四轮轮胎对调; 保养换机油机滤空滤; 拆装前杠清洗水箱冷凝器; 清洗节气门; 更换火花塞; 清洗润滑天窗;

更换材料 "长命"火花塞-NGK-3.0T; 空滤芯; 润滑油; BZQ汽油添加剂(90ml); BZQ润滑油-天窗; BZQ固态润滑剂-天窗槽; BZQ固态润滑剂-天窗活动部位; 清洗剂; 滤芯; BZQ刹车液(****); 机油SM级 (4升/**** 5W/40); 机油SM级 (4升/**** 5W/40); 机油 (1升/**** A8/W12); 机油 (1升/**** A8/W12); 机油 (1升/**** A8/W12);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

09/23

06

维保记录

Maintenance records

06 / 09

5月

2015

项目描述

27285km

保养; 带机动性保证的检查; 液压油检查和补充; ATF更新; ATF底壳密封垫更新; 前制动摩擦块拆卸和安装; 滑动天窗清洁; 灰尘和花粉过滤器拆卸和安装; 检查空调系统; 氢氧除碳加G17一支; 发动机润滑系统清洗剂保护剂;

更换材料 油底壳密封垫; 变速箱滤芯; 刮水器刮片-后风挡; 空调滤芯; 制动摩擦片 Q7 前; BZ传感器-前; 润滑油; BZQ汽油添加剂(90ml); BZQ润滑油-天窗; BZATF(自动传导液体) 1 升; BZ固态润滑剂-天窗槽; BZQ固态润滑剂-天窗活动部位; 清洗剂; 清洗剂; 滤芯; BZQ动力转向油; BZQ空调消毒清洁剂; ***发动机润滑系统清洗剂; 机油 (1升/**** A8/W12); 钮扣电池;

5月

2015

项目描述

27285km

加装左右两侧通风导管;

更换材料 O形圈; 空气导向装置; 空气导向装置;

1月

2016

项目描述

32157km

保养; 车辆移交检查; 带机动性保证的检查; 冷却液排放和加注; 店庆检查;

更换材料 空滤芯; 滤芯; 冷却剂添加剂(1.5Ltr配比液); 玻璃清洗液(1.5L) 冬季; 机油 (1升/**** A8/W12); 钮扣电池;

7月

2016

项目描述

38496km

保养; 带机动性保证的检查; 节气门接口拆卸和安装; 后制动摩擦块拆卸和安装; 拆装附件清洗水箱冷凝器;

更换材料 空滤芯; 一套盘式制动器用制动摩擦片; BZ刹车报警传感器-后; 清洗剂; 滤芯; 机油 (1升/**** A8/W12);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

06

维保记录

Maintenance records

06 / 09

7月

2016

项目描述

38496km

冷却液调节器外壳拆卸和安装; 19L5行动拆卸安装增压器;

更换材料 节温器 3.0T; BZQ密封圈; BZQ密封圈; 密封件; 密封垫; 冷却剂添加剂(1.5Ltr配比液); 密封环;

10月

2016

项目描述

42626km

保险; 车辆移交检查; 前保险杠盖板喷漆; 做底共计件; 喷漆共计件; 抛光共计件; 拆装喷漆附件件; 外观钣金校正件; 内部钣金校正件; 机电维修派工;

更换材料 BZ牌;

1月

2017

项目描述

45504km

保养; 带机动性保证的检查; 轮胎检查; 燃油滤清器拆卸和安装; 节气门接头拆卸和安装; 6喷油阀拆卸和安装; 火花塞拆卸和安装; 灰尘和花粉过滤器拆卸和安装; 发动机内部免拆循环清洗保护; 氢氧除碳;

更换材料 "长命"火花塞-NGK-3.0T; 密封环; 后座椅卡子-B8; 空调滤芯; 带法兰的燃油滤清器; 清洗剂; 滤芯; BZQ平衡块(自动粘合) 5克; BZQ平衡块(自动粘合)10克; BZQ平衡块(自动粘合)20克; BZQ平衡块(自动粘合)30克; 机油 (1升/**** A8/W12);

9月

2017

项目描述

53388km

保养; 带机动性保证的检查; 节气门接头拆卸和安装; 2前部制动摩擦衬块拆; 灰尘和花粉过滤器拆卸和安装; 发动机内部免拆循环清洗保护;

更换材料 空调滤芯; 空滤芯; 制动摩擦片 Q7 前; BZ传感器-前; 清洗剂; 滤芯; 机油 (1升/**** A8/W12);

10月

2017

项目描述

54121km

保险; 后保险杠罩喷漆; 做底共计件; 喷漆共计件; 抛光共计件;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

06

维保记录

Maintenance records

06 / 09

9月

2018

项目描述

60446km

保养; 轮胎更新; 前车轮前束调整; 后车轮前束调整;

更换材料 BZQ多用途防锈润滑剂41106; 清洗剂; 气门嘴总成; 重量 5g; 重量; 重量; 重量;

10月

2018

项目描述

62035km

保养; 带机动性保证的检查; 液压油检查和补充; 皮带减震器拆卸和安装; 节气门接口拆卸和安装; 喷油阀拆卸和安装; 蓄电池更新; 皮带轮拆卸和安装; 火花塞拆卸和安装; ATF油底壳拆卸和安装; ATF滤网拆卸和安装; 制动液更新; 滑动天窗清洁; 前座椅拆卸和安装; 灰尘和花粉过滤器拆卸和安装;

更换材料 蓄电池=AK 110AH / 520A; 皮带张紧器; 皮带张紧器=T; BZ多楔带; 三角皮带 Q7 2475; 惰轮=E 3.0T; "长命"火花塞-NGK-3.0T; 空调滤芯; 润滑油; BZQ润滑油-天窗; BZQ固态润滑剂-天窗槽; BZQ固态润滑剂-天窗活动部位; 清洗剂; 清洗剂; 滤芯; 惰轮; 制动液 (Audi**); BZQ动力转向油; 机油 (1升/**** A8/W12);

2月

2019

项目描述

66104km

维修; 车辆移交检查; 2刮水片拆卸和安装;

更换材料 一组气动雨刮片; BZQ机油SM级 (1升/**** 5W/40);

8月

2019

项目描述

70313km

保养; 常规保养和更换机油; 节气门接口拆卸和安装; 4后部制动摩擦衬块拆卸和安装; 发动机内部免拆循环清洗保护;

更换材料 空滤芯; 一套盘式制动器用制动摩擦片; BZ刹车报警传感器-后; 清洗剂; 清洗剂; 滤芯; 机油 (1升/**** A8/W12);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

06

维保记录

Maintenance records

06 / 09

1月

2020

项目描述

75988km

维修: 交车检查; 轮胎检查; 出风口拆卸和安装;

更换材料 出风口; 重量 5g; 重量; 重量; 重量; 蓄电池;

1月

2020

项目描述

75988km

自费钣喷; 轮毂清洁; 做底共计件; 喷漆共计件; 抛光共计件;

3月

2020

项目描述

76814km

维修: 车窗升降器开关拆卸和安装;

更换材料 开关总成;

4月

2020

项目描述

77758km

保养: 常规保养和更换机油; 节气门接口拆卸和安装; 灰尘和花粉滤清器拆卸和安装; 直喷车动力总成检测; 维修保养赠送价值30元洗车一次;

更换材料 空调滤芯; 清洗剂; 清洗剂; 滤芯; 机油 (1升/**** A8/W12);

7月

2020

项目描述

78462km

维修: 前车轮前束调整; 后车轮前束调整; 4前部制动摩擦衬块拆卸和安装; 2前轮制动盘更换; 拆装附件清洗水箱冷凝器;

更换材料 制动摩擦片 Q7 前; BZ传感器-前; 制动盘350×34MM 5/130左前; 制动盘350×34MM 5/130右前; 奥迪羊皮头枕; 奥迪羊皮头枕; 奥迪羊皮头枕;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

06

维保记录

Maintenance records

06 / 09

8月

2020

项目描述

80210km

保险; 前保险杠罩已喷涂; 做底共计件; 喷漆共计件; 抛光共计件;

2月

2021

项目描述

81601km

维修; 交车检查; 维修保养赠送价值30元洗车一次;

更换材料 后座椅卡子-B8; 后座椅卡子-B8;

3月

2021

项目描述

82224km

维修; 供应检查;

更换材料 机油 (1升/**** A8/W12);

3月

2021

项目描述

83349km

免费服务; 检查车辆; 老客户推荐有礼; 常规天窗养护清洁润滑;

4月

2021

项目描述

83837km

保养; 常规保养和更换机油 (灵活); 发动机内部免拆循环清洗保护;

更换材料 空滤芯; 滤芯; 机油 (1升/**** A8/W12); 机油 (1升/**** A8/W12);

6月

2022

项目描述

89674km

保养; 常规保养和更换机油; 更换空调滤芯PM25;

更换材料 异味过滤器; 润滑油; 机油滤清器2.4-3.2; 机油 (1升/**** A8/W12);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

06

维保记录

Maintenance records

06 / 09

6月

2023

项目描述

92350km

维修;

7月

2023

项目描述

93849km

保养; 常规保养和更换机油; 2023空调滤芯更换及清洗套包;

更换材料 异味过滤器; 润滑油; 润滑油; 多用途防锈润滑剂(不用于发动机舱盖锁钩、天窗、车门铰链、锁芯); 滤芯; 牌照白炽灯泡; 夏玻璃清洗液(1.5L配比液零下8摄氏度); 机油 5W/40(1L); 机油 (1升/***** A8/W12);

2月

2024

项目描述

98975km

维修; 取车服务(起步80元20公里超出4元公里); 四轮定位; 更换四条轮胎含动平衡;

更换材料 气门嘴; 气门嘴; 气门嘴; 平衡块; 平衡块; 平衡块; 清洗剂;

7月

2024

项目描述

100369km

维修;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

理赔记录

Claim records

07 / 09

车信盟报告

订单号：09181395136958

秉持第三方·恪守公信力

车信盟商标归上海中经互联网有限公司所有

更多服务请扫小程序码

400-820-3152

9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00

奥迪 车架号 WAUAG*****16

发布日期：2026-08-26(报告记载信息有效期为30天)

2011款 奥迪Q7-3.0T-A/MT(272HP)技术型

2011款 奥迪Q7-3.0T-A/MT(272HP)进取型

2011款 奥迪Q7-3.0T-A/MT(272HP)舒适型

2011款 奥迪Q7-3.0T-A/MT(272HP)专享型

2011款 奥迪Q7-3.0T-A/MT(333HP)技术型

2011款 奥迪Q7-3.0T-A/MT(333HP)舒适型

2011款 奥迪Q7-3.0T-A/MT(333HP)专享型

2012款 奥迪Q7-3.0T-A/MT(272HP)进取型

2012款 奥迪Q7-3.0T-A/MT(272HP)技术型

2012款 奥迪Q7-3.0T-A/MT(272HP)舒适型

[查看更多车型 >>](#)

车型免责声明：根据多维数据模型分析本报告车辆车型可能为上述车型列表之一。若不在上述列表中，请根据车辆铭牌及购车发票等确认实际车型，也可扫码车信盟小程序“车型运维”进行修正。车型信息仅供参考，不作为车辆评估、交易定价、法律、税务或财务等方面的作证依据。

痕迹 骨架异常提示 加强件异常提示 信息摘要

车信盟提示 (信息仅作参考，以实际车况为准。) 正常 异常 未获取


结构性损伤记录
(未发现)


安全气囊记录


发动机记录


火烧记录


涉水记录


盗抢记录


营运记录


大额车损记录


风险提示记录
(未发现)

记录于：2025年第3季度

最近一次里程数

约 **10.5** 万公里

试运行期信息仅供参考



召回记录

提示车辆未发现召回记录。

车辆维修痕迹图

(信息仅作参考，以实际车况为准。)

 维修部位 **2处异常已修复**



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

07

理赔记录

Claim records


07 / 09

- 正前方
- 前方右侧
- 前方左侧
- 顶部
- 中间右侧
- 中间左侧
- 正后方
- 后方右侧
- 后方左侧
- 内部
- 底部
- 发动机舱



骨架异常提示

(信息仅作参考，以实际车况为准。)



部件

异常方位

车辆未发现骨架异常

加强件异常提示

(信息仅作参考，以实际车况为准。)



部件

异常方位

车辆未发现加强件异常

车辆信息摘要

所有人

个人

距首次登记时间

7年及以上

车主任数

1任



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

07

理赔记录

Claim records

07 / 09

使用性质 非营业企业

新能源标志 否

车辆基本信息

中文品牌 奥迪

车架号 WAUAG*****16

车身颜色 --

车辆类型 SUV

出厂日期 --

燃料类型 无铅汽油97#

排放标准 --

整车重量(kg) 2295

排量(ml) 2995

国产/进口 进口

制造国 --

车辆配置信息

发动机号 CN*****

功率(kw) 200.0000

车外廓长(mm) 5089

车外廓宽(mm) 1983

车外廓高(mm) 1737

变速箱 8档 手自一体

保险事故基本信息

交强险保单是否有效 ☒

商业险保单是否有效 ☒

交强险是否连续投保 ☒

商业险是否连续投保 ☒



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

07

理赔记录

Claim records

07 / 09

本车已结案事故次数 2

涉三者车(本车)已结案事故次数 1

本车未结案事故次数(含涉三者车事故) 1

单次事故最大损失金额 ≈17000元

车辆需检测情况 无特别建议

本车事故 已结案 (共2条)

● 2016年4季度 ≈17000元

事故类型 --

车损金额 ≈17000元

案件状态 已结案

明细记录 9条

维修项目	维修方式	件数
前保险杠附件	更换	2
前保险杠下隔栅(中)	更换	1
前保险杠上隔栅(右)	更换	1
前保险杠皮	更换	1
前保险杠下隔栅(右)	更换	1
前杠上盖板	更换	1
前保险杠灯(右)	更换	1

拆装:拆装 修理 1

喷漆:前杠 修理 1

● 2020年3季度 ≈3000元

事故类型 交通事故类

车损金额 ≈3000元

案件状态 已结案

明细记录 1条

维修项目	维修方式	件数
喷漆:前保险杠皮	修理	1

涉三者车(本车)事故 已结案 (共1条)

● 2020年3季度

事故类型 交通事故类

车损金额 --

案件状态 已结案

明细记录 0条

维修项目	维修方式	件数
------	------	----



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

本车未结案事故(含涉三者车事故) (共1条)

● 2026年1季度

事故类型	交通事故类
车损金额	--
案件状态	已立案
明细记录	0条

维修项目	维修方式	件数
------	------	----

车信盟检测建议

仅适用于车辆历史存疑事故，信息仅作参考，以实际车况为准。



车辆需检测情况 ?

无特别建议

免责声明

本报告展示内容涉及多方信息汇总，仅基于截止到出具报告日所收集到的相关数据信息。因所有数据信息均来自第三方，车信盟不对信息的完整性、准确性做出保证，不承担因此导致的任何损失。本报告仅用于车辆交易参考，不作为车辆评估、交易定价、法律、税务或财务等方面的作证依据。如遇部分数据可能未被采集或收录，或对报告内容存疑，建议您进行车辆实车检测，以便

做出更精准的交易决策。

名词解析

中文品牌：为机动车辆制造厂商的登记信息记录。

详细型号：为机动车辆在车型库中的信息记录。

车身颜色：为机动车辆在注册登记和保险保单信息中车身颜色的记录。

车辆类型：为机动车辆在上海区域内注册登记或合格证中载明的信息提示，非沪牌机动车辆在最近一张保险保单信息中的记录提示。

排放标准：为机动车辆合格证中载明的排放标准信息。详细排放标准可通过国家机动车排污监控中心网站上查询：www.vecc-mep.org.cn。

国产/进口：为机动车辆在注册登记和保险保单信息中是否进口车的记录。

车辆配置信息：为机动车辆在注册登记信息中关于车辆配置信息的记录，显示空白则登记信息中无相关配置信息的记录。

交强险保单是否有效：为机动车辆在查询时点是否有有效的交强险保单。

商业险保单是否有效：为机动车辆在查询时点是否有有效的商业险保单。

交强险是否连续投保：为机动车辆历年承保的交强险中若存在30天及以上断保记录或无任何购买交强险的信息，则视为交强险不连续（即“有”）。

商业险是否连续投保：为机动车辆历年承保的车损险（商业）中若存在30天及以上断保记录或无任何购买商业险的



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

07

理赔记录

Claim records

07 / 09

信息，则视为交强险不连续（即“有”）。

本车已结案事故次数：为机动车辆历年保险理赔案件中涉及商业险已结案记录的次数统计总和。

涉三者车(本车)已结案事故次数：为机动车辆从2016年以后保险理赔案件中作为涉事三者车的理赔已结案记录的统计次数总和。

本车未结案事故次数(含涉三者车事故)：为机动车辆历年保险理赔案件中有涉及未结案（包括涉三者车事故）的案件记录次数总和。

车信盟检测建议：为机动车辆在查询时点可能存在历史存疑事故，建议对车况进行进一步检测。

折叠完整解析 〰



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

历史车况报告

查博士历史车况报告是基于截止报告生成日期之前的车辆相关信息，并对相关信息做出的对碰撞、重要部件、保养、里程等方面的分析展示，可帮助您更快捷、更准确地了解车辆历史状况，本报告仅供参考，请结合实车检测和试乘试驾体验做出更精准的交易决策

年均行驶里程

依据车辆历史中的日期和里程信息，计算出的车辆每年的行驶里程。

年均保养次数

依据车辆历史中的日期和保养信息，计算出的车辆每年的保养次数。

最后保养时间

车辆历史信息中对车辆进行最后一次保养的时间。

最后记录时间

车辆历史信息中记录的最后一次时间。

泡水排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及泡水、涉水、水淹、进水、过水等相关信息。

火烧排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及火烧、起火、自燃等相关信息。

事故排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及纵梁、A/B/C/D柱、侧围、减震器座等相关信息。

发动机/变速箱

依据车辆历史信息判别此车是否涉及发动机、变速箱大修、漏油、漏水、渗油、渗水、异响、抖动等异常情况。

重要部件

依据车辆历史信息判别此车是否涉及发动机、变速箱、气囊安全带等重要组成部件的相关信息。

车身外观

依据车辆历史信息判别此车是否涉及车门、翼子板、机盖、保险杠、车顶、底大边等部件的相关信息。

里程记录

车辆历史信息中的行驶里程信息，如果出现随着时间的推移行驶里程减少的情况，则定义为异常数据，提醒您此车存在调表的可能，请结合实际里程仔细分析。



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

- 1、查博士为用户提供的车辆历史记录查询服务，有助于改善长期以来二手车交易中买卖双方信息不对称的状况，有助于防范交易欺诈、规避交易风险，有助于消费者对二手车的实际价值进行更为准确的分析、判断，有利于构建公平、公正、有序、健康的市场环境。
- 2、查博士车辆历史报告说明，此报告所包含内容及判断，仅基于截止到报告生产日期（以报告内容为准）查博士所收集的相关数据信息。关于此车辆其他信息（包括但不限于在非4S店或非制造商授权店的历史车况信息）有可能未被采集和收录，也不作为判断此报告真实性的法律依据。本报告是购买时的重要参考工具之一，同时请配合实车勘验结果和试乘试驾体验，以帮助您做出更准确的购买决定。由于查博士出具的历史车况报告是基于多元化的第三方数据作出的，相关数据的稳定性、准确性、时效性在小概率情况下可能存在问题。查博士特别提示用户应当审慎作出相应决策，并将查博士提供的报告置于参考性地位。用户同意查博士对历史车况报告与实际情况不符事宜免责。
- 3、查博士为您查询的车辆仅限于中国大陆地区合法注册登记的车辆。您同意并承诺您所购买的查博士报告仅供消费者进行车辆评估使用。在未经北京查博士科技股份有限公司允许的前提下所进行的任何商业用途，以及转售，分销查博士报告都是被严格禁止的。
- 4、无论直接或间接地对查博士车辆历史报告内容进行全部或部分的创建，编辑，收集，汇总，以用来制作数据库或目录的行为，在未经我司书面许可的情况下，都是被严格禁止的。查博士报告仅呈现我们所能得到的数据信息，在任何情况下，查博士或参与制作，生产，或发布查博士报告的个人或实体，都没有责任和义务承担用户购买报告后签订的销售合同所造成的各类损失，以及利用报告所造成的任何侵权（包括自身疏忽）伤害。这些损失及伤害，包括但不限于直接的，间接的，附带的，特殊的，惩罚性的，或类似的损害赔偿。
- 5、您同意不会因为在使用报告以外的行为中造成损失后，追究查博士及其附属公司及其董事、管理人员、员工、和代理商的责任。也不会提出任何索赔、诉讼、损害赔偿或其他各类费用等要求。

