



查博士 二手车交易服务平台
www.chaboshi.cn

查博士历史车况 数据报告

CHABOSHI historical evaluation report



NO: SY3X8WTH2V

01

车况综合评估

Comprehensive evaluation

01 / 09

订单号: SY3X8WTH2V

报告日期: 2025-11-20

车辆品牌

一汽大众奥迪

VIN码

LFV4*****1038



事故排查 5.0

火烧排查 5.0

泡水排查 5.0

4.6分

整车车况评分



C级

重要部件评级



无异常

里程记录是否异常



差

发动机/变速箱(较差)

分解:变速箱;更换:大电池;

优

里程表(正常)

19.65万公里(截止2025-07)

优

其他重要部件(优秀)

更换:羊角;更换:空调泵;

优

保养习惯(优秀)

定期保养(截止2025-07)

>> 免责声明

本报告包含该车(一汽大众奥迪-LFV4*****1038)历史维修保养记录、历史理赔记录、历史电池报告、历史诊断里程记录,通过以上车辆过往经历模型分析得出车况综合评估。历史车况报告仅代表过去发生不代表当前实车车况,故不能作为交易唯一参考,实际车况请以实车检测报告为准。



02

事故排查

Accident investigation

02 / 09

- | | | | | |
|---------|-------|-------|--------|---------|
| ✓ A柱 | ✗ 左侧围 | ✓ 前纵梁 | ✓ 车身底板 | ✓ B柱 |
| ✓ 前减震器座 | ✓ 防火墙 | ✓ 后纵梁 | ✓ C柱 | ✓ 后减震器座 |
| ✓ 后围板 | ✓ 右侧围 | | | |

7月

2010

项目描述

来自-维保

左后翼子板整形; 维修; 左后翼子板油漆; 后盖整形; 后盖油漆; 后保补漆;

更换材料 标志"A6L"-行李箱盖 C6; 奥迪四环标志-行李箱盖 C6; 标记字样-'一汽-奥迪'; "2.4" 标牌 (C6) ;

6月

2017

项目描述

来自-维保

左后翼子板钣金; 保养; 换油保养.; 蓄电池 更新; 后制动器支架 拆卸和安装; 车门主体 喷漆时拆装零件; 后保险杠 拆卸和安装; 后保险杠盖板 喷漆新件; 03-油箱除水剂1支YH; 12-门铰链车窗润滑 YH; 更换大小电子风扇; 左后翼子板油漆;

更换材料 黑胶带; B电动风扇(C6小); B电子风扇-C6 (大; A汽油添加剂(90ml)通G00***003; AJC 机滤C6/2.4/2.8/3.2A83.2新A82.8; B带导向销的制动器托架C6-1KD 通A; 带导向销的制动器托架C6-1KD-通A; 蓄电池-B8/C6-80AH/380A-通L4F***5105; A玻璃清洗液(1.5L); 机油5W/40(4L); A线束扎带-通N10***801; A钥匙电池(03款) 大电池; B白炽灯用于倒车灯-B8/C6;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

02/15

03

发动机/变速箱

Engine/Gearbox

03 / 09

✕ 发动机

✕ 变速箱

11月

2011

项目描述

来自-维保

检查150ML以上**发动机**有点抖; 24U7发动机控制单元软件升级; 保养; 换油服务; 更换后刹车蹄片; 检查偶尔转速不稳/倒车耸车; 燃油系统清洗套餐;

更换材料 机油滤芯 2.8/3.2/A5/Q73.0/C72.5; 后刹车片 C6; 玻璃清洗液(1.5L); 机油SM级5W/40 (1L); 机油SM级5W/40 (4L); 油底壳螺丝垫片;

11月

2012

项目描述

来自-维保

分解维修**变速箱**; 拆装**变速箱**; 维修; 检查行驶中底盘异响; 不更换牌照框;

更换材料 电磁阀; 长命'火花塞Q73.6; 清洗剂; 继电器 645/373; 饮料架 B82.0/Q5; 盖板-工具箱;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

04

重要组成部件

Important components

04 / 09

- ✕ 气囊 ✕ 前/后桥 ✔ 转向系统 ✕ 空调系统 ✔ 安全带
✕ 悬架系统 ✔ 制动系统

2月

2010

项目描述

来自-维保

检查倒档耸车; 维修;

5月

2018

项目描述

来自-维保

维修; 技术检查.; 发动机支架 拆卸和安装; 上摆臂 拆卸和安装; 真空泵 拆卸和安装;

更换材料 B控制臂总成C6; B控制臂总成-C6; B真空泵密封件C62.4/3.2/A8-3.2; B真空泵-C6-2.4/3.2/A8-3.2通E; B真空泵密封件红色C62.4/3.2/A8-3.2; B左发动机液压轴承C6(3.0/2.4; B液压轴承右C6-2.4-3.2-3.0通AQ;

9月

2019

项目描述

来自-维保

召回; 手套箱拆卸和安装; 拆卸和安装副驾驶安全气囊单元;

更换材料 安全气囊-C6-行动;

8月

2020

项目描述

来自-维保

维修; 2 减震器拆卸和安装;

更换材料 螺栓-羊角上用; 前减震器-C6-通L4F***3031A;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

04

重要组成部件

Important components

04 / 09

1月

2021

项目描述

来自-维保

2摆动半轴拆卸和安装; 保养; 技术检查.; 机油分离器拆卸和安装; 链条壳盖拆卸和安装; 机油滤清器法兰拆卸和安装; 机油冷却器拆卸和安装; 电磁阀拆卸和安装; 2 稳定器连接杆拆卸和安装; A6 2.4 4F806H机油机滤更换与全面检查; 01-空调风道系统养护消毒YH; 03-油箱除水剂1支YH; 21-引擎室保养; 常规换油保养; 12-门铰链车窗润滑YH; 蒸发箱可视化清洗;

更换材料 B右半轴(C6-2.0-2.4-3.0/2.8无级通H; 摆动半轴; B机油压力开关C6 (2.0-2.4) 05.8之后; B油分离器C62.4/2.83.206.5之后通547; 凸轮轴电磁阀-A8L-3.2/C6/2.4通J; 机油冷却器密封件-C62.4/2.8/3.0/3.2-通D; A连接杆 左与右C6/A8通E; A汽油添加剂(90ml)通G00***003; SG-B****硅橡胶78472(黑胶; AJC机滤C6/2.4/2.8/3.2A83.2新A82.8; A防冻液1.5L配比液; A玻璃清洗液(1.5L); 机油5W/40(1L); 机油5W/40(4L); 电缆扎带; 半轴螺栓-C6; 铁水管O型密封圈-通N90***302;

7月

2025

项目描述

来自-维保

维修; 压缩机拆卸和安装; QJ空调压缩机保养;

更换材料 空调泵C62.4/2.8/3.0T/3.2通AB;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

05/15

05

车身外观

Body appearance

05 / 09

- ✔ 左前门

✘ 左前翼子板

✘ 前机盖

✔ 车顶

✔ 左后门
- ✘ 左后翼子板

✘ 后尾门

✘ 底大边

✔ 右后门

✔ 右后翼子板
- ✘ 前保险杠

✘ 挡风玻璃

✘ 右前门

✘ 右前翼子板

✘ 后保险杠

温馨提示：左前翼子板请仔细对照[理赔记录]中的维修内容

7月

2010

项目描述

来自-维保

后保补漆; 后盖油漆; 后盖整形; 左后翼子板油漆; 左后翼子板整形; 维修;

更换材料 标志"A6L"-行李箱盖 C6; 奥迪四环标志-行李箱盖 C6; 标记字样-'一汽-奥迪'; "2.4" 标牌 (C6) ;

11月

2012

项目描述

来自-维保

前保油漆; 前保加工; 自费钣喷; 前保拆装附件拆装;

12月

2012

项目描述

来自-维保

右前翼修复; 右前翼油漆; 客户要求前保右侧油漆处理; 自费钣喷; 拆装前保险杠;

5月

2014

项目描述

来自-维保

客户同意对此车事故部位拆解报料; 右前门右前叶右前门饰条喷漆; 更换右前门饰条校正右前门右前叶; 保险; 客户同意为此车事故订备件维修; 此次事故维修具体交车时间待定;

更换材料 车门下防护条;



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

05

车身外观

Body appearance

05 / 09

6月

2017

项目描述

来自-维保

左后翼子板钣金; **左后翼子板**油漆; **后保险杠盖板**喷漆新件; **后保险杠**拆卸和安装; **车门主体**喷漆时拆装零件; 保养; 换油保养.; 蓄电池 更新; 后制动器支架 拆卸和安装; 03-油箱除水剂1支YH; 12-门铰链车窗润滑YH; 更换大小电子风扇;

更换材料

黑胶带; B电动风扇(C6小); B电子风扇-C6 (大; A汽油添加剂(90ml)通G00***003; AJC机滤C6/2.4/2.8/3.2A83.2新A82.8; B带导向销的制动器托架C6-1KD 通A; 带导向销的制动器托架C6-1KD-通A; 蓄电池-B8/C6-80AH/380A-通L4F***5105; A玻璃清洗液(1.5L); 机油5W/40(4L); A线束扎带-通N10***801; A钥匙电池(03款) 大电池; B白炽灯用于倒车灯-B8/C6;

2月

2018

项目描述

来自-维保

风挡玻璃更新; 保险;

更换材料

ZX2SG-C**前挡风玻璃**-C6--4GP; SG-B雨水传感器用凝胶薄膜; SG A玻璃胶套装85900 (玻璃胶);

11月

2018

项目描述

来自-维保

前保外加工; **车门主体**喷漆; **发动机罩**喷漆; **发动机罩**拆卸和安装; **外侧下边梁**上漆; **前翼子板**喷漆; 自费钣喷; 前保险杠盖板 拆卸和安装; 前保险杠盖板 喷漆; 大灯 拆卸和安装; 保养; 空气滤清器 拆卸和安装; 火花塞 拆卸和安装; 减震器 拆卸和安装; A6 2.4 4F806H机油机滤更换与全面检查; 灰尘和花粉滤清器 拆卸和安装; 刮水片 拆卸和安装; 03-油箱除水剂1支YH; 动力转向系统清洗护理; 07-油路、气路免拆清洗6缸YH; 12-门铰链车窗润滑YH;

更换材料

长命火花塞-C7-2.5/C62.4/3.0-NGK; A汽油添加剂(90ml)通G00***003; A零件清洗剂 (70610; AJC机滤C6/2.4/2.8/3.2A83.2新A82.8; AJC空气滤芯(C6)2.4-2.8-3.0-3.2; A空调滤芯-C6/R8(通4F0***438A; A雨刮片C6通E/D/C通进口; B减振器-C6(通L4FD/K/AKL***513; AJC小粉滤-C6; A玻璃清洗液(1.5L); 机油5W/40(4L);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07/15

05

车身外观

Body appearance

05 / 09

6月

2019

项目描述

来自-维保

后部保险杠拆卸和安装; **车门**基体新件上漆; **后部侧围**校平; 保养; 常规保养和更换机油; 技术检查; A6 2.4 4F806H机油机滤更换与全面检查; 后部车身上漆; 空调器清洁; 尾灯拆卸和安装; 03-油箱除水剂1支YH; 05-发动机润滑、维护YH; 保养里程设置: KM 月; 12-门铰链车窗润滑YH; 养01-进气室/燃烧室免拆积碳清洗YH; 多余机油带走: 是 否;

更换材料 A汽油添加剂(90ml)通G00***003; AJC机滤C6/2.4/2.8/3.2A83.2新A82.8; ZX3 B空调消毒清洁剂; A玻璃清洗液(1.5L); 机油5W/40(4L);

8月

2020

项目描述

来自-维保

后部保险杠盖板安装喷漆零件; **后部保险杠盖板**拆卸和安装喷漆零件; **后部保险杠**拆卸和安装; **后部侧围**喷漆; **后部侧围**拆卸和安装喷漆零件; 保险; 尾灯灯座拆卸和安装;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

08/15

06

里程记录

Mileage Record

06 / 09

到店时间	行驶里程数	数据记录
2009-05-28	1km	首次进店
2009-10-15	4312km	正常数据
2010-01-20	9762km	正常数据
2010-02-04	11400km	正常数据
2010-05-04	16403km	正常数据
2010-07-20	20558km	正常数据
2010-08-04	21558km	正常数据
2010-08-20	22598km	正常数据
2010-11-10	24702km	正常数据
2011-01-05	26073km	正常数据
2011-04-14	31793km	正常数据
2011-07-08	31801km	正常数据
2011-07-20	37776km	正常数据
2011-11-22	43034km	正常数据
2012-03-21	49030km	正常数据
2012-09-20	53477km	正常数据
2012-11-06	55681km	正常数据
2012-11-19	57084km	正常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

09/15

06

里程记录

Mileage Record

06 / 09

到店时间	行驶里程数	数据记录
2012-12-05	57137km	正常数据
2013-01-25	58336km	正常数据
2013-07-12	64765km	正常数据
2013-07-27	65241km	正常数据
2014-01-17	67566km	正常数据
2014-05-21	74670km	正常数据
2014-05-28	75251km	正常数据
2014-07-07	76348km	正常数据
2014-09-23	80926km	正常数据
2014-12-17	87062km	正常数据
2015-02-15	90021km	正常数据
2015-06-24	93579km	正常数据
2015-09-23	100092km	正常数据
2015-11-05	103019km	正常数据
2016-03-21	106725km	正常数据
2016-06-27	114125km	正常数据
2016-09-13	110452km	正常数据
2016-09-22	112831km	正常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

06

里程记录

Mileage Record

06 / 09

到店时间	行驶里程数	数据记录
2016-10-11	114307km	正常数据
2016-10-30	115216km	正常数据
2016-12-05	118282km	正常数据
2017-02-17	122702km	正常数据
2017-06-19	128602km	正常数据
2018-02-24	137992km	正常数据
2018-02-26	137993km	正常数据
2018-05-14	140054km	正常数据
2018-07-17	142101km	正常数据
2018-11-13	144710km	正常数据
2019-06-03	149904km	正常数据
2019-09-04	150751km	正常数据
2020-06-02	152829km	正常数据
2020-08-13	153820km	正常数据
2020-08-17	153820km	正常数据
2021-01-08	157445km	正常数据
2021-06-08	160316km	正常数据
2021-07-12	161395km	正常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

06

里程记录

Mileage Record

06 / 09

到店时间	行驶里程数	数据记录
2021-08-17	162242km	正常数据
2022-07-18	167400km	正常数据
2025-06-12	196164km	正常数据
2025-07-02	196470km	正常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

07

保养习惯

Maintenance habits

07 / 09

平均里程

12197km/年

代步每年行驶2万~3万公里为日常代步

保养频次

1.9次/年

保养频次在2~3次属于正常保养

保养时间

2025-07-02止

该车已经0.4年没有在4s店保养了

进店时间

2025-07-02止



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

历史车况报告

查博士历史车况报告是基于截止报告生成日期之前的车辆相关信息,并对相关信息做出的对碰撞、重要部件、保养、里程等方面的分析展示,可帮助您更快捷、更准确地了解车辆历史状况,本报告仅供参考,请结合实车检测和试乘试驾体验做出更精准的交易决策

年均行驶里程

依据车辆历史中的日期和里程信息,计算出的车辆每年的行驶里程。

年均保养次数

依据车辆历史中的日期和保养信息,计算出的车辆每年的保养次数。

最后保养时间

车辆历史信息中对车辆进行最后一次保养的时间。

最后记录时间

车辆历史信息中记录的最后一次时间。

泡水排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及泡水、涉水、水淹、进水、过水等相关信息。

火烧排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及火烧、起火、自燃等相关信息。

事故排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及纵梁、A/B/C/D柱、侧围、减震器座等相关信息。

发动机/变速箱

依据车辆历史信息判别此车是否涉及发动机、变速箱大修、漏油、漏水、渗油、渗水、异响、抖动等异常情况。

重要部件

依据车辆历史信息判别此车是否涉及发动机、变速箱、气囊安全带等重要组成部件的相关信息。

车身外观

依据车辆历史信息判别此车是否涉及车门、翼子板、机盖、保险杠、车顶、底大边等部件的相关信息。

里程记录

车辆历史信息中的行驶里程信息,如果出现随着时间的推移行驶里程减少的情况,则定义为异常数据,提醒您此车存在调表的可能,请结合实际里程仔细分析。



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考,实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考,实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考,实际车况以实车检测报告为准。

- 1、查博士为用户提供的车辆历史记录查询服务，有助于改善长期以来二手车交易中买卖双方信息不对称的状况，有助于防范交易欺诈、规避交易风险，有助于消费者对二手车的实际价值进行更为准确的分析、判断，有利于构建公平、公正、有序、健康的市场环境。
- 2、查博士车辆历史报告说明，此报告所包含内容及判断，仅基于截止到报告生产日期（以报告内容为准）查博士所收集的相关数据信息。关于此车辆其他信息（包括但不限于在非4S店或非制造商授权店的历史车况信息）有可能未被采集和收录，也不作为判断此报告真实性的法律依据。本报告是购买时的重要参考工具之一，同时请配合实车勘验结果和试乘试驾体验，以帮助您做出更准确的购买决定。由于查博士出具的历史车况报告是基于多元化的第三方数据作出的，相关数据的稳定性、准确性、时效性在小概率情况下可能存在问题。酷车易美特别提示用户应当审慎作出相应决策，并将查博士提供的报告置于参考性地位。用户同意酷车易美对历史车况报告与实际情况不符事宜免责。
- 3、查博士为您查询的车辆仅限于中国大陆地区合法注册登记的车辆。您同意并承诺您所购买的查博士报告仅供消费者进行车辆评估使用。在未经北京酷车易美网络科技有限公司允许的前提下所进行的任何商业用途，以及转售，分销查博士报告都是被严格禁止的。
- 4、无论直接或间接地对查博士车辆历史报告内容进行全部或部分的创建，编辑，收集，汇总，以用来制作数据库或目录的行为，在未经我司书面许可的情况下，都是被严格禁止的。查博士报告仅呈现我们所能得到的数据信息，在任何情况下，查博士或参与制作，生产，或发布查博士报告的个人或实体，都没有责任和义务承担用户购买报告后签订的销售合同所造成的各类损失，以及利用报告所造成的任何侵权（包括自身疏忽）伤害。这些损失及伤害，包括但不限于直接的，间接的，附带的，特殊的，惩罚性的，或类似的损害赔偿。
- 5、您同意不会因为在使用报告以外的行为中造成损失后，追究查博士及其附属公司及其董事、管理人员、员工、和代理商的责任。也不会提出任何索赔、诉讼、损害赔偿或其他各类费用等要求。

