



查博士 二手车交易服务平台
www.chaboshi.cn

查博士历史车况 数据报告

CHABOSHI historical evaluation report



NO: RH4FFV6X2V

01

车况综合评估

Comprehensive evaluation

01 / 06

订单号：RH4FFV6X2V

报告日期：2026-09-09

车辆品牌

一汽丰田

VIN码

LFMB*****1062



S

事故排查 5.0

火烧排查 5.0

泡水排查 5.0

4.6分

整车车况评分



A级

重要部件评级



异常

里程记录是否异常



优

发动机/变速箱(优秀)

无异常描述

差

里程表(异常)

5次里程异常

优

其他重要部件(优秀)

无异常描述

--

保养习惯(1.7次/年)

定期保养(截止2023-08)

>> 免责声明

本报告包含该车（一汽丰田-LFMB*****1062）历史维修保养记录、历史理赔记录、历史电池报告、历史诊断里程记录，通过以上车辆过往经历模型分析得出车况综合评估。历史车况报告仅代表过去发生不代表当前实车车况，故不能作为交易唯一参考，实际车况请以实车检测报告为准。



02

车身外观

Body appearance

02 / 06

- | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|---------|
| ⊗ 左前门 | ✓ 左前翼子板 | ✓ 前机盖 | ✓ 车顶 | ⊗ 左后门 |
| ✓ 左后翼子板 | ✓ 后尾门 | ⊗ 底大边 | ✓ 右后门 | ✓ 右后翼子板 |
| ⊗ 前保险杠 | ⊗ 挡风玻璃 | ✓ 右前门 | ✓ 右前翼子板 | ⊗ 后保险杠 |

7月

2012

项目描述

来自-维保

P5210*前保险杠(喷漆);P5210*前保险杠(喷漆); 定期保养; 53399*通风装置:其他; 82099*线束:其他; 53399*通风装置:其他; 82099*线束:其他; 钣金:客户付款; 52099*保险杠:其他; 52099*保险杠:其他;;

4月

2013

项目描述

来自-维保

120011*更换后门支杆; 一般:客户付款;

3月

2019

项目描述

来自-理赔

喷漆:左底大边; 拆装:前挡风玻璃; 喷漆:左前侧门壳; 喷漆:左后侧门壳; 钣金:左后侧门壳; 辅料:其他辅料;

更换材料 前挡风玻璃;

5月

2019

项目描述

来自-理赔

喷漆:左底大边; 拆装:前挡风玻璃; 喷漆:左前侧门壳; 喷漆:左后侧门壳; 钣金:左后侧门壳; 辅料:其他辅料;

更换材料 前挡风玻璃;

5月

2019

项目描述

来自-维保

P6720*左前门板(喷漆);P6720*左前门板(喷漆); 喷漆:客户付款; 801013*检测仪连接用附加时间:TOYOTA手持式测试仪 II 检查;;801013*检测仪连接用附加时间:TOYOTA手持式测试仪 II 检查;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

02/09

02

车身外观

Body appearance

02 / 06

9月

2021

项目描述

来自-维保

P6990*喷后杠;P6990*喷后杠;钣金:客户付款; 52099*拆装后杠; 123456*全方位健康检查;
M0105*精细洗车; 52099*拆装后杠;123456*全方位健康检查;M0105*精细洗车;;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

03/09

03

里程记录

Mileage Record

03 / 06

到店时间	行驶里程数	数据记录
2006-06-09	5km	首次进店
2006-06-28	5km	正常数据
2006-11-09	5000km	正常数据
2006-12-28	8910km	正常数据
2007-02-08	10325km	正常数据
2007-10-24	20938km	正常数据
2007-11-22	20937km	异常数据
2008-04-22	28605km	正常数据
2008-06-27	30309km	正常数据
2009-08-27	45098km	正常数据
2010-03-20	51210km	正常数据
2010-11-17	56902km	正常数据
2010-11-18	56902km	正常数据
2011-05-04	63194km	正常数据
2011-06-17	63194km	正常数据
2011-08-05	68926km	正常数据
2011-08-10	98926km	正常数据
2012-04-11	81399km	异常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

04/09

03

里程记录

Mileage Record

03 / 06

到店时间	行驶里程数	数据记录
2012-04-12	81399km	正常数据
2012-04-27	81399km	正常数据
2012-05-17	76201km	异常数据
2012-05-17	76201km	正常数据
2012-07-12	55929km	异常数据
2012-07-19	55929km	正常数据
2012-08-15	86395km	正常数据
2013-02-04	92896km	正常数据
2013-04-13	95082km	正常数据
2013-07-16	99863km	正常数据
2014-02-23	105600km	正常数据
2014-03-24	105600km	正常数据
2014-09-18	112025km	正常数据
2014-09-26	112025km	正常数据
2015-01-26	115846km	正常数据
2015-03-01	115846km	正常数据
2016-03-04	126980km	正常数据
2016-03-23	126980km	正常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

05/09

03

里程记录

Mileage Record

03 / 06

到店时间	行驶里程数	数据记录
2017-05-15	133912km	正常数据
2018-01-04	144654km	正常数据
2018-01-07	144690km	正常数据
2018-03-04	145316km	正常数据
2018-09-06	144690km	异常数据
2018-10-29	149950km	正常数据
2019-05-17	151933km	正常数据
2020-01-14	157131km	正常数据
2020-12-07	168248km	正常数据
2021-02-04	168248km	正常数据
2021-08-05	175963km	正常数据
2021-08-09	175963km	正常数据
2021-09-22	176428km	正常数据
2022-01-25	176428km	正常数据
2022-06-16	176843km	正常数据
2022-09-26	176843km	正常数据
2023-08-06	189810km	正常数据
2024-09-25	195000km	正常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

06/09

04

保养习惯

Maintenance habits

04 / 06

平均里程

--km/年

代步每年行驶2万~3万公里为日常代步

保养频次

1.8次/年

保养频次在2~3次属于正常保养

保养时间

2023-08-06止

该车已经3.1年没有在4s店保养了

进店时间

2024-09-25止



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

历史车况报告

查博士历史车况报告是基于截止报告生成日期之前的车辆相关信息，并对相关信息做出的对碰撞、重要部件、保养、里程等方面的分析展示，可帮助您更快捷、更准确地了解车辆历史状况，本报告仅供参考，请结合实车检测和试乘试驾体验做出更精准的交易决策

年均行驶里程

依据车辆历史中的日期和里程信息，计算出的车辆每年的行驶里程。

年均保养次数

依据车辆历史中的日期和保养信息，计算出的车辆每年的保养次数。

最后保养时间

车辆历史信息中对车辆进行最后一次保养的时间。

最后记录时间

车辆历史信息中记录的最后一次时间。

泡水排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及泡水、涉水、水淹、进水、过水等相关信息。

火烧排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及火烧、起火、自燃等相关信息。

事故排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及纵梁、A/B/C/D柱、侧围、减震器座等相关信息。

发动机/变速箱

依据车辆历史信息判别此车是否涉及发动机、变速箱大修、漏油、漏水、渗油、渗水、异响、抖动等异常情况。

重要部件

依据车辆历史信息判别此车是否涉及发动机、变速箱、气囊安全带等重要组成部件的相关信息。

车身外观

依据车辆历史信息判别此车是否涉及车门、翼子板、机盖、保险杠、车顶、底大边等部件的相关信息。

里程记录

车辆历史信息中的行驶里程信息，如果出现随着时间的推移行驶里程减少的情况，则定义为异常数据，提醒您此车存在调表的可能，请结合实际里程仔细分析。



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

- 1、查博士为用户提供的车辆历史记录查询服务，有助于改善长期以来二手车交易中买卖双方信息不对称的状况，有助于防范交易欺诈、规避交易风险，有助于消费者对二手车的实际价值进行更为准确的分析、判断，有利于构建公平、公正、有序、健康的市场环境。
- 2、查博士车辆历史报告说明，此报告所包含内容及判断，仅基于截止到报告生产日期（以报告内容为准）查博士所收集的相关数据信息。关于此车辆其他信息（包括但不限于在非4S店或非制造商授权店的历史车况信息）有可能未被采集和收录，也不作为判断此报告真实性的法律依据。本报告是购买时的重要参考工具之一，同时请配合实车勘验结果和试乘试驾体验，以帮助您做出更准确的购买决定。由于查博士出具的历史车况报告是基于多元化的第三方数据作出的，相关数据的稳定性、准确性、时效性在小概率情况下可能存在问题。查博士特别提示用户应当审慎作出相应决策，并将查博士提供的报告置于参考性地位。用户同意查博士对历史车况报告与实际情况不符事宜免责。
- 3、查博士为您查询的车辆仅限于中国大陆地区合法注册登记的车辆。您同意并承诺您所购买的查博士报告仅供消费者进行车辆评估使用。在未经北京查博士科技股份有限公司允许的前提下所进行的任何商业用途，以及转售，分销查博士报告都是被严格禁止的。
- 4、无论直接或间接地对查博士车辆历史报告内容进行全部或部分的创建，编辑，收集，汇总，以用来制作数据库或目录的行为，在未经我司书面许可的情况下，都是被严格禁止的。查博士报告仅呈现我们所能得到的数据信息，在任何情况下，查博士或参与制作，生产，或发布查博士报告的个人或实体，都没有责任和义务承担用户购买报告后签订的销售合同所造成的各类损失，以及利用报告所造成的任何侵权（包括自身疏忽）伤害。这些损失及伤害，包括但不限于直接的，间接的，附带的，特殊的，惩罚性的，或类似的损害赔偿。
- 5、您同意不会因为在使用报告以外的行为中造成损失后，追究查博士及其附属公司及其董事、管理人员、员工、和代理商的责任。也不会提出任何索赔、诉讼、损害赔偿或其他各类费用等要求。

