建设工程评标报告

标段名称： 全球智能硬件谷一期（勘察）

工程类别： 勘察

评标日期： 2026年11月25日

评标地点： 龙岗分公司场地建设工程评标室5（211）



一、评标基本信息

标段名称：全球智能硬件谷一期（勘察）
标段编号：2605-440307-04-01-555702001001
建设单位：深圳市龙岗区城投新基础设施建设管理有限公司
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
最高投标限价：详见招标文件
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:葛华康

成员：林小岸，罗洪斌，佟国锋，刘洪林

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，18家投标人的投标文件均合格。

2、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

葛华康
林小岸 罗洪斌 佟国锋 刘洪林

经详细评审，18家投标人的投标文件均合格，详见商务标定性评审汇总表和技术标定性评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司

北京市勘察设计研究院有限公司

建设综合勘察研究设计院有限公司

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市勘察研究院有限公司

深圳市大升勘测技术有限公司

深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市爱华勘测工程有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

组长签名：

评委签名：

葛华康

林小岸 [illegible] 佟国锋 刘洪林

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司（推荐理由：推荐原则：专家根据技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐。可以重点考虑项目重点及难点分析、勘察方案及技术措施、安全保障措施、勘察质量及工期保障措施等因素。）

北京市勘察设计研究院有限公司（推荐理由：推荐原则：专家根据技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐。可以重点考虑项目重点及难点分析、勘察方案及技术措施、安全保障措施、勘察质量及工期保障措施等因素。）

建设综合勘察研究设计院有限公司（推荐理由：推荐原则：专家根据技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐。可以重点考虑项目重点及难点分析、勘察方案及技术措施、安全保障措施、勘察质量及工期保障措施等因素。）

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推荐理由：推荐原则：专家根据技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐。可以重点考虑项目重点及难点分析、勘察方案及技术措施、安全保障措施、勘察质量及工期保障措施等因素。）

深圳市勘察研究院有限公司（推荐理由：推荐原则：专家根据技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐。可以重点考虑项目重点及难点分析、勘察方案及技术措施、安全保障措施、勘察质量及工期保障措施等因素。）

组长签名：

评委签名：

葛华康

林小岸 罗浩文武 佟国锋 刘洪林

深圳市工勘岩土集团有限公司（推荐理由：推荐原则：专家根据技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐。可以重点考虑项目重点及难点分析、勘察方案及技术措施、安全保障措施、勘察质量及工期保障措施等因素。）

深圳市大升勘测技术有限公司（推荐理由：推荐原则：专家根据技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐。可以重点考虑项目重点及难点分析、勘察方案及技术措施、安全保障措施、勘察质量及工期保障措施等因素。）

深圳市爱华勘测工程有限公司（推荐理由：推荐原则：专家根据技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐。可以重点考虑项目重点及难点分析、勘察方案及技术措施、安全保障措施、勘察质量及工期保障措施等因素。）

上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司（推荐理由：推荐原则：专家根据技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐。可以重点考虑项目重点及难点分析、勘察方案及技术措施、安全保障措施、勘察质量及工期保障措施等因素。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

林小岸 刘洪林

商务标定性评审汇总表

项目名称：全球智能硬件谷一期（勘察）　　项目编码：2605-440307-04-01-555702001
标段(包)名称：全球智能硬件谷一期（勘察）　　标段(包)编码：2605-440307-04-01-555702001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求进行报价	无
2	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求进行报价	无
3	北京市勘察设计研究院有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求进行报价	无
4	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求进行报价	无
5	广东有色工程勘察设计院	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求进行报价	无
6	建设综合勘察研究设计院有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求进行报价	无
7	江苏省地质工程勘察院有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求进行报价	无
8	深圳地质建设工程公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求进行报价	无
9	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求进行报价	无
10	深圳市勘察研究院有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求进行报价	无
11	深圳市大升勘测技术有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求进行报价	无
12	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求进行报价	无
13	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求进行报价	无
14	深圳市市政设计研究院有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求进行报价	无
15	深圳市水务规划设计院股份有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求进行报价	无
16	深圳市爱华勘测工程有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求进行报价	无
17	深圳市长勘勘察设计有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求进行报价	无

冯华康
林小岸　罗浩文武　佟国锋　刘洪林

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
18	陕西工程勘察研究院有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求进行报价	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
林小岸	无	
罗洪斌	无	
葛华康	无	
佟国锋	无	
刘洪林	无	

葛华康 林小岸 罗洪斌 佟国锋 刘洪林

技术标定性评审汇总表

项目名称：全球智能硬件谷一期（勘察）　　项目编码：2605-440307-04-01-555702001

标段(包)名称：全球智能硬件谷一期（勘察）　　标段(包)编码：2605-440307-04-01-555702001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	合格	1.【对场地地质情况的了解】：对场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面、准确 2.【项目重点及难点分析】：结合项目情况，对项目重点、难点的理解准确，应对措施透彻、有效，针对性强 3.【勘察方案及技术措施】：专业能力强，实操经验丰富；勘察方案具备针对性与可行性、可行性强，勘察方法满足工程要求；勘探点布设密度、深度与工程场地匹配；技术措施全面、具体、科学 4.【仪器设备配置情况】：投入仪器设备满足本项目配置要求，仪器设备先进，经过定期检定，满足工程需求 5.【勘察质量及工期保障措施】：质量及工期保障措施科学、合理、可行、全面合理，流程清晰，能满足各阶段设计要求；安全保障措施完善，能够保障勘察服务进度 6.【安全保障措施】：自身安全管理制度详尽，保证措施有效 7.【后续服务工作安排情况】：后续服务承诺全面、周到，保障措施具体、可行、到位	8.【合理化建议】：对突发地质问题的应急处理方案不完备
2	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	合格	1.【对场地地质情况的了解】：对场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面、准确 2.【项目重点及难点分析】：结合项目情况，对项目重点、难点的理解准确，应对措施透彻、全面有效，针对性强 3.【勘察方案及技术措施】：专业能力强，实操经验丰富；勘察方案具备针对性与可行性，勘察方法满足工程要求；勘探点布设密度、深度与工程场地匹配；技术措施全面、具体、科学 4.【仪器设备配置情况】：投入仪器设备满足本项目配置要求，仪器设备先进，经过定期检定 5.【勘察质量及工期保障措施】：质量及工期保障措施科学、合理、可行，流程清晰，能满足各阶段设计要求；安全保障措施完善，能够保障勘察服务进度 6.【安全保障措施】：自身安全管理制度详尽、体系完善，保证措施有效 7.【后续服务工作安排情况】：后续服务承诺全面、周到，保障措施具	无

[illegible]

林小岸　[illegible]　佟国锋　刘洪林

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			体、可行 8.【合理化建议】：合理化建议针对性强、切实可行、产生的效果明显；针对突发地质问题的应急处理方案完备	
3	北京市勘察设计研究院有限公司	合格	1.【对场地地质情况的了解】：对场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面、准确 2.【项目重点及难点分析】：结合项目情况，对项目重点、难点的理解准确、全面准确，应对措施透彻、有效，针对性强，措施可行 3.【勘察方案及技术措施】：专业能力强，实操经验丰富；勘察方案具备针对性与可行性、可行性强，勘察方法满足工程要求；勘探点布设密度、深度与工程场地匹配；技术措施全面、具体、科学 4.【仪器设备配置情况】：投入仪器设备满足本项目配置要求，仪器设备先进，经过定期检定，满足工程需求 5.【勘察质量及工期保障措施】：质量及工期保障措施科学、合理、可行，流程清晰，能满足各阶段设计要求；安全保障措施完善，能够保障勘察服务进度 6.【安全保障措施】：自身安全管理制度详尽、健全，保证措施有效 7.【后续服务工作安排情况】：后续服务承诺全面、周到，保障措施具体、可行、到位 8.【合理化建议】：合理化建议针对性强、切实可行、产生的效果明显；针对突发地质问题的应急处理方案完备	无
4	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	合格	1.【对场地地质情况的了解】：对场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面、准确 2.【项目重点及难点分析】：结合项目情况，对项目重点、难点的理解准确、较为准确，应对措施透彻、有效，针对性强 3.【勘察方案及技术措施】：专业能力强，实操经验丰富；勘察方案具备针对性与可行性、全面、可行性强，勘察方法满足工程要求；勘探点布设密度、深度与工程场地匹配；技术措施全面、具体、科学 5.【勘察质量及工期保障措施】：质量及工期保障措施科学、合理、可行，制度完备、流程清晰，能满足各阶段设计要求；安全保障措施完善，能够保障勘察服务进度 6.【安全保障措施】：自身安全管理制度详尽，保证措施有效、全面有效 7.【后续服务工作安排情况】：后续	4.【仪器设备配置情况】：仪器设备定期检定分析不充分；主要设备未检定；未见仪器设备定期检定 8.【合理化建议】：缺针对突发地质问题的应急处理方案或不完备、不足

葛华康

林小岸 罗浩文武 佟国锋 刘洪林

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			服务承诺全面、周到，保障措施具体、可行、到位	
5	广东有色工程勘察设计院	合格	2.【项目重点及难点分析】：结合项目情况，对项目重点、难点的理解准确、较为准确、合理，应对措施透彻、全面有效，针对性强，措施可行 4.【仪器设备配置情况】：投入仪器设备满足本项目配置要求，仪器设备先进，经过定期检定，满足工程需求 5.【勘察质量及工期保障措施】：质量及工期保障措施科学、合理、可行，流程清晰，能满足各阶段设计要求；安全保障措施完善，能够保障勘察服务进度 6.【安全保障措施】：自身安全管理制度详尽、体系完善，保证措施有效 7.【后续服务工作安排情况】：后续服务承诺全面、周到，保障措施具体、可行、到位 8.【合理化建议】：合理化建议针对性强、切实可行、产生的效果明显；针对突发地质问题的应急处理方案完备	1.【对场地地质情况的了解】：对场地地质情况的了解不充分 3.【勘察方案及技术措施】：技术措施不够全面具体；勘察方案不具备针对性
6	建设综合勘察研究设计院有限公司	合格	1.【对场地地质情况的了解】：对场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面、准确 2.【项目重点及难点分析】：结合项目情况，对项目重点、难点的理解准确、较为准确，应对措施透彻、全面有效，针对性强 3.【勘察方案及技术措施】：专业能力强，实操经验丰富；勘察方案具备针对性与可行性、可行性强，勘察方法满足工程要求；勘探点布设密度、深度与工程场地匹配；技术措施全面、具体、科学 4.【仪器设备配置情况】：投入仪器设备满足本项目配置要求，满足使用需求 5.【勘察质量及工期保障措施】：质量及工期保障措施科学、合理、可行，流程清晰、保障措施完善，能满足各阶段设计要求；安全保障措施完善，能够保障勘察服务进度 6.【安全保障措施】：自身安全管理制度详尽、健全，保证措施有效 7.【后续服务工作安排情况】：后续服务承诺全面、周到，保障措施具体、可行、到位 8.【合理化建议】：合理化建议针对性强、切实可行、产生的效果明显；针对突发地质问题的应急处理方案完备	无
7	江苏省地质工程勘察院有限公司	合格	1.【对场地地质情况的了解】：对场地地质情况的了解充分，现状及建设	5.【勘察质量及工期保障措施】：保障措施针对性不强；工期计划未分

葛华康

林小岸 罗浩文武 佟国锋 刘洪林

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			条件认识全面、准确 2.【项目重点及难点分析】：结合项目情况，对项目重点、难点的理解准确、全面准确，应对措施透彻、全面有效，针对性强，措施可行 3.【勘察方案及技术措施】：专业能力强，实操经验丰富；勘察方案具备针对性与可行性，勘察方法满足工程要求；勘探点布设密度、深度与工程场地匹配；技术措施全面、具体、科学 4.【仪器设备配置情况】：投入仪器设备满足本项目配置要求，仪器设备先进，经过定期检定，满足工程需求 6.【安全保障措施】：自身安全管理制度详尽、健全，保证措施有效 7.【后续服务工作安排情况】：后续服务承诺全面、周到，保障措施具体、可行、到位	解，工期保障措施不完善；缺少工期保证措施 8.【合理化建议】：对突发地质问题的应急处理方案不完备
8	深圳地质建设工程公司	合格	1.【对场地地质情况的了解】：对场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面、准确 2.【项目重点及难点分析】：结合项目情况，对项目重点、难点的理解准确，应对措施透彻、有效，针对性强 3.【勘察方案及技术措施】：专业能力强，实操经验丰富；勘察方案具备针对性与可行性，勘察方法满足工程要求；勘探点布设密度、深度与工程场地匹配；技术措施全面、具体、科学、可行 4.【仪器设备配置情况】：投入仪器设备满足本项目配置要求，仪器设备先进，经过定期检定，满足工程需求 5.【勘察质量及工期保障措施】：质量及工期保障措施科学、合理、可行，流程清晰，能满足各阶段设计要求；安全保障措施完善，能够保障勘察服务进度 6.【安全保障措施】：自身安全管理制度详尽、体系完善，保证措施有效 7.【后续服务工作安排情况】：后续服务承诺全面、周到，保障措施具体、可行	8.【合理化建议】：对突发地质问题的应急处理方案不完备
9	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	1.【对场地地质情况的了解】：对场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面、准确 2.【项目重点及难点分析】：结合项目情况，对项目重点、难点的理解准确、较为准确，应对措施透彻、全面有效，针对性强 3.【勘察方案及技术措施】：专业能力强，实操经验丰富；勘察方案具备针对性与可行性，勘察方法满足工程要求；勘探点布设密度、深度与工程场地匹配；技术措施全面、具体、科	无

葛华康

林小岸 [illegible] 佟国锋 刘洪林

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			学 4.【仪器设备配置情况】：投入仪器设备满足本项目配置要求，仪器设备先进，经过定期检定 5.【勘察质量及工期保障措施】：质量及工期保障措施科学、合理、可行，流程清晰、清晰完善，能满足各阶段设计要求；安全保障措施完善，能够保障勘察服务进度 6.【安全保障措施】：自身安全管理制度详尽、体系完善，保证措施有效 7.【后续服务工作安排情况】：后续服务承诺全面、周到，保障措施具体、可行、到位 8.【合理化建议】：合理化建议针对性强、切实可行、产生的效果明显；针对突发地质问题的应急处理方案完备	
10	深圳市勘察研究院有限公司	合格	1.【对场地地质情况的了解】：对场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面、准确 2.【项目重点及难点分析】：结合项目情况，对项目重点、难点的理解准确、较为准确，应对措施透彻、全面有效，针对性强 3.【勘察方案及技术措施】：专业能力强，实操经验丰富；勘察方案具备针对性与可行性，勘察方法满足工程要求；勘探点布设密度、深度与工程场地匹配；技术措施全面、具体、科学 4.【仪器设备配置情况】：投入仪器设备满足本项目配置要求 5.【勘察质量及工期保障措施】：质量及工期保障措施科学、合理、可行，流程清晰，能满足各阶段设计要求；安全保障措施完善，能够保障勘察服务进度 6.【安全保障措施】：自身安全管理制度详尽、体系完善，保证措施有效 7.【后续服务工作安排情况】：后续服务承诺全面、周到、基本可行，保障措施具体、可行 8.【合理化建议】：合理化建议针对性强、切实可行、产生的效果明显；针对突发地质问题的应急处理方案完备	无
11	深圳市大升勘测技术有限公司	合格	1.【对场地地质情况的了解】：对场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面、准确 2.【项目重点及难点分析】：结合项目情况，对项目重点、难点的理解准确、全面准确，应对措施透彻、全面有效，针对性强，措施可行 3.【勘察方案及技术措施】：专业能力强，实操经验丰富；勘察方案具备	8.【合理化建议】：对突发地质问题的应急处理方案不完备

葛华康

林小岸 罗浩文武 佟国锋 刘洪林

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			针对性与可行性，勘察方法满足工程要求；勘探点布设密度、深度与工程场地匹配；技术措施全面、具体、科学 4.【仪器设备配置情况】：投入仪器设备满足本项目配置要求，仪器设备先进，经过定期检定 5.【勘察质量及工期保障措施】：质量及工期保障措施科学、合理、可行、相对合理完善，流程清晰、清晰完善，能满足各阶段设计要求；安全保障措施完善，能够保障勘察服务进度 6.【安全保障措施】：自身安全管理制度详尽、健全，保证措施有效 7.【后续服务工作安排情况】：后续服务承诺全面、周到，保障措施具体、可行	
12	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	合格	1.【对场地地质情况的了解】：对场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面、准确 2.【项目重点及难点分析】：结合项目情况，对项目重点、难点的理解准确、全面准确，应对措施透彻、有效，针对性强 3.【勘察方案及技术措施】：专业能力强，实操经验丰富；勘察方案具备针对性与可行性，勘察方法满足工程要求；勘探点布设密度、深度与工程场地匹配；技术措施全面、具体、科学 5.【勘察质量及工期保障措施】：质量及工期保障措施科学、合理、可行、相对合理完善，流程清晰，能满足各阶段设计要求；安全保障措施完善，能够保障勘察服务进度 6.【安全保障措施】：自身安全管理制度详尽、健全，保证措施有效 7.【后续服务工作安排情况】：后续服务承诺全面、周到、较为全面，保障措施具体、可行	4.【仪器设备配置情况】：仪器设备定期检定内容不全 8.【合理化建议】：对突发地质问题的应急处理方案不完备
13	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	1.【对场地地质情况的了解】：对场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面、准确 2.【项目重点及难点分析】：结合项目情况，对项目重点、难点的理解准确、全面准确，应对措施透彻、全面有效，针对性强，措施可行 3.【勘察方案及技术措施】：专业能力强，实操经验丰富；勘察方案具备针对性与可行性、可行性强，勘察方法满足工程要求；勘探点布设密度、深度与工程场地匹配；技术措施全面、具体、科学 4.【仪器设备配置情况】：投入仪器设备满足本项目配置要求，仪器设备	无

葛华康

林小岸 罗浩文武 佟国锋 刘洪林

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			先进，经过定期检定，满足工程需求 5.【勘察质量及工期保障措施】：质量及工期保障措施科学、合理、可行，流程清晰，能满足各阶段设计要求；安全保障措施完善，能够保障勘察服务进度 6.【安全保障措施】：自身安全管理制度详尽、健全，保证措施有效 7.【后续服务工作安排情况】：后续服务承诺全面、周到，保障措施具体、可行、到位 8.【合理化建议】：合理化建议针对性强、切实可行、产生的效果明显；针对突发地质问题的应急处理方案完备	
14	深圳市市政设计研究院有限公司	合格	1.【对场地地质情况的了解】：对场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面、准确 2.【项目重点及难点分析】：结合项目情况，对项目重点、难点的理解准确，应对措施透彻、有效，针对性强 3.【勘察方案及技术措施】：专业能力强，实操经验丰富；勘察方案具备针对性与可行性，勘察方法满足工程要求；勘探点布设密度、深度与工程场地匹配；技术措施全面、具体、科学、合理可行 4.【仪器设备配置情况】：投入仪器设备满足本项目配置要求，仪器设备先进，经过定期检定，满足工程需求 5.【勘察质量及工期保障措施】：质量及工期保障措施科学、合理、可行，流程清晰，能满足各阶段设计要求；安全保障措施完善，能够保障勘察服务进度 6.【安全保障措施】：自身安全管理制度详尽、健全，保证措施有效 7.【后续服务工作安排情况】：后续服务承诺全面、周到，保障措施具体、可行、到位	8.【合理化建议】：对突发地质问题的应急处理方案不完备
15	深圳市水务规划设计院股份有限公司	合格	1.【对场地地质情况的了解】：对场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面、准确 2.【项目重点及难点分析】：结合项目情况，对项目重点、难点的理解准确，应对措施透彻、有效，针对性强，措施可行 3.【勘察方案及技术措施】：专业能力强，实操经验丰富；勘察方案具备针对性与可行性、可行性强，勘察方法满足工程要求；勘探点布设密度、深度与工程场地匹配；技术措施全面、具体、科学 4.【仪器设备配置情况】：投入仪器设备满足本项目配置要求，满足工程需求	8.【合理化建议】：对突发地质问题的应急处理方案不完备

葛华康

林小岸 罗浩文武 佟国锋 刘洪林

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			5.【勘察质量及工期保障措施】：质量及工期保障措施科学、合理、可行，流程清晰，能满足各阶段设计要求；安全保障措施完善，能够保障勘察服务进度 6.【安全保障措施】：自身安全管理制度详尽、健全，保证措施有效 7.【后续服务工作安排情况】：后续服务承诺全面、周到，保障措施具体、可行、到位	
16	深圳市爱华勘测工程有限公司	合格	1.【对场地地质情况的了解】：对场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面、准确 2.【项目重点及难点分析】：结合项目情况，对项目重点、难点的理解准确、全面准确，应对措施透彻、全面有效，针对性强，措施可行 3.【勘察方案及技术措施】：专业能力强，实操经验丰富；勘察方案具备针对性与可行性，勘察方法满足工程要求；勘探点布设密度、深度与工程场地匹配；技术措施全面、具体、科学 4.【仪器设备配置情况】：投入仪器设备满足本项目配置要求，仪器设备先进，经过定期检定，满足工程需求 5.【勘察质量及工期保障措施】：质量及工期保障措施科学、合理、可行，流程清晰，能满足各阶段设计要求；安全保障措施完善，能够保障勘察服务进度 6.【安全保障措施】：自身安全管理制度详尽，保证措施有效、措施到位 7.【后续服务工作安排情况】：后续服务承诺全面、周到，保障措施具体、可行、到位	8.【合理化建议】：对突发地质问题的应急处理方案不完备
17	深圳市长勘勘察设计有限公司	合格	1.【对场地地质情况的了解】：对场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面、准确 3.【勘察方案及技术措施】：专业能力强，实操经验丰富；勘察方案具备针对性与可行性，勘察方法满足工程要求；勘探点布设密度、深度与工程场地匹配；技术措施全面、具体、科学 4.【仪器设备配置情况】：投入仪器设备满足本项目配置要求，满足工程需求 5.【勘察质量及工期保障措施】：质量及工期保障措施科学、合理、可行，流程清晰，能满足各阶段设计要求；安全保障措施完善，能够保障勘察服务进度 6.【安全保障措施】：自身安全管理制度详尽、相对完善，保证措施有效 7.【后续服务工作安排情况】：后续	2.【项目重点及难点分析】：对项目重点、难点的分析缺乏针对性 8.【合理化建议】：对突发地质问题的应急处理方案不完备

冯华康

林小岸 罗浩文武 佟国锋 刘洪林

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			服务承诺全面、周到、较为全面，保障措施具体、可行	
18	陕西工程勘察研究院有限公司	合格	1.【对场地地质情况的了解】：对场地地质情况的了解充分，现状及建设条件认识全面、准确 2.【项目重点及难点分析】：结合项目情况，对项目重点、难点的理解准确、全面准确，应对措施透彻、全面有效，针对性强，措施可行 4.【仪器设备配置情况】：投入仪器设备满足本项目配置要求，仪器设备先进，经过定期检定，满足工程需求 5.【勘察质量及工期保障措施】：质量及工期保障措施科学、合理、可行，流程清晰，能满足各阶段设计要求；安全保障措施完善，能够保障勘察服务进度 6.【安全保障措施】：自身安全管理制度详尽、健全，保证措施有效 7.【后续服务工作安排情况】：后续服务承诺全面、周到，保障措施具体、可行、到位 8.【合理化建议】：合理化建议针对性强、切实可行、产生的效果明显；针对突发地质问题的应急处理方案完备	3.【勘察方案及技术措施】：勘察方案未完全落实任务书要求

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
林小岸	无	
罗洪斌	无	
葛华康	无	
佟国锋	无	
刘洪林	无	

葛华康 林小岸 罗洪斌 佟国锋 刘洪林