

标段编号：2307-440343-04-01-627447011001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：大鹏新区葵涌办事处葵新社区白石岗片区城中村改造项目  
(施工总承包)

投标文件内容：资信标文件

投标人：广西贵港建设集团有限公司

日期：2024年11月15日

附件 1: 《资信要素一览表》

<p><u>企业近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程(业绩类别: 建筑工程, 优先提供住宅小区类业绩</u></p>	<p><u>1、工程名称: 贵港市六八村棚户区改造项目(博园第一安置区南区)工程</u>  <u>合同价: 61190.84 万元</u>  <u>竣工时间: 2020.8.17</u></p> <p><u>2、工程名称: 万豪丽城 1#楼、2#楼及地下室工程</u>  <u>合同价: 41207.14 万元</u>  <u>竣工时间: 2023.1.16</u></p> <p><u>3、工程名称: 华泰荣御二、三期(21#楼、22#楼、23#楼、25#楼、26#楼、27#楼、地下室)</u>  <u>合同价: 34707.90 万元</u>  <u>竣工时间: 2023.12.25</u></p>
<p><u>项目负责人近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程(业绩类别: 建筑工程, 优先提供住宅小区类业绩</u></p>	<p><u>项目负责人: 梁俊成(姓名)</u></p> <p><u>1、工程名称: 贵港市六八村棚户区改造项目(博园第一安置区南区)工程</u>  <u>合同价: 61190.84 万元</u>  <u>竣工时间: 2020.8.17</u></p>

# 一、企业近五年同类工程施工业绩

## (1) 贵港市六八村棚户区改造项目(博园第一安置区南区)工程


### ① 中标通知书

#### 中标通知书

项目编号: GX0012015202

报建号:

建设单位	贵港市兴港投资发展有限责任公司				
代建单位	贵港市兴港投资发展有限责任公司				
中标单位	广西贵港建设集团有限公司				
设计单位	珠海市建筑设计院				
招标代理单位	广西新宇建设项目管理有限公司				
工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)工程				
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处				
中标范围	贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)工程施工及地下室(地下室以后浇带为分界)、本小区地面停车场、供配电(除高压部分的10KV进线、高压配电柜、低压配电柜、变压器及其他配套线路,一户一表进线电源及电表箱安装,即住户电表前的线路不在施工范围内)、供排水等施工图纸设计的内容,具体以图纸和工程量清单为准。				
结构类型	框架剪力墙结构	工程规模	贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)工程总用地73045.73平方米(约合109.569亩),建设保障性住房,总建筑面积337471.00平方米(其中:地上面积289963.1平方米,地下室面积为47507.9平方米),框架剪力墙结构。主要建设18栋住宅楼:(其中1#、2#、3#、8#、9#楼地上26层地下1层;15#楼地上3层地下1层;7#楼地上30层地下1层;4#、5#、6#楼地上32层地下1层;10#、11#、12#、13#、14#、36#、37#、38#楼地上33层地下1层)及配套设施、公建房、供配电、供排水等,具体详见本期提供的施工图纸和工程量清单。		
承包方式	总承包		承包类型	包工包料	
项目经理	梁俊成	注册专业及等级	建筑工程一级	注册编号	桂 145050700261
技术负责人及证书编号	李耀旺	0115963	安全员及安全生产考核合格证书编号	张丽梅; 桂建安 C (2009) 0002644	
				张斌立; 桂建安 C (2015) 0008336	
				姜莲珠; 桂建安 C (2015) 0008316	
				覃 鹏; 桂建安 C (2012) 0000529	
				张斌雄; 桂建安 C (2015) 0008337	
				郭 伟; 桂建安 C (2015) 0008311	
				甘善能; 桂建安 C (2015) 0008309	
				洪导航; 桂建安 C (2015) 0008312	
				郑金龙; 桂建安 C (2015) 0008338	
				吴庆源; 桂建安 C (2014) 0007819	
甘风华; 桂建安 C (2015) 0008308					
陈崇芝; 桂建安 C (2015) 0008306					
中标主要条件	中标价	611908415.38 元	主要材料	钢筋	17401.086 吨
	工期	1002 日历天		水泥	19723.646 吨
	质量	合格		商品砼	183617.161 m <sup>3</sup>
	其中:安全文明施工措施费: 22550935.69 元 建安劳保费: 32258370.30 元				

建设单位：贵港市兴港投资发展有限责任公司 (盖单位公章)  法定代表人： (签字或盖章)  2016年1月19日	招标代理单位：广西新宇建设项目管理有限公司 (盖单位公章)  法定代表人： (签字或盖章)  2016年1月19日	备案单位： (盖单位公章)  经办人： (签字或盖章)  2016年1月19日
备注	中标人在收到中标通知书后，须在 15 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。	

一式 9 份。其中：建设单位 5 份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证等有关手续）、中标单位 1 份、招标代理单位 1 份、招投标监督管理部门 1 份、交易中心 1 份。

②

(副本)

# 建设工程施工合同

贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）工程

合同编号：            字            号

中华人民共和国建设部            制 定  
国家工商行政管理局

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：贵港市兴港投资发展有限责任公司

承包人（全称）：广西贵港建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）工程。
2. 工程地点：贵港市江南大道与同济大道交汇处。
3. 工程立项批准文号：贵发改投资【2014】478号。
4. 资金来源：银行贷款和自筹。

5. 工程内容：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）工程总用地 73045.73 平方米（约合 109.569 亩），建设保障性住房，总建筑面积 337471.00 平方米（其中：地上面积 289963.1 平方米，地下室面积为 47507.9 平方米），框架剪力墙结构。主要建设 18 栋住宅楼：（其中 1#、2#、3#、8#、9#楼地上 26 层地下 1 层；15#楼地上 4 层地下 1 层；7#楼地上 30 层地下 1 层；4#、5#楼地上 32 层地下 1 层；6#、10#、11#、12#、13#、14#、36#、37#、38#楼地上 33 层地下 1 层；39#楼地上 1 层地下 1 层）及配套设施、公建用房、供配电、供排水等，具体详见本期提供的施工图纸和工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

### 6. 工程承包范围：

贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）工程施工及地下室（地下室以后浇带为分界）、本小区地面停车场、供配电（除高压部分的 10KV 进线、高压配电柜、低压配电柜、变压器及其他配套线路，一户一表进线电源及电表箱安装，即住户电表前的线路不在施工范围内）、供排水等施工图纸设计的内容，具体以图纸和工程量清单为准。

### 二、合同工期

计划开工日期：2016 年 02 月 25 日（具体开工日期以开工令为准）。

计划竣工日期：2018年11月22日(竣工日期应以开工令计算为准)。

工期总日历天数：1002天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家建筑工程质量验收规范合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆亿壹仟壹佰玖拾万零捌仟肆佰壹拾伍元叁角捌分（¥611908415.38元）；

其中：

#### （1）建安劳保费：

人民币（大写）叁仟贰佰贰拾伍万捌仟叁佰柒拾元叁角（¥32258370.3元）；

#### （2）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟贰佰伍拾伍万零玖佰叁拾伍元陆角玖分（¥22550935.69元）；

#### （3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）零点零零元（¥0.00元）；

#### （4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）零点零零元（¥0.00元）；

#### （5）暂列金额：

人民币（大写）零点零零元（¥0.00元）；

#### 2. 合同价格形式：固定综合单价方式

### 五、项目经理

承包人项目经理：梁俊成。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；

(6) 已  
(7) 图  
(8) 其  
在合同  
上述各  
一类内容  
或盖章。  
七、承  
1. 发包  
定的期限和  
2. 承包  
全，不进行  
3. 发包  
另行签订与  
八、词  
本协议  
九、签  
本合同  
十、签  
本合同  
十一、  
合同未  
十二、  
本合同  
效。  
十三、  
本合同  
双方各执壹

期计算的工

(6) 已标价工程量清单或预算书;

(7) 图纸;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

115.38元);

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

元);

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

15.69元);

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2016 年 01 月 30 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 贵港市 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自双方法定代表人签字或者盖章并加盖单位公章并且提交了履约保函后生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 拾 份,其中正本 贰 份,副本 捌 份,均具有同等法律效力,正本双方各执 壹 份,副本发包人执 肆 份,承包人执 叁 份,代理机构备案 壹 份。





发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

Handwritten signature and a red square seal with the number 4525220051122.



承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

Handwritten signature and a red square seal with the number 4525220043706.

组织机构代码： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

户 名： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_

组织机构代码： 72978199-9

地 址： 广西贵港市金港大道1009号

邮政编码： 537100

电 话： 0775—4578833

传 真： 0775—4578833

电子信箱： 1363276316@qq.com

开户银行： 中行贵港分行营业部

户 名： 广西贵港建设集团有限公司

账 号： 6158 5749 1567

- 1. 一般
- 1.1
- 合同
- 义：
- 1.1
- 1.1
- 同的文件
- 用合同
- 预算书
- 1.1
- 协议书
- 1.1
- 1.1
- 函”的
- 1.1
- 件。
- 1.1
- 行业或
- 1.1
- 人批准
- 件。图
- 1.1
- 写并标
- 1.1
- 工程预
- 1.
- 束力的
- 1.
- 1.
- 1.
- 合法继
- 1.
- 的当事
- 1.
- 行工程
- 1.
- 具备相
- 1.
- 包人签
- 1.
- 使发包
- 1.

## 广西贵港市城市投资发展集团有限公司

---

### 关于公司名称变更的函

各单位：

根据《中共贵港市委员会办公室 贵港市人民政府办公室关于印发〈贵港市国有企业整合重组方案〉的通知》（贵办发〔2017〕19号）的精神，贵港市兴港投资发展有限责任公司更名为广西贵港市城市投资发展集团有限公司（简称城投集团），直属市人民政府领导，并由市人民政府授权市国资委履行出资人职责。

目前，城投集团公司已完成工商登记注册手续，从2018年5月1日起，停止使用“贵港市兴港投资发展有限责任公司”印章，正式启用“广西贵港市城市投资发展集团有限公司”印章。公司更名后，原签订的合同继续有效，业务主体和法律关系保持不变。

此函。

广西贵港市城市投资发展集团有限公司

2018年4月28日



## 企业变更通知书

贵港市工商行政管理局

2018年04月11日



企业名称用章 广西贵港市城市投资发展集团有限公司

统一社会信用代码: 91450800711494289G

法定代表人(负责人): 卢世文

地 址: 广西贵港市港北区布山路1456号天河花园小区5#楼商铺

营业执照注册号: 450800000005016

注册资本: 50000万元(人民币元)

该企业于: 2018年4月9日

在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
企业名称	贵港市兴港投资发展有限责任公司	广西贵港市城市投资发展集团有限公司
法定代表人(负责人、独资投资人)	彭伟	卢世文
经营场所	贵港市迎宾大道883号院房产管理综合大楼11楼1101-1106号	广西贵港市港北区布山路1456号天河花园小区5#楼商铺
经营范围	接受政府委托,承接市本级棚户区改造项目及保障性住房项目建设;房地产开发经营;基建产品、建材(木材除外)、日用百货、文化体育用品、农副产品批发零售;铺面摊位出租和转让、农垦开发;汽车租赁。	政府公益性项目投资、管理;城市及公共资源经营;保障性住房以及学校、医院等社会公益性和准公益性项目投资、管理与运营;特许经营权项目、地下管廊、城市停车场与公共停车位、城市户外广告、城市园林绿化与路灯安装维护;商贸市场、国有房屋(铺面)的投资与开发经营。
注册资本(或外资中方认缴资本)	31000	50000.000000
管理人员	陈家振、彭伟、唐慧、黎业林、苏琳、欧贻锋、马恒莉、王彩霞	徐作荣、夏利民、刘秀芳、卢世文、彭伟、徐作荣、黎业林、苏琳、欧贻锋、马恒莉、王彩霞





竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求，  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李召号	建设单位项目负责人	工程师	
李召号	总监理工程师		
李召号	项目经理	高工	
李召号	建设单位工地代表	工程师	
李召号	施工单位质量部门负责人	高工	
李召号	施工项目部技术负责人	高工	
李召号	土建专业监理工程师	工程师	
李召号	水电专业监理工程师	工程师	
李召号	设计单位项目负责人	高工	
李召号	设计单位结构负责人	高工	
李召号	勘察单位项目负责人	高工	

施工单位	勘察单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）1#楼  
 建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间：2020年8月17日  
 （由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）1#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	20480.57㎡	结构类型、 层数	框架 地下1层，地上26层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 39 项，经审查符合要求 39 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 抽查及抽查结果	共抽查 14 项，符合要求 14 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合要求 19 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量安全管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、基本不全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告，符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李仁号	建设单位项目负责人	工程师	
潘成碧	总监理工程师	高工	
梁俊成	项目经理	高工	
何新喜	建设单位工地代表	工程师	
李南学	施工单位质量部门负责人	高工	
梁俊成	施工项目部技术负责人	高工	
潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
魏生	水电专业监理工程师	工程师	
李仁号	设计单位项目负责人	高工	
李仁号	设计单位结构负责人	高工	
李仁号	勘察单位项目负责人	高工	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人 (签名)	单位(项目)负责人 (签名)	单位(项目)负责人 (签名)	项目总监理工程师 (签名)	单位(项目)负责人 (签名)
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称： 贵阳市六八村棚户区改造项目（回迁安置房南区）2#地下室  
 建设单位： 广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间： 2020年8月17日  
 （由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵阳市六八村棚户区改造项目（回迁安置房南区）2#地下室		
工程地址	贵阳市江南大道与同济夫道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	4601.5 m <sup>2</sup>	结构类型、 层数	框架、地下1层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经查 5 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经审查符合要求 8 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 2 项，符合要求 2 项 共核查 2 项，符合要求 2 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 6 项，符合要求 6 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项出记录，并作出齐全、基本齐全、资料基本完整、有立项批文、有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。	
建设单位资料	有立项批文、有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：				
本工程符合设计和规范要求， 工程质量评定合格，同意验收。				
竣工验收组成员签字栏	姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
	李长吉	建设单位项目负责人	工程师	
	潘世斌	总监理工程师	工程师	
	张俊成	项目经理	高工	
	陈新豪	建设单位工地代表	工程师	
	李洪波	施工单位质量部门负责人	高工	
	黎黎	施工项目部技术负责人	高工	
	潘日己	土建专业监理工程师	工程师	
	关世	水电专业监理工程师	工程师	
	李廷宇	设计单位项目负责人	高工	
李廷宇	设计单位项目负责人	高工		
李廷宇	勘察单位项目负责人	高工		
李廷宇	勘察单位项目负责人	高工		
施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
李长吉	李洪波	李廷宇	潘世斌	李长吉
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

桂质监表24表

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）2#楼

建设单位：广西贵港市城市发展集团有限公司

竣工验收时间：2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）2#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	20540.43㎡	结构类型、 层数	框剪 地下1层，地上26层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容：			
1. 施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容；			
2. 工程实体质量；			
3. 单位工程竣工资料；			
4. 施工单位签署的工程质量保修书；			
5. 规划等部门出具的认可、准许使用文件；			
6. 参与工程建设各方主体提出的报告；			
7. 监理单位提供相关的监理文件资料；			
8. 强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 39 项，经审查符合要求 39 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 14 项，符合要求 14 项 共核查 14 项，符合要求 14 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合要求 19 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、基本不全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工验收、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求，  
 工程质量评定合格，同意验收。

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）3#楼  
 建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间：2020年8月17日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李了号	建设单位项目负责人	工程师	
潘成斌	总工程师	高工	
李信成	项目经理	高工	
倪新喜	建设单位工地代表	工程师	
廖永志	施工单位质量部门负责人	高工	
李华路	施工项目部技术负责人	高工	
潘日	土建专业监理工程师	工程师	
魏光	水电专业监理工程师	工程师	
李书	设计单位项目负责人	高工	
李书	设计单位结构负责人	高工	
李书	勘察单位项目负责人	高工	
李书	勘察单位现场负责人	高工	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人 (签名)	单位(项目)负责人 (签名)	项目总监理工程师 (签名)	单位(项目)负责人 (签名)	单位(项目)负责人 (签名)
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）3#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同兴大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	12082.67㎡	结构类型、 层数	框架 地下1层，地上26层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项 共核查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全管理规定》第四十四	
条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、基本完整的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告，符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论(工程质量是否合格):				
本工程符合设计和规范要求, 工程质量评定合格, 同意验收。				
竣工验收组成员签字栏	姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
	李长	建设单位项目负责人	工程师	
	潘秋芳	总监理工程师	工程师	
	梁俊成	项目经理	高工	
	李新喜	建设单位工地代表	工程师	
	李新喜	施工单位质量部门负责人	高工	
	李新喜	施工项目部技术负责人	高工	
	潘日正	土建专业监理工程师	工程师	
	李新喜	水电专业监理工程师	工程师	
	李新喜	设计单位项目负责人	高工	
李新喜	设计单位项目负责人	高工		
李新喜	勘察单位项目负责人	高工		
李新喜	勘察单位项目负责人	高工		
施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
李长	李新喜	潘秋芳	潘秋芳	李长
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称: 贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)4#楼  
 建设单位: 广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间: 2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)4#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积(或工程规模)	13249.60m <sup>2</sup>	结构类型、层数	框架、地下1层,地上32层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容:			
1. 施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容; 2. 工程实体质量; 3. 单位工程施工资料; 4. 施工单位签署的工程质量保修书; 5. 规划等部门出具的认可、准许使用文件; 6. 参与工程建设各方主体提出的报告; 7. 监理单位提供相关的监理文件资料; 8. 强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部, 经审查 9 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 26 项, 经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项, 符合要求 17 项 共核查 17 项, 符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项, 符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查, 对缺项作出记录, 并作出齐全、基本齐全、基本不全的结论。	
建设单位资料	有立项批文, 有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件, 资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料, 有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书, 资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准, 有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告, 资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告, 资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录, 有工程质量评价报告, 资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李江	建设单位项目负责人	工程师	
潘世强	总监理工程师	工程师	
潘世强	项目经理	高工	
何新喜	建设单位工地代表	工程师	
何新喜	施工单位质量部门负责人	高工	
何新喜	施工项目部技术负责人	高工	
潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
李月	水电专业监理工程师	工程师	
李月	设计单位项目负责人	高工	
李月	设计单位项目负责人	高工	
李月	勘察单位项目负责人	高工	
李月	勘察单位现场负责人	高工	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
李江	何新喜	潘世强	潘世强	李江
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）5#楼  
 建设单位： 广西贵港市城市发展集团有限公司  
 竣工验收时间： 2020年8月17日  
 （由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）5#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	13099.28㎡	结构类型 层数	框剪 地下1层，地上32层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程施工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项 共核查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、资料基本完整。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论(工程质量是否合格):				
本单位工程符合设计和规范要求,工程质量评定合格,同意验收。				
竣工验收组成员签字栏	姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
	李长君	建设单位项目负责人	工程师	
	潘林芳	总监理工程师	工程师	
	李俊成	项目经理	高工	
	倪新忠	建设单位工地代表	工程师	
	李俊成	施工单位质量部门负责人	高工	
	李俊成	施工项目部技术负责人	高工	
	潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
	李俊成	水电专业监理工程师	工程师	
	李俊成	设计单位项目负责人	高工	
李俊成	勘察单位项目负责人	高工		
李俊成	勘察单位现场负责人	高工		
施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
李俊成	李俊成	李俊成	潘林芳	李长君
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称: 贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)6#楼  
 建设单位: 广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间: 2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)6#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积(或工程规模)	13007.84m <sup>2</sup>	结构类型、层数	框剪 地下1层,地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容:			
1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容; 2、工程实体质量; 3、单位工程竣工资料; 4、施工单位签署的工程质量保修书; 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件; 6、参与工程建设各方主体提出的报告; 7、监理单位提供相关的监理文件资料; 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部, 经审查 9 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 26 项, 经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项, 符合要求 17 项 共核查 17 项, 符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项, 符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量安全管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查,对缺项作出记录,并作出齐全、基本齐全、基本不全的结论。	
建设单位资料	有立项批文,有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件,资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料,有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书,资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准,有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告,资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告,资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录,有工程质量评价报告,资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求，  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李卓号	建设单位项目负责人	工程师	
潘树勤	总监理工程师	工程师	
潘树勤	项目经理	高工	
倪新喜	建设单位工地代表	工程师	
阮志华	施工单位质量部门负责人	高工	
阮志华	施工项目部技术负责人	高工	
潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
吴彬	水电专业监理工程师	工程师	
潘树勤	设计单位项目负责人	高工	
李日荣	设计单位项目负责人	高工	
李树强	勘察单位项目负责人	高工	
	勘察单位现场负责人		

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
李卓号	阮志华	潘树勤	潘树勤	李卓号
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）7#楼  
 建设单位： 广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间： 2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）7#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积(或工程规模)	13088.22㎡	结构类型、层数	剪力墙 地下1层，地上30层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日

工程竣工验收内容：

1. 施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容；
2. 工程实体质量；
3. 单位工程施工资料；
4. 施工单位签署的工程质量保修书；
5. 规划等部门出具的认可、准许使用文件；
6. 参与工程建设各方主体提出的报告；
7. 监理单位提供相关的监理文件资料；
8. 强制性标准条执行情况。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项 共核查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、基本不全的结论。

资料类别	检查情况
建设单位资料	有立项批文、有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工验收报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李召勇	建设单位项目负责人	工程师	
潘毅	总监理工程师	高工	
陈新豪	项目经理	高工	
陈新豪	建设单位工地代表	工程师	
李召勇	施工单位质量部门负责人	高工	
李召勇	施工项目部技术负责人	高工	
潘月飞	土建专业监理工程师	工程师	
李召勇	水电专业监理工程师	工程师	
李召勇	设计单位项目负责人	高工	
李召勇	设计单位结构负责人	高工	
李召勇	勘察单位项目负责人	高工	
李召勇	勘察单位现场负责人		

施工单位	监理单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位负责人	项目负责人	项目总监理工程师	项目负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）8#楼  
 建设单位： 广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间： 2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）8#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	20512.30㎡	结构类型、层数	框架 地下1层，地上28层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 抽查及抽查结果	共抽查 17 项，符合要求 17 项 共抽查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量安全管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、资料基本完整、资料完整的结论。	
建设单位资料	有立项批文、有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

桂质监表24表

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称： 贵阳市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）9#楼  
 建设单位： 广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间： 2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

姓名(亲笔签名)		工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组 成员 签字 栏	组长	李三君	工程师	
	副组长	潘成斌	高级工程师	
		梁俊成	高级工程师	
		倪新喜	工程师	
		李善学	高级工程师	
		李成斌	高级工程师	
		潘日飞	工程师	
		李成斌	工程师	
		李成斌	高级工程师	
		李成斌	高级工程师	
	李成斌	高级工程师		

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)	单位(项目)	单位(项目)	项目总监理工程师	单位(项目)
负责人	负责人	负责人	工程师	负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵阳市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）9#楼		
工程地址	贵阳市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	21141.19㎡	结构类型、 层数	框架 地下1层，地上26层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项 共核查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、资料完整的结论。	
建设单位资料	有资质证书，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李三	建设单位项目负责人	工程师	
潘秋	总监理工程师	高工	
梁俊成	项目经理	高工	
倪新	建设单位工地代表	工程师	
陈南	施工单位质量技术部门负责人	高工	
李俊	施工项目部技术负责人	高工	
李俊	土建专业监理工程师	工程师	
李俊	水电专业监理工程师	工程师	
李俊	设计单位项目负责人	高工	
李俊	设计单位结构负责人	高工	
李俊	勘察单位项目负责人	高工	
李俊	勘察单位现场负责人		

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章) 广西贵港市城市投资发展集团有限公司 单位负责人 李俊 (签名) 2020年8月17日	(公章) 单位负责人 李俊 (签名) 2020年8月17日	(公章) 项目负责人 李俊 (签名) 2020年8月17日	(公章) 项目总监理工程师 潘秋 (签名) 2020年8月17日	(公章) 单位负责人 李三 (签名) 2020年8月17日

桂质监表24表

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）10#楼  
 建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间：2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）10#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	27818.26㎡	结构类型、层数	框剪 地下1层，地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四	
条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、资料基本完整、资料完整的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

纸质档案表24表

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）11#楼  
 建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间：2020年8月17日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李云云	建设单位项目负责人	工程师	
潘敬群	总工程师	高工	
梁俊成	项目经理	高工	
何新承	建设单位工地代表	工程师	
何南云	施工单位质量技术部门负责人	高工	
梁培家	施工项目部技术负责人	高工	
潘日己	土建专业监理工程师	工程师	
李光	水电专业监理工程师	工程师	
李书	设计单位项目负责人	高工	
李书	设计单位结构负责人	高工	
李书	勘察单位项目负责人	高工	
李书	勘察单位现场负责人		

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总工程师	项目总监	其他(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）11#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	15024.11m <sup>2</sup>	结构类型、 层数	框架 地下1层，地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和 主要使用功能 抽查及 抽查结果	共抽查 17 项，符合要求 17 项 共抽查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量 验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应准备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、不全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工验收报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李长	建设单位项目负责人	工程师	
潘成	总工程师	高工	
潘成	项目经理	高工	
何新建	建设单位工地代表	工程师	
李长	施工单位质量部门负责人	高工	
李长	施工项目部技术负责人	高工	
潘日正	土建专业监理工程师	工程师	
李长	水电专业监理工程师	工程师	
李长	设计单位项目负责人	高工	
李长	设计单位项目负责人	高工	
李长	勘察单位项目负责人	高工	
李长	勘察单位现场负责人	高工	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	工程师	(签名)
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）12#楼  
 建设单位： 广西贵港市城市发展集团有限公司  
 竣工验收时间： 2020年8月17日  
 （由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）12#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积(或工程规模)	14263.77㎡	结构类型、层数	框架 地下1层，地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量安全管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、资料基本完整的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论(工程质量是否合格):				
本单位工程符合设计和规范要求, 工程质量评定合格, 同意验收。				
竣工验收组成员签字栏	姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
	李长	建设单位项目负责人	工程师	
	潘林碧	总工程师	工程师	
	李俊成	项目经理	高工	
	倪新建	建设单位工地代表	工程师	
	李俊成	施工单位质量技术部门负责人	高工	
	李俊成	施工项目部技术负责人	高工	
	潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
	李俊成	水电专业监理工程师	工程师	
	李俊成	设计单位项目负责人	高工	
李俊成	设计单位项目负责人	高工		
李俊成	勘察单位项目负责人	高工		
李俊成	勘察单位项目负责人	工程师		
施工单位	监理单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
李俊成	李俊成	李俊成	潘林碧	李长
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称: 贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)13#楼  
 建设单位: 广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间: 2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)13#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积(或工程规模)	27101.79㎡	结构类型、层数	剪力墙, 地下1层, 地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容:			
1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容; 2、工程实体质量; 3、单位工程竣工资料; 4、施工单位签署的工程质量保修书; 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件; 6、参与工程建设各方主体提出的报告; 7、监理单位提供相关的监理文件资料; 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部, 经查 9 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 26 项, 经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项, 符合要求 17 项 共核查 17 项, 符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项, 符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查, 对缺项作出记录, 并作出齐全、基本齐全、资料基本完整的结论。	
建设单位资料	有立项批文, 有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件, 资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告, 符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料, 有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书, 资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准, 有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告, 资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告, 资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录, 有工程质量评价报告, 资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李卓号	建设单位项目负责人	工程师	
潘秋培	总工程师	工程师	
梁俊成	项目经理	高工	
梁新喜	建设单位工地代表	工程师	
李卓号	施工单位质量部门负责人	高工	
梁新喜	施工项目部技术负责人	高工	
潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
梁新喜	水电专业监理工程师	工程师	
梁新喜	设计单位项目负责人	高工	
梁新喜	设计单位结构负责人	高工	
梁新喜	勘察单位项目负责人	高工	
梁新喜	勘察单位现场负责人	工程师	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）14#楼  
 建设单位：广西贵港市城市发展集团有限公司  
 竣工验收时间：2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）14#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	13620.58㎡	结构类型、 层数	地下1层，地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1. 施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2. 工程实体质量； 3. 单位工程竣工资料； 4. 施工单位签署的工程质量保修书； 5. 规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6. 参与工程建设各方主体提出的报告； 7. 监理单位提供相关的监理文件资料； 8. 强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项 共核查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、资料基本完整。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。





竣工验收结论（工程质量是否合格）：				
本单位工程符合设计和规范要求。 工程质量评定合格，同意验收。				
姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务	
李昌号	建设单位项目负责人	工程师	组长	
潘树涛	总工程师	工程师	副组长	
梁俊成	项目经理	高工	其他	
梁俊成	建设单位工地代表	工程师	其他	
梁俊成	施工单位质量技术部门负责人	高工	其他	
梁俊成	施工项目部技术负责人	高工	其他	
潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	其他	
潘日飞	水电专业监理工程师	工程师	其他	
李昌号	设计单位项目负责人	高工	其他	
李昌号	设计单位结构负责人	高工	其他	
李昌号	勘察单位项目负责人	高工	其他	
李昌号	勘察单位现场负责人	高工	其他	
施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单总负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
李昌号	李昌号	李昌号	李昌号	李昌号
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

桂质监档表24表

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）37#楼

建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收时间：2020年8月17日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）37#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	13828.21㎡	结构类型、 层数	框剪 地下1层，地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容：			
1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 33 项，经审查符合要求 33 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项 共核查 11 项，符合要求 11 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合要求 19 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、资料完整的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论(工程质量是否合格):

本单位工程符合设计和规范要求。  
工程质量评定合格,同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李卓君	建设单位项目负责人	工程师	
潘敬斌	总工程师	工程师	
梁俊成	项目经理	高工	
梁新喜	建设单位工地代表	工程师	
李卓君	施工单位质量部门负责人	高工	
李卓君	施工项目部技术负责人	高工	
潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
李卓君	水电专业监理工程师	工程师	
李卓君	设计单位项目负责人	高工	
李日冕	设计单位结构负责人	高工	
黄本荣	勘察单位项目负责人	高工	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
李卓君	梁新喜	李卓君	潘敬斌	李卓君
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)38#楼  
 建设单位: 广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间: 2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)38#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积(或工程规模)	12708.76㎡	结构类型、层数	框剪 地下1层,地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日

工程竣工验收内容:

- 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容;
- 2、工程实体质量;
- 3、单位工程竣工资料;
- 4、施工单位签署的工程质量保修书;
- 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件;
- 6、参与工程建设各方主体提出的报告;
- 7、监理单位提供相关的监理文件资料;
- 8、强制性标准条文执行情况。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部, 经查 9 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 33 项, 经审查符合要求 33 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项, 符合要求 11 项 共核查 11 项, 符合要求 11 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 19 项, 符合要求 19 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查,对缺项作出记录,并作出齐全、基本齐全、资料不全的结论。	
建设单位资料	有立项批文,有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件,资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告,符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料,有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书,资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准,有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告,资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告,资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录,有工程质量评价报告,资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）： 本单工程符合设计和规范要求。 工程质量评定合格，同意验收。				
竣工验收组成员签字栏	姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
	李马号	建设单位项目负责人	工程师	
	潘成勤	总监理工程师	高工	
	黎成成	项目经理	高工	
	阮新嘉	建设单位工地代表	工程师	
	李成强	施工单位质量部门负责人	高工	
	李成强	施工项目部技术负责人	高工	
	潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
	李成强	水电专业监理工程师	工程师	
	李成强	设计单位项目负责人	高工	
李成强	设计单位项目负责人	高工		
李成强	勘察单位项目负责人	高工		
施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
单位负责人	单位负责人	单位负责人	项目总负责人	单位负责人
李成强	李成强	李成强	潘成勤	李马号
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

桂质监档表24表

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）39#楼

建设单位：广西贵港市城市发展集团有限公司

竣工验收时间：2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）39#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	215.55㎡	结构类型、 层数	框架 地下0层，地上1层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 33 项，经审查符合要求 33 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合要求 19 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量安全管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、资料完整的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

(2) 万豪丽城 1#楼、2#楼及地下室工程

①中标通知书

## 中标通知书

广西贵港建设集团有限公司：

你方于 2014 年 9 月 15 日下午所递交的万豪丽城 1#楼、2#楼及地下室工程施工投标文件已被招标人接受，确定贵公司为中标人。

建设规模：1#楼层数为 39 层，建筑面积 83432.91 m<sup>2</sup>；2#楼层数为 34 层，建筑面积 108170.07 m<sup>2</sup>；1#楼、2#楼地下室层数为 3 层，建筑面积 31053.90 m<sup>2</sup>；总建筑面积为 222656.88 m<sup>2</sup>，框架剪力墙结构。

中标价：¥412071351.85 元。

承诺工期：1010 天（日历天）。

工程质量：符合国家建筑工程质量验收规范合格标准。

项目经理：李耀旺（一级建造师）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内与招标人签订施工承包合同。

特此通知。

招标人：贵港市万豪房地产开发有限公司

法定代表人：黄文毅

招标代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司

法定代表人：邓文毅

2014 年 9 月 24 日

57

正本

(GF—2013—0201)

# 建设工程施工合同

(万豪丽城 1#楼、2#楼及地下室工程)

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局 制定

## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 贵港市万豪房地产开发有限公司

承包人(全称): 广西贵港建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规和规章制度的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就万豪丽城1#楼、2#楼及地下室工程施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况:

1. 工程名称: 万豪丽城1#楼、2#楼及地下室工程
2. 工程地点: 贵港市金港大道与达开路交汇处东南角
3. 工程立项批准文号: 贵发改备案[2012]47、48号、贵发改备案[2014]71号
4. 资金来源: 自筹
5. 工程内容: 建筑、装饰、水电、防雷等施工图纸设计全部内容。
6. 工程承包范围: 按本工程招标文件规定的招标范围和设计施工图纸及工程量清单内容包工包料承包施工本工程的建筑、装饰、水电、防雷等施工图纸设计全部内容。

### 二、合同工期

计划开工日期: 2014年10月10日(具体开工日期以开工令为准)  
计划竣工日期: 2017年7月16日(竣工日期应以开工令计算为准)  
工期总日历天数: 1010天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 国家建筑工程质量验收规范合格标准 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 肆亿壹仟贰佰零柒万壹仟叁佰伍拾壹元捌角伍分 (¥412071351.85元)

其中：

(1) 安全文明施工费：人民币（大写）壹仟捌佰叁拾叁万贰仟柒佰肆拾元肆角捌分（¥18332740.48元）

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）零（¥0元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）零（¥0元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）零（¥0元）；

(5) 建安劳保费：

人民币（大写）壹仟柒佰肆拾万零伍仟伍佰玖拾柒元柒角叁分（¥17405397.74元）；

3、合同价格形式：可调合同

#### 五、项目经理

承包人项目经理：李耀旺。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

元肆角

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。  
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一  
内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字  
或盖章。



#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

74元)：

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2014 年 9 月 30 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 贵港市 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人签章并加盖法人公章后 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 肆 份。



法定代表人或其委托代理人:



法定代表人或其委托代理人:



传真:

开户银行:

户名:

账号:

邮政编码: 537100

住所: 贵港市金港大道1009号

电话: 4578833

传真: 4578833

开户银行: 中行贵港分行营业部

户名: 广西贵港建设集团有限公司

账号: 615857491567

邮政编码: 537100

一、  
1.1  
合  
1.1  
1.1  
同的文  
司合同  
预算书  
1.  
协议书  
1.  
1.  
图”的  
1.  
善。  
行立  
人  
然。  
三  
工  
费

③竣工验收报告

桂质监档表 19 表

建 设 工 程 竣 工 验 收

意 见 书

单位工程名称：\_\_\_\_\_ 贵港市万豪丽城 1#楼 \_\_\_\_\_

建设单位名称：\_\_\_\_\_ 贵港市万豪房地产开发有限公司 \_\_\_\_\_

竣工验收时间：\_\_\_\_\_ 2023 年 1 月 16 日 \_\_\_\_\_

(由竣工验收组填写)

广西工程质量监督总站统一印刷

## 建设工程质量竣工验收意见

单位工程名称	贵港市万豪丽城 1#楼		
工程地点	贵港市金港大道南与达开路交汇处东南角		
建筑面积 (或工程规模)	72883.64 m <sup>2</sup>	结构类型 层数	框架剪力墙 地上 34 层
开工日期	2014 年 10 月 10 日	竣工日期	2022 年 5 月 17 日
<p>工程竣工验收内容：</p> <p>1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。</p> <p>2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。</p> <p>3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查了一层、五层、十层、十五层、二十层、二十五层、三十层至屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6) 检查屋面有无渗漏或积水现象。(7) 水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。</p> <p>4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价合格，形成验收组成员签署的工程竣工验收意见。</p>			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 57 项，经审查符合要求 57 项，经核定符合规范要求 0 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 42 项，符合要求 42 项，共抽查 20 项，符合要求 20 项，经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 28 项，符合要求 28 项，不符合要求 0 项	符合要求

### 文件资料检查情况表

<p>由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全、基本完整的结论</p>	
检查 建设单位 资料情况	<p>立项批文，规划许可证，施工许可证，中标通知书，质监申报表等完整。</p>
检查 施工单位 资料情况	<p>施工合同，施工组织设计，施工技术及管理资料，工程质量保证资料，工程竣工报告等3册，基本完整。</p>
检查 监理单位 资料情况	<p>监理合同，监理规划，监理记录，工程质量评估报告等4册 监理对工程质量的监控资料，基本完整。</p>
检查 勘察单位 资料情况	<p>地质勘察报告，工程质量检查报告等2份，完整。</p>
检查 设计单位 资料情况	<p>设计计算书，图纸，变更通知，设计质量检查报告等4份，完整。</p>

综合验收结论：（应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价）：  
 施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容，且对工程质量进行了初验确认，符合设计及规范要求，自评工程质量等级为合格。参建的各单位亦对工程质量进行了评估，经竣工验收小组验收，工程质量等级评定为合格。

		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收 组成员 签字栏	组长	洪亮	建设单位项目负责人		
	副组长	任时敏	总监理工程师		
	其他成员	李耀胜	项目经理	高工	
		王海良	建设单位代表		
		廖南岩	施工单位质量技术、部门负责人		
		李山岭	施工项目技术负责人		
		王峰	专业监理工程师		
		谢继军	专业监理工程师		
			专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
		王毅	勘察单位项目负责人		

施工单位 （公章） 单位负责人  2023年1月16日	勘察单位 （公章） 单位（项目） 负责人  2023年1月16日	设计单位 （公章） 单位（项目） 负责人  2023年1月16日	监理单位 （公章） 项目总监理 工程师  2023年1月16日	建设单位 （公章） 单位（项目） 负责人  2023年1月16日
--	--	---	---	--

# 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称： 贵港市万豪丽城2#楼

建设单位： 贵港市万豪房地产开发有限公司

竣工验收时间： 2023 年 1 月 16 日

(由竣工验收组填写)

## 建设工程质量竣工验收意见

单位工程名称	贵港市万豪丽城 2#楼		
工程地点	贵港市金港大道南与达开路交汇处东南角		
建筑面积 (或工程规模)	109184.11 m <sup>2</sup>	结构类型 层数	框架剪力墙 地上 34 层
开工日期	2014 年 10 月 1 日	竣工日期	2022 年 5 月 17 日
<p>工程竣工验收内容：</p> <p>1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。</p> <p>2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。</p> <p>3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能、电梯分部；抽查了一层、五层、十层、十五层、二十层、二十五层、三十层至屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6) 检查屋面有无渗漏或积水现象。(7) 水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。</p> <p>4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价合格，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。</p>			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 57 项，经审查符合要求 57 项，经核定符合规范要求 0 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 42 项，符合要求 42 项，共抽查 20 项，符合要求 20 项，经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 28 项，符合要求 28 项，不符合要求 0 项	符合要求

## 文件资料检查情况表

<p>由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。。</p>	
建设单位资料	<p>有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。</p>
施工单位资料	<p>有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。</p>
勘察单位资料	<p>勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。</p>
设计单位资料	<p>有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。</p>
监理单位资料	<p>有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。</p>

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。  
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣 工 验 收 组 成 员 签 字 栏	组长	洪军良	方泰地产		
	副组长	何时政	广西中正金诺建设工程项目管理有限公司		总监
		李耀旭	广西贵港建设集团有限公司	高工	项目经理
	其 他 成 员	李南号	广西贵港建设集团有限公司		
		李以岭	广西贵港建设集团有限公司		
		王冲	广西中正金诺建设工程项目管理有限公司		
		谭文廷	广西中正金诺建设工程项目管理有限公司		
		李长七	广西贵港建设工程管理有限公司		
		李耀旭	广西贵港建设工程管理有限公司		

参 加 验 收 单 位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人 (签名) 李耀旭 2023年1月16日	单位(项目) 负责人 (签名) 李耀旭 2023年1月16日	单位(项目) 负责人 (签名) 李长七 2023年1月16日	项目总监理 工程师 (签名) 何时政 2023年1月16日	单位(项目) 负责人 (签名) 洪军良 2023年1月16日

# 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称： 贵港市万豪丽城地下室

建设单位： 贵港市万豪房地产开发有限公司

竣工验收时间： 2023 年 1 月 16 日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市万象丽城地下室		
工程地址	贵港市金港大道南与达开路交汇处东南角		
建筑面积 (或工程规模)	31053.9 m <sup>2</sup>	结构类型、 层数	框剪结构、地下3层
开工时间	2019.10.10	竣工日期	2022.5.17
<p>工程竣工验收内容：</p> <p>1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。</p> <p>2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。</p> <p>3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查了地下一层、地下二层、地下三层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)防火门、防火卷帘门安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)水电：室内给排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。</p> <p>4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。</p>			
序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合 格
2	质量控制 资料核查	共 57 项，经审查符合要求 57 项， 经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主 要使用功 能核查及 抽查结果	共核查 32 项，符合要求 32 项， 共抽查 32 项，符合要求 32 项， 经返工处理符合要求 0 项	真 实、有 效
4	观感质量 验 收	共抽查 26 项，符合要求 26 项， 不符合要求 0 项	好 (一般)

## 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全结论。。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。  
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣 工 验 收 组 成 员 签 字 栏	组长	洪金良	福建房产		
	副组长	任时政	福州中正建设监理管理有限公司		总监
		李耀胜	福贵港建设集团有限公司	高工	项目负责人
	其 他 成 员	王峰	福州中正建设监理管理有限公司		
		李长吃	福贵港建设集团有限公司		
		廖南兴	福贵港建设集团有限公司		
		高山岑			
		许进萍	福州中正建设监理管理有限公司		
		高翎翎	福建恒基建设工程有限公司		

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参 加 验 收 单 位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人 (签名) 李耀胜	单位(项目) 负责人 (签名) 高翎翎	单位(项目) 负责人 (签名) 李长吃	项目总监理 工程师 (签名) 任时政	单位(项目) 负责人 (签名) 洪金良
	2023年1月16日	2023年1月16日	2023年1月16日	2023年1月16日	2023年1月16日

(3) 华泰荣御二、三期(21#楼、22#楼、23#楼、25#楼、26#楼、27#楼、地下室)

①中标通知书

建设工程直接发包通知书

广西贵港建设集团有限公司

我单位拟建的华泰荣御二、三期(21#楼、22#楼、23#楼、25#楼、26#楼、27#楼、地下室),依据贵港市住房和城乡建设委员会、发展和改革委员会的贵住建通[2016]27号文件,经过双方坦诚友好和建设性的磋商,确定你单位为该工程承包人,承包金额为人民币叁亿肆仟柒佰零柒万玖仟零陆拾肆元捌角零分(347079046.80元)(其中含安全文明施工专项费用)。承包工程范围为建筑、装饰、水电安装、防雷等工程,工程规模为总建筑面积148005.072m<sup>2</sup>,承包工期为1095天。工程质量达到国家建筑工程质量验收规范合格标准,项目理由罗坚担任。你单位接到本通知后,请在2020年08月18日前到我单位协商签订工程承包合同。

特此通知。



发包人(公章):

法定代表人(签名或盖章):

联系人:龙品进

联系电话:18907855828

签发日期:2020年08月15日

(副本)

(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

华泰荣御二期、三期（21#楼、22#楼、23#楼、25#楼、26#楼、27#楼及地下室）

合同编号：GJ字 003号

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局 制定



### 三、质量标准

工程质量符合国家建筑工程质量验收规范合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价为：

人民币(大写)叁亿肆仟柒佰零柒万玖仟零陆拾肆元捌角零分 (¥347079064.80元)

其中：

##### (1) 建安劳保费：

人民币(大写)陆佰玖拾肆万壹仟伍佰捌拾壹元贰角玖分 (¥6941581.29元)；

##### (2) 安全文明施工费：

人民币(大写)壹仟壹佰玖拾叁万贰仟伍佰柒拾捌元贰角伍分 (¥11932578.25元)；

##### (3) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)零点零零元(¥0.00元)；

##### (4) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写)零点零零元(¥0.00元)；

##### (5) 暂列金额：

人民币(大写)零点零零元(¥0.00元)；

##### (6) 增值税额：

人民币(大写) /  (¥ / 元)。

增值税率： /

#### 2. 合同价格形式：单价合同。

#### 3. (1) 工程款支付账户：广西贵港建设集团有限公司

账 号：901412010110025688。

开户银行：广西贵港荷城农村商业银行股份有限公司

行 号：402624200012。

#### (2) 安全生产费用专户：广西贵港建设集团有限公司安全生产费用专户。

开户银行：中国工商银行股份有限公司贵港市贵财支行

账号：2116711129100091682。

#### (3) 农民工工资支付专用账户：广西贵港建设集团有限公司农民工工资支付专用账户。

开户银行：中国工商银行股份有限公司贵港市贵财支行

账号：2116711129100059026。

### 五、项目经理

承包人项目经理：罗坚。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；

- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2020 年 8 月 20 日签订。

### 十、签订地点

本合同在贵港市港北区签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

### 十三、合同份数

本合同一式壹拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执拾份。



发包人:

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 914508006902352012

地 址: 广西贵港市迎宾大道与荷城路交汇处

东北角 (A 地块) 华泰国际 1.3 幢第 9 层 1-903 号

邮政编码: 537100

法定代表人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: 0775-4381863

传 真: \_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

户名: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_



承包人: 广西贵港建设集团

有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 914508007297819997

地 址: 广西贵港市金港大道 1009 号

邮政编码: 537100

法定代表人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: 0775-4578833

传 真: 0775-4578833

电子信箱: 1337139204@qq.com

开户银行: 广西贵港荷城农村商业银行

股份有限公司

户名: 广西贵港建设集团有限公司

账 号: 901412010110025688



③竣工验收报告

桂质安监档表24

# 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称： 华泰荣御二、三期（21#楼）

建设单位： 广西贵港市华泰房地产开发有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 25 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	华泰荣御二、三期（21#楼）		
工程地址	贵港市港北区金田路与郁林路交汇处西南角		
建筑面积 (或工程规模)	31673.48 m <sup>2</sup>	结构类型、 层数	框剪结构、32层
开工时间	2021年4月11日	竣工日期	2023年 12月 25日
<p>工程竣工验收内容：</p> <p>1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。</p> <p>2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。</p> <p>3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、十一层、十二层、二十一层、二十二层、三十二层、三十三层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装牢固、开启顺畅。(4)室内净高、开间净尺寸符合设计要求。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给排水水管安装牢固；电气照明配电箱、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。</p> <p>4、对工程勘察、设计、施工各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。</p>			
序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合 格
2	质量控制 资料核查	共 156 项，经审查符合要求 156 项， 经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主 要使用功 能核查及 抽查结果	共核查 49 项，符合要求 49 项， 共抽查 30 项，符合要求 30 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量 验 收	共抽查 58 项，符合要求 58 项， 不符合要求 0 项	好

## 文件资料检查情况表

<p>由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。</p>	
建设单位资料	<p>有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。</p>
施工单位资料	<p>有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。</p>
勘察单位资料	<p>勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。</p>
设计单位资料	<p>有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。</p>
监理单位资料	<p>有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。</p>

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。  
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣 工 验 收 组 成 员 签 字 栏	组长		广西贵港市华泰房地产开发有限公司		建设单位项目负责人
	副组长		广西益建工程建设监理有限责任公司	工程师	项目总监理工程师
			广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目负责人
	其他		广西贵港市华泰房地产开发有限公司	工程师	建设单位代表
			广西贵港建设集团有限公司	工程师	施工单位质量技术部门负责人
			广西贵港建设集团有限公司	工程师	项目技术负责人
	成 员		广西益建工程建设监理有限责任公司	工程师	专业监理工程师
			广州智海建筑设计有限公司		设计单位项目负责人
			核工业江西工程勘察研究总院有限公司		勘察单位项目负责人

参 加	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
加 验 收 单 位	 单位负责人 (签名)  2023年12月25日	 单位(项目) 负责人 (签名)  2023年12月25日	 单位(项目) 负责人 (签名)  2023年12月25日	 项目总监 理 工程 师 (签名)  2023年12月25日	 单位(项目) 负责人 (签名)  2023年12月25日

# 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称：           华泰荣御二、三期（22#楼）          

建设单位：           广西贵港市华泰房地产开发有限公司          

竣工验收时间：   2023   年   12   月   25   日

（由竣工验收组填写）



## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	华泰荣御二、三期（22#楼）		
工程地址	贵港市港北区金田路与郁林路交汇处西南角		
建筑面积 (或工程规模)	13513.51 m <sup>2</sup>	结构类型、 层数	框剪结构、28层
开工时间	2021年4月11日	竣工日期	2023年 12月 25日
<p>工程竣工验收内容:</p> <p>1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。</p> <p>2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。</p> <p>3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、十一层、十二层、二十一层、二十二层、三十二层、三十三层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装牢固、开启顺畅。(4)室内净高、开间净尺寸符合设计要求。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明配电箱、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。</p> <p>4、对工程勘察、设计、施工各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。</p>			
序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合 格
2	质量控制 资料核查	共 148 项，经审查符合要求 148 项， 经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主 要使用功 能核查及 抽查结果	共核查 49 项，符合要求 49 项， 共抽查 29 项，符合要求 29 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量 验 收	共抽查 54 项，符合要求 54 项， 不符合要求 0 项	好

## 文件资料检查情况表

<p>由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。</p>	
建设单位资料	<p>有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。</p>
施工单位资料	<p>有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。</p>
勘察单位资料	<p>勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。</p>
设计单位资料	<p>有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。</p>
监理单位资料	<p>有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。</p>

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。  
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣 工 验 收 组 成 员 签 字 栏	组长		广西贵港市华泰房地产开发有限公司		建设单位项目负责人
	副组长		广西益建工程建设监理有限责任公司	工程师	项目总监理工程师
			广西贵港建设集团有限公司	高工	项目负责人
	其他成员		广西贵港市华泰房地产开发有限公司	工程师	建设单位代表
			广西贵港建设集团有限公司	高工	施工单位质量技术部门负责人
			广西贵港建设集团有限公司	高工	项目技术负责人
			广西益建工程建设监理有限责任公司	工程师	专业监理工程师
		广州智海建筑设计有限公司			设计单位项目负责人
		核工业江西工程勘察研究总院有限公司			勘察单位项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人 (签名)	单位(项目)负责人 (签名)	单位(项目)负责人 (签名)	项目总监理工程师 (签名)	单位(项目)负责人 (签名)
	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日

# 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称： 华泰荣御二、三期(23#楼)

建设单位： 广西贵港市华泰房地产开发有限公司

竣工验收时间： 2023 年 12 月 25 日

(由竣工验收组填写)

## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	华泰荣御二、三期（23#楼）		
工程地址	贵港市港北区金田路与郁林路交汇处西南角		
建筑面积 (或工程规模)	15390.18 m <sup>2</sup>	结构类型、 层数	框剪结构、32层
开工时间	2021年4月11日	竣工日期	2023年12月25日
<p>工程竣工验收内容：</p> <p>1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。</p> <p>2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。</p> <p>3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、十一层、十二层、二十一层、二十二层、三十二层、三十三层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装牢固、开启顺畅。(4)室内净高、开间净尺寸符合设计要求。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明配电箱、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。</p> <p>4、对工程勘察、设计、施工各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。</p>			
序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合 格
2	质量控制 资料核查	共 156 项，经审查符合要求 156 项， 经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主 要使用功 能核查及 抽查结果	共核查 49 项，符合要求 49 项， 共抽查 30 项，符合要求 30 项， 经返工处理符合要求 0 项	真 实、有 效
4	观感质量 验 收	共抽查 60 项，符合要求 60 项， 不符合要求 0 项	好

## 文件资料检查情况表

<p>由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。</p>	
建设单位资料	<p>有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。</p>
施工单位资料	<p>有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。</p>
勘察单位资料	<p>勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。</p>
设计单位资料	<p>有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。</p>
监理单位资料	<p>有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。</p>



# 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称：           华泰荣御二、三期（25#楼）          

建设单位：           广西贵港市华泰房地产开发有限公司          

竣工验收时间：           2023           年           9           月           25           日

(由竣工验收组填写)

## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	华泰荣御二、三期（25#楼）		
工程地址	贵港市港北区金田路与郁林路交汇处西南角		
建筑面积 (或工程规模)	15466.46 m <sup>2</sup>	结构类型、 层数	框剪结构、32层
开工时间	2021年4月11日	竣工日期	2023年9月25日
<p>工程竣工验收内容：</p> <p>1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。</p> <p>2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。</p> <p>3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、十一层、十二层、二十一层、二十二层、三十二层、三十三层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装牢固、开启顺畅。(4)室内净高、开间净尺寸符合设计要求。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明配电箱、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。</p> <p>4、对工程勘察、设计、施工各管理环节等方面做出全面评价，形成验收组成员签署的工程竣工验收意见。</p>			
序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合 格
2	质量控制 资料核查	共 156 项，经审查符合要求 156 项， 经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主 要使用功 能核查及 抽查结果	共核查 49 项，符合要求 49 项， 共抽查 30 项，符合要求 30 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量 验 收	共抽查 60 项，符合要求 60 项， 不符合要求 0 项	好

## 文件资料检查情况表

<p>由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。</p>	
建设单位资料	<p>有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。</p>
施工单位资料	<p>有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。</p>
勘察单位资料	<p>勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。</p>
设计单位资料	<p>有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。</p>
监理单位资料	<p>有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。</p>

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。  
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣 工 验 收 组 成 员 签 字 栏	组长		广西贵港市华泰房地产开发有限公司		建设单位项目负责人
	副组长		广西益建工程建设监理有限责任公司	工程师	项目总监理工程师
			广西贵港建设集团有限公司	高级工程师	项目负责人
	其他成员		广西贵港市华泰房地产开发有限公司		建设单位代表
			广西贵港建设集团有限公司		施工单位质量技术部门负责人
			广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
			广西益建工程建设监理有限责任公司		专业监理工程师
			广州智海建筑设计有限公司		设计单位项目负责人
			核工业江西工程勘察研究总院有限公司		勘察单位项目负责人

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
参加验收单位	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
2023年9月25日	2023年9月25日	2023年9月25日	2023年9月25日	2023年9月25日



## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	华泰荣御二、三期（26#楼）		
工程地址	贵港市港北区金田路与郁林路交汇处西南角		
建筑面积 (或工程规模)	14264.09 m <sup>2</sup>	结构类型、 层数	框剪结构、32层
开工时间	2021年4月11日	竣工日期	2023年9月25日
<p>工程竣工验收内容：</p> <p>1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。</p> <p>2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。</p> <p>3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、十一层、十二层、二十一层、二十二层、三十二层、三十三层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装牢固、开启顺畅。(4)室内净高、开间净尺寸符合设计要求。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明配电箱、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。</p> <p>4、对工程勘察、设计、施工各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。</p>			
序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合 格
2	质量控制 资料核查	共 156 项，经审查符合要求 156 项， 经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主 要使用功 能核查及 抽查结果	共核查 49 项，符合要求 49 项， 共抽查 49 项，符合要求 49 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量 验 收	共抽查 60 项，符合要求 60 项， 不符合要求 0 项	好

## 文件资料检查情况表

<p>由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。</p>	
建设单位资料	<p>有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。</p>
施工单位资料	<p>有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。</p>
勘察单位资料	<p>勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。</p>
设计单位资料	<p>有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。</p>
监理单位资料	<p>有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。</p>

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西贵港市华泰房地产开发有限公司		建设单位项目负责人
	副组长		广西益建工程建设监理有限责任公司	2级注册	项目总监理工程师
			广西贵港建设集团有限公司	22	项目负责人
	其他成员		广西贵港市华泰房地产开发有限公司		建设单位代表
			广西贵港建设集团有限公司		施工单位质量技术部门负责人
			广西贵港建设集团有限公司		项目技术负责人
			广西益建工程建设监理有限责任公司		专业监理工程师
	成员		广州智海建筑设计有限公司		设计单位项目负责人
			核工业江西工程勘察研究总院有限公司		勘察单位项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)  单位负责人 (签名)  2023年9月25日	(公章)  单位(项目)负责人 (签名)  2023年9月25日	(公章)  单位(项目)负责人 (签名)  2023年9月25日	(公章)  项目总监理工程师 (签名)  2023年9月25日	(公章)  单位(项目)负责人 (签名)  2023年9月25日

# 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称： 华泰荣御二、三期（27#楼）

建设单位： 广西贵港市华泰房地产开发有限公司

竣工验收时间： 2023 年 9 月 25 日

（由竣工验收组填写）

## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	华泰荣御二、三期 (27#楼)		
工程地址	贵港市港北区金田路与郁林路交汇处西南角		
建筑面积 (或工程规模)	31886.77 m <sup>2</sup>	结构类型、 层数	框剪结构、33层
开工时间	2021年4月11日	竣工日期	2023年9月25日
<p>工程竣工验收内容:</p> <p>1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。</p> <p>2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。</p> <p>3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、十一层、十二层、二十一层、二十二层、三十二层、三十三层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装牢固、开启顺畅。(4)室内净高、开间净尺寸符合设计要求。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明配电箱、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。</p> <p>4、对工程勘察、设计、施工各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。</p>			
序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合 格
2	质量控制 资料核查	共 156 项，经审查符合要求 156 项， 经核定符合规范要求 0 项	完 整
3	安全和主 要使用功 能核查及 抽查结果	共核查 49 项，符合要求 49 项， 共抽查 25 项，符合要求 25 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量 验 收	共抽查 60 项，符合要求 60 项， 不符合要求 0 项	好

## 文件资料检查情况表

<p>由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。</p>	
建设单位资料	<p>有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。</p>
施工单位资料	<p>有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。</p>
勘察单位资料	<p>勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。</p>
设计单位资料	<p>有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。</p>
监理单位资料	<p>有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。</p>

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。  
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务	
竣 工 验 收 组 成 员 签 字 栏	组长		广西贵港市华泰房地产开发有限公司		建设单位项目负责人	
	副组长		广西益建工程建设监理有限责任公司	工 程 师	项目总监理工程师	
			广西贵港建设集团有限公司	工 程 师	项目负责人	
	其 他 成 员		广西贵港市华泰房地产开发有限公司			建设单位代表
			广西贵港建设集团有限公司	高 工		施工单位质量技术部门负责人
			广西贵港建设集团有限公司	高 工		项目技术负责人
			广西益建工程建设监理有限责任公司			专业监理工程师
			广州智海建筑设计有限公司			设计单位项目负责人
			核工业江西工程勘察研究总院有限公司			勘察单位项目负责人

参 加 验 收 单 位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人 (签名)	单位(项目) 负责人 (签名)	单位(项目) 负责人 (签名)	项目总监理 工程师 (签名)	单位(项目) 负责人 (签名)
2023年9月25日	2023年9月25日	2023年9月25日	2023年9月25日	2023年9月25日	

# 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 华泰荣御二、三期(21#、27#楼对应地下室  
及地下室疏散楼梯)

建设单位: 广西贵港市华泰房地产开发有限公司

竣工验收时间: 2023 年 12 月 25 日

(由竣工验收组填写)

## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	华泰荣御二、三期（21#、27#楼对应地下室、地下室疏散楼梯）		
工程地址	贵港市港北区金田路与郁林路交汇处西南角		
建筑面积 (或工程规模)	12372.418 m <sup>2</sup>	结构类型、 层数	框剪结构、1层
开工时间	2021年4月11日	竣工日期	2023年12月25日
<p>工程竣工验收内容：</p> <p>1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。</p> <p>2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。</p> <p>3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、分部；抽查了一层、屋面；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面无渗漏或积水现象。（7）水电：室内排水管安装牢固；电气照明配电箱、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。</p> <p>4、对工程勘察、设计、施工各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。</p>			
序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主 要使用功 能核查及 抽查结果	共核查 8 项，符合要求 8 项， 共抽查 8 项，符合要求 8 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量 验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项， 不符合要求 0 项	好

## 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。  
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西贵港市华泰房地产开发有限公司		建设单位项目负责人
	副组长		广西益建工程建设监理有限责任公司	工程师	项目总监理工程师
			广西贵港建设集团有限公司	高工	项目负责人
	其他成员		广西贵港市华泰房地产开发有限公司	工程师	建设单位代表
			广西贵港建设集团有限公司	高工	施工单位质量技术部门负责人
			广西贵港建设集团有限公司	高工	项目技术负责人
			广西益建工程建设监理有限责任公司	工程师	专业监理工程师
	成员		广州智海建筑设计有限公司		设计单位项目负责人
			核工业江西工程勘察研究总院有限公司		勘察单位项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)  单位负责人 (签名)  2023年12月25日	 (公章)  单位(项目)负责人 (签名)  2023年12月25日	 (公章)  单位(项目)负责人 (签名)  2023年12月25日	 (公章)  项目总监理工程师 (签名)  2023年12月25日	 (公章)  单位(项目)负责人 (签名)  2023年12月25日

# 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 华泰荣御二、三期 (22#、23#、25#、26#楼  
对应地下室)

建设单位: 广西贵港市华泰房地产开发有限公司

竣工验收时间: 2023 年 12 月 25 日

(由竣工验收组填写)

## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	华泰荣御二、三期（22#、23#、25#、26#楼对应地下室）		
工程地址	贵港市港北区金田路与郁林路交汇处西南角		
建筑面积 (或工程规模)	12726.222 m <sup>2</sup>	结构类型、 层数	框剪结构、1层
开工时间	2021年4月11日	竣工日期	2023年12月25日
<p>工程竣工验收内容：</p> <p>1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。</p> <p>2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。</p> <p>3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、分部；抽查了一层、屋面；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面无渗漏或积水现象。（7）水电：室内排水管安装牢固；电气照明配电箱、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。</p> <p>4、对工程勘察、设计、施工各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。</p>			
序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 32 项，经审查符合要求 32 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主 要使用功 能核查及 抽查结果	共核查 12 项，符合要求 12 项， 共抽查 12 项，符合要求 12 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量 验收	共抽查 16 项，符合要求 16 项， 不符合要求 0 项	好

## 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。  
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣 工 验 收 组 成 员 签 字 栏	组长		广西贵港市华泰房地产开发有限公司		建设单位项目负责人
	副组长		广西益建工程建设监理有限责任公司	工程师	项目总监理工程师
			广西贵港建设集团有限公司	高工	项目负责人
	其 他		广西贵港市华泰房地产开发有限公司	工程师	建设单位代表
			广西贵港建设集团有限公司	高工	施工单位质量技术部门负责人
			广西贵港建设集团有限公司	高工	项目技术负责人
			广西益建工程建设监理有限责任公司	工程师	专业监理工程师
	成 员		广州智海建筑设计有限公司		设计单位项目负责人
			核工业江西工程勘察研究总院有限公司		勘察单位项目负责人

参加 验收 单 位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)		(公章)	(公章)	
单位负责人 (签名)		单位(项目) 负责人 (签名)	单位(项目) 负责人 (签名)	项目总监理 工程师 (签名)	单位(项目) 负责人 (签名)
	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日

## 二、项目负责人近五年同类工程施工业绩

### (1) 贵港市六八村棚户区改造项目(博园第一安置区南区)工程

#### ① 中标通知书

**中标通知书**

项目编号: 0000-2015202 报建号:

建设单位	贵港市兴港投资发展有限责任公司				
代建单位	贵港市兴港投资发展有限责任公司				
中标单位	广西贵港建设集团有限公司				
设计单位	珠海市建筑设计院				
招标代理单位	广西新宇建设项目管理有限公司				
工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)工程				
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处				
中标范围	贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)工程施工及地下室(地下室以后浇带为分界)、本小区地面停车场、供配电(除高压部分的10KV进线、高压配电柜、低压配电柜、变压器及其他配套线路,一户一表进线电源及电表箱安装,即住户电表前的线路不在施工范围内)、供排水等施工图纸设计的内容,具体以图纸和工程量清单为准。				
结构类型	框架剪力墙结构	工程规模	贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)工程总用地73045.73平方米(约合109.569亩),建设保障性住房,总建筑面积337471.00平方米(其中:地上面积289963.1平方米,地下室面积为47507.9平方米),框架剪力墙结构。主要建设18栋住宅楼:(其中1#、2#、3#、8#、9#楼地上26层地下1层;15#楼地上3层地下1层;7#楼地上30层地下1层;4#、5#、6#楼地上32层地下1层;10#、11#、12#、13#、14#、36#、37#、38#楼地上33层地下1层)及配套设施、公建房、供配电、供排水等,具体详见本期提供的施工图纸和工程量清单。		
承包方式	总承包	承包类型	包工包料		
项目经理	梁俊成	注册专业及等级	建筑工程一级		
技术负责人及证书编号	李耀旺 0115963	注册编号	桂 145050700261		
		张丽梅; 桂建安 C (2009) 0002644			
		张斌立; 桂建安 C (2015) 0008336			
		姜莲珠; 桂建安 C (2015) 0008316			
		覃 鹏; 桂建安 C (2012) 0000529			
		张斌雄; 桂建安 C (2015) 0008337			
		郭 伟; 桂建安 C (2015) 0008311			
		甘善能; 桂建安 C (2015) 0008309			
		洪导航; 桂建安 C (2015) 0008312			
		郑金龙; 桂建安 C (2015) 0008338			
吴庆源; 桂建安 C (2014) 0007819					
甘风华; 桂建安 C (2015) 0008308					
陈崇芝; 桂建安 C (2015) 0008306					
中标主要条件	中标价	611908415.38 元	主要材料	钢筋	17401.086 吨
	工期	1002 日历天		水泥	19723.646 吨
	质量	合格		商品砼	183617.161 m <sup>3</sup>
	其中:安全文明施工措施费: 22550935.69 元 建安劳保费: 32258370.30 元				

建设单位：贵港市兴港投资发展有限责任公司 (盖单位公章)  法定代表人： (签字或盖章)  2016年1月19日	招标代理单位：广西新宇建设项目管理有限公司 (盖单位公章)  法定代表人： (签字或盖章)  2016年1月19日	备案单位： (盖单位公章)  经办人： (签字或盖章)  2016年1月19日
备注	中标人在收到中标通知书后，须在 15 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。	

一式 9 份。其中：建设单位 5 份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证等有关手续）、中标单位 1 份、招标代理单位 1 份、招投标监督管理部门 1 份、交易中心 1 份。

②

(副本)

# 建设工程施工合同

贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）工程

合同编号：            字            号

中华人民共和国建设部            制 定  
国家工商行政管理局

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：贵港市兴港投资发展有限责任公司

承包人（全称）：广西贵港建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）工程。
2. 工程地点：贵港市江南大道与同济大道交汇处。
3. 工程立项批准文号：贵发改投资【2014】478号。
4. 资金来源：银行贷款和自筹。

5. 工程内容：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）工程总用地 73045.73 平方米（约合 109.569 亩），建设保障性住房，总建筑面积 337471.00 平方米（其中：地上面积 289963.1 平方米，地下室面积为 47507.9 平方米），框架剪力墙结构。主要建设 18 栋住宅楼：（其中 1#、2#、3#、8#、9#楼地上 26 层地下 1 层；15#楼地上 4 层地下 1 层；7#楼地上 30 层地下 1 层；4#、5#楼地上 32 层地下 1 层；6#、10#、11#、12#、13#、14#、36#、37#、38#楼地上 33 层地下 1 层；39#楼地上 1 层地下 1 层）及配套设施、公建用房、供配电、供排水等，具体详见本期提供的施工图纸和工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

### 6. 工程承包范围：

贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）工程施工及地下室（地下室以后浇带为分界）、本小区地面停车场、供配电（除高压部分的 10KV 进线、高压配电柜、低压配电柜、变压器及其他配套线路，一户一表进线电源及电表箱安装，即住户电表前的线路不在施工范围内）、供排水等施工图纸设计的内容，具体以图纸和工程量清单为准。

### 二、合同工期

计划开工日期：2016 年 02 月 25 日（具体开工日期以开工令为准）。

计划竣工日期：2018年11月22日(竣工日期应以开工令计算为准)。

工期总日历天数：1002天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家建筑工程质量验收规范合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆亿壹仟壹佰玖拾万零捌仟肆佰壹拾伍元叁角捌分（¥611908415.38元）；

其中：

#### (1) 建安劳保费：

人民币（大写）叁仟贰佰贰拾伍万捌仟叁佰柒拾元叁角（¥32258370.3元）；

#### (2) 安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟贰佰伍拾伍万零玖佰叁拾伍元陆角玖分（¥22550935.69元）；

#### (3) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）零点零零元（¥0.00元）；

#### (4) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）零点零零元（¥0.00元）；

#### (5) 暂列金额：

人民币（大写）零点零零元（¥0.00元）；

#### 2. 合同价格形式：固定综合单价方式

### 五、项目经理

承包人项目经理：梁俊成。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；

(6) 已  
(7) 图  
(8) 其  
在合同  
上述各  
一类内容  
或盖章。  
七、承  
1. 发包  
定的期限和  
2. 承包  
全，不进行  
3. 发包  
另行签订与  
八、词  
本协议  
九、签  
本合同  
十、签  
本合同  
十一、  
合同未  
十二、  
本合同  
效。  
十三、  
本合同  
双方各执壹

期计算的工

(6) 已标价工程量清单或预算书;

(7) 图纸;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

115.38元);

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

元);

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

15.69元);

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2016 年 01 月 30 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 贵港市 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自双方法定代表人签字或者盖章并加盖单位公章并且提交了履约保函后生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 拾 份,其中正本 贰 份,副本 捌 份,均具有同等法律效力,正本双方各执 壹 份,副本发包人执 肆 份,承包人执 叁 份,代理机构备案 壹 份。





发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

Handwritten signature and a red square seal with the number 4525220051122.



承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

Handwritten signature and a red square seal with the number 4525220043706.

组织机构代码： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

户 名： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_

组织机构代码： 72978199-9

地 址： 广西贵港市金港大道1009号

邮政编码： 537100

电 话： 0775—4578833

传 真： 0775—4578833

电子信箱： 1363276316@qq.com

开户银行： 中行贵港分行营业部

户 名： 广西贵港建设集团有限公司

账 号： 6158 5749 1567

- 1. 一般
- 1.1
- 合
- 义：
- 1.1
- 1.1
- 同的文
- 用合同
- 预算书
- 1.1
- 协议书
- 1.1
- 1.1
- 函”的
- 1.1
- 件。
- 1.1
- 行业或
- 1.1
- 人批准
- 件。图
- 1.1
- 写并标
- 1.1
- 工程预
- 1.
- 束力的
- 1.
- 1.
- 1.
- 合法继
- 1.
- 的当事
- 1.
- 行工程
- 1.
- 具备相
- 1.
- 包人签
- 1.
- 使发包
- 1.

## 广西贵港市城市投资发展集团有限公司

---

### 关于公司名称变更的函

各单位:

根据《中共贵港市委员会办公室 贵港市人民政府办公室关于印发〈贵港市国有企业整合重组方案〉的通知》(贵办发〔2017〕19号)的精神,贵港市兴港投资发展有限责任公司更名为广西贵港市城市投资发展集团有限公司(简称城投集团),直属市人民政府领导,并由市人民政府授权市国资委履行出资人职责。

目前,城投集团公司已完成工商登记注册手续,从2018年5月1日起,停止使用“贵港市兴港投资发展有限责任公司”印章,正式启用“广西贵港市城市投资发展集团有限公司”印章。公司更名后,原签订的合同继续有效,业务主体和法律关系保持不变。

此函。

广西贵港市城市投资发展集团有限公司

2018年4月28日



## 企业变更通知书

贵港市工商行政管理局

2018年04月11日

企业资料  
工商企业登记

企业名称用章 广西贵港市城市投资发展集团有限公司

统一社会信用代码: 91450800711494289G

法定代表人(负责人): 卢世文

地 址: 广西贵港市港北区布山路1456号天河花园小区5#楼商铺

营业执照注册号: 450800000005016

注册资本: 50000万元(人民币元)

该企业于: 2018年4月9日

在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
企业名称	贵港市兴港投资发展有限责任公司	广西贵港市城市投资发展集团有限公司
法定代表人(负责人、 独资投资人)	彭伟	卢世文
经营场所	贵港市迎宾大道883号院房产管理综合大楼11楼1101-1106号	广西贵港市港北区布山路1456号天河花园小区5#楼商铺
经营范围	接受政府委托,承接市本级棚户区改造项目及保障性住房项目建设;房地产开发经营;基建产品、建材(木材除外)、日用百货、文化体育用品、农副产品批发零售;铺面摊位出租和转让、农垦开发;汽车租赁。	政府公益性项目投资、管理;城市及公共资源经营;保障性住房以及学校、医院等社会公益性和准公益性项目投资、管理与运营;特许经营权项目、地下管廊、城市停车场与公共停车位、城市户外广告、城市园林绿化与路灯安装维护;商贸市场、国有房屋(铺面)的投资与开发经营。
注册资本(或外资中方 认缴资本)	31000	50000.000000
管理人员	陈家振、彭伟、唐慧、黎业林、苏琳、欧贻锋、马恒莉、王彩霞	徐作荣、夏利民、刘秀芳、卢世文、彭伟、徐作荣、黎业林、苏琳、欧贻锋、马恒莉、王彩霞



### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)1#地下室		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	41398.9 m <sup>2</sup>	结构类型、 层数	框架、地下1层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容:			
1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容; 2、工程实体质量; 3、单位工程竣工资料; 4、施工单位签署的工程质量保修书; 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件; 6、参与工程建设各方主体提出的报告; 7、监理单位提供相关的监理文件资料; 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 5 分部, 经查 5 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 8 项, 经审查符合要求 8 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 抽查及抽查结果	共核查 2 项, 符合要求 2 项 共核查 2 项, 符合要求 2 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 6 项, 符合要求 6 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查, 对缺项作出记录, 并作出齐全、基本齐全、资料完整的结论。	
建设单位资料	有立项批文, 有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件, 资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告, 符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料, 有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告, 工程质量保修书, 资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准, 有工程地质勘察报告, 勘察质量检查报告, 资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告, 资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录, 有工程质量评价报告, 资料完整。

竣工验收结论(工程质量是否合格):				
本单位工程符合设计和规范要求。 工程质量评定合格, 同意验收。				
	姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
验收组成员签字栏	李卓号	建设单位项目负责人	工程师	项目经理
	潘彬	总工程师	高工	
	梁修成	项目经理	高工	
	梁修成	建设单位代表	工程师	
	李卓号	施工单位质量部门负责人	高工	
	李卓号	施工项目部技术负责人	工程师	
	潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
	李卓号	水电专业监理工程师	工程师	
	李卓号	设计单位项目负责人	高工	
	李卓号	勘察单位项目负责人	高工	
	监理单位项目负责人			
参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

性质监理表24表

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称: 贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)1#地下室  
 建设单位: 广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间: 2020年8月17日  
 (由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求，  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李昌	建设单位项目负责人	工程师	
李信成	项目经理	高工	
李承承	建设单位工地代表	工程师	
李承承	施工单位质量部门负责人	高工	
李承承	施工项目部技术负责人	高工	
李承承	土建专业监理工程师	工程师	
李承承	水电专业监理工程师	工程师	
李承承	设计单位项目负责人	高工	
李承承	设计单位项目负责人	高工	
李承承	勘察单位项目负责人	高工	

施工单位	勘察单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）1#楼  
 建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间：2020年8月17日  
 （由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）1#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	20480.57㎡	结构类型、 层数	框架 地下1层，地上26层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 39 项，经审查符合要求 39 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 抽查及抽查结果	共抽查 14 项，符合要求 14 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合要求 19 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量安全管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、基本不全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李仁号	建设单位项目负责人	工程师	
潘成斌	总监理工程师	高工	
梁俊成	项目经理	高工	
何永强	建设单位工地代表	工程师	
李南华	施工单位质量技术部门负责人	高工	
蔡成斌	施工项目部技术负责人	高工	
潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
魏生	水电专业监理工程师	工程师	
李书	设计单位项目负责人	高工	
李书	设计单位结构负责人	高工	
李书	勘察单位项目负责人	高工	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人 (签名)	单位(项目)负责人 (签名)	单位(项目)负责人 (签名)	项目总监理工程师 (签名)	单位(项目)负责人 (签名)
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）2#地下室  
 建设单位：广西贵港市城市发展集团有限公司  
 竣工验收时间：2020年8月17日  
 （由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）2#地下室		
工程地址	贵港市江南大道与同济夫道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	4601.5 m <sup>2</sup>	结构类型、 层数	框架、地下1层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经查 5 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经审查符合要求 8 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 2 项，符合要求 2 项 共核查 2 项，符合要求 2 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 6 项，符合要求 6 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项出记录，并作出齐全、基本齐全、资料基本完整。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程施工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）： 本单位工程符合设计和规范要求。 工程质量评定合格，同意验收。					
竣工验收组成员签字栏	组长	李召召	建设单位项目负责人	工程师	
	副组长	潘树培	总工程师	工程师	
	项目经理	梁俊成	项目经理	高工	
	建设单位工地代表	梁新宇	建设单位工地代表	工程师	
	施工单位质量技术部门负责人	李洪波	施工单位质量技术部门负责人	高工	
	施工项目部技术负责人	黎黎	施工项目部技术负责人	高工	
	土建专业监理工程师	潘日己	土建专业监理工程师	工程师	
	水电专业监理工程师	关健	水电专业监理工程师	工程师	
	设计单位项目负责人	李新宇	设计单位项目负责人	高工	
	设计单位结构负责人	李培培	设计单位结构负责人	高工	
勘察单位项目负责人	李学家	勘察单位项目负责人	高工		
勘察单位现场负责人		勘察单位现场负责人			
施工单位	监理单位	设计单位	监理单位	建设单位	
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	
单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人	
（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）2#楼  
 建设单位：广西贵港市城市发展集团有限公司  
 竣工验收时间：2020年8月17日  
 （由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）2#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积（或工程规模）	20540.43㎡	结构类型、层数	框剪 地下1层，地上26层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1. 施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2. 工程实体质量； 3. 单位工程竣工资料； 4. 施工单位签署的工程质量保修书； 5. 规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6. 参与工程建设各方主体提出的报告； 7. 监理单位提供相关的监理文件资料； 8. 强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经审查符合要求 39 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 14 项，符合要求 14 项 共核查 14 项，符合要求 14 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合要求 19 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、资料基本完整的结论。	
建设单位资料	有立项批文、有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求，  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李了号	建设单位项目负责人	工程师	
潘永强	总工程师	高工	
黎信成	项目经理	高工	
阮新喜	建设单位工地代表	工程师	
阮永志	施工单位质量部门负责人	高工	
李华路	施工项目部技术负责人	高工	
潘日	土建专业监理工程师	工程师	
魏光	水电专业监理工程师	工程师	
李华	设计单位项目负责人	高工	
李华	设计单位结构负责人	高工	
李华	勘察单位项目负责人	高工	
李华	勘察单位现场负责人	高工	

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）3#楼  
 建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间：2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量监督总站编制

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）3#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同兴路交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	12082.67㎡	结构类型、 层数	框架 地下1层，地上26层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项 共核查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理规定》第四十四	
条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、基本不全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告，符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告，勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论(工程质量是否合格):				
本工程符合设计和规范要求, 工程质量评定合格, 同意验收。				
竣工验收组成员签字栏	姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
	李长	建设单位项目负责人	工程师	
	潘秋碧	总监理工程师	工程师	
	梁俊成	项目经理	高工	
	李新亭	建设单位工地代表	工程师	
	李新亭	施工单位质量部门负责人	高工	
	蔡华	施工项目部技术负责人	高工	
	潘日正	土建专业监理工程师	工程师	
	李新亭	水电专业监理工程师	工程师	
	李新亭	设计单位项目负责人	高工	
李新亭	设计单位结构负责人	高工		
李新亭	勘察单位项目负责人	高工		
李新亭	勘察单位现场负责人	高工		
施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
李长	李新亭	李新亭	潘秋碧	李长
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称: 贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)4#楼  
 建设单位: 广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间: 2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)4#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积(或工程规模)	13249.60m <sup>2</sup>	结构类型、层数	框架, 地下1层, 地上32层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容:			
1. 施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容; 2. 工程实体质量; 3. 单位工程施工资料; 4. 施工单位签署的工程质量保修书; 5. 规划等部门出具的认可、准许使用文件; 6. 参与工程建设各方主体提出的报告; 7. 监理单位提供相关的监理文件资料; 8. 强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部, 经查 9 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 26 项, 经审查符合要求 26 项, 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项, 符合要求 17 项, 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项, 符合要求 24 项, 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查, 对缺项作出记录, 并作出齐全、基本齐全、资料基本完整、有立项批文, 有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件, 资料基本完整。	
建设单位资料	有立项批文, 有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件, 资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料, 有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书, 资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准, 有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告, 资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告, 资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录, 有工程质量评价报告, 资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李宇	建设单位项目负责人	工程师	
潘树松	总监理工程师	工程师	
梁成	项目经理	高工	
白新喜	建设单位工代表	工程师	
李宇	施工单位质量部门负责人	高工	
李宇	施工项目部技术负责人	高工	
潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
李宇	水电专业监理工程师	工程师	
李宇	设计单位项目负责人	高工	
李宇	设计单位项目负责人	高工	
李宇	勘察单位项目负责人	高工	
李宇	勘察单位项目负责人	高工	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
李宇	李宇	李宇	潘树松	李宇
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）5#楼  
 建设单位： 广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间： 2020年8月17日  
 （由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）5#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	13099.28㎡	结构类型 层数	框剪 地下1层,地上32层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程施工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部, 经审查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 26 项, 经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 17 项, 符合要求 17 项 共核查 17 项, 符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项, 符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查,对缺项作出记录,并作出齐全、基本齐全、资料基本完整。	
建设单位资料	有立项批文,有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件,资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工验收报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料,有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书,资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准,有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告,资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告,资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录,有工程质量评价报告,资料完整。

竣工验收结论(工程质量是否合格):					
本单位工程符合设计和规范要求,工程质量评定合格,同意验收。					
竣工验收组成员签字栏	组长	姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
	副长	李永君	建设单位项目负责人	工程师	
		潘彬	总监理工程师	工程师	
	其他成员	潘俊成	项目经理	高工	
		倪新喜	建设单位工地代表	工程师	
		李永君	施工单位质量部门负责人	高工	
		李彬	施工项目部技术负责人	高工	
		潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
		李彬	水电专业监理工程师	工程师	
		李永君	设计单位项目负责人	高工	
李永君		勘察单位项目负责人	高工		
李永君	勘察单位现场负责人	高工			
施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位	
参加验收单位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人	
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	
李永君	李彬	潘彬	潘彬	李永君	
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称: 贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)6#楼  
 建设单位: 广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间: 2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)6#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积(或工程规模)	13007.84m <sup>2</sup>	结构类型、层数	框剪 地下1层,地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容:			
1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容; 2、工程实体质量; 3、单位工程竣工资料; 4、施工单位签署的工程质量保修书; 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件; 6、参与工程建设各方主体提出的报告; 7、监理单位提供相关的监理文件资料; 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部, 经审查 9 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 26 项, 经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项, 符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项, 符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量安全管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查,对缺项作出记录,并作出齐全、基本齐全、基本不全的结论。	
建设单位资料	有立项批文,有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件,资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料,有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书,资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准,有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告,资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告,资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录,有工程质量评价报告,资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求，  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李卓号	建设单位项目负责人	工程师	
潘彬	总监理工程师	工程师	
李俊成	项目经理	高工	
倪新喜	建设单位工地代表	工程师	
李俊成	施工单位质量部门负责人	高工	
李俊成	施工项目部技术负责人	高工	
潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
李俊成	水电专业监理工程师	工程师	
李俊成	设计单位项目负责人	高工	
李俊成	设计单位项目负责人	高工	
李俊成	勘察单位项目负责人	高工	
李俊成	勘察单位项目负责人	高工	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
李俊成	李俊成	李俊成	潘彬	李卓号
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称： 贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）7#楼  
 建设单位： 广西贵港市城市发展集团有限公司  
 竣工验收时间： 2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）7#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	13088.22㎡	结构类型、 层数	剪力墙 地下1层，地上30层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1. 施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2. 工程实体质量； 3. 单位工程施工资料； 4. 施工单位签署的工程质量保修书； 5. 规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6. 参与工程建设各方主体提出的报告； 7. 监理单位提供相关的监理文件资料； 8. 强制性标准条执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项 共核查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、基本不全的结论。	
建设单位资料	有立项批文、有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工验收报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

竣工验收组成员签字	姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
	李召勇	建设单位项目负责人	工程师	
	潘毅斌	总监理工程师	高工	
	李信成	项目经理	高工	
	李新喜	建设单位工地代表	工程师	
	李新喜	施工单位质量部门负责人	高工	
	李新喜	施工项目部技术负责人	高工	
	潘月飞	土建专业监理工程师	工程师	
	李新喜	水电专业监理工程师	工程师	
	李新喜	设计单位项目负责人	高工	
李新喜	设计单位结构负责人	高工		
李新喜	勘察单位项目负责人	高工		
李新喜	勘察单位现场负责人			

参建单位	施工单位	监理单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目总监理工程师	项目负责人	
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）8#楼  
 建设单位： 广西贵港市城市发展集团有限公司  
 竣工验收时间： 2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）8#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	20512.30㎡	结构类型、层数	框架 地下1层，地上28层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 抽查及抽查结果	共抽查 17 项，符合要求 17 项 共抽查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量安全管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、资料基本完整、资料完整的结论。	
建设单位资料	有立项批文、有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。



竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李学军	建设单位项目负责人	工程师	
潘秋芳	总监理工程师	高工	
梁俊成	项目经理	高工	
何新华	建设单位工代表	工程师	
陈南忠	施工单位质量部门负责人	高工	
李培培	施工项目部技术负责人	高工	
蓝学明	土建专业监理工程师	工程师	
魏亮	水电专业监理工程师	工程师	
李学军	设计单位项目负责人	高工	
李培培	设计单位结构负责人	高工	
梁俊成	勘察单位项目负责人	高工	
梁俊成	勘察单位现场负责人		

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

桂质监表24表

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）10#楼  
 建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间：2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）10#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积(或工程规模)	27818.26㎡	结构类型、层数	框剪 地下1层，地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日

工程竣工验收内容：

- 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容；
- 2、工程实体质量；
- 3、单位工程竣工资料；
- 4、施工单位签署的工程质量保修书；
- 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件；
- 6、参与工程建设各方主体提出的报告；
- 7、监理单位提供相关的监理文件资料；
- 8、强制性标准条文执行情况。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

资料类别	检查情况
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

纸质档案表24表

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）11#楼  
 建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间：2020年8月17日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李三三	建设单位项目负责人	工程师	
潘敬群	总监理工程师	高工	
黎俊成	项目经理	高工	
何建东	建设单位工地代表	工程师	
陈南云	施工单位质量技术部门负责人	高工	
黎球球	施工项目部技术负责人	高工	
潘日己	土建专业监理工程师	工程师	
李光	水电专业监理工程师	工程师	
李书	设计单位项目负责人	高工	
李书	设计单位结构负责人	高工	
李书	勘察单位项目负责人	高工	
李书	勘察单位现场负责人		

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
 (公章) 单位(项目)负责人 李三三 2020年8月17日	 (公章) 单位(项目)负责人 李书 2020年8月17日	 (公章) 单位(项目)负责人 李书 2020年8月17日	 (公章) 项目总监理工程师 潘敬群 2020年8月17日	 (公章) 单位(项目)负责人 李三三 2020年8月17日

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）11#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	15024.11m <sup>2</sup>	结构类型、 层数	框架 地下1层，地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和 主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项 共核查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应准备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、不全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工验收报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李长	建设单位项目负责人	工程师	
潘成	总工程师	高工	
李俊成	项目经理	高工	
何新喜	建设单位工地代表	工程师	
李高	施工单位质量部门负责人	高工	
李俊成	施工项目部技术负责人	高工	
潘日正	土建专业监理工程师	工程师	
李俊成	水电专业监理工程师	工程师	
李俊成	设计单位项目负责人	高工	
李俊成	设计单位项目负责人	高工	
李俊成	勘察单位项目负责人	高工	
李俊成	勘察单位现场负责人	高工	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章) 单位负责人 李俊成 2020年8月17日	(公章) 单位(项目)负责人 李俊成 2020年8月17日	(公章) 负责人 李俊成 2020年8月17日	(公章) 项目总监理工程师 李俊成 2020年8月17日	(公章) 单位(项目)负责人 李俊成 2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）12#楼  
 建设单位： 广西贵港市城市发展集团有限公司  
 竣工验收时间： 2020年8月17日  
 （由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）12#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	14263.77㎡	结构类型、层数	框架 地下1层，地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和 主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量安全管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、资料基本完整的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）： 本单位工程符合设计和规范要求。 工程质量评定合格，同意验收。				
竣工验收组成员签字栏	组长	李松	建设单位项目负责人	工程师
	副组长	潘林碧	总工程师	工程师
		李俊成	项目经理	高工
		何新海	建设单位工地代表	工程师
		陈永强	施工单位质量技术部门负责人	高工
		蔡学军	施工项目部技术负责人	高工
		潘日飞	土建专业监理工程师	工程师
		李松	水电专业监理工程师	工程师
		何新海	设计单位项目负责人	高工
		李松	设计单位结构负责人	高工
	李松	勘察单位项目负责人	高工	
	何新海	勘察单位现场负责人	工程师	
施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
李松	何新海	何新海	潘林碧	李松
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

桂质监档表24表

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）13#楼

建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收时间：2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）13#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	27101.79㎡	结构类型、 层数	剪力墙 地下1层，地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准准备执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 抽查及抽查结果	共抽查 17 项，符合要求 17 项 共抽查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、资料基本完整的结论。	
建设单位资料	有立项批文、有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李卓号	建设单位项目负责人	工程师	
潘世斌	总监理工程师	工程师	
蔡俊成	项目经理	高工	
倪新喜	建设单位工地代表	工程师	
李卓号	施工单位质量部门负责人	高工	
潘世斌	施工项目部技术负责人	高工	
潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
蔡俊成	水电专业监理工程师	工程师	
倪新喜	设计单位项目负责人	高工	
倪新喜	设计单位结构负责人	高工	
李卓号	勘察单位项目负责人	高工	
蔡俊成	勘察单位现场负责人	工程师	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）14#楼  
 建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间：2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）14#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	13620.58㎡	结构类型、 层数	框剪 地下1层，地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日

工程竣工验收内容：

1. 施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容；
2. 工程实体质量；
3. 单位工程竣工资料；
4. 施工单位签署的工程质量保修书；
5. 规划等部门出具的认可、准许使用文件；
6. 参与工程建设各方主体提出的报告；
7. 监理单位提供相关的监理文件资料；
8. 强制性标准条文执行情况。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 抽查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项 共核查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、资料基本完整的结论。

建设单位资料	监理单位资料	勘察单位资料	设计单位资料	监理单位资料
有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论(工程质量是否合格):

本单位工程符合设计和规范要求, 工程质量评定合格, 同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李永昌	建设单位项目负责人	工程师	
潘永祥	总监理工程师	高工	
李德成	项目经理	高工	
何新章	建设单位工地代表	工程师	
李南忠	施工单位质量技术部门负责人	高工	
李德成	施工项目部技术负责人	高工	
潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
何新章	水电专业监理工程师	工程师	
李永昌	设计单位项目负责人	高工	
李永昌	设计单位结构负责人	高工	
李永昌	勘察单位项目负责人	高工	
李永昌	监理单位现场负责人	高工	

施工单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人	项目总监	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称: 贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)15#楼  
 建设单位: 广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间: 2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)15#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积(或工程规模)	4022.00m <sup>2</sup>	结构类型、层数	框架, 地下零层, 地上4层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日

工程竣工验收内容:

1. 施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容;
2. 工程实体质量;
3. 单位工程竣工资料;
4. 施工单位签署的工程质量保证书;
5. 规划等部门出具的认可、准许使用文件;
6. 参与工程建设各方主体提出的报告;
7. 监理单位提供相关的监理文件资料;
8. 强制性标准条款执行情况。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部, 经查 7 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项, 经审查符合要求 27 项, 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项, 符合要求 10 项, 符合主要使用功能要求 10 项, 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 12 项, 符合要求 12 项, 不符合要求 0 项	一般

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应提供的文件资料进行检查, 对缺项作出记录, 并作出齐全、基本齐全、不全的结论。

建设单位资料	监理单位资料	设计单位资料	勘察单位资料
有立项批文, 有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件, 资料基本完整。	有施工合同、工程竣工验收报告, 符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料, 有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书, 资料完整。	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告, 资料完整。	有勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准, 有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告, 资料完整。



竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李昌号	建设单位项目负责人	工程师	
潘林涛	总监理工程师	工程师	
梁俊成	项目经理	高工	
梁俊成	建设单位工地代表	工程师	
梁俊成	施工单位质量部门负责人	高工	
梁俊成	施工项目部技术负责人	高工	
潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
梁俊成	水电专业监理工程师	工程师	
梁俊成	设计单位项目负责人	高工	
梁俊成	设计单位结构负责人	高工	
梁俊成	勘察单位项目负责人	高工	
梁俊成	勘察单位现场负责人	高工	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	工程师	(签名)
梁俊成	梁俊成	梁俊成	潘林涛	李昌号
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

桂质监档表24表

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）37#楼  
 建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间：2020年8月17日  
 （由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）37#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	13828.21㎡	结构类型、 层数	框剪 地下1层，地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 33 项，经审查符合要求 33 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 抽查及抽查结果	共抽查 11 项，符合要求 11 项 共抽查 11 项，符合要求 11 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合要求 19 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量安全管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、资料完整的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论(工程质量是否合格):  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格,同意验收。

桂质监表24表

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)38#楼  
 建设单位: 广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间: 2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
潘敬峰	项目经理	工程师	
梁俊成	项目经理	高工	
陈新海	建设单位工地代表	工程师	
李卓君	施工单位质量部门负责人	高工	
李卓君	施工项目部技术负责人	高工	
潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
李卓君	水电专业监理工程师	工程师	
李卓君	设计单位项目负责人	高工	
李日尧	设计单位结构负责人	高工	
李卓君	勘察单位项目负责人	高工	
李卓君	勘察单位现场负责人	高工	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
李卓君	李卓君	李卓君	潘敬峰	李卓君
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)38#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积(或工程规模)	12708.76㎡	结构类型、层数	框剪 地下1层,地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容:			
1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容; 2、工程实体质量; 3、单位工程竣工资料; 4、施工单位签署的工程质量保修书; 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件; 6、参与工程建设各方主体提出的报告; 7、监理单位提供相关的监理文件资料; 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部, 经审查 9 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 33 项, 经审查符合要求 33 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项, 符合要求 11 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 19 项, 符合要求 19 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查,对缺项作出记录,并作出齐全、基本齐全、资料基本完整、资料完整。	
建设单位资料	有立项批文,有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件,资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告,符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料,有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书,资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准,有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告,资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告,资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录,有工程质量评价报告,资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李马号	建设单位项目负责人	工程师	
潘成勤	总工程师	高工	
李成成	项目经理	高工	
何金喜	建设单位工地代表	工程师	
李成成	施工单位质量部门负责人	高工	
李成成	施工项目部技术负责人	高工	
潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
李成成	水电专业监理工程师	工程师	
李成成	设计单位项目负责人	高工	
李成成	设计单位项目负责人	高工	
李成成	勘察单位项目负责人	高工	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
 (公章) 单位负责人 (签名) 2020年8月17日	 (公章) 单位(项目)负责人 (签名) 2020年8月17日	 (公章) 项目(项目)负责人 (签名) 2020年8月17日	 (公章) 项目总监 (签名) 2020年8月17日	 (公章) 单位(项目)负责人 (签名) 2020年8月17日

桂质监档表24表

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）39#楼  
 建设单位：广西贵港市城市发展集团有限公司  
 竣工验收时间：2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）39#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	215.55㎡	结构类型、 层数	框架 地下0层，地上1层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 33 项，经审查符合要求 33 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项 共核查 11 项，符合要求 11 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合要求 19 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、资料完整的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

### 三、拟投入本项目的人员配备情况

项目管理机构人员配备表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	梁俊成	高工	注册建造师	一级	桂 1452005200700261	建筑工程	本单位	/	/
技术总工	苏建宇	高工	职称证	/	GX12022026694	建筑工程	本单位	/	/
质量负责人	易育斌	工程师	上岗证/职称证	员级	452094510605948	建筑工程	本单位	/	/
安全负责人	洪言	/	安全生产考核证	员级	桂建安 C3(2004)0007338	土木工程	本单位	/	/
造价工程师	蒙瑞菲	工程师	注册造价工程师	一级	建 [造]11224500004408	工程管理	本单位	/	/
安全员	苏候	/	安全生产考核证	员级	桂建安 C3(2021)0005333	建筑工程	本单位	/	/
安全员	陈珍	/	安全生产考核证	员级	桂建安 C3(2014)0017191	工程造价	本单位	/	/
劳资专管员	谭玉然	/	上岗证	员级	452194511400684	土木工程	本单位	/	/
施工员	黄文标	高工	上岗证	员级	452094510125591	/	本单位	/	/
预算员	谭莹斐	助工	上岗证	员级	452094523207256	工程造价	本单位	/	/
测量员	韦国栋	/	上岗证	员级	452194523300069	/	本单位	/	/
电气工程师	黄瑞祥	工程师	电气专业职称证	/	1537108	民用建筑	本单位	/	/
给排水工程师	廖克新	工程师	给排水专业职称证	/	1537085	土木工程	本单位	/	/

# 1、项目经理（梁俊成）相关资料

## 项目经理（梁俊成）简历表

姓名	梁俊成	性 别	男	年 龄	57 岁
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	452502196707208458	手机号 码	0775-4578607
参加工作时间	9 年		从事项目经理（建造师） 年限		3
项目经理（建造师） 资格证书编号		桂 1452005200700261			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
贵港市兴港 投资发展有 限责任公司	贵港市六八 村棚户区改 造项目(博园 第一安置区 南区)工程	工程总用地 73045.73 平方 米(约合 109.569 亩),建设 保障性住房,总建筑面积 337471.00 平方米(其中:地 上面积 289963.1 平方米, 地下室面积为 47507.9 平 方米)框架剪力墙结构。主 要建设 18 栋住宅楼:(其中 1#、2#、3#、8#、9#楼地 上.26 层地下 1 层:15#楼地 上 3 层地下 1 层:7#楼地上 30 层地下 1 层:4#、5#、6# 楼地上 32 层地下 1 层:10#、 11#、12#、13#、14#、36#、 37#、38#楼地上.33 层地下 1 层)及配套设施、公建用 房、供配电、供排水等。	2016.4.25 - 2020.8.17	已完	工程质量符 合国家建筑 工程质量验 收规范合格 标准


## 项目经理（梁俊成）业绩文件

### (1) 贵港市六八村棚户区改造项目(博园第一安置区南区)工程

#### ①中标通知书

### 中标通知书

项目编号: 0000018202		报建号:			
建设单位	贵港市兴港投资发展有限责任公司				
代建单位	贵港市兴港投资发展有限责任公司				
中标单位	广西贵港建设集团有限公司				
设计单位	珠海市建筑设计院				
招标代理单位	广西新宇建设项目管理有限公司				
工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）工程				
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处				
中标范围	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）工程施工及地下室（地下室以后浇带为分界）、本小区地面停车场、供配电（除高压部分的10KV进线、高压配电柜、低压配电柜、变压器及其他配套线路，一户一表进线电源及电表箱安装，即住户电表前的线路不在施工范围内）、供排水等施工图纸设计的内容，具体以图纸和工程量清单为准。				
结构类型	框架剪力墙结构	工程规模	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）工程总用地73045.73平方米（约合109.569亩），建设保障性住房，总建筑面积337471.00平方米（其中：地上面积289963.1平方米，地下室面积为47507.9平方米），框架剪力墙结构。主要建设18栋住宅楼：（其中1#、2#、3#、8#、9#楼地上26层地下1层；15#楼地上3层地下1层；7#楼地上30层地下1层；4#、5#、6#楼地上32层地下1层；10#、11#、12#、13#、14#、36#、37#、38#楼地上33层地下1层）及配套设施、公建用房、供配电、供排水等，具体详见本期提供的施工图纸和工程量清单。		
承包方式	总承包	承包类型	包工包料		
项目经理	梁俊成	注册专业及等级	建筑工程一级		
技术负责人及证书编号	李耀旺 0115963	安全员及安全生产考核合格证书编号	张丽梅：桂建安C（2009）0002644		
			张斌立：桂建安C（2015）0008336		
			姜莲珠：桂建安C（2015）0008316		
			覃 鹏：桂建安C（2012）0000529		
			张斌雄：桂建安C（2015）0008337		
			郭 伟：桂建安C（2015）0008311		
			甘善能：桂建安C（2015）0008309		
			洪导航：桂建安C（2015）0008312		
			郑金龙：桂建安C（2015）0008338		
			吴庆源：桂建安C（2014）0007819		
			甘风华：桂建安C（2015）0008308		
			陈崇芝：桂建安C（2015）0008306		
中标主要条件	中标价	611908415.38 元	主要材料	钢 筋	17401.086 吨
	工期	1002 日历天		水 泥	19723.646 吨
	质量	合格		商品砼	183617.161 m <sup>3</sup>
其中：安全文明施工措施费：22550935.69 元 建安劳保费：32258370.30 元					

建设单位：贵港市兴港投资发展有限责任公司 (盖单位公章)  法定代表人： (签字或盖章)  2016年1月19日	招标代理单位：广西新宇建设项目管理有限公司 (盖单位公章)  法定代表人： (签字或盖章)  2016年1月19日	备案单位： (盖单位公章)  经办人： (签字或盖章)  2016年1月19日
备注 中标人在收到中标通知书后，须在 15 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。		

一式 9 份。其中：建设单位 5 份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证等有关手续）、中标单位 1 份、招标代理单位 1 份、招投标监督管理部门 1 份、交易中心 1 份。

②

(副本)

# 建设工程施工合同

贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）工程

合同编号：            字            号

中华人民共和国建设部            制    定  
国家工商行政管理局

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：贵港市兴港投资发展有限责任公司

承包人（全称）：广西贵港建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）工程。
2. 工程地点：贵港市江南大道与同济大道交汇处。
3. 工程立项批准文号：贵发改投资【2014】478号。
4. 资金来源：银行贷款和自筹。

5. 工程内容：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）工程总用地 73045.73 平方米（约合 109.569 亩），建设保障性住房，总建筑面积 337471.00 平方米（其中：地上面积 289963.1 平方米，地下室面积为 47507.9 平方米），框架剪力墙结构。主要建设 18 栋住宅楼：（其中 1#、2#、3#、8#、9#楼地上 26 层地下 1 层；15#楼地上 4 层地下 1 层；7#楼地上 30 层地下 1 层；4#、5#楼地上 32 层地下 1 层；6#、10#、11#、12#、13#、14#、36#、37#、38#楼地上 33 层地下 1 层；39#楼地上 1 层地下 1 层）及配套设施、公建用房、供配电、供排水等，具体详见本期提供的施工图纸和工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

### 6. 工程承包范围：

贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）工程施工及地下室（地下室以后浇带为分界）、本小区地面停车场、供配电（除高压部分的 10KV 进线、高压配电柜、低压配电柜、变压器及其他配套线路，一户一表进线电源及电表箱安装，即住户电表前的线路不在施工范围内）、供排水等施工图纸设计的内容，具体以图纸和工程量清单为准。

### 二、合同工期

计划开工日期：2016 年 02 月 25 日（具体开工日期以开工令为准）。

计划竣工日期：2018年11月22日(竣工日期应以开工令计算为准)。

工期总日历天数：1002天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家建筑工程质量验收规范合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆亿壹仟壹佰玖拾万零捌仟肆佰壹拾伍元叁角捌分（¥611908415.38元）；

其中：

#### (1) 建安劳保费：

人民币（大写）叁仟贰佰贰拾伍万捌仟叁佰柒拾元叁角（¥32258370.3元）；

#### (2) 安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟贰佰伍拾伍万零玖佰叁拾伍元陆角玖分（¥22550935.69元）；

#### (3) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）零点零零元（¥0.00元）；

#### (4) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）零点零零元（¥0.00元）；

#### (5) 暂列金额：

人民币（大写）零点零零元（¥0.00元）；

#### 2. 合同价格形式：固定综合单价方式

### 五、项目经理

承包人项目经理：梁俊成。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；

(6) 已  
(7) 图  
(8) 其  
在合同  
上述各  
一类内容  
或盖章。  
七、承  
1. 发包  
定的期限和  
2. 承包  
全，不进行  
3. 发包  
另行签订与  
八、词  
本协议  
九、签  
本合同  
十、签  
本合同  
十一、  
合同未  
十二、  
本合同  
效。  
十三、  
本合同  
双方各执壹

期计算的工

(6) 已标价工程量清单或预算书;

(7) 图纸;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

115.38元);

### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

元);

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

15.69元);

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2016 年 01 月 30 日签订。

### 十、签订地点

本合同在 贵港市 签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自双方法定代表人签字或者盖章并加盖单位公章并且提交了履约保函后生效。

### 十三、合同份数

本合同一式 拾 份,其中正本 贰 份,副本 捌 份,均具有同等法律效力,正本双方各执 壹 份,副本发包人执 肆 份,承包人执 叁 份,代理机构备案 壹 份。





发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

Handwritten signature and a red square seal with the number 4525220051122.



承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

Handwritten signature and a red square seal with the number 4525220043706.

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

户 名：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

组织机构代码：72978199-9

地 址：广西贵港市金港大道1009号

邮政编码：537100

电 话：0775—4578833

传 真：0775—4578833

电子信箱：1363276316@qq.com

开户银行：中行贵港分行营业部

户 名：广西贵港建设集团有限公司

账 号：6158 5749 1567

- 1. 一般
- 1.1
- 合
- 义：
- 1.1
- 1.1
- 同的文
- 用合同
- 预算书
- 1.1
- 协议书
- 1.1
- 1.1
- 函”的
- 1.1
- 件。
- 1.1
- 行业或
- 1.1
- 人批准
- 件。图
- 1.1
- 写并标
- 1.1
- 工程预
- 1.
- 束力的
- 1.
- 1.
- 1.
- 合法继
- 1.
- 的当事
- 1.
- 行工程
- 1.
- 具备相
- 1.
- 包人签
- 1.
- 使发包
- 1.

## 广西贵港市城市投资发展集团有限公司

---

---

### 关于公司名称变更的函

各单位：

根据《中共贵港市委员会办公室 贵港市人民政府办公室关于印发〈贵港市国有企业整合重组方案〉的通知》（贵办发〔2017〕19号）的精神，贵港市兴港投资发展有限责任公司更名为广西贵港市城市投资发展集团有限公司（简称城投集团），直属市人民政府领导，并由市人民政府授权市国资委履行出资人职责。

目前，城投集团公司已完成工商登记注册手续，从2018年5月1日起，停止使用“贵港市兴港投资发展有限责任公司”印章，正式启用“广西贵港市城市投资发展集团有限公司”印章。公司更名后，原签订的合同继续有效，业务主体和法律关系保持不变。

此函。

广西贵港市城市投资发展集团有限公司

2018年4月28日



## 企业变更通知书

贵港市工商行政管理局

2018年04月11日

企业资料  
工商企业登记

企业名称用章 广西贵港市城市投资发展集团有限公司

统一社会信用代码: 91450800711494289G

法定代表人(负责人): 卢世文

地 址: 广西贵港市港北区布山路1456号天河花园小区5#楼商铺

营业执照注册号: 450800000005016

注册资本: 50000万元(人民币元)

该企业于: 2018年4月9日

在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
企业名称	贵港市兴港投资发展有限责任公司	广西贵港市城市投资发展集团有限公司
法定代表人(负责人、 独资投资人)	彭伟	卢世文
经营场所	贵港市迎宾大道883号院房产管理综合大楼11楼1101-1106号	广西贵港市港北区布山路1456号天河花园小区5#楼商铺
经营范围	接受政府委托,承接市本级棚户区改造项目及保障性住房项目建设;房地产开发经营;基建产品、建材(木材除外)、日用百货、文化体育用品、农副产品批发零售;铺面摊位出租和转让、农垦开发;汽车租赁。	政府公益性项目投资、管理;城市及公共资源经营;保障性住房以及学校、医院等社会公益性和准公益性项目投资、管理与运营;特许经营权项目、地下管廊、城市停车场与公共停车位、城市户外广告、城市园林绿化与路灯安装维护;商贸市场、国有房屋(铺面)的投资与开发经营。
注册资本(或外资中方 认缴资本)	31000	50000.000000
管理人员	陈家振、彭伟、唐慧、黎业林、苏琳、欧贻锋、马恒莉、王彩霞	徐作荣、夏利民、刘秀芳、卢世文、彭伟、徐作荣、黎业林、苏琳、欧贻锋、马恒莉、王彩霞



### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)1#地下室		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	41398.9 m <sup>2</sup>	结构类型、 层数	框架、地下1层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容:			
1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容; 2、工程实体质量; 3、单位工程竣工资料; 4、施工单位签署的工程质量保修书; 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件; 6、参与工程建设各方主体提出的报告; 7、监理单位提供相关的监理文件资料; 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 5 分部, 经查 5 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 8 项, 经审查符合要求 8 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 抽查及抽查结果	共核查 2 项, 符合要求 2 项 共核查 2 项, 符合要求 2 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 6 项, 符合要求 6 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查, 对缺项作出记录, 并作出齐全、基本齐全、基本不全的结论。	
建设单位资料	有立项批文, 有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件, 资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告, 符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料, 有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告, 工程质量保修书, 资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准, 有工程地质勘察报告, 勘察质量检查报告, 资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告, 资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录, 有工程质量评价报告, 资料完整。

竣工验收结论(工程质量是否合格):				
本单位工程符合设计和规范要求。 工程质量评定合格, 同意验收。				
	姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
验收组成员签字栏	李卓号	建设单位项目负责人	工程师	项目经理
	潘彬	总工程师	高工	
	梁修成	项目经理	高工	
	梁修成	建设单位代表	工程师	
	李卓号	施工单位质量部门负责人	高工	
	李卓号	施工项目部技术负责人	工程师	
	潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
	李卓号	水电专业监理工程师	工程师	
	李卓号	设计单位项目负责人	高工	
	李卓号	勘察单位项目负责人	高工	
	监理单位项目负责人			
参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

性质监理表24表

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称: 贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)1#地下室  
 建设单位: 广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间: 2020年8月17日  
 (由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求，  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李昌号	建设单位项目负责人	工程师	
李信成	项目经理	高工	
李承承	建设单位工地代表	工程师	
李南	施工单位质量部门负责人	高工	
李平	施工项目部技术负责人	高工	
李平	土建专业监理工程师	工程师	
李平	水电专业监理工程师	工程师	
李平	设计单位项目负责人	高工	
李平	设计单位项目负责人	高工	
李平	勘察单位项目负责人	高工	

施工单位	勘察单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人 (签名)	单位负责人 (签名)	项目总监理工程师 (签名)	单位负责人 (签名)
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）1#楼  
 建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间：2020年8月17日  
 （由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）1#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	20480.57㎡	结构类型、 层数	框架 地下1层，地上26层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 39 项，经审查符合要求 39 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 抽查及抽查结果	共抽查 14 项，符合要求 14 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合要求 19 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量安全管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、基本不全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李仁号	建设单位项目负责人	工程师	
潘成斌	总监理工程师	高工	
梁俊成	项目经理	高工	
何成	建设单位工地代表	工程师	
李南	施工单位质量技术部门负责人	高工	
李成斌	施工项目部技术负责人	高工	
潘日	土建专业监理工程师	工程师	
李成	水电专业监理工程师	工程师	
李成	设计单位项目负责人	高工	
李成	设计单位结构负责人	高工	
李成	监理单位项目负责人	高工	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）2#地下室  
 建设单位：广西贵港市城市发展集团有限公司  
 竣工验收时间：2020年8月17日  
 （由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）2#地下室		
工程地址	贵港市江南大道与同济夫道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	4601.5 m <sup>2</sup>	结构类型、 层数	框架、地下1层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经查 5 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经审查符合要求 8 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 2 项，符合要求 2 项 共核查 2 项，符合要求 2 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 6 项，符合要求 6 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项出记录，并作出齐全、基本齐全、资料基本完整、有立项批文、有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。	
建设单位资料	有立项批文、有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）： 本单位工程符合设计和规范要求。 工程质量评定合格，同意验收。				
竣工验收组成员签字栏	组长	李召召	建设单位项目负责人	工程师
	副组长	潘树培	总工程师	工程师
	项目经理	蔡俊成	项目经理	高工
	建设单位工地代表	何新宇	建设单位工地代表	工程师
	施工单位质量部门负责人	李洪波	施工单位质量部门负责人	高工
	施工项目部技术负责人	蔡黎黎	施工项目部技术负责人	高工
	土建专业监理工程师	潘日己	土建专业监理工程师	工程师
	水电专业监理工程师	关健	水电专业监理工程师	工程师
	设计单位项目负责人	李新宇	设计单位项目负责人	高工
	设计单位结构负责人	李培培	设计单位结构负责人	高工
勘察单位项目负责人	李学家	勘察单位项目负责人	高工	
勘察单位现场负责人		勘察单位现场负责人		
施工单位	监理单位	设计单位	监理单位	建设单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位负责人	项目总监	单位（项目）负责人	项目总监	单位（项目）负责人
（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）2#楼  
 建设单位：广西贵港市城市发展集团有限公司  
 竣工验收时间：2020年8月17日  
 （由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）2#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积（或工程规模）	20540.43㎡	结构类型、层数	框剪 地下1层，地上26层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1. 施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2. 工程实体质量； 3. 单位工程竣工资料； 4. 施工单位签署的工程质量保修书； 5. 规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6. 参与工程建设各方主体提出的报告； 7. 监理单位提供相关的监理文件资料； 8. 强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经审查符合要求 39 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 14 项，符合要求 14 项 共核查 14 项，符合要求 14 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合要求 19 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、资料基本完整的结论。	
建设单位资料	有立项批文、有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求，  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李了号	建设单位项目负责人	工程师	
潘永强	总工程师	高工	
黎信成	项目经理	高工	
阮新喜	建设单位工地代表	工程师	
阮永志	施工单位质量部门负责人	高工	
李华路	施工项目部技术负责人	高工	
潘日	土建专业监理工程师	工程师	
魏光	水电专业监理工程师	工程师	
李华	设计单位项目负责人	高工	
李华	设计单位结构负责人	高工	
李华	勘察单位项目负责人	高工	
李华	勘察单位现场负责人	高工	

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）3#楼  
 建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间：2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量监督总站编制

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人	
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）3#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同兴路交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	12082.67㎡	结构类型、 层数	框架 地下1层，地上26层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项 共核查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全管理规定》第四十四 条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、基本不全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告，符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告，勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论(工程质量是否合格):				
本工程符合设计和规范要求, 工程质量评定合格, 同意验收。				
竣工验收组成员签字栏	姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
	李长	建设单位项目负责人	工程师	
	潘秋碧	总监理工程师	工程师	
	梁俊成	项目经理	高工	
	李新亭	建设单位工地代表	工程师	
	李新亭	施工单位质量部门负责人	高工	
	蔡华	施工项目部技术负责人	高工	
	潘日正	土建专业监理工程师	工程师	
	李新亭	水电专业监理工程师	工程师	
	李新亭	设计单位项目负责人	高工	
李新亭	设计单位结构负责人	高工		
李新亭	勘察单位项目负责人	高工		
李新亭	勘察单位现场负责人	高工		
施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
李长	李新亭	李新亭	潘秋碧	李长
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称: 贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)4#楼  
 建设单位: 广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间: 2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)4#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积(或工程规模)	13249.60m <sup>2</sup>	结构类型、层数	框架, 地下1层, 地上32层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容:			
1. 施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容; 2. 工程实体质量; 3. 单位工程施工资料; 4. 施工单位签署的工程质量保修书; 5. 规划等部门出具的认可、准许使用文件; 6. 参与工程建设各方主体提出的报告; 7. 监理单位提供相关的监理文件资料; 8. 强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部, 经查 9 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 26 项, 经审查符合要求 26 项, 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项, 符合要求 17 项, 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项, 符合要求 24 项, 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查, 对缺项作出记录, 并作出齐全、基本齐全、资料基本完整、有立项批文, 有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件, 资料基本完整。	
建设单位资料	有立项批文, 有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件, 资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料, 有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书, 资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准, 有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告, 资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告, 资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录, 有工程质量评价报告, 资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李宇	建设单位项目负责人	工程师	
潘树松	总监理工程师	工程师	
梁成	项目经理	高工	
白新喜	建设单位工代表	工程师	
李宇	施工单位质量部门负责人	高工	
李宇	施工项目部技术负责人	高工	
潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
李宇	水电专业监理工程师	工程师	
李宇	设计单位项目负责人	高工	
李宇	设计单位项目负责人	高工	
李宇	勘察单位项目负责人	高工	
李宇	勘察单位项目负责人	高工	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
李宇	李宇	李宇	潘树松	李宇
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）5#楼  
 建设单位： 广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间： 2020年8月17日  
 （由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）5#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	13099.28㎡	结构类型 层数	框剪 地下1层，地上32层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程施工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项 共核查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、资料基本完整。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论(工程质量是否合格):					
本单位工程符合设计和规范要求,工程质量评定合格,同意验收。					
竣工验收组成员签字栏	组长	姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
	副长	李永君	建设单位项目负责人	工程师	
		潘彬	总监理工程师	工程师	
	其他成员	潘俊成	项目经理	高工	
		倪新喜	建设单位工地代表	工程师	
		李永君	施工单位质量部门负责人	高工	
		李彬	施工项目部技术负责人	高工	
		潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
		李彬	水电专业监理工程师	工程师	
		李永君	设计单位项目负责人	高工	
李永君		勘察单位项目负责人	高工		
李永君	监理单位现场负责人	高工			
施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位	
参加验收单位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人	
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	
李永君	李彬	潘彬	潘彬	李永君	
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称: 贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)6#楼  
 建设单位: 广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间: 2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)6#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积(或工程规模)	13007.84m <sup>2</sup>	结构类型、层数	框剪 地下1层,地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容:			
1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容; 2、工程实体质量; 3、单位工程竣工资料; 4、施工单位签署的工程质量保修书; 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件; 6、参与工程建设各方主体提出的报告; 7、监理单位提供相关的监理文件资料; 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部, 经审查 9 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 26 项, 经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项, 符合要求 17 项 共核查 17 项, 符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项, 符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量安全管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查,对缺项作出记录,并作出齐全、基本齐全、基本不全的结论。	
建设单位资料	有立项批文,有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件,资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料,有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书,资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准,有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告,资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告,资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录,有工程质量评价报告,资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求，  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李卓号	建设单位项目负责人	工程师	
潘彬	总监理工程师	工程师	
李俊成	项目经理	高工	
倪新喜	建设单位工地代表	工程师	
李俊成	施工单位质量部门负责人	高工	
李俊成	施工项目部技术负责人	高工	
潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
李俊成	水电专业监理工程师	工程师	
李俊成	设计单位项目负责人	高工	
李俊成	设计单位项目负责人	高工	
李俊成	勘察单位项目负责人	高工	
李俊成	勘察单位项目负责人	高工	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
李俊成	李俊成	李俊成	潘彬	李卓号
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称： 贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）7#楼  
 建设单位： 广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间： 2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）7#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	13088.22㎡	结构类型、 层数	剪力墙 地下1层，地上30层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日

工程竣工验收内容：

1. 施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容；
2. 工程实体质量；
3. 单位工程施工资料；
4. 施工单位签署的工程质量保修书；
5. 规划等部门出具的认可、准许使用文件；
6. 参与工程建设各方主体提出的报告；
7. 监理单位提供相关的监理文件资料；
8. 强制性标准条执行情况。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项 共核查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、基本不全的结论。

建设单位资料	有立项批文、有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工验收报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

竣工验收组成员签字栏	姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
	李召勇	建设单位项目负责人	工程师	
	潘毅斌	总监理工程师	高工	
	李信成	项目经理	高工	
	李新喜	建设单位工地代表	工程师	
	李新喜	施工单位质量部门负责人	高工	
	李新喜	施工项目部技术负责人	高工	
	潘月飞	土建专业监理工程师	工程师	
	李新喜	水电专业监理工程师	工程师	
	李新喜	设计单位项目负责人	高工	
李新喜	设计单位结构负责人	高工		
李新喜	勘察单位项目负责人	高工		
李新喜	勘察单位现场负责人			

参建单位	施工单位	监理单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目总监理工程师	项目负责人	
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）8#楼  
 建设单位： 广西贵港市城市发展集团有限公司  
 竣工验收时间： 2020年8月17日  
 （由竣工验收组填写）

广西建设工程质量监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）8#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	20512.30㎡	结构类型、层数	框剪 地下1层，地上28层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量安全管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、资料基本完整、资料完整。	
建设单位资料	有立项批文、有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。



竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李学军	建设单位项目负责人	工程师	
潘秋芳	总监理工程师	高工	
梁俊成	项目经理	高工	
何新华	建设单位工代表	工程师	
陈南忠	施工单位质量部门负责人	高工	
李培培	施工项目部技术负责人	高工	
蓝学明	土建专业监理工程师	工程师	
魏亮	水电专业监理工程师	工程师	
李学军	设计单位项目负责人	高工	
李学军	设计单位结构负责人	高工	
梁俊成	勘察单位项目负责人	高工	
梁俊成	勘察单位现场负责人		

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

桂质监表24表

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）10#楼  
 建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间：2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）10#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积(或工程规模)	27818.26㎡	结构类型、层数	框剪 地下1层，地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日

工程竣工验收内容：

- 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容；
- 2、工程实体质量；
- 3、单位工程竣工资料；
- 4、施工单位签署的工程质量保修书；
- 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件；
- 6、参与工程建设各方主体提出的报告；
- 7、监理单位提供相关的监理文件资料；
- 8、强制性标准条文执行情况。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

资料类别	检查情况
建设单位资料	由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、资料基本完整的结论。 有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

纸质档案表24表

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）11#楼  
 建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间：2020年8月17日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李三三	建设单位项目负责人	工程师	
潘敬碧	总监理工程师	高工	
黎俊成	项目经理	高工	
何建东	建设单位工地代表	工程师	
陈南云	施工单位质量技术部门负责人	高工	
黎球球	施工项目部技术负责人	高工	
潘日己	土建专业监理工程师	工程师	
李光	水电专业监理工程师	工程师	
李书	设计单位项目负责人	高工	
李书	设计单位结构负责人	高工	
李书	勘察单位项目负责人	高工	
李书	勘察单位现场负责人		

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
负责人	负责人	项目负责人	项目总监理工程师	负责人
李三三	何建东	李书	潘敬碧	李三三
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）11#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	15024.11m <sup>2</sup>	结构类型、 层数	框架 地下1层，地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和 主要使用功能 抽查及 抽查结果	共抽查 17 项，符合要求 17 项 共抽查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量 验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应准备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、不全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工验收报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李马	建设单位项目负责人	工程师	
潘成	总工程师	高工	
李俊成	项目经理	高工	
何新喜	建设单位工地代表	工程师	
李高	施工单位质量部门负责人	高工	
李俊成	施工项目部技术负责人	高工	
潘日正	土建专业监理工程师	工程师	
李俊成	水电专业监理工程师	工程师	
李俊成	设计单位项目负责人	高工	
李俊成	设计单位项目负责人	高工	
李俊成	勘察单位项目负责人	高工	
李俊成	勘察单位现场负责人		

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	工程师	(签名)
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称： 贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）12#楼  
 建设单位： 广西贵港市城市发展集团有限公司  
 竣工验收时间： 2020年8月17日  
 （由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）12#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积(或工程规模)	14263.77㎡	结构类型、层数	框架 地下1层，地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量安全管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、资料基本完整的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论(工程质量是否合格):				
本单位工程符合设计和规范要求, 工程质量评定合格, 同意验收。				
竣工验收组成员签字栏	组长	李松	建设单位项目负责人	工程师
	副组长	潘林碧	总工程师	工程师
		李俊成	项目经理	高工
		何新强	建设单位工地代表	工程师
		陈永强	施工单位质量技术部门负责人	高工
		蔡学军	施工项目部技术负责人	高工
		潘日飞	土建专业监理工程师	工程师
		杨新行	水电专业监理工程师	工程师
		李昭阳	设计单位项目负责人	高工
		李昭阳	设计单位项目负责人	高工
	李昭阳	勘察单位项目负责人	工程师	
	李昭阳	勘察单位项目负责人	工程师	
施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
李松	潘林碧	李俊成	何新强	李昭阳
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

桂质监档表24表

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称: 贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)13#楼

建设单位: 广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收时间: 2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)13#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积(或工程规模)	27101.79㎡	结构类型、层数	剪力墙, 地下1层, 地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容:			
1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容; 2、工程实体质量; 3、单位工程竣工资料; 4、施工单位签署的工程质量保修书; 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件; 6、参与工程建设各方主体提出的报告; 7、监理单位提供相关的监理文件资料; 8、强制性标准准备执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部, 经审查 9 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 26 项, 经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项, 符合要求 17 项 共核查 17 项, 符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项, 符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查, 对缺项作出记录, 并作出齐全、基本齐全、资料基本完整的结论。	
建设单位资料	有立项批文, 有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件, 资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告, 符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料, 有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书, 资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准, 有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告, 资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告, 资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录, 有工程质量评价报告, 资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：																																		
本单位工程符合设计和规范要求。 工程质量评定合格，同意验收。																																		
竣工验收组成员签字栏	姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务																														
	李卓号	建设单位项目负责人	工程师																															
	潘世斌	总监理工程师	工程师																															
	蔡俊成	项目经理	高工																															
	倪新喜	建设单位工地代表	工程师																															
	李新喜	施工单位质量部门负责人	高工																															
	李新喜	施工项目部技术负责人	高工																															
	潘日飞	土建专业监理工程师	工程师																															
	李新喜	水电专业监理工程师	工程师																															
	李新喜	设计单位项目负责人	高工																															
李新喜	设计单位结构负责人	高工																																
李新喜	勘察单位项目负责人	高工																																
李新喜	勘察单位现场负责人	工程师																																
<table border="1"> <tr> <td>施工单位</td> <td>勘察单位</td> <td>设计单位</td> <td>监理单位</td> <td>建设单位</td> </tr> <tr> <td>(公章)</td> <td>(公章)</td> <td>(公章)</td> <td>(公章)</td> <td>(公章)</td> </tr> <tr> <td>单位负责人</td> <td>单位(项目)负责人</td> <td>单位(项目)负责人</td> <td>项目总监理工程师</td> <td>单位(项目)负责人</td> </tr> <tr> <td>(签名)</td> <td>(签名)</td> <td>(签名)</td> <td>(签名)</td> <td>(签名)</td> </tr> <tr> <td>李卓号</td> <td>李新喜</td> <td>李新喜</td> <td>潘世斌</td> <td>李卓号</td> </tr> <tr> <td>2020年8月17日</td> <td>2020年8月17日</td> <td>2020年8月17日</td> <td>2020年8月17日</td> <td>2020年8月17日</td> </tr> </table>					施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	李卓号	李新喜	李新喜	潘世斌	李卓号	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日
施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位																														
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)																														
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人																														
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)																														
李卓号	李新喜	李新喜	潘世斌	李卓号																														
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日																														

## 建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）14#楼  
 建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间：2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）14#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	13620.58m <sup>2</sup>	结构类型、 层数	框剪 地下1层，地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容：			
1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 抽查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项 共核查 17 项，符合要求 17 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、基本完整的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论(工程质量是否合格):

本单位工程符合设计和规范要求。  
工程质量评定合格,同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李永忠	建设单位项目负责人	工程师	
潘永祥	总监理工程师	高工	
李信成	项目经理	高工	
何新章	建设单位工地代表	工程师	
廖南忠	施工单位质量技术部门负责人	高工	
潘永祥	施工项目部技术负责人	高工	
潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
何新章	水电专业监理工程师	工程师	
李永忠	设计单位项目负责人	高工	
李永忠	设计单位结构负责人	高工	
李永忠	勘察单位项目负责人	高工	
李永忠	监理单位现场负责人	高工	

施工单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)	项目总监理工程师	单位(项目)
负责人	工程师	负责人
(签名)	(签名)	(签名)
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)15#楼  
 建设单位: 广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间: 2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)15#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	4022.00m <sup>2</sup>	结构类型、 层数	框架 地下零层,地上4层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日

工程竣工验收内容:

1. 施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容;
2. 工程实体质量;
3. 单位工程竣工资料;
4. 施工单位签署的工程质量保证书;
5. 规划等部门出具的认可、准许使用文件;
6. 参与工程建设各方主体提出的报告;
7. 监理单位提供相关的监理文件资料;
8. 强制性标准条款执行情况。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部, 经查 7 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 27 项, 经审查符合要求 27 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 10 项, 符合要求 10 项 共核查 10 项, 符合要求 10 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 12 项, 符合要求 12 项 不符合要求 0 项	一般

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应提供的文件资料进行检查,对缺项作出记录,并作出齐全、基本齐全、结论。

建设 单位 资料	施 工 单 位 资 料	监 理 单 位 资 料	设 计 单 位 资 料	监 理 单 位 资 料
有立项批文,有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件,资料基本完整。	有施工合同、工程竣工验收报告,符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料,有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书,资料完整。	监理文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准,有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告,资料完整。	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告,资料完整。	有监理合同、监理规划、监理记录,有工程质量评价报告,资料完整。



竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李昌号	建设单位项目负责人	工程师	
潘林涛	总监理工程师	工程师	
梁俊成	项目经理	高工	
梁俊成	建设单位工地代表	工程师	
梁俊成	施工单位质量部门负责人	高工	
梁俊成	施工项目部技术负责人	高工	
潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
梁俊成	水电专业监理工程师	工程师	
梁俊成	设计单位项目负责人	高工	
梁俊成	设计单位结构负责人	高工	
梁俊成	勘察单位项目负责人	高工	
梁俊成	勘察单位现场负责人	高工	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
（公章） 单负责人 （签名） 2020年8月17日	（公章） 单位（项目） 负责人 （签名） 2020年8月17日	（公章） 单位（项目） 负责人 （签名） 2020年8月17日	（公章） 项目总监理工程师 工程师 （签名） 2020年8月17日	（公章） 单位（项目） 负责人 （签名） 2020年8月17日

桂质监档表24表

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）37#楼

建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收时间：2020年8月17日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）37#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	13828.21㎡	结构类型、 层数	框剪 地下1层，地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 33 项，经审查符合要求 33 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项 共抽查 11 项，符合要求 11 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合要求 19 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、资料完整的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论(工程质量是否合格):  
 本单位工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格,同意验收。

桂质监表24表

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)38#楼  
 建设单位: 广西贵港市城市投资发展集团有限公司  
 竣工验收时间: 2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李卓君	建设单位项目负责人	工程师	
潘敬峰	项目经理	工程师	
陈新海	建设单位工地代表	工程师	
李卓君	施工单位质量部门负责人	高工	
李卓君	施工项目部技术负责人	高工	
潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
李卓君	水电专业监理工程师	工程师	
李卓君	设计单位项目负责人	高工	
李卓君	设计单位结构负责人	高工	
李卓君	勘察单位项目负责人	高工	
李卓君	勘察单位现场负责人	高工	

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)	(签名)
李卓君	李卓君	李卓君	潘敬峰	李卓君
2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日	2020年8月17日

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目(园博园第一安置区南区)38#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积(或工程规模)	12708.76㎡	结构类型、层数	框剪 地下1层,地上33层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容:			
1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容; 2、工程实体质量; 3、单位工程竣工资料; 4、施工单位签署的工程质量保修书; 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件; 6、参与工程建设各方主体提出的报告; 7、监理单位提供相关的监理文件资料; 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部, 经审查 9 分部符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 33 项, 经审查符合要求 33 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项, 符合要求 11 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 19 项, 符合要求 19 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查,对缺项作出记录,并作出齐全、基本齐全、资料不全的结论。	
建设单位资料	有立项批文,有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件,资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告,符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料,有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书,资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准,有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告,资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告,资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录,有工程质量评价报告,资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：  
 本工程符合设计和规范要求。  
 工程质量评定合格，同意验收。

姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
李马号	建设单位项目负责人	工程师	
潘成勤	总监理工程师	高工	
黎成成	项目经理	高工	
阮新嘉	建设单位工地代表	工程师	
李成勤	施工单位质量部门负责人	高工	
李成勤	施工项目部技术负责人	高工	
潘日飞	土建专业监理工程师	工程师	
李成勤	水电专业监理工程师	工程师	
李成勤	设计单位项目负责人	高工	
李成勤	设计单位项目负责人	高工	
李成勤	监理单位项目负责人	高工	

施工单位	监理单位	设计单位	建设单位
 (公章) 单位负责人 (签名) 2020年8月17日	 (公章) 单位(项目)负责人 (签名) 2020年8月17日	 (公章) 项目总工程师 (签名) 2020年8月17日	 (公章) 单位(项目)负责人 (签名) 2020年8月17日

桂质监档表24表

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称：贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）39#楼  
 建设单位：广西贵港市城市发展集团有限公司  
 竣工验收时间：2020年8月17日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

### 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市六八村棚户区改造项目（园博园第一安置区南区）39#楼		
工程地址	贵港市江南大道与同济大道交汇处		
建筑面积 (或工程规模)	215.55㎡	结构类型、 层数	框架 地下0层，地上1层
开工时间	2016年4月25日	竣工日期	2020年8月17日
工程竣工验收内容： 1、施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程实体质量； 3、单位工程竣工资料； 4、施工单位签署的工程质量保修书； 5、规划等部门出具的认可、准许使用文件； 6、参与工程建设各方主体提出的报告； 7、监理单位提供相关的监理文件资料； 8、强制性标准条文执行情况。			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经审查 9 分部 符合标准及设计要求 0 分部	合格
2	质量控制 资料核查	共 33 项，经审查符合要求 33 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项 共核查 11 项，符合要求 11 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合要求 19 项 不符合要求 0 项	好

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量安全管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、资料完整的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，工程质量保修书，资料完整。
监理单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
建设单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

项目经理（梁俊成）相关证件





使用有效期: 2024年06月25日  
- 2024年12月12日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 梁俊成

性别: 男

出生日期: 1967年07月20日

注册编号: 桂1452005200700261

聘用企业: 广西贵港建设集团有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2021-12-13至2024-12-12)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 梁俊成  
签名日期: 2024.6.25

中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
一级建造师行政许可  
签发日期: 2024年6月17日

建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

编号: 桂建安B(2015)0004925

姓名: 梁俊成

性别: 男

出生年月: 1967-07-20

企业名称: 广西贵港建设集团有限公司

职务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2015年11月18日

有效期: 2024年08月18日 至 2027年11月18日



发证机关: 广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年8月18日



本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有高级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of senior level of speciality and technology of the bearer.



### 注意事项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管，如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

### Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号: 0038741  
No.



(加盖批准机关钢印有效)  
Valid with embossed seal

姓名 梁俊成 性别 男  
Name Gender  
身份证号 452502196707208458  
ID Number  
职称系列 工程  
Category of Profession  
资格名称 高级工程师  
Qualification  
专业 建筑工程施工项目管理  
Speciality  
授子时间 2009年12月  
Date of Conferment

持证人签名  
Signature of the bearer

管理号:205000021200902491  
File No.

批准机关(盖章)广西壮族自治区人力资源和社会保障厅  
Issued by

2013年04月01日

职称专用章

# 项目经理（梁俊成）社保证明

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/> 验证此单据真伪，验证号码151023f64c7741be82c017ce74facb02



## 贵港市社会保险事业管理中心

### 社会保险缴费证明

证明编号：5670052012374193

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位韦永实等22名职工在我中心参加社会保险，已足额缴费，参保情况见附件。

特此证明

社保机构盖章

2024年10月09日

备注

:

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单

:

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	张善忠	451145397337	452502196411288452	企业职工基本养老保险	202404-202409
2	张善忠	451145397337	452502196411288452	失业保险	202404-202409
3	张善忠	451145397337	452502196411288452	工伤保险	202404-202409
4	李国毓	453104434160	452826197501136534	企业职工基本养老保险	202401-202409
5	李国毓	453104434160	452826197501136534	失业保险	202401-202409
6	李国毓	453104434160	452826197501136534	工伤保险	202401-202409
7	蒋志恒	453104884669	45252319750115119X	企业职工基本养老保险	202401-202409
8	蒋志恒	453104884669	45252319750115119X	失业保险	202401-202409
9	蒋志恒	453104884669	45252319750115119X	工伤保险	202401-202409
10	甘发	453105960961	450803199203216619	企业职工基本养老保险	202401-202409

社保机构盖章

2024年10月09日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/> 验证此单据真伪，验证号码151023f64c7741be82c017ce74facb02



11	甘发	453105960961	450803199203216619	失业保险	202401-202409
12	甘发	453105960961	450803199203216619	工伤保险	202401-202409
13	李耀旺	453106016500	452502196507210094	企业职工基本养老保险	202401-202409
14	李耀旺	453106016500	452502196507210094	失业保险	202401-202409
15	李耀旺	453106016500	452502196507210094	工伤保险	202401-202409
16	廖南兴	453106059276	452522196804060075	企业职工基本养老保险	202401-202409
17	廖南兴	453106059276	452522196804060075	失业保险	202401-202409
18	廖南兴	453106059276	452522196804060075	工伤保险	202401-202409
19	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	企业职工基本养老保险	202401-202409
20	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	失业保险	202401-202409
21	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	工伤保险	202401-202409
22	苏毅	453108481842	450803197706299197	企业职工基本养老保险	202401-202409
23	苏毅	453108481842	450803197706299197	失业保险	202401-202409
24	苏毅	453108481842	450803197706299197	工伤保险	202401-202409
25	苏建宇	453112688744	450104198211121517	企业职工基本养老保险	202401-202409
26	苏建宇	453112688744	450104198211121517	失业保险	202401-202409
27	苏建宇	453112688744	450104198211121517	工伤保险	202401-202409
28	李中华	453113084972	450902199001172071	企业职工基本养老保险	202401-202409
29	李中华	453113084972	450902199001172071	失业保险	202401-202409
30	李中华	453113084972	450902199001172071	工伤保险	202401-202409
31	杨裕永	453122522228	452524197008053832	企业职工基本养老保险	202401-202409
32	杨裕永	453122522228	452524197008053832	失业保险	202401-202409

社保机构盖章

2024年10月09日



您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/> 验证此单据真伪，验证码151023f64c7741be82c017cc74facb02



33	杨裕永	453122522228	452524197008053832	工伤保险	202401-202409
34	梁俊成	453122747682	452502196707208458	企业职工基本养老保险	202401-202409
35	梁俊成	453122747682	452502196707208458	失业保险	202401-202409
36	梁俊成	453122747682	452502196707208458	工伤保险	202401-202409
37	邹勇任	453123735564	450821199108103619	企业职工基本养老保险	202401-202409
38	邹勇任	453123735564	450821199108103619	失业保险	202401-202409
39	邹勇任	453123735564	450821199108103619	工伤保险	202401-202409
40	韦永实	453123810315	450802198408281712	企业职工基本养老保险	202401-202409
41	韦永实	453123810315	450802198408281712	失业保险	202401-202409
42	韦永实	453123810315	450802198408281712	工伤保险	202401-202409
43	李若明	453124628756	452502196602168218	企业职工基本养老保险	202401-202409
44	李若明	453124628756	452502196602168218	失业保险	202401-202409
45	李若明	453124628756	452502196602168218	工伤保险	202401-202409
46	戴育辉	453125315972	452527197812081518	企业职工基本养老保险	202401-202409
47	戴育辉	453125315972	452527197812081518	失业保险	202401-202409
48	戴育辉	453125315972	452527197812081518	工伤保险	202401-202409
49	陈文	453128972975	450324198606254011	企业职工基本养老保险	202401-202409
50	陈文	453128972975	450324198606254011	失业保险	202401-202409
51	陈文	453128972975	450324198606254011	工伤保险	202401-202409
52	农建思	453131841546	452127198309080916	企业职工基本养老保险	202401-202409
53	农建思	453131841546	452127198309080916	失业保险	202401-202409
54	农建思	453131841546	452127198309080916	工伤保险	202401-202409

社保机构盖章

2024年10月09日



## 2、技术总工（苏建宇）相关资料

### 技术总工（苏建宇）简历表

姓名	苏建宇	性别	男	年龄	42岁
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	450104198211121517		
手机号码	0775-4578607		证件号（职称证书编号）	GX12022026694	
参加工作时间	13年		从事技术负责人年限	12年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
无	无	无	无	无	无

技术总工（苏建宇）职称证、学历证、身份证





使用有效期: 2024年08月16日  
- 2024年12月12日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 苏建宇

性别: 男

出生日期: 1982年11月12日

注册编号: 桂1452012201203916

聘用企业: 广西贵港建设集团有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2021-12-13至2024-12-12)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

个人签名:   
签名日期: 2024.8.16

中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
一级建造师行政许可  
签发日期: 2024年8月13日

# 广西壮族自治区职称证书

证书编号: GX12022026694

姓名: 苏建宇

性别: 男

身份证号: 450104198211121517



职称系列: 工程系列

级别: 副高级

资格名称: 高级工程师

获取方式: 评审

专业: 建筑工程管理

取得资格时间: 2021年12月

评审机构: 广西壮族自治区工程系列民营企业副高级评委会

批准机关: 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址:



生成时间: 2022年02月16日

# 技术负责人（苏建宇）社保证明

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/> 验证此单据真伪，验证码151023f64c7741be82c017ce74fac02



## 贵港市社会保险事业管理中心

### 社会保险缴费证明

证明编号：5670052012374193

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位韦永实等22名职工在我中心参加社会保险，已足额缴费，参保情况见附件。

特此证明  
！



社保机构盖章

2024年10月09日

备注

：

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单

：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	张善忠	451145397337	452502196411288452	企业职工基本养老保险	202404-202409
2	张善忠	451145397337	452502196411288452	失业保险	202404-202409
3	张善忠	451145397337	452502196411288452	工伤保险	202404-202409
4	李国毓	453104434160	452826197501136534	企业职工基本养老保险	202401-202409
5	李国毓	453104434160	452826197501136534	失业保险	202401-202409
6	李国毓	453104434160	452826197501136534	工伤保险	202401-202409
7	蒋志恒	453104884669	45252319750115119X	企业职工基本养老保险	202401-202409
8	蒋志恒	453104884669	45252319750115119X	失业保险	202401-202409
9	蒋志恒	453104884669	45252319750115119X	工伤保险	202401-202409
10	甘发	453105960961	450803199203216619	企业职工基本养老保险	202401-202409



社保机构盖章

2024年10月09日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/> 验证此单据真伪，验证号码151023f64c7741be82c017cc74fac02



11	甘发	453105960961	450803199203216619	失业保险	202401-202409
12	甘发	453105960961	450803199203216619	工伤保险	202401-202409
13	李耀旺	453106016500	452502196507210094	企业职工基本养老保险	202401-202409
14	李耀旺	453106016500	452502196507210094	失业保险	202401-202409
15	李耀旺	453106016500	452502196507210094	工伤保险	202401-202409
16	廖南兴	453106059276	452522196804060075	企业职工基本养老保险	202401-202409
17	廖南兴	453106059276	452522196804060075	失业保险	202401-202409
18	廖南兴	453106059276	452522196804060075	工伤保险	202401-202409
19	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	企业职工基本养老保险	202401-202409
20	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	失业保险	202401-202409
21	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	工伤保险	202401-202409
22	苏毅	453108481842	450803197706299197	企业职工基本养老保险	202401-202409
23	苏毅	453108481842	450803197706299197	失业保险	202401-202409
24	苏毅	453108481842	450803197706299197	工伤保险	202401-202409
25	苏建宇	453112688744	450104198211121517	企业职工基本养老保险	202401-202409
26	苏建宇	453112688744	450104198211121517	失业保险	202401-202409
27	苏建宇	453112688744	450104198211121517	工伤保险	202401-202409
28	李中华	453113084972	450902199001172071	企业职工基本养老保险	202401-202409
29	李中华	453113084972	450902199001172071	失业保险	202401-202409
30	李中华	453113084972	450902199001172071	工伤保险	202401-202409
31	杨裕永	453122522228	452524197008053832	企业职工基本养老保险	202401-202409
32	杨裕永	453122522228	452524197008053832	失业保险	202401-202409

社保机构盖章

2024年10月09日



### 3、质量负责人（易育斌）相关资料

姓名	易育斌	证件类型	身份证	证件号码	452502197103228452
手机号码	0775-4578607		证件号（质量员证编号）	452094510605948	



广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
职业培训合格证



姓名：易育斌  
性别：男  
身份证号：452502197103228452  
证书编号：452094510605948  
岗位名称：土建质量员  
工作单位：广西贵港建设集团有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2021年已完成"32.0"学时继续教育  
2022年已完成"32.0"学时继续教育  
2023年已完成"32.0"学时继续教育  
2024年已完成"32.0"学时继续教育



扫码验证

培训机构：广西壮族自治区  
发证时间：2020年11月10日

查询网址：<https://www.gxpzx.cn/>

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of middle level of speciality and technology of the bearer.



### 注意事项

- 一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥善保管，如证件遗失应立即向批准机关报告。
- 二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

### Notice

- I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case the Certificate is lost.
- II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号: 1270679  
No.



(加盖公章机关刻印有效)  
Valid with embossed seal

持证人签名  
Signature of the bearer

管理号:  
File No.

姓名 易育斌 性别 男  
Name Gender  
身份证号 452502197103228452  
ID Number  
职称系列 工程  
Category of Profession  
资格名称 工程师  
Qualification  
专业 建筑结构  
Specialty  
授予时间 2011-12-1  
Date of Conferment

批准机关(盖章) 贵港市人力资源  
和社会保障局  
Issued by  
2012年5月28日  
职称专用章



## 贵港市社会保险事业管理中心

### 社会保险缴费证明

证明编号：5670051909862350

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄文标等17名职工在我中心参加社会保险，已足额缴费，参保情况见附件。

特此证明  
！

社保机构盖章

2024年09月29日

备注

：

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单

：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈爱梅	453104883160	452502197610167586	企业职工基本养老保险	202401-202409
2	陈爱梅	453104883160	452502197610167586	失业保险	202401-202409
3	陈爱梅	453104883160	452502197610167586	工伤保险	202401-202409
4	蒋志恒	453104884669	45252319750115119X	企业职工基本养老保险	202401-202409
5	蒋志恒	453104884669	45252319750115119X	失业保险	202401-202409
6	蒋志恒	453104884669	45252319750115119X	工伤保险	202401-202409
7	甘发	453105960961	450803199203216619	企业职工基本养老保险	202401-202409
8	甘发	453105960961	450803199203216619	失业保险	202401-202409
9	甘发	453105960961	450803199203216619	工伤保险	202401-202409
10	李耀旺	453106016500	452502196507210094	企业职工基本养老保险	202401-202409

社保机构盖章

2024年09月29日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/>验证此单据真伪，验证码95efbc7e5abe4899d383f28ea3823fa



11	李耀旺	453106016500	452502196507210094	失业保险	202401-202409
12	李耀旺	453106016500	452502196507210094	工伤保险	202401-202409
13	廖南兴	453106059276	452522196804060075	企业职工基本养老保险	202401-202409
14	廖南兴	453106059276	452522196804060075	失业保险	202401-202409
15	廖南兴	453106059276	452522196804060075	工伤保险	202401-202409
16	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	企业职工基本养老保险	202401-202409
17	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	失业保险	202401-202409
18	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	工伤保险	202401-202409
19	苏建宇	453112688744	450104198211121517	企业职工基本养老保险	202401-202409
20	苏建宇	453112688744	450104198211121517	失业保险	202401-202409
21	苏建宇	453112688744	450104198211121517	工伤保险	202401-202409
22	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	企业职工基本养老保险	202401-202409
23	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	失业保险	202401-202409
24	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	工伤保险	202401-202409
25	陈珍	453119353743	450922198605010226	企业职工基本养老保险	202401-202409
26	陈珍	453119353743	450922198605010226	失业保险	202401-202409
27	陈珍	453119353743	450922198605010226	工伤保险	202401-202409
28	谭玉然	453122462784	452502197410058465	企业职工基本养老保险	202401-202409
29	谭玉然	453122462784	452502197410058465	失业保险	202401-202409
30	谭玉然	453122462784	452502197410058465	工伤保险	202401-202409
31	黄文标	453122747744	452502197102278458	企业职工基本养老保险	202401-202409
32	黄文标	453122747744	452502197102278458	失业保险	202401-202409

社保机构盖章

2024年09月29日



您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/>验证此单据真伪，验证号码95e7bc7e5abe4899d383f28ea3823fa



33	黄文标	45312274774 4	452502197102278458	工伤保险	202401-202409
34	易育斌	45312286454 3	452502197103228452	企业职工基本 养老保险	202401-202409
35	易育斌	45312286454 3	452502197103228452	失业保险	202401-202409
36	易育斌	45312286454 3	452502197103228452	工伤保险	202401-202409
37	洪言	45312318455 5	452502197301298451	企业职工基本 养老保险	202401-202409
38	洪言	45312318455 5	452502197301298451	失业保险	202401-202409
39	洪言	45312318455 5	452502197301298451	工伤保险	202401-202409
40	戴育辉	45312531597 2	452527197812081518	企业职工基本 养老保险	202401-202409
41	戴育辉	45312531597 2	452527197812081518	失业保险	202401-202409
42	戴育辉	45312531597 2	452527197812081518	工伤保险	202401-202409
43	陈文	45312897297 5	450324198606254011	企业职工基本 养老保险	202401-202409
44	陈文	45312897297 5	450324198606254011	失业保险	202401-202409
45	陈文	45312897297 5	450324198606254011	工伤保险	202401-202409
46	农建思	45313184154 6	452127198309080916	企业职工基本 养老保险	202401-202409
47	农建思	45313184154 6	452127198309080916	失业保险	202401-202409
48	农建思	45313184154 6	452127198309080916	工伤保险	202401-202409
49	陈伟兴	45313976158 5	452502198307063818	企业职工基本 养老保险	202401-202409
50	陈伟兴	45313976158 5	452502198307063818	失业保险	202401-202409
51	陈伟兴	45313976158 5	452502198307063818	工伤保险	202401-202409



社保机构盖章

2024年09月29日

#### 4、安全负责人（洪言）相关资料

姓名	洪言	证件类型	身份证	证件号码	452502197301298451
手机号码	0775-4578607		证件号（C证编号）	桂建安 C3(2004)0007338	



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号:桂建安C3(2004)0007338

姓名:洪言

性别:男

出生年月:1973-01-29

企业名称:广西贵港建设集团有限公司

职务:专职安全生产管理员

初次领证日期:2004年12月31日

有效期:2023年01月02日至2026年01月02日



发证机关:广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发证日期:2004年12月31日





## 贵港市社会保险事业管理中心

### 社会保险缴费证明

证明编号：5670051909862350

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄文标等17名职工在我中心参加社会保险，已足额缴费，参保情况见附件。

特此证明  
！

社保机构盖章

2024年09月29日

备注

：

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单

：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈爱梅	453104883160	452502197610167586	企业职工基本养老保险	202401-202409
2	陈爱梅	453104883160	452502197610167586	失业保险	202401-202409
3	陈爱梅	453104883160	452502197610167586	工伤保险	202401-202409
4	蒋志恒	453104884669	45252319750115119X	企业职工基本养老保险	202401-202409
5	蒋志恒	453104884669	45252319750115119X	失业保险	202401-202409
6	蒋志恒	453104884669	45252319750115119X	工伤保险	202401-202409
7	甘发	453105960961	450803199203216619	企业职工基本养老保险	202401-202409
8	甘发	453105960961	450803199203216619	失业保险	202401-202409
9	甘发	453105960961	450803199203216619	工伤保险	202401-202409
10	李耀旺	453106016500	452502196507210094	企业职工基本养老保险	202401-202409

社保机构盖章

2024年09月29日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/>验证此单据真伪，验证码95efbc7e5abe4899d383f28ea3823fa



11	李耀旺	453106016500	452502196507210094	失业保险	202401-202409
12	李耀旺	453106016500	452502196507210094	工伤保险	202401-202409
13	廖南兴	453106059276	452522196804060075	企业职工基本养老保险	202401-202409
14	廖南兴	453106059276	452522196804060075	失业保险	202401-202409
15	廖南兴	453106059276	452522196804060075	工伤保险	202401-202409
16	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	企业职工基本养老保险	202401-202409
17	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	失业保险	202401-202409
18	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	工伤保险	202401-202409
19	苏建宇	453112688744	450104198211121517	企业职工基本养老保险	202401-202409
20	苏建宇	453112688744	450104198211121517	失业保险	202401-202409
21	苏建宇	453112688744	450104198211121517	工伤保险	202401-202409
22	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	企业职工基本养老保险	202401-202409
23	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	失业保险	202401-202409
24	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	工伤保险	202401-202409
25	陈珍	453119353743	450922198605010226	企业职工基本养老保险	202401-202409
26	陈珍	453119353743	450922198605010226	失业保险	202401-202409
27	陈珍	453119353743	450922198605010226	工伤保险	202401-202409
28	谭玉然	453122462784	452502197410058465	企业职工基本养老保险	202401-202409
29	谭玉然	453122462784	452502197410058465	失业保险	202401-202409
30	谭玉然	453122462784	452502197410058465	工伤保险	202401-202409
31	黄文标	453122747744	452502197102278458	企业职工基本养老保险	202401-202409
32	黄文标	453122747744	452502197102278458	失业保险	202401-202409

社保机构盖章

2024年09月29日



您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/>验证此单据真伪，验证号码95e7bc7e5abe4899d383f28ea3823fa



33	黄文标	45312274774 4	452502197102278458	工伤保险	202401-202409
34	易育斌	45312286454 3	452502197103228452	企业职工基本养老保险	202401-202409
35	易育斌	45312286454 3	452502197103228452	失业保险	202401-202409
36	易育斌	45312286454 3	452502197103228452	工伤保险	202401-202409
37	洪言	45312318455 5	452502197301298451	企业职工基本养老保险	202401-202409
38	洪言	45312318455 5	452502197301298451	失业保险	202401-202409
39	洪言	45312318455 5	452502197301298451	工伤保险	202401-202409
40	戴育辉	45312531597 2	452527197812081518	企业职工基本养老保险	202401-202409
41	戴育辉	45312531597 2	452527197812081518	失业保险	202401-202409
42	戴育辉	45312531597 2	452527197812081518	工伤保险	202401-202409
43	陈文	45312897297 5	450324198606254011	企业职工基本养老保险	202401-202409
44	陈文	45312897297 5	450324198606254011	失业保险	202401-202409
45	陈文	45312897297 5	450324198606254011	工伤保险	202401-202409
46	农建思	45313184154 6	452127198309080916	企业职工基本养老保险	202401-202409
47	农建思	45313184154 6	452127198309080916	失业保险	202401-202409
48	农建思	45313184154 6	452127198309080916	工伤保险	202401-202409
49	陈伟兴	45313976158 5	452502198307063818	企业职工基本养老保险	202401-202409
50	陈伟兴	45313976158 5	452502198307063818	失业保险	202401-202409
51	陈伟兴	45313976158 5	452502198307063818	工伤保险	202401-202409




社保机构盖章

2024年09月29日

## 5、造价工程师（蒙瑞菲）相关资料





# 广西壮族自治区职称证书

证书编号: GX22023010732

姓名: 蒙瑞菲

性别: 女

身份证号: 45080319911107756X



职称系列: 工程系列

级别: 中级

资格名称: 工程师

获取方式: 评审

专业: 建筑工程造价

取得资格时间: 2022年12月

评审机构: 广西贵港市流动专业技术人员工程系列中级评委会

批准机关: 贵港市职称改革工作领导小组办公室

在线验证网址:



生成时间: 2023年01月31日



## 贵港市社会保险事业管理中心

### 社会保险缴费证明

证明编号：5670051909862350

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄文标等17名职工在我中心参加社会保险，已足额缴费，参保情况见附件。

特此证明  
！

社保机构盖章

2024年09月29日

备注

：

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单

：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈爱梅	453104883160	452502197610167586	企业职工基本养老保险	202401-202409
2	陈爱梅	453104883160	452502197610167586	失业保险	202401-202409
3	陈爱梅	453104883160	452502197610167586	工伤保险	202401-202409
4	蒋志恒	453104884669	45252319750115119X	企业职工基本养老保险	202401-202409
5	蒋志恒	453104884669	45252319750115119X	失业保险	202401-202409
6	蒋志恒	453104884669	45252319750115119X	工伤保险	202401-202409
7	甘发	453105960961	450803199203216619	企业职工基本养老保险	202401-202409
8	甘发	453105960961	450803199203216619	失业保险	202401-202409
9	甘发	453105960961	450803199203216619	工伤保险	202401-202409
10	李耀旺	453106016500	452502196507210094	企业职工基本养老保险	202401-202409

社保机构盖章

2024年09月29日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/>验证此单据真伪，验证码95c7bc7e5abe48959d383f28ea3823fa



11	李耀旺	453106016500	452502196507210094	失业保险	202401-202409
12	李耀旺	453106016500	452502196507210094	工伤保险	202401-202409
13	廖南兴	453106059276	452522196804060075	企业职工基本养老保险	202401-202409
14	廖南兴	453106059276	452522196804060075	失业保险	202401-202409
15	廖南兴	453106059276	452522196804060075	工伤保险	202401-202409
16	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	企业职工基本养老保险	202401-202409
17	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	失业保险	202401-202409
18	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	工伤保险	202401-202409
19	苏建宇	453112688744	450104198211121517	企业职工基本养老保险	202401-202409
20	苏建宇	453112688744	450104198211121517	失业保险	202401-202409
21	苏建宇	453112688744	450104198211121517	工伤保险	202401-202409
22	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	企业职工基本养老保险	202401-202409
23	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	失业保险	202401-202409
24	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	工伤保险	202401-202409
25	陈珍	453119353743	450922198605010226	企业职工基本养老保险	202401-202409
26	陈珍	453119353743	450922198605010226	失业保险	202401-202409
27	陈珍	453119353743	450922198605010226	工伤保险	202401-202409
28	谭玉然	453122462784	452502197410058465	企业职工基本养老保险	202401-202409
29	谭玉然	453122462784	452502197410058465	失业保险	202401-202409
30	谭玉然	453122462784	452502197410058465	工伤保险	202401-202409
31	黄文标	453122747744	452502197102278458	企业职工基本养老保险	202401-202409
32	黄文标	453122747744	452502197102278458	失业保险	202401-202409

社保机构盖章

2024年09月29日



## 6、安全员（苏候）相关资料

姓名	苏候	证件类型	身份证	证件号码	450802199408128472
手机号码	0775-4578607		证件号（C证编号）	桂建安 C3(2021)0005333	



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号: 桂建安C3(2021)0005333

姓名: 苏候

性别: 男

出生年月: 1994-08-12

企业名称: 广西贵港建设集团有限公司

职务: 专职安全生产管理员

初次领证日期: 2021年04月22日

有效期: 2024年02月22日 至 2027年04月22日



发证机关: 广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年2月22日





## 贵港市社会保险事业管理中心

### 社会保险缴费证明

证明编号：5670052012403611

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄瑞祥等21名职工在我中心参加社会保险，已足额缴费，参保情况见附件。

特此证明  
！

社保机构盖章

2024年10月09日

备注

：

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单

：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202409
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202409
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202409
4	苏候	453104855709	450802199408128472	企业职工基本养老保险	202401-202409
5	苏候	453104855709	450802199408128472	失业保险	202401-202409
6	苏候	453104855709	450802199408128472	工伤保险	202401-202409
7	廖南兴	453106059276	452522196804060075	企业职工基本养老保险	202401-202409
8	廖南兴	453106059276	452522196804060075	失业保险	202401-202409
9	廖南兴	453106059276	452522196804060075	工伤保险	202401-202409
10	宋革红	453106125420	452502197207258461	企业职工基本养老保险	202401-202409

社保机构盖章

2024年10月09日

## 7、安全员（陈珍）相关资料

姓名	陈珍	证件类型	身份证	证件号码	450922198605010226
手机号码	0775-4578607		证件号（C证编号）	桂建安 C3(2014)0017191	



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号:桂建安C3(2014)0017191

姓名:陈珍

性别:女

出生年月:1986-05-01

企业名称:广西贵港建设集团有限公司

职务:专职安全生产管理员

初次领证日期:2014年11月30日

有效期:2023年08月30日至2026年11月30日



发证机关:



发证日期:2014年11月30日



## 贵港市社会保险事业管理中心

### 社会保险缴费证明

证明编号：5670051909862350

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄文标等17名职工在我中心参加社会保险，已足额缴费，参保情况见附件。

特此证明  
！

社保机构盖章

2024年09月29日

备注

：

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单

：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈爱梅	453104883160	452502197610167586	企业职工基本养老保险	202401-202409
2	陈爱梅	453104883160	452502197610167586	失业保险	202401-202409
3	陈爱梅	453104883160	452502197610167586	工伤保险	202401-202409
4	蒋志恒	453104884669	45252319750115119X	企业职工基本养老保险	202401-202409
5	蒋志恒	453104884669	45252319750115119X	失业保险	202401-202409
6	蒋志恒	453104884669	45252319750115119X	工伤保险	202401-202409
7	甘发	453105960961	450803199203216619	企业职工基本养老保险	202401-202409
8	甘发	453105960961	450803199203216619	失业保险	202401-202409
9	甘发	453105960961	450803199203216619	工伤保险	202401-202409
10	李耀旺	453106016500	452502196507210094	企业职工基本养老保险	202401-202409

社保机构盖章

2024年09月29日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/>验证此单据真伪，验证码95c7bc7e5abe48959d383f28ea3823fa



11	李耀旺	453106016500	452502196507210094	失业保险	202401-202409
12	李耀旺	453106016500	452502196507210094	工伤保险	202401-202409
13	廖南兴	453106059276	452522196804060075	企业职工基本养老保险	202401-202409
14	廖南兴	453106059276	452522196804060075	失业保险	202401-202409
15	廖南兴	453106059276	452522196804060075	工伤保险	202401-202409
16	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	企业职工基本养老保险	202401-202409
17	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	失业保险	202401-202409
18	蔡栋乾	453107136799	452523197508046018	工伤保险	202401-202409
19	苏建宇	453112688744	450104198211121517	企业职工基本养老保险	202401-202409
20	苏建宇	453112688744	450104198211121517	失业保险	202401-202409
21	苏建宇	453112688744	450104198211121517	工伤保险	202401-202409
22	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	企业职工基本养老保险	202401-202409
23	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	失业保险	202401-202409
24	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	工伤保险	202401-202409
25	陈珍	453119353743	450922198605010226	企业职工基本养老保险	202401-202409
26	陈珍	453119353743	450922198605010226	失业保险	202401-202409
27	陈珍	453119353743	450922198605010226	工伤保险	202401-202409
28	谭玉然	453122462784	452502197410058465	企业职工基本养老保险	202401-202409
29	谭玉然	453122462784	452502197410058465	失业保险	202401-202409
30	谭玉然	453122462784	452502197410058465	工伤保险	202401-202409
31	黄文标	453122747744	452502197102278458	企业职工基本养老保险	202401-202409
32	黄文标	453122747744	452502197102278458	失业保险	202401-202409



社保机构盖章

2024年09月29日

## 8、劳资专管员（谭玉然）相关资料

姓名	谭玉然	证件类型	身份证	证件号码	452502197410058465
手机号码	0775-4578607		证件号		452194511400684



广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
职业培训合格证



姓 名：谭玉然  
性 别：女  
身份证号：452502197410058465  
证书编号：452194511400684  
岗位名称：资料员  
工作单位：广西贵港建设集团有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2021年已完成"32"学时继续教育  
2022年已完成"32"学时继续教育  
2023年已完成"32"学时继续教育  
2024年已完成"32"学时继续教育



扫码验证

培训机构：广西壮族自治区  
发证时间：2020年11月10日

查询网址：<https://www.gxpzx.cn/>



## 贵港市社会保险事业管理中心

### 社会保险缴费证明

证明编号: 5670052012403611

广西贵港建设集团有限公司, 单位编号: 451036590。该单位黄瑞祥等21名职工在我中心参加社会保险, 已足额缴费, 参保情况见附件。

特此证明  
!

社保机构盖章

2024年10月09日

备注

:

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印, 所盖公章为电子印章。
- 2、本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考, 不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单

:

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202409
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202409
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202409
4	苏候	453104855709	450802199408128472	企业职工基本养老保险	202401-202409
5	苏候	453104855709	450802199408128472	失业保险	202401-202409
6	苏候	453104855709	450802199408128472	工伤保险	202401-202409
7	廖南兴	453106059276	452522196804060075	企业职工基本养老保险	202401-202409
8	廖南兴	453106059276	452522196804060075	失业保险	202401-202409
9	廖南兴	453106059276	452522196804060075	工伤保险	202401-202409
10	宋革红	453106125420	452502197207258461	企业职工基本养老保险	202401-202409

社保机构盖章

2024年10月09日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/> 验证此单据真伪，验证号码f6d98c84ec9a474aa318f9c003324800



11	宋革红	453106126420	452502197207258461	失业保险	202401-202409
12	宋革红	453106126420	452502197207258461	工伤保险	202401-202409
13	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	企业职工基本养老保险	202401-202409
14	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	失业保险	202401-202409
15	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	工伤保险	202401-202409
16	黄瑞祥	453107084673	452502196811028457	企业职工基本养老保险	202401-202409
17	黄瑞祥	453107084673	452502196811028457	失业保险	202401-202409
18	黄瑞祥	453107084673	452502196811028457	工伤保险	202401-202409
19	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	企业职工基本养老保险	202401-202409
20	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	失业保险	202401-202409
21	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	工伤保险	202401-202409
22	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	企业职工基本养老保险	202401-202409
23	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	失业保险	202401-202409
24	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	工伤保险	202401-202409
25	陈珍	453119353743	450922198605010226	企业职工基本养老保险	202401-202409
26	陈珍	453119353743	450922198605010226	失业保险	202401-202409
27	陈珍	453119353743	450922198605010226	工伤保险	202401-202409
28	谭玉然	453122462784	452502197410058465	企业职工基本养老保险	202401-202409
29	谭玉然	453122462784	452502197410058465	失业保险	202401-202409
30	谭玉然	453122462784	452502197410058465	工伤保险	202401-202409
31	黄文标	453122747744	452502197102278458	企业职工基本养老保险	202401-202409
32	黄文标	453122747744	452502197102278458	失业保险	202401-202409

社保机构盖章

2024年10月09日



## 9、施工员（黄文标）相关资料



广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
职业培训合格证



姓名：黄文标

性别：男

身份证号：452502197102278458

证书编号：452094510125591

岗位名称：土建施工员

工作单位：广西贵港建设集团有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2021年已完成"32.0"学时继续教育

2022年已完成"32.0"学时继续教育

2023年已完成"32.0"学时继续教育

2024年已完成"32.0"学时继续教育



扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2020年11月10日

查询网址：<https://www.gxpzx.cn/>



## 贵港市社会保险事业管理中心

### 社会保险缴费证明

证明编号: 5670052742606451

广西贵港建设集团有限公司, 单位编号: 451036590。该单位黄文标等4名职工在我中心参加社会保险, 已足额缴费, 参保情况见附件。

特此证明

社保机构盖章

2024年11月11日

备注:

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印, 所盖公章为电子印章。
- 2、本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考, 不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。


附参保人员名单

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	企业职工基本养老保险	202401-202410
2	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	失业保险	202401-202410
3	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	工伤保险	202401-202410
4	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	企业职工基本养老保险	202401-202410
5	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	失业保险	202401-202410
6	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	工伤保险	202401-202410
7	黄文标	453122747744	452502197102278458	企业职工基本养老保险	202401-202410
8	黄文标	453122747744	452502197102278458	失业保险	202401-202410
9	黄文标	453122747744	452502197102278458	工伤保险	202401-202410
10	廖克新	453137982845	452502196709078458	企业职工基本养老保险	202401-202410

社保机构盖章

2024年11月11日

## 10、预算员（谭莹斐）相关资料



No.01- 1705492178

本证书由广西壮族自治区职称改革  
工作领导小组批准，广西壮族自治区人  
力资源和社会保障厅印制。它表明持证  
人具有初级专业技术资格水平。



广西壮族自治区职称改革工作领导小组  
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

### 注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

证书编号：31702168



(加盖批准机关钢印有效)

管理号：

姓 名 谭莹斐 性 别 女

身份证号 45080219960326850X

职称系列 工程系列

资格名称 助理工程师

专 业 工程造价管理

授予时间 2018年12月

评审机构 贵港市民营企业职称评审委员会

批准机关(盖章) 贵港市人力资源和社会保障局



2019年 3月 6日

职称专用章

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
职业培训合格证



姓名：谭莹斐

性别：女

身份证号：45080219960326850X

证书编号：452094523207256

岗位名称：预算员

工作单位：广西贵港建设集团有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2021年已完成"32"学时继续教育

2022年已完成"32"学时继续教育

2023年已完成"32"学时继续教育

2024年已完成"32"学时继续教育



扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2020年11月10日

查询网址：<https://www.gxpzx.cn/>



## 贵港市社会保险事业管理中心

### 社会保险缴费证明

证明编号：5670052742606451

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄文标等4名职工在我中心参加社会保险，已足额缴费，参保情况见附件。

特此证明

社保机构盖章

2024年11月11日

备注

：

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单

：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	企业职工基本养老保险	202401-202410
2	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	失业保险	202401-202410
3	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	工伤保险	202401-202410
4	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	企业职工基本养老保险	202401-202410
5	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	失业保险	202401-202410
6	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	工伤保险	202401-202410
7	黄文标	453122747744	452502197102278458	企业职工基本养老保险	202401-202410
8	黄文标	453122747744	452502197102278458	失业保险	202401-202410
9	黄文标	453122747744	452502197102278458	工伤保险	202401-202410
10	廖克新	453137982845	452502196709078458	企业职工基本养老保险	202401-202410

社保机构盖章

2024年11月11日

## 11、测量员（韦国栋）相关资料



# 广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名：韦国栋  
性 别：男  
身份证号：45010419780501161X  
证书编号：452194523300069  
岗位名称：测量员  
工作单位：广西贵港建设集团有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2021年已完成"32.0"学时继续教育  
2022年已完成"32.0"学时继续教育  
2023年已完成"32.0"学时继续教育  
2024年已完成"32.0"学时继续教育



扫码验证

培训机构：广西壮族自治区  
发证时间：2020年11月10日

查询网址：<https://www.gxpxzx.cn/>



## 贵港市社会保险事业管理中心

### 社会保险缴费证明

证明编号: 5670052742606451

广西贵港建设集团有限公司, 单位编号: 451036590。该单位黄文标等4名职工在我中心参加社会保险,已足额缴费,参保情况见附件。

特此证明

!



社保机构盖章

2024年11月11日

备注

:

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印, 所盖公章为电子印章。
- 2、本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考, 不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单

:

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	企业职工基本养老保险	202401-202410
2	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	失业保险	202401-202410
3	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	工伤保险	202401-202410
4	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	企业职工基本养老保险	202401-202410
5	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	失业保险	202401-202410
6	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	工伤保险	202401-202410
7	黄文标	453122747744	452502197102278458	企业职工基本养老保险	202401-202410
8	黄文标	453122747744	452502197102278458	失业保险	202401-202410
9	黄文标	453122747744	452502197102278458	工伤保险	202401-202410
10	廖克新	453137982845	452502196709078458	企业职工基本养老保险	202401-202410



社保机构盖章

2024年11月11日

## 12、电气工程师（黄瑞祥）相关资料





您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/>验证此单据真伪，验证码f6d86c84ec9e474aa318f9c00332d800



## 贵港市社会保险事业管理中心

### 社会保险缴费证明

证明编号：5670052012403611

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄瑞祥等21名职工在我中心参加社会保险，已足额缴费，参保情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2024年10月09日

备注：

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办机构、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	企业职工基本养老保险	202401-202409
2	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	失业保险	202401-202409
3	陈幼叶	451143014013	450802199605050520	工伤保险	202401-202409
4	苏候	453104855709	450802199408128472	企业职工基本养老保险	202401-202409
5	苏候	453104855709	450802199408128472	失业保险	202401-202409
6	苏候	453104855709	450802199408128472	工伤保险	202401-202409
7	廖南兴	453106059276	452522196804060075	企业职工基本养老保险	202401-202409
8	廖南兴	453106059276	452522196804060075	失业保险	202401-202409
9	廖南兴	453106059276	452522196804060075	工伤保险	202401-202409
10	宋革红	453106126420	452502197207258461	企业职工基本养老保险	202401-202409

社保机构盖章

2024年10月09日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/>验证此单据真伪，验证码f6d98c84ec9a474aa318f9c003324800



11	宋革红	453106126420	452502197207258461	失业保险	202401-202409
12	宋革红	453106126420	452502197207258461	工伤保险	202401-202409
13	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	企业职工基本养老保险	202401-202409
14	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	失业保险	202401-202409
15	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	工伤保险	202401-202409
16	黄瑞祥	453107084673	452502196811028457	企业职工基本养老保险	202401-202409
17	黄瑞祥	453107084673	452502196811028457	失业保险	202401-202409
18	黄瑞祥	453107084673	452502196811028457	工伤保险	202401-202409
19	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	企业职工基本养老保险	202401-202409
20	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	失业保险	202401-202409
21	蒙瑞菲	453114282768	45080319911107756X	工伤保险	202401-202409
22	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	企业职工基本养老保险	202401-202409
23	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	失业保险	202401-202409
24	覃惠卿	453117998776	450103197704022022	工伤保险	202401-202409
25	陈珍	453119353743	450922198605010226	企业职工基本养老保险	202401-202409
26	陈珍	453119353743	450922198605010226	失业保险	202401-202409
27	陈珍	453119353743	450922198605010226	工伤保险	202401-202409
28	谭玉然	453122462784	452502197410058465	企业职工基本养老保险	202401-202409
29	谭玉然	453122462784	452502197410058465	失业保险	202401-202409
30	谭玉然	453122462784	452502197410058465	工伤保险	202401-202409
31	黄文标	453122747744	452502197102278458	企业职工基本养老保险	202401-202409
32	黄文标	453122747744	452502197102278458	失业保险	202401-202409

社保机构盖章

2024年10月09日



### 13、给排水工程师（廖克新）相关资料





(加盖批准机关钢印有效)  
Valid with embossed seal

持证人签名  
Signature of the Bearer

管理号:  
File No.

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准, 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of medium level of speciality and technology of the bearer.



姓名 廖克新 性别 男  
Name Gender  
身份证号 452502196709078458  
ID Number  
职称系列 工程  
Category of Profession  
资格名称 工程师  
Qualification  
专业 给排水(换证)  
Speciality  
授予时间 2008-3-1  
Date of Conferment  
评审机构  
Accrediting Agency  
批准机关(盖章) 贵港市人力资源  
和社会保障局  
Issued by

2015年7月22日

职称专用章

### 注意事项

一、专业技术资格证书为重要证件, 持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

### Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case that the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号: 1537085  
No.



## 贵港市社会保险事业管理中心

### 社会保险缴费证明

证明编号：5670052742606451

广西贵港建设集团有限公司，单位编号：451036590。该单位黄文标等4名职工在我中心参加社会保险，已足额缴费，参保情况见附件。

特此证明

社保机构盖章

2024年11月11日

备注

：

- 1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。
- 2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。
- 3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单

：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	企业职工基本养老保险	202401-202410
2	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	失业保险	202401-202410
3	韦国栋	453107084659	45010419780501161X	工伤保险	202401-202410
4	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	企业职工基本养老保险	202401-202410
5	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	失业保险	202401-202410
6	谭莹斐	453120273250	45080219960326850X	工伤保险	202401-202410
7	黄文标	453122747744	452502197102278458	企业职工基本养老保险	202401-202410
8	黄文标	453122747744	452502197102278458	失业保险	202401-202410
9	黄文标	453122747744	452502197102278458	工伤保险	202401-202410
10	廖克新	453137982845	452502196709078458	企业职工基本养老保险	202401-202410

社保机构盖章

2024年11月11日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站<https://www.gx12333.net/form/> 验证此单据真伪，验证号码f0bc4532eed1435f88f88bef62a85934



11	廖克新	45313798284 5	452502196709078458	失业保险	202401-202410
12	廖克新	45313798284 5	452502196709078458	工伤保险	202401-202410

社保机构盖章

2024年11月11日



无