

资产明细表

序号	物资名称	品种规格	计量单位	数量	存放地点	报废原因
1	普通油管	60.32*4.83mm R2 N80 EU	根	644	筠连作业区料场	油管腐蚀、结垢严重，无修复利用价值
2	普通抽油杆	CYG16D8000	根	2059	筠连作业区料场	抽油杆疲劳不足，无修复利用价值
3	普通抽油杆	CYG19D8000	根	1373	筠连作业区料场	抽油杆疲劳不足，无修复利用价值
4	平式油管	73.02*5.51mm R2 N80 EU	根	12	YS108H3库房	管腐蚀、结垢严重，无修复利用价值
5	平式油管	73.02*5.51mm R2 N80 EU	根	177	阳1井场	油管腐蚀、结垢严重，无修复利用价值
6	普通抽油杆	CYG19D8000	根	137	阳1井场	抽油杆疲劳不足，无修复利用价值
7	普通抽油杆	CYG22D8000	根	74	阳1井场	抽油杆疲劳不足，无修复利用价值
8	连续油管	38.1*2.77 (1.5寸)	米	4703	阳1井场	腐蚀、结垢严重已割断无修复利用价值
9	连续油管	50.8*2.77 (2寸)	米	7350	阳1井场	腐蚀、结垢严重已割断无修复利用价值
10	连续油管	38.1*2.77 (1.5寸)	米	350m	YSH1-1井场	腐蚀、结垢严重已割断无修复利用价值
11	斜井式抽油泵	25-112TH4.5-1.2(X1)	台	1	筠连作业区料场	泵筒内部砂、煤粉卡泵无修复利用价值

资产明细表

序号	物资名称	品种规格	计量单位	数量	存放地点	报废原因
12	斜井式抽油泵	25-125TH4.5-1.2(X1)	台	16	筠连作业区料场	泵筒内部砂、煤粉卡泵无修复利用价值
13	斜井式抽油泵	25-150TH4.5-1.2(X1)	台	3	筠连作业区料场	泵筒内部砂、煤粉卡泵无修复利用价值
14	斜井式抽油泵	25-175TH4.5-1.2(X1)	台	8	筠连作业区料场	泵筒内部砂、煤粉卡泵无修复利用价值
15	斜井式抽油泵	25-225TH4.5-1.2(X1)	台	10	筠连作业区料场	泵筒内部砂、煤粉卡泵无修复利用价值
16	斜井式抽油泵	25-275TH3.6-1.2(X1)	台	5	筠连作业区料场	泵筒内部砂、煤粉卡泵无修复利用价值
17	废旧筛管	不锈钢绕丝筛管 φ73mm*50目*3000mm/不锈钢绕丝筛管 φ60.3mm*50目*3000mm	根	37	筠连作业区料场	筛管腐蚀堵死，无通透性，无修复利用价值
18	井下废旧电缆	KYJYP3 2*0.75mm ² 0.45/0.75kV GB*(1)	盘	40	筠连作业区料场	电缆破损 无修复利用价值
19	压力计	KRG-831m 19mm -30~85℃ 0~10MPa 凯锐	个	40	筠连作业区料场	压力计进水电路损坏无修复利用价值
20	压力计托筒	压力计托筒 HYL 73mm/压力计托筒 HYL 60.3mm	根	40	筠连作业区料场	腐蚀严重 无修复利用价值
21	电缆定位器	电缆定位器 GHYL-60.3 外径90mm/电缆定位器 HYL-73	个	1645	筠连作业区料场	无法卡住电缆无修复利用价值
22	旋转扶正器	/	个	669	筠连作业区料场	偏磨严重 无修复利用价值
23	尼龙扶正器	/	只	504	筠连作业区料场	偏磨严重 无修复利用价值
24	油管短节	/	根	69	筠连作业区料场	腐蚀、结垢严重无修复利用价值



资产明细表

序号	物资名称	品种规格	计量单位	数量	存放地点	报废原因
25	抽油杆短节	/	根	86	筠连作业区料场	腐蚀、结垢严重无修复利用价值
26	双公	/	个	3	筠连作业区料场	丝扣腐蚀磨损无修复利用价值
27	变扣	/	个	58	筠连作业区料场	丝扣腐蚀磨损无修复利用价值
28	气砂锚	QSM φ89mm*3.6m	个	1	筠连作业区料场	腐蚀、结垢严重无修复利用价值
29	活络防脱器	CYG FT 16mm 46mm/CYG FT 19mm 46mm	个	19	筠连作业区料场	疲劳值不足无修复利用价值
30	丝堵	/	个	5	筠连作业区料场	丝扣腐蚀损坏无修复利用价值
31	脱接器	/	只	15	筠连作业区料场	损坏无修复利用价值
32	阴极保护器	油管阴极保护器JXBHQ 2 7/8" 1000mm	根	15	筠连作业区料场	失效无修复利用价值
33	套管阀门	其它采气井口配件 手动平板阀 PFF65-21-DD	个	7	筠连作业区料场	闸阀内漏无修复利用价值
34	煤层气采气井口	一般试采工具 直井型井口抽水密封装置 KY50-6.4	个	24	YSH1-1井场	直线电机专用井口无上半部分无修复利用价值
35	大四通	K065-105/70	个	2	YSH1-1井场	腐蚀严重无修复利用价值
36	套管头	/	个	1	YSH1-1井场	腐蚀严重无修复利用价值
37	采气树	KQ52.10000PS	个	4	YSH1-1井场	腐蚀严重无修复利用价值
38	方罐	/	个	1	YSH1-1井场	罐体腐蚀严重,多处需修复无修复利用价值
39	搅拌器底座	YB2-160L.4	个	8	YSH1-1井场	104水处理站因电耗过高替换



资产明细表

序号	物资名称	品种规格	计量单位	数量	存放地点	报废原因
40	移动厕所	6000*2000*2900	个	2	YSH1-1井场	腐蚀严重 无修复利用价值
41	围栏	/	个	120	YSH1-1井场	腐蚀严重 无修复利用价值
42	滚筒、拆除管线	/	个	12	YSH1-1井场	腐蚀严重 无修复利用价值
43	配电箱	/	个	12	筠连作业区料场	腐蚀严重 无修复利用价值
44	大四通	/	个	4	筠连作业区料场	腐蚀严重 无修复利用价值
45	套管头	TFZ70B-00	个	1	筠连作业区料场	腐蚀严重 无修复利用价值
46	避雷器	HY5WS-17/50; HY1.5W-12/26	个	140	筠连作业区料场	已损坏 无修复利用价值
47	大闸阀	/	个	2	筠连作业区料场	无修复利用价值
48	疏水阀	TSS43H-4.0	个	1	筠连作业区料场	已损坏 无修复利用价值
49	计量泵	LG4-M1000/3.0-1V	个	1	筠连作业区料场	已损坏 无修复利用价值
50	液隔膜式计量泵	/	个	1	筠连作业区料场	已烧毁 无修复利用价值
51	变压器	S9-M-80/10	台	1	筠连作业区料场	高耗能设备被淘汰, 强制报废
52	变压器	S9-M-50/10	台	4	筠连作业区料场	高耗能设备被淘汰, 强制报废
53	变压器	S11-M-50/10	台	8	筠连作业区料场	高耗能设备被淘汰, 强制报废

资产明细表

序号	物资名称	品种规格	计量单位	数量	存放地点	报废原因
54	变压器	S11-M-50	台	3	筠连作业区料场	高耗能设备被淘汰, 强制报废
55	变压器	S13-M-30/10	台	5	筠连作业区料场	高耗能设备被淘汰, 强制报废
56	变压器	S11-M-30/10	台	3	筠连作业区料场	高耗能设备被淘汰, 强制报废
57	变压器	ZPS-M-50	台	1	筠连作业区料场	高耗能设备被淘汰, 强制报废
58	变压器	QYSS-M-100/0.38	台	1	筠连作业区料场	高耗能设备被淘汰, 强制报废
59	干式变压器	SCB11-80/10	台	1	YS108H3库房	已烧毁 无修复利用价值
60	变压器	S11-M-200/10、100/10	台	2	YS108H3库房	高耗能设备被淘汰, 强制报废
61	变压器	S11-M	台	1	YS143平台	高耗能设备被淘汰, 强制报废
62	变压器	S11-M-80	台	1	YS143平台	高耗能设备被淘汰, 强制报废
63	高压智能预付费计量箱	YJLSZ-JF-10-630	个	1	筠连作业区料场	已损坏 无修复利用价值
64	户外高压真空断路器	ZW32	个	1	筠连作业区料场	已损坏 无修复利用价值
65	散热器总成	4RZD-L	个	1	筠连作业区料场	已损坏 无修复利用价值
66	采气树	YL70/78-65; KL65-35	个	3	筠连作业区料场	无修复利用价值
67	采气树	KQ52-35/70	个	1	筠连作业区料场	无修复利用价值
68	隔爆型三相异步电动机	YB3-180M-4	个	1	筠连作业区料场	烧毁 无修复利用价值

资产明细表

序号	物资名称	品种规格	计量单位	数量	存放地点	报废原因
69	小井口螺丝	其它采气井口配件 井口螺栓 M22*2.5*120	个	33	筠连作业区料场	螺栓锈蚀 无修复利用价值
70	电潜泵组	/	台	24	筠连作业区料场	泵筒内部砂、煤粉卡泵无修复利用价值
71	井下大扁电缆	/	卷	1	筠连作业区料场	电缆破损 无修复利用价值
72	电压力锅	YBD12-135	台	1	筠连作业区料场	已损坏 无修复利用价值
73	燃气灶具（大）	/	台	1	筠连作业区料场	已损坏 无修复利用价值
74	燃气灶具（小）	/	台	1	筠连作业区料场	已损坏 无修复利用价值
75	络络面机	ZAHL-1	台	1	筠连作业区料场	已损坏 无修复利用价值
76	闸阀	DN100 2.5MPa	只	7	黄金坝库房	内漏、锈蚀无修复利用价值
77	卡箍阀门	ND65 PN250	只	3	黄金坝库房	内漏、锈蚀无修复利用价值
78	闸阀	DN200 6.4MPa	只	1	黄金坝库房	内漏、无修复利用价值
79	压缩机	140 FYG140.02	只	1	紫金坝库房	内径磨损，无修复利用价值
80	电动阀	easy-Drive	台	5	紫金坝库房	内漏、电机故障无修复利用价值
81	气动切断阀	DN100 10MPa	只	1	黄金坝库房	内漏、无修复利用价值
82	平板闸阀	PF65-70	只	3	紫金坝库房	内漏无修复利用价值
83	弯头	Φ219	只	1	黄金坝库房	锈蚀无修复利用价值
84	电动油桶泵	JK-3B-5	台	1	紫金坝库房	已损坏 无修复利用价值

资产明细表

序号	物资名称	品种规格	计量单位	数量	存放地点	报废原因
85	防爆电话	HCBK-3	台	1	紫金坝库房	已损坏 无修复利用价值
86	静电释放仪	BAESD	个	3	紫金坝库房	已损坏 无修复利用价值
87	配电箱	SII-M-200/10	个	2	黄金坝库房	损坏严重 无修复利用价值
88	滚珠丝杆平板阀	HTD180-105	只	2	YS108H6平台	腐蚀严重 无修复利用价值
89	手动平板阀	PFFG180-105	只	2	YS108H6平台	腐蚀严重 无修复利用价值
90	压裂撬装	/	套	1	YS108H6平台	腐蚀严重 无修复利用价值
91	可调式节流阀	JLK60*30-70	只	9	YS108H6平台	阀芯损坏无修复利用价值
92	可调式节流阀	JLK65-70	只	2	YS108H6平台	阀芯损坏无修复利用价值
93	测温测压套	/	个	1	YS108H6平台	护套及内部腐蚀无修复利用价值
94	30方圆罐	/	个	1	YS108H6平台	锈蚀及漏失 无修复利用价值
95	火管	/	台	1	YS108H3库房	锈蚀无修复利用价值
96	阀门	Z543F-64	只	1	YS108H3库房	内漏, 无修复利用价值
97	阀门	PN100 DN150	只	1	YS108H3库房	阀芯损坏无修复利用价值
98	高压截止阀	/	台	1	YS108H3库房	阀芯损坏无修复利用价值
99	除砂筒	/	个	5	紫金坝库房	已锈蚀, 无修复利用价值
100	潜水泵	/	台	8	紫金坝库房	已损坏, 无修复利用价值
101	洗车泵电机	/	个	1	紫金坝库房	已损坏, 无修复利用价值

资产明细表

序号	物资名称	品种规格	计量单位	数量	存放地点	报废原因
102	普通油管	Φ73*6.45	根	10	YS143平台	油管腐蚀、结垢严重，无修复利用价值
103	普通油管	60.32*4.83mm R2 N80 EUE	根	8	YS143平台	油管腐蚀、结垢严重，无修复利用价值
104	普通油管	Φ89*7.1	根	6	YS143平台	油管腐蚀、结垢严重，无修复利用价值
105	压裂撬装	2000*4000	套	1	YS143平台	腐蚀严重 无修复利用价值
106	集气汇管撬	2000*3000	套	1	YS143平台	更换淘汰 无修复利用价值
107	井口防盗护栏	3500*2000	个	2	YS143平台	腐蚀严重 无修复利用价值
108	井口防盗护栏	5000*2000	个	2	YS143平台	腐蚀严重 无修复利用价值
109	井口操作台	2000*6000	个	1	YS143平台	腐蚀严重 无修复利用价值
110	闸阀	DN100 35MPa	只	1	阳1井场	内漏损坏 无修复利用价值
111	闸阀	DN65 35MPa	只	8	阳1井场	内漏损坏 无修复利用价值
112	紧急切断阀	Q41C-15.0	只	2	阳1井场	损坏 无修复利用价值
113	智能电动执行器	IK3210M-182-2B	具	2	阳1井场	损坏 无修复利用价值
114	温度变送器	SBWZ-2460	只	30	阳1井场	损坏 无修复利用价值
115	压力变送器	T350	只	28	阳1井场	损坏 无修复利用价值
116	消防栓	/	具	2	阳1井场	损坏 无修复利用价值

资产明细表

序号	物资名称	品种规格	计量单位	数量	存放地点	报废原因
117	井安安全阀	2 1/16 DN62	只	2	阳1井场	损坏 无修复利用价值
118	清管球	DN300	只	3	阳1井场	破损 无修复利用价值
119	滤芯	/	根	84	阳1井场	腐蚀 无修复利用价值
120	压缩机滤芯	/	个	2	阳1井场	腐蚀 无修复利用价值
121	干粉灭火器	5KG	具	8	阳1井场	过期无修复利用价值
122	二氧化碳灭火器	5KG	具	2	阳1井场	过期无修复利用价值
123	二氧化碳灭火器	7KG	具	8	阳1井场	过期无修复利用价值
124	干粉灭火器	8KG	具	190	阳1井场	过期无修复利用价值
125	干粉灭火器	20KG	具	24	阳1井场	过期无修复利用价值
126	干粉灭火器	35KG	具	14	阳1井场	过期无修复利用价值
127	二氧化碳灭火器	7KG	具	9	YS108H6平台	过期无修复利用价值
128	干粉灭火器	35KG	具	5	YS108H6平台	过期无修复利用价值
129	干粉灭火器	8KG	具	52	YS108H6平台	过期无修复利用价值
130	二氧化碳灭火器	5KG	具	6	紫金坝库房	过期无修复利用价值
131	干粉灭火器	35KG	具	8	紫金坝库房	过期无修复利用价值
132	干粉灭火器	8KG	具	13	紫金坝库房	过期无修复利用价值
133	干粉灭火器	4KG	具	95	海瀛供应站	过期无修复利用价值

资产明细表

序号	物资名称	品种规格	计量单位	数量	存放地点	报废原因
134	干粉灭火器	8KG	具	2	海瀛供应站	过期无修复利用价值
135	二氧化碳灭火器	4KG	具	10	海瀛供应站	过期无修复利用价值
136	二氧化碳灭火器	8KG	具	2	海瀛供应站	过期无修复利用价值
137	二氧化碳灭火器	10KG	具	2	海瀛供应站	过期无修复利用价值

备注：以上资产明细表中所列资产的名称、规格、数量及相关信息仅供参考，具体以参加现场踏勘展示的实物为准。

138	手提式水枪	8KG	具	100	海瀛供应站	过期无修复利用价值
139	手提式水枪	4KG	具	8	海瀛供应站	过期无修复利用价值
140	手提式水枪	200	具	3	海瀛供应站	过期无修复利用价值
141	手提式水枪	250	具	4	海瀛供应站	过期无修复利用价值
142	伊尔柯水枪		具	5	海瀛供应站	过期无修复利用价值
143	水枪		具	10	海瀛供应站	过期无修复利用价值
144	水枪	10000	具	9	海瀛供应站	过期无修复利用价值
145	水枪	3.5-10 10005	具	5	海瀛供应站	过期无修复利用价值
146	水枪	管径100	具	100	海瀛供应站	过期无修复利用价值