



查博士 二手车交易服务平台
www.chaboshi.cn

查博士历史车况 数据报告

CHABOSHI historical evaluation report



NO: B939BNNG2V

01

车况综合评估

Comprehensive evaluation

01 / 10

订单号：B939BNNG2V

报告日期：2026-07-15

车辆品牌

梅赛德斯-奔驰

VIN码

WDDN*****2073



S

事故排查 5.0

火烧排查 5.0

泡水排查 5.0

4.4分

整车车况评分



B级

重要部件评级



异常

里程记录是否异常



良

发动机/变速箱(良好)

更换:凸轮轴;故障灯亮:发动机;

差

里程表(异常)

1次里程异常

优

其他重要部件(优秀)

制冷效果不好:空调;

--

保养习惯(0.5次/年)

定期保养(截止2017-01)

>> 免责声明

本报告包含该车（梅赛德斯-奔驰-WDDN*****2073）历史维修保养记录、历史理赔记录、历史电池报告、历史诊断里程记录，通过以上车辆过往经历模型分析得出车况综合评估。历史车况报告仅代表过去发生不代表当前实车车况，故不能作为交易唯一参考，实际车况请以实车检测报告为准。



02

发动机/变速箱

Engine/Gearbox

02 / 10

✕ 发动机

✔ 变速箱

12月

2010

项目描述

来自-维保

电脑检查**发动机**故障灯亮; 一般修理; 清洁润滑天窗(开关有时有异响);

更换材料 钱包;

3月

2014

项目描述

来自-维保

更换后部气缸盖上**凸轮轴**; 保养; 大保养; 更换空气滤清器滤芯; 更换发动机油和滤清器; 对液压制动系统排气; 更换液压制动系统的工作液; 更换空调滤芯; 清洗节气门; 检查车停一会遥控打不开车门; 喷油嘴清洗(6缸); 喷油嘴清洗剂; 更换前刹车片;

更换材料 机滤; 空滤; 机油 (208L); 前挡玻璃清洗液; 刹车油; 空调滤; 前刹车片; 刹车感应线; 刹车膏; 凸轮轴膨胀塞(小); 凸轮轴膨胀塞 (大);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

02/19

03

重要组成部件

Important components

03 / 10

- ☒ 气囊
- ☒ 前/后桥
- ☒ 转向系统
- ☒ 空调系统
- ☒ 安全带
- ☒ 悬架系统
- ☒ 制动系统

5月

2012

项目描述

来自-维保

检查空调制冷效果不好; 一般修理; 更换空调滤芯;

更换材料 [022]A空调滤网;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

04

车身外观

Body appearance

04 / 10

- ✓ 左前门

✓ 左前翼子板

✓ 前机盖

✓ 车顶

⊗ 左后门
- ✓ 左后翼子板

✓ 后尾门

✓ 底大边

✓ 右后门

✓ 右后翼子板
- ✓ 前保险杠

✓ 挡风玻璃

✓ 右前门

✓ 右前翼子板

✓ 后保险杠

11月

2010

项目描述

来自-维保

左后门油漆; 喷漆工作; 拆装左后门玻璃压条; 拆装左后门饰条; 油漆准备; 漆料和材料; 拆装左后门把手;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

05

里程记录

Mileage Record

05 / 10

到店时间	行驶里程数	数据记录
2008-09-03	5024km	首次进店
2009-02-23	14215km	正常数据
2009-10-22	24726km	正常数据
2009-11-21	26036km	正常数据
2010-02-27	28407km	正常数据
2010-05-20	33647km	正常数据
2010-07-19	34447km	正常数据
2010-09-30	35819km	正常数据
2010-11-12	37413km	正常数据
2010-12-04	37564km	正常数据
2010-12-11	39084km	正常数据
2010-12-22	39113km	正常数据
2011-04-24	45058km	正常数据
2011-11-19	54075km	正常数据
2011-11-22	54144km	正常数据
2012-03-24	58503km	正常数据
2012-05-09	59849km	正常数据
2012-12-17	64407km	正常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

05/19

05

里程记录

Mileage Record

05 / 10

到店时间	行驶里程数	数据记录
2014-03-12	70322km	正常数据
2015-04-10	84408km	正常数据
2015-04-12	84408km	正常数据
2015-04-27	84408km	正常数据
2015-04-29	84408km	正常数据
2015-09-19	81277km	异常数据
2017-01-23	87222km	正常数据
2017-01-25	87222km	正常数据
2018-03-23	90503km	正常数据
2020-11-26	98001km	正常数据
2021-11-14	100100km	正常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

06/19

06

保养习惯

Maintenance habits

06 / 10

平均里程

--km/年

代步每年行驶2万~3万公里为日常代步

保养频次

0.8次/年

保养频次在2~3次属于正常保养

保养时间

2017-01-25止

该车已经9.6年没有在4s店保养了

进店时间

2021-11-14止



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

07/19

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

2008.09.03~2021.11.14

总维保29次

29

进店次数 (次)



18

维修次数 (次)



10

保养次数 (次)



9月

2008

项目描述

5024km

保养; 保养;

2月

2009

项目描述

14215km

保养; 保养;

10月

2009

项目描述

24726km

保养; ASSYSTPLUS小保养; 更换机油机滤; 后保喷漆;

更换材料 **机油; 机滤;

11月

2009

项目描述

26036km

检测工作; 冬季VEP;

2月

2010

项目描述

28407km

检测工作; 全车功能检查;

5月

2010

项目描述

33647km

检测工作; 夏季VEP检测;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

08/19

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

7月

2010

项目描述

34447km

保养; 更换空调滤芯; 大保养; 更换机油机滤; 更换空滤;

更换材料 机滤; 空气滤芯; **机油; 空调滤网;

9月

2010

项目描述

35819km

喷漆工作; 更换右侧三角窗; 附加工时; 更换窗框饰条; 拆装后门装饰板; 材料;

更换材料 右后门三角玻璃; 后门电镀条; 车模 (SLR); 铆钉;

11月

2010

项目描述

37413km

喷漆工作; 拆装左后门玻璃压条; 拆装左后门饰条; 左后门油漆; 油漆准备; 漆料和材料; 拆装左后门把手;

12月

2010

项目描述

37564km

一般修理; 电脑检查发动机故障灯亮; 清洁润滑天窗(开关有时有异响);

更换材料 钱包;

12月

2010

项目描述

39084km

检测工作; 电脑检查ABSESP系统故障;

12月

2010

项目描述

39113km

一般修理; 更换右前轮速传感器; 拆装右前轮; 辅料(除锈剂);

更换材料 前轮轮速传感器(R);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

09/19

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

4月

2011

项目描述

45058km

保养; 小保养; 更换发动机油和滤清器;

更换材料 机油 (208L); 机滤;

11月

2011

项目描述

54075km

保养; 进行冬季检查; B保养范围; 更换发动机油和滤清器; 更换空气滤清器滤芯;

更换材料 机油; 机滤2011SNP; 空滤; 夹克 (女士); 钥匙包;

11月

2011

项目描述

54144km

一般修理; 对液压制动系统排气; 更换刹车油; 更换钥匙电池; 更换起动机马达蓄电池; 更换变速箱油
油滤油垫; 更换后差速器油; 更换火花塞; 更换转向助力油;更换材料 火花塞; 刹车油; 变速箱油; AT垫圈; AT滤芯; 波箱油盆螺丝; 差速器油; 方向机/避震机
油; 钥匙电池; 启动电瓶; 女士运动手表 (白);

3月

2012

项目描述

58503km

一般修理; 更换后车载电瓶; 更换右后视镜转向灯; 更换钥匙电池;

更换材料 钥匙电池; [022]电瓶(12V***H850A); 钥匙环 (S); 右后视镜灯;

5月

2012

项目描述

59849km

一般修理; 检查空调制冷效果不好; 更换空调滤芯;

更换材料 [022]A空调滤网;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

12月

2012

项目描述

64407km

保养; 保养A; 更换发动机油和滤清器; 加注防冻雨刮液;

更换材料 机滤; 机油 (208L); 雨刮液 (防冻型);

3月

2014

项目描述

70322km

保养; 大保养; 更换空气滤清器滤芯; 更换发动机油和滤清器; 对液压制动系统排气; 更换液压制动系统的工作液; 更换空调滤芯; 清洗节气门; 检查车停一会遥控打不开车门; 喷油嘴清洗(6缸); 喷油嘴清洗剂; 更换前刹车片; 更换后部气缸盖上凸轮轴;

更换材料 机滤; 空滤; 机油 (208L); 前挡玻璃清洗液; 刹车油; 空调滤; 前刹车片; 刹车感应线; 刹车膏; 凸轮轴膨胀塞(小); 凸轮轴膨胀塞(大);

4月

2015

项目描述

84408km

保养; 进行快速测试; A保养; 更换皮带驱动系统的滚轮; 更换三角皮带的收紧器; 更换三角皮带; 清洗节气门; 氢氧除碳(6缸); 三元催化器清洗; 更换前雨刮片;

更换材料 机滤11; 机油 (4L/小桶装); 机油 (1L/小桶装); 前挡玻璃清洗液11; 皮带轮(铁/不带槽); 皮带张紧器; 导轮(带槽); 皮带(tips); 前挡雨刮片(双片)11;

4月

2015

项目描述

84408km

一般修理; 机舱清洁(赠送);

4月

2015

项目描述

84408km

机舱清洁(赠送);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

4月

2015

项目描述

84408km

一般修理; 机舱清洁(赠送);

9月

2015

项目描述

81277km

检测工作; 检查ABSESP报警;

1月

2017

项目描述

87222km

一般修理; 更换组合滤清器; 更换制动液; 变速箱油路清洗; 更换自动变速箱油;

更换材料 A空调滤网(W221); [022]A刹车油; A变速箱油滤(老款); A变速箱油垫; A波箱油盆螺丝
SNP; A变速箱油(红色); A扭器放油螺丝; A变速箱放油螺丝垫片;

1月

2017

项目描述

87222km

索赔工作; 保养菜单-基础B保养; 进行带附加组件的大型保养范围;

更换材料 A机滤11; A空滤; MB机油(5W-40208L);

3月

2018

项目描述

90503km

索赔工作; 索赔工作;

11月

2020

项目描述

98001km

检测诊断; 进行快速测试;

11月

2021

项目描述

100100km

一般维修; 测胎压;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

08

理赔记录

Claim records

08 / 10

车信盟报告

订单号: 47151704898955 秉持第三方·恪守公信力

车信盟商标归上海中经互联网有限公司所有

车信盟 报告交易保障

400-820-3152
工作日 9:00-12:00 13:00-17:00

奔驰 车架号 WDDNG*****73
发布日期: 2026-07-15(报告记载信息有效期为30天)

报告验真

2006款 奔驰S级S350-3.5-A/MT后驱豪华型加长版

车型免责声明: 根据多维数据模型分析报告车辆车型可能为上述车型列表之一。若不在上述列表中, 请根据车辆铭牌及购车发票等确认实际车型, 也可扫码车信盟小程序“车型运维”进行修正。车型信息仅供参考, 不作为车辆评估、交易定价、法律、税务或财务等方面的作证依据。

车型运维

车信盟提示 维修痕迹 骨架异常提示 加强件异常

车信盟提示 (信息仅作参考, 以实际车况为准。)

正常 异常 未获取

结构性损伤记录 (未发现)

安全气囊记录

发动机记录

火烧记录

涉水记录

盗抢记录



营运记录



大额车损记录



风险提示记录
(未发现)

记录于: 2025年第2季度

最近一次里程数

约 12.0 万公里

试运行期信息仅供参考



召回记录

提示车辆未发现召回记录。

车辆维修痕迹图

(信息仅作参考, 以实际车况为准。)

维修部位

0处异常已修复

- 正前方
- 前方右侧
- 前方左侧
- 顶部
- 中间右侧
- 中间左侧
- 正后方
- 后方右侧
- 后方左侧



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

08

理赔记录

Claim records


08 / 10

- 内部
- 底部
- 发动机舱



骨架异常提示

(信息仅作参考，以实际车况为准。)




部件	异常方位
----	------

车辆未发现骨架异常

加强件异常提示

(信息仅作参考，以实际车况为准。)



部件	异常方位
----	------

车辆未发现加强件异常

车辆信息摘要

所有人	个人
距首次登记时间	7年及以上
车主任数	1任
使用性质	非营业企业
新能源标志	否

车辆基本信息

中文品牌	奔驰
车架号	WDDNG*****73
车身颜色	--
车辆类型	轿车



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

08

理赔记录

Claim records

08 / 10

出厂日期 --

燃料类型 无铅汽油97#

排放标准 --

整车重量(kg) 2022

排量(ml) 3498

国产/进口 进口

制造国 --

车辆配置信息

发动机号 27*****

功率(kw) 200.0000

车外廓长(mm) 5230

车外廓宽(mm) 1871

车外廓高(mm) 1485

变速箱

7档 手自一体

保险事故基本信息

交强险保单是否有效 ☒

商业险保单是否有效 ☐

交强险是否连续投保 ☒

商业险是否连续投保 ☒

本车已结案事故次数 2

涉三者车(本车)已结案事故次数 0

本车未结案事故次数(含涉三者车事故) 0

单次事故最大损失金额 ≈0元

车辆需检测情况 建议进一步检测

本车事故 已结案 (共2条)

● 2010年4季度



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

08

理赔记录

Claim records

08 / 10

事故类型	交通事故类
车损金额	--
案件状态	已结案
明细记录	0条

● 2010年3季度

事故类型	交通事故类
车损金额	--
案件状态	已结案
明细记录	0条

涉三者车(本车)事故 已结案 (共0条)

本车未结案事故(含涉三者车事故) (共0条)

车信盟检测建议

仅适用于车辆历史存疑事故, 信息仅供参考, 以实际车况为准。



车辆需检测情况 ?

建议进一步检测

免责声明

本报告展示内容涉及多方信息汇总, 仅基于截止

到出具报告日所收集到的相关数据信息。因所有数据信息均来自第三方, 车信盟不对信息的完整性、准确性做出保证, 不承担因此导致的任何损失。本报告仅用于车辆交易参考, 不作为车辆评估、交易定价、法律、税务或财务等方面的作证依据。如遇部分数据可能未被采集或收录, 或对报告内容存疑, 建议您进行车辆实车检测, 以便做出更精准的交易决策。

名词解析

中文品牌: 为机动车辆制造厂商的登记信息记录。

详细型号: 为机动车辆在车型库中的信息记录。

车身颜色: 为机动车辆在注册登记和保险保单信息中车身颜色的记录。

车辆类型: 为机动车辆在上海区域内注册登记或合格证中载明的信息提示, 非沪牌机动车辆在最近一张保险保单信息中的记录提示。

排放标准: 为机动车辆合格证中载明的排放标准信息。详细排放标准可通过国家机动车排污监控中心网站上查询: www.vecc-mep.org.cn。

国产/进口: 为机动车辆在注册登记和保险保单信息中是否进口车的记录。

车辆配置信息: 为机动车辆在注册登记信息中关于车辆配置信息的记录, 显示空白则登记信息中无相关配置信息的记录。

交强险保单是否有效: 为机动车辆在查询时点是否有有效的交强险保单。

商业险保单是否有效: 为机动车辆在查询时点是否有有效



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

08

理赔记录

Claim records

08 / 10

的商业险保单。

交强险是否连续投保：为机动车辆历年承保的交强险中若存在30天及以上断保记录或无任何购买交强险的信息，则视为交强险不连续（即“有”）。

商业险是否连续投保：为机动车辆历年承保的车损险（商业）中若存在30天及以上断保记录或无任何购买商业险的信息，则视为交强险不连续（即“有”）。

本车已结案事故次数：为机动车辆历年保险理赔案件中涉及商业险已结案记录的次数统计总和。

涉三者车(本车)已结案事故次数：为机动车辆从2016年以后保险理赔案件中作为涉事三者车的理赔已结案记录的统计次数总和。

本车未结案事故次数(含涉三者车事故)：为机动车辆历年保险理赔案件中有涉及未结案（包括涉三者车事故）的案件记录次数总和。

车信盟检测建议：为机动车辆在查询时点可能存在历史存疑事故，建议对车况进行进一步检测。

折叠完整解析



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

历史车况报告

查博士历史车况报告是基于截止报告生成日期之前的车辆相关信息，并对相关信息做出的对碰撞、重要部件、保养、里程等方面的分析展示，可帮助您更快捷、更准确地了解车辆历史状况，本报告仅供参考，请结合实车检测和试乘试驾体验做出更精准的交易决策

年均行驶里程

依据车辆历史中的日期和里程信息，计算出的车辆每年的行驶里程。

年均保养次数

依据车辆历史中的日期和保养信息，计算出的车辆每年的保养次数。

最后保养时间

车辆历史信息中对车辆进行最后一次保养的时间。

最后记录时间

车辆历史信息中记录的最后一次时间。

泡水排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及泡水、涉水、水淹、进水、过水等相关信息。

火烧排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及火烧、起火、自燃等相关信息。

事故排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及纵梁、A/B/C/D柱、侧围、减震器座等相关信息。

发动机/变速箱

依据车辆历史信息判别此车是否涉及发动机、变速箱大修、漏油、漏水、渗油、渗水、异响、抖动等异常情况。

重要部件

依据车辆历史信息判别此车是否涉及发动机、变速箱、气囊安全带等重要组成部件的相关信息。

车身外观

依据车辆历史信息判别此车是否涉及车门、翼子板、机盖、保险杠、车顶、底大边等部件的相关信息。

里程记录

车辆历史信息中的行驶里程信息，如果出现随着时间的推移行驶里程减少的情况，则定义为异常数据，提醒您此车存在调表的可能，请结合实际里程仔细分析。



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

- 1、查博士为用户提供的车辆历史记录查询服务，有助于改善长期以来二手车交易中买卖双方信息不对称的状况，有助于防范交易欺诈、规避交易风险，有助于消费者对二手车的实际价值进行更为准确的分析、判断，有利于构建公平、公正、有序、健康的市场环境。
- 2、查博士车辆历史报告说明，此报告所包含内容及判断，仅基于截止到报告生产日期（以报告内容为准）查博士所收集的相关数据信息。关于此车辆其他信息（包括但不限于在非4S店或非制造商授权店的历史车况信息）有可能未被采集和收录，也不作为判断此报告真实性的法律依据。本报告是购买时的重要参考工具之一，同时请配合实车勘验结果和试乘试驾体验，以帮助您做出更准确的购买决定。由于查博士出具的历史车况报告是基于多元化的第三方数据作出的，相关数据的稳定性、准确性、时效性在小概率情况下可能存在问题。查博士特别提示用户应当审慎作出相应决策，并将查博士提供的报告置于参考性地位。用户同意查博士对历史车况报告与实际情况不符事宜免责。
- 3、查博士为您查询的车辆仅限于中国大陆地区合法注册登记的车辆。您同意并承诺您所购买的查博士报告仅供消费者进行车辆评估使用。在未经北京查博士科技股份有限公司允许的前提下所进行的任何商业用途，以及转售，分销查博士报告都是被严格禁止的。
- 4、无论直接或间接地对查博士车辆历史报告内容进行全部或部分的创建，编辑，收集，汇总，以用来制作数据库或目录的行为，在未经我司书面许可的情况下，都是被严格禁止的。查博士报告仅呈现我们所能得到的数据信息，在任何情况下，查博士或参与制作，生产，或发布查博士报告的个人或实体，都没有责任和义务承担用户购买报告后签订的销售合同所造成的各类损失，以及利用报告所造成的任何侵权（包括自身疏忽）伤害。这些损失及伤害，包括但不限于直接的，间接的，附带的，特殊的，惩罚性的，或类似的损害赔偿。
- 5、您同意不会因为在使用报告以外的行为中造成损失后，追究查博士及其附属公司及其董事、管理人员、员工、和代理商的责任。也不会提出任何索赔、诉讼、损害赔偿或其他各类费用等要求。

