



查博士 二手车交易服务平台
www.chaboshi.cn

查博士历史车况 数据报告

CHABOSHI historical evaluation report

NO: JP39BNP02V

01

车况综合评估

Comprehensive evaluation

01 / 08

订单号：JP39BNP02V

报告日期：2026-07-15

车辆品牌

进口丰田

VIN码

JTEG*****7980



事故排查 5.0

火烧排查 5.0

泡水排查 5.0

4.6分

整车车况评分



A级

重要部件评级



异常

里程记录是否异常



优

发动机/变速箱(优秀)

无异常描述

差

里程表(异常)

9次里程异常

优

其他重要部件(优秀)

无异常描述

--

保养习惯(2.1次/年)

定期保养(截止2019-04)

>> 免责声明

本报告包含该车（进口丰田-JTEG*****7980）历史维修保养记录、历史理赔记录、历史电池报告、历史诊断里程记录，通过以上车辆过往经历模型分析得出车况综合评估。历史车况报告仅代表过去发生不代表当前实车车况，故不能作为交易唯一参考，实际车况请以实车检测报告为准。

扫码查看报告

02

车身外观

Body appearance

02 / 08

- ⊗ 左前门

⊗ 左前翼子板

✅ 前机盖

✅ 车顶

✅ 左后门
- ✅ 左后翼子板

✅ 后尾门

✅ 底大边

✅ 右后门

✅ 右后翼子板
- ⊗ 前保险杠

✅ 挡风玻璃

⊗ 右前门

⊗ 右前翼子板

⊗ 后保险杠

10月

2005

项目描述

来自-维保

定检:一汽丰田一万KM 一般:客户付款 定期保养; 10000KM保养;

更换材料 汽车**保险杠**罩; 半合成高级机油(SL/CF 5W 30); 机油滤清器;

1月

2010

项目描述

来自-维保

右前翼子板(喷漆); **右前门板**(喷漆); **前保险杠**(喷漆); 喷漆:**客户付款**钣金:客户付款; 门板 饰条:其他;

6月

2010

项目描述

来自-维保

右前翼子板(喷漆); **右前门板**(喷漆); **前保险杠**(喷漆); 喷漆:**客户付款**钣金:客户付款; 门板 饰条:其他;

7月

2010

项目描述

来自-维保

前保险杠(喷漆); **左前门板**(喷漆); **左前翼子板**(喷漆); 喷漆:**客户付款**钣金:客户付款; 保险杠:其他;

9月

2010

项目描述

来自-维保

前保险杠(喷漆); **左前门板**(喷漆); **左前翼子板**(喷漆); 喷漆:**客户付款**钣金:客户付款; 保险杠:其他;

9月

2011

项目描述

来自-维保

后保险杠(喷漆); 喷漆:**客户付款**钣金:客户付款; 保险杠:其他;

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

02

车身外观

Body appearance

02 / 08

12月

2011

项目描述

来自-维保

后保险杠(喷漆); 喷漆:客户付款 钣金:客户付款; 保险杠:其他;

1月

2012

项目描述

来自-维保

后保险杠(喷漆); 喷漆:客户付款 钣金:客户付款; 保险杠:其他;

9月

2012

项目描述

来自-维保

前保险杠(喷漆); 喷漆:客户付款;

4月

2013

项目描述

来自-维保

前保险杠(喷漆); 喷漆:客户付款;

7月

2013

项目描述

来自-维保

前保险杠(喷漆); 喷漆:客户付款;

10月

2013

项目描述

来自-维保

前保险杠(喷漆); 喷漆:客户付款; 一般:客户付款; 化油器:其他;

3月

2014

项目描述

来自-维保

前保险杠(喷漆); 喷漆:客户付款;

3月

2014

项目描述

来自-维保

前保险杠(喷漆); 喷漆:客户付款; 一般:客户付款; 车轮:轮胎换位(全部);

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

02

车身外观

Body appearance

02 / 08

3月

2014

项目描述

来自-维保

前保险杠(喷漆); 喷漆:客户付款;

3月

2014

项目描述

来自-维保

前保险杠(喷漆); 喷漆:客户付款; 定期保养; 000 KM 保养(恶劣):(A/T; RR D/C)车型检查;

3月

2014

项目描述

来自-维保

后保险杠(喷漆); 喷漆:客户付款;

4月

2014

项目描述

来自-维保

前保险杠(喷漆); 喷漆:客户付款;

10月

2014

项目描述

来自-维保

前保险杠(喷漆); 喷漆:客户付款;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

03

里程记录

Mileage Record

03 / 08

到店时间	行驶里程数	数据记录
2005-07-26	4500km	首次进店
2005-10-10	10100km	正常数据
2005-12-11	15000km	正常数据
2005-12-12	15023km	正常数据
2006-03-17	19341km	正常数据
2006-07-07	25000km	正常数据
2006-10-15	30000km	正常数据
2006-11-04	30500km	正常数据
2006-11-18	31000km	正常数据
2007-01-03	35026km	正常数据
2007-04-08	39894km	正常数据
2007-07-13	45000km	正常数据
2007-07-31	41000km	异常数据
2007-08-29	47198km	正常数据
2007-10-20	51060km	正常数据
2008-02-16	0km	异常数据
2008-04-12	59822km	正常数据
2008-06-15	65347km	正常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

03

里程记录

Mileage Record

03 / 08

到店时间	行驶里程数	数据记录
2008-10-03	69784km	正常数据
2009-03-01	75704km	正常数据
2009-04-18	79382km	正常数据
2009-08-15	84756km	正常数据
2009-11-14	89337km	正常数据
2009-11-22	90017km	正常数据
2009-11-27	90241km	正常数据
2010-01-31	944679km	正常数据
2010-06-21	100237km	异常数据
2010-07-21	101237km	正常数据
2010-09-18	105072km	正常数据
2010-11-05	106072km	正常数据
2011-01-08	110234km	正常数据
2011-03-10	111234km	正常数据
2011-05-31	114857km	正常数据
2011-07-25	115857km	正常数据
2011-09-24	120312km	正常数据
2011-12-03	123978km	正常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

03

里程记录

Mileage Record

03 / 08

到店时间	行驶里程数	数据记录
2012-01-30	124000km	正常数据
2012-04-18	129579km	正常数据
2012-04-30	129579km	正常数据
2012-08-25	135000km	正常数据
2012-09-18	72369km	异常数据
2012-09-18	72369km	正常数据
2013-04-11	71250km	异常数据
2013-06-22	145004km	正常数据
2013-07-02	145520km	正常数据
2013-07-29	145960km	正常数据
2013-09-15	150206km	正常数据
2013-10-23	151000km	正常数据
2014-03-03	155000km	正常数据
2014-03-11	165254km	正常数据
2014-03-13	180254km	正常数据
2014-03-20	185254km	正常数据
2014-03-26	190254km	正常数据
2014-03-27	200254km	正常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

07/30

03

里程记录

Mileage Record

03 / 08

到店时间	行驶里程数	数据记录
2014-03-31	201200km	正常数据
2014-04-10	206200km	正常数据
2014-04-26	211203km	正常数据
2014-05-31	160020km	异常数据
2014-06-26	160050km	正常数据
2014-08-16	165000km	正常数据
2014-08-20	25320km	异常数据
2014-10-27	25438km	正常数据
2014-11-03	170000km	正常数据
2014-12-08	170000km	正常数据
2015-08-11	70000km	异常数据
2015-12-16	75280km	正常数据
2016-02-27	82162km	正常数据
2016-07-25	87162km	正常数据
2016-08-12	196998km	正常数据
2017-01-15	92162km	异常数据
2017-03-15	97126km	正常数据
2017-05-17	102236km	正常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

08/30

03

里程记录

Mileage Record

03 / 08

到店时间	行驶里程数	数据记录
2019-04-29	102758km	正常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

09/30

04

保养习惯

Maintenance habits

04 / 08

平均里程

--km/年

代步每年行驶2万~3万公里为日常代步

保养频次

2.5次/年

保养频次在2~3次属于正常保养

保养时间

2019-04-29止

该车已经7.3年没有在4s店保养了

进店时间

2023-07-01止



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

05

维保记录

Maintenance records

05 / 08

2005.07.26~2019.04.29

总维保78次

78

进店次数 (次)



32

维修次数 (次)



46

保养次数 (次)



7月

2005

项目描述

4500km

定检:进口丰田五千KM 定期保养; 5000公里检查; 更换:机油及格;

更换材料 机油滤清器; 机油滤清器; 高级机油; 高级机油;

10月

2005

项目描述

10100km

定检:一汽丰田一万KM 一般:客户付款 定期保养; 10000KM保养;

更换材料 汽车保险杠罩 ; 半合成高级机油(SL/CF 5W 30); 机油滤清器 ;

12月

2005

项目描述

15000km

一般:客户付款 定期保养; 换机油及格;

更换材料 高级机油; 机油滤清器 ; 空气滤清器滤芯 ;

12月

2005

项目描述

15023km

一般:客户付款; 检查 门;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

05

维保记录

Maintenance records

05 / 08

3月

2006

项目描述

19341km

定期保养; 更换机油及格;

更换材料 高级机油; 机油滤清器

;

7月

2006

项目描述

25000km

定期保养 一般:客户付款; 更换机油机滤; 更换前刹车片; 更换空滤; 进气燃油深化保养; 发动机深化保养;

更换材料 机油滤清器; 燃油系统; 空气滤清器滤芯; 汽车制动摩擦片; 汽车制动摩擦片; 润滑系统; 半合成高级机油(SL/CF 5W 30);

10月

2006

项目描述

30000km

定期保养; 润滑系统深化保养; 更换机油机滤;

更换材料 机油滤清器; 润滑系统; 半合成高级机油 S L 5 W 3 0 ;

11月

2006

项目描述

30500km

定期保养; 检查发动机异味;

11月

2006

项目描述

31000km

一般:客户付款; 更换左前雨刮片;

更换材料 雨刮片;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

05

维保记录

Maintenance records

05 / 08

1月

2007

项目描述

35026km

定期保养 一般:客户付款; 四轮换位(两前轮动平衡); 更换机油机滤空滤;

更换材料 空气滤清器滤芯; 半合成高级机油 S L 5 W 3 0; 火花塞; 机油滤芯器;

4月

2007

项目描述

39894km

7月

2007

项目描述

45000km

定期保养; 换机油机滤;

更换材料 机油滤芯器; 半合成高级机油 S L 5 W 3 0;

7月

2007

项目描述

41000km

一般:客户付款; 零件;

8月

2007

项目描述

47198km

10月

2007

项目描述

51060km

一般:客户付款; 免费检查;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

05

维保记录

Maintenance records

05 / 08

2月

2008

项目描述

0km

定期保养; 保养;

更换材料 空气滤清器; 发动机线路高效护理液; 化油器清洗剂; 机油滤芯器; 干燥除水保护剂; 半合成高级机油 S L 5 W 3 0; 汽车制动摩擦片; 三元催化清洗;

4月

2008

项目描述

59822km

一般:客户付款 定期保养; 其他; 2、6、14、18万KM保养; 换空滤;

更换材料 半合成高级机油 S L 5 W 3 0; 密封垫片; 机油滤芯器; 空气滤清器滤芯;

6月

2008

项目描述

65347km

一般:客户付款 定期保养; 四轮换位两前轮动平衡; 1.5万2.5万等每5000KM保养;

更换材料 密封垫片; 滤芯; 半合成高级机油 S L 5 W 3 0;

10月

2008

项目描述

69784km

定期保养 服务节免费检查; 机油滤清器:机油滤清器总成拆装/更换; 服务节免费检查;

更换材料 密封垫片; 半合成高级机油 S L 5 W 3 0; 滤芯;

3月

2009

项目描述

75704km

定期保养; 润滑及充气:发动机油更换;

更换材料 滤芯; 密封垫片; 半合成高级机油 S L 5 W 3 0;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

05

维保记录

Maintenance records

05 / 08

4月

2009

项目描述

79382km

定期保养; 润滑及充气:发动机油更换;

更换材料 密封垫片; 滤芯; 半合成高级机油 S L 5 W 3 0;

8月

2009

项目描述

84756km

定期保养 一般:客户付款; 润滑及充气:制动液更换; 润滑及充气:转向助力液更换; 盘式制动器:前盘式制动衬块及/或盘式制动摩擦片拆装/更换(两侧); 机油滤清器:机油滤清器总成拆装/更换;

更换材料 半合成高级机油 S L 5 W 3 0; 变速箱油; 空气滤清器滤芯; 刹车油; 滤芯; 密封垫片; 制动摩擦片;

11月

2009

项目描述

89337km

定期保养; 000 KM 保养:(RR D/C)车型检查;

更换材料 防锈不冻液; 密封垫片; 防锈不冻液; 滤芯; 半合成高级机油 S L 5 W 3 0;

11月

2009

项目描述

90017km

定期保养; 000 KM 保养:(A/T; RR D/C)车型检查;

更换材料 SL/GF 5W 20(汽油车**) ; 密封垫片; 滤芯;

11月

2009

项目描述

90241km

定期保养; 000 KM 保养:(A/T; RR D/C)车型检查;

更换材料 SL/GF 5W 20(汽油车**) ; 密封垫片; 滤芯;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

05

维保记录

Maintenance records

05 / 08

1月

2010

项目描述

944679km

喷漆:客户付款 钣金:客户付款; 前保险杠(喷漆); 右前门板(喷漆); 门板 饰条:其他; 右前翼子板(喷漆);

6月

2010

项目描述

100237km

喷漆:客户付款 钣金:客户付款; 前保险杠(喷漆); 右前门板(喷漆); 门板 饰条:其他; 右前翼子板(喷漆);

7月

2010

项目描述

101237km

喷漆:客户付款 钣金:客户付款; 左前翼子板(喷漆); 左前门板(喷漆); 前保险杠(喷漆); 保险杠:其他;

9月

2010

项目描述

105072km

喷漆:客户付款 钣金:客户付款; 左前翼子板(喷漆); 左前门板(喷漆); 前保险杠(喷漆); 保险杠:其他;

11月

2010

项目描述

106072km

一般:客户付款 定期保养; 风挡雨刷器:前雨刷器片拆装/更换(两侧); 每5000公里保养;

更换材料 火花塞; 滤芯; 右前刮水器刮水片; 雨刮片;

1月

2011

项目描述

110234km

一般:客户付款 定期保养; 风挡雨刷器:前雨刷器片拆装/更换(两侧); 每5000公里保养;

更换材料 火花塞; 滤芯; 右前刮水器刮水片; 雨刮片;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

05

维保记录

Maintenance records

05 / 08

3月

2011

项目描述

111234km

定期保养; 每5000公里保养;

更换材料 滤芯;

5月

2011

项目描述

114857km

定期保养; 润滑及充气; 发动机油更换;

更换材料 滤芯;

7月

2011

项目描述

115857km

定期保养; 润滑及充气; 发动机油更换;

更换材料 滤芯;

9月

2011

项目描述

120312km

喷漆:客户付款 钣金:客户付款; 后保险杠(喷漆); 保险杠:其他;

12月

2011

项目描述

123978km

喷漆:客户付款 钣金:客户付款; 后保险杠(喷漆); 保险杠:其他;

1月

2012

项目描述

124000km

喷漆:客户付款 钣金:客户付款; 后保险杠(喷漆); 保险杠:其他;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

05

维保记录

Maintenance records

05 / 08

4月

2012

项目描述

129579km

定期保养; 底盘调整:车轮动平衡调整(两个);

4月

2012

项目描述

129579km

定期保养; 底盘调整:车轮动平衡调整(两个);

8月

2012

项目描述

135000km

定期保养; 底盘调整:车轮动平衡调整(两个);

9月

2012

项目描述

71250km

喷漆:客户付款; 前保险杠(喷漆);

9月

2012

项目描述

72369km

喷漆:客户付款; 前保险杠(喷漆);

4月

2013

项目描述

71250km

喷漆:客户付款; 前保险杠(喷漆);

6月

2013

项目描述

145004km

定期保养; 润滑及充气:发动机油更换;

更换材料 滤芯; 空气滤清器滤芯;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

05

维保记录

Maintenance records

05 / 08

7月

2013

项目描述

145520km

喷漆:客户付款; 前保险杠(喷漆);

7月

2013

项目描述

145960km

一般:客户付款; 底盘调整:车轮动平衡调整(两个);

9月

2013

项目描述

150206km

一般:客户付款 定期保养; 盘式制动器:前盘式制动衬块及/或盘式制动摩擦片拆装/更换(两侧); 盘式制动器:后盘式制动衬块及/或盘式制动摩擦片拆装/更换(两侧); 润滑及充气:发动机油更换;

更换材料 后盘式制动摩擦片; 滤芯; 前盘式制动摩擦片;

10月

2013

项目描述

151000km

一般:客户付款; 化油器:其他;

10月

2013

项目描述

151000km

喷漆:客户付款; 前保险杠(喷漆);

3月

2014

项目描述

155000km

定期保养; 000 KM 保养检查;

更换材料 滤芯;

3月

2014

项目描述

160254km

喷漆:客户付款; 前保险杠(喷漆);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

05

维保记录

Maintenance records

05 / 08

3月

2014

项目描述

165254km

喷漆:客户付款; 前保险杠(喷漆);

3月

2014

项目描述

170254km

一般:客户付款; 车轮:轮胎换位(全部);

3月

2014

项目描述

175254km

喷漆:客户付款; 前保险杠(喷漆);

3月

2014

项目描述

180254km

喷漆:客户付款; 前保险杠(喷漆);

3月

2014

项目描述

185254km

喷漆:客户付款; 前保险杠(喷漆);

3月

2014

项目描述

190254km

定期保养; 000 KM 保养:(RR D/C)车型检查;

3月

2014

项目描述

195254km

定期保养; 000 KM 保养(恶劣):(A/T; RR D/C)车型检查;

3月

2014

项目描述

200254km

喷漆:客户付款; 前保险杠(喷漆);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

05

维保记录

Maintenance records

05 / 08

3月

2014

项目描述

201200km

喷漆:客户付款; 后保险杠(喷漆);

4月

2014

项目描述

206200km

喷漆:客户付款; 前保险杠(喷漆);

4月

2014

项目描述

211203km

定期保养; 000 KM 保养:(A/T; RR D/C)车型检查;

5月

2014

项目描述

160020km

定期保养; 000 KM 保养:(A/T; RR D/C)车型检查;

6月

2014

项目描述

160050km

定期保养; 000 KM 保养检查;

8月

2014

项目描述

165000km

定期保养; 000 KM 保养检查;

8月

2014

项目描述

25320km

一般:客户付款; 底盘调整; 车轮动平衡调整(两个);

10月

2014

项目描述

25438km

喷漆:客户付款; 前保险杠(喷漆);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

05

维保记录

Maintenance records

05 / 08

11月

2014

项目描述

170000km

定期保养; 000 KM 保养:(RR D/C)车型检查;

更换材料 自动变速箱油; 滤芯; 空气滤清器滤芯;

12月

2014

项目描述

170000km

定期保养; 000 KM 保养:(RR D/C)车型检查;

8月

2015

项目描述

70000km

定期保养; 000 KM 保养检查;

12月

2015

项目描述

75280km

定期保养; 000 KM 保养检查;

2月

2016

项目描述

82162km

定期保养; 000 KM 保养:(A/T; RR D/C)车型检查;

7月

2016

项目描述

87162km

定期保养; 000 KM 保养检查;

8月

2016

项目描述

196998km

定期保养 一般:客户付款; 放油螺栓垫片;

更换材料 V型皮带;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

05

维保记录

Maintenance records

05 / 08

1月

2017

项目描述

92162km

定期保养; 000 KM 保养:(RR D/C)车型检查;

3月

2017

项目描述

97126km

一般:客户付款; 化油器:节气门体总成及/或垫片拆装/更换;

5月

2017

项目描述

102236km

定期保养; 000 KM 保养:追加空气调节检查;

4月

2019

项目描述

102758km

定期保养; 000 KM 保养检查;

更换材料 SN 5W20**机油 (1L) <24个/箱>; 机油滤清器总成;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

06

理赔记录

Claim records

06 / 08

车信盟报告

订单号：48051391040478 秉持第三方·恪守公信力

车信盟商标归上海中经互联网有限公司所有

车信盟 报告交易保障

400-820-3152
工作日 9:00-12:00 13:00-17:00

2026-07-15

丰田 车架号 JTEGD*****80

发布日期：2026-07-15(报告记载信息有效期为30天)

报告验真

2004款 丰田普瑞维亚2.4-AT前驱

车型免责声明：根据多维数据模型分析报告车辆车型可能为上述车型列表之一。若不在上述列表中，请根据车辆铭牌及购车发票等确认实际车型，也可扫码车信盟小程序“车型运维”进行修正。车型信息仅供参考，不作为车辆评估、交易定价、法律、税务或财务等方面的作证依据。

车型运维

车信盟提示 维修痕迹 骨架异常提示 加强件异常

车信盟提示 (信息仅作参考，以实际车况为准。)

正常 异常 未获取

结构性损伤记录 (未发现)

安全气囊记录

发动机记录

火烧记录

涉水记录

盗抢记录



营运记录



大额车损记录



风险提示记录
(未发现)

记录于：2025年第3季度

最近一次里程数

约 **29.4** 万公里

试运行期信息仅供参考



召回记录

提示车辆未发现召回记录。

车辆维修痕迹图

(信息仅作参考，以实际车况为准。)

维修部位

0处异常已修复

- 正前方
- 前方右侧
- 前方左侧
- 顶部
- 中间右侧
- 中间左侧
- 正后方
- 后方右侧
- 后方左侧



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

06

理赔记录

Claim records


06 / 08

- 内部
- 底部
- 发动机舱



骨架异常提示

(信息仅作参考,以实际车况为准。)



部件

异常方位

车辆未发现骨架异常

加强件异常提示

(信息仅作参考,以实际车况为准。)



部件

异常方位

车辆未发现加强件异常

车辆信息摘要

所有人	个人
距首次登记时间	7年及以上
车主任数	1任
使用性质	非营业企业
新能源标志	否

车辆基本信息

中文品牌	丰田
车架号	JTEGD*****80
车身颜色	--
车辆类型	客车



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考,实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考,实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考,实际车况以实车检测报告为准。

06

理赔记录

Claim records

06 / 08

出厂日期 --

燃料类型 无铅汽油97#

排放标准 --

整车重量(kg) 1650

排量(ml) 2362

国产/进口 进口

制造国 --

车辆配置信息

发动机号 2A*****

功率(kw) 115.0000

车外廓长(mm) 4780

车外廓宽(mm) 1790

车外廓高(mm) 1820

变速箱 4档 自动

保险事故基本信息

交强险保单是否有效 ☒

商业险保单是否有效 ☐

交强险是否连续投保 ☒

商业险是否连续投保 ☒

本车已结案事故次数 8

涉三者车(本车)已结案事故次数 0

本车未结案事故次数(含涉三者车事故) 0

单次事故最大损失金额 ≈2000元

车辆需检测情况 建议进一步检测

本车事故 已结案 (共8条)

● 2014年4季度 ≈2000元



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

06

理赔记录

Claim records

06 / 08

事故类型 交通事故类
车损金额 ≈2000元
案件状态 已结案
明细记录 0条

● 2010年3季度

事故类型 交通事故类
车损金额 --
案件状态 已结案
明细记录 0条

● 2016年3季度

≈2000元

事故类型 交通事故类
车损金额 ≈2000元
案件状态 已结案
明细记录 0条

● 2013年2季度

≈1000元

事故类型 交通事故类
车损金额 ≈1000元
案件状态 已结案
明细记录 0条

● 2013年1季度

≈1000元

事故类型 交通事故类
车损金额 ≈1000元
案件状态 已结案
明细记录 0条

● 2012年2季度

事故类型 交通事故类
车损金额 --
案件状态 已结案
明细记录 0条

● 2013年3季度

≈1000元

事故类型 交通事故类
车损金额 ≈1000元
案件状态 已结案
明细记录 0条

● 2023年3季度

≈0元

事故类型 交通事故类
车损金额 ≈0元
案件状态 已结案



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

06

理赔记录

Claim records

06 / 08

明细记录

1条

维修项目	维修方式	件数
无	更换	1

涉三者车(本车)事故 已结案 (共0条)

本车未结案事故(含涉三者车事故) (共0条)

车信盟检测建议

仅适用于车辆历史存疑事故，信息仅作参考，以实际车况为准。



车辆需检测情况 ?

建议进一步检测

免责声明

本报告展示内容涉及多方信息汇总，仅基于截止到出具报告日所收集到的相关数据信息。因所有数据信息均来自第三方，车信盟不对信息的完整性、准确性做出保证，不承担因此导致的任何损失。本报告仅用于车辆交易参考，不作为车辆评估、交易定价、法律、税务或财务等方面的作证依据。如遇部分数据可能未被采集或收录，或对报告内容存疑，建议您进行车辆实车检测，以便做出更精准的交易决策。

本车已结案事故次数：为机动车辆历年保险理赔案件中涉及商业险已结案记录的次数统计总和。

涉三者车(本车)已结案事故次数：为机动车辆从2016年以后保险理赔案件中作为涉事三者车的理赔已结案记录的统计次数总和。

本车未结案事故次数(含涉三者车事故)：为机动车辆历年保险理赔案件中有涉及未结案（包括涉三者车事故）的案件记录次数总和。

车信盟检测建议：为机动车辆在查询时点可能存在历史存疑事故，建议对车况进行进一步检测。

折叠完整解析 〰

名词解析

中文品牌：为机动车辆制造厂商的登记信息记录。

详细型号：为机动车辆在车型库中的信息记录。

车身颜色：为机动车辆在注册登记和保险保单信息中车身颜色的记录。

车辆类型：为机动车辆在上海区域内注册登记或合格证中载明的信息提示，非沪牌机动车辆在最近一张保险保单信息中的记录提示。

排放标准：为机动车辆合格证中载明的排放标准信息。详细排放标准可通过国家机动车排污监控中心网站上查询：www.vecc-mep.org.cn。

国产/进口：为机动车辆在注册登记和保险保单信息中是否进口车的记录。

车辆配置信息：为机动车辆在注册登记信息中关于车辆配置信息的记录，显示空白则登记信息中无相关配置信息的记录。

交强险保单是否有效：为机动车辆在查询时点是否有有效的交强险保单。

商业险保单是否有效：为机动车辆在查询时点是否有有效的商业险保单。

交强险是否连续投保：为机动车辆历年承保的交强险中若存在30天及以上断保记录或无任何购买交强险的信息，则视为交强险不连续（即“有”）。

商业险是否连续投保：为机动车辆历年承保的车损险（商业）中若存在30天及以上断保记录或无任何购买商业险的信息，则视为交强险不连续（即“有”）。



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

历史车况报告

查博士历史车况报告是基于截止报告生成日期之前的车辆相关信息，并对相关信息做出的对碰撞、重要部件、保养、里程等方面的分析展示，可帮助您更快捷、更准确地了解车辆历史状况，本报告仅供参考，请结合实车检测和试乘试驾体验做出更精准的交易决策

年均行驶里程

依据车辆历史中的日期和里程信息，计算出的车辆每年的行驶里程。

年均保养次数

依据车辆历史中的日期和保养信息，计算出的车辆每年的保养次数。

最后保养时间

车辆历史信息中对车辆进行最后一次保养的时间。

最后记录时间

车辆历史信息中记录的最后一次时间。

泡水排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及泡水、涉水、水淹、进水、过水等相关信息。

火烧排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及火烧、起火、自燃等相关信息。

事故排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及纵梁、A/B/C/D柱、侧围、减震器座等相关信息。

发动机/变速箱

依据车辆历史信息判别此车是否涉及发动机、变速箱大修、漏油、漏水、渗油、渗水、异响、抖动等异常情况。

重要部件

依据车辆历史信息判别此车是否涉及发动机、变速箱、气囊安全带等重要组成部件的相关信息。

车身外观

依据车辆历史信息判别此车是否涉及车门、翼子板、机盖、保险杠、车顶、底大边等部件的相关信息。

里程记录

车辆历史信息中的行驶里程信息，如果出现随着时间的推移行驶里程减少的情况，则定义为异常数据，提醒您此车存在调表的可能，请结合实际里程仔细分析。



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

- 1、查博士为用户提供的车辆历史记录查询服务，有助于改善长期以来二手车交易中买卖双方信息不对称的状况，有助于防范交易欺诈、规避交易风险，有助于消费者对二手车的实际价值进行更为准确的分析、判断，有利于构建公平、公正、有序、健康的市场环境。
- 2、查博士车辆历史报告说明，此报告所包含内容及判断，仅基于截止到报告生产日期（以报告内容为准）查博士所收集的相关数据信息。关于此车辆其他信息（包括但不限于在非4S店或非制造商授权店的历史车况信息）有可能未被采集和收录，也不作为判断此报告真实性的法律依据。本报告是购买时的重要参考工具之一，同时请配合实车勘验结果和试乘试驾体验，以帮助您做出更准确的购买决定。由于查博士出具的历史车况报告是基于多元化的第三方数据作出的，相关数据的稳定性、准确性、时效性在小概率情况下可能存在问题。查博士特别提示用户应当审慎作出相应决策，并将查博士提供的报告置于参考性地位。用户同意查博士对历史车况报告与实际情况不符事宜免责。
- 3、查博士为您查询的车辆仅限于中国大陆地区合法注册登记的车辆。您同意并承诺您所购买的查博士报告仅供消费者进行车辆评估使用。在未经北京查博士科技股份有限公司允许的前提下所进行的任何商业用途，以及转售，分销查博士报告都是被严格禁止的。
- 4、无论直接或间接地对查博士车辆历史报告内容进行全部或部分的创建，编辑，收集，汇总，以用来制作数据库或目录的行为，在未经我司书面许可的情况下，都是被严格禁止的。查博士报告仅呈现我们所能得到的数据信息，在任何情况下，查博士或参与制作，生产，或发布查博士报告的个人或实体，都没有责任和义务承担用户购买报告后签订的销售合同所造成的各类损失，以及利用报告所造成的任何侵权（包括自身疏忽）伤害。这些损失及伤害，包括但不限于直接的，间接的，附带的，特殊的，惩罚性的，或类似的损害赔偿。
- 5、您同意不会因为在使用报告以外的行为中造成损失后，追究查博士及其附属公司及其董事、管理人员、员工、和代理商的责任。也不会提出任何索赔、诉讼、损害赔偿或其他各类费用等要求。

