



查博士 二手车交易服务平台  
www.chaboshi.cn

# 查博士历史车况 数据报告

---

CHABOSHI historical evaluation report

NO: GP3SNDXS23

01

## 车况综合评估

Comprehensive evaluation

01 / 11

订单号: GP3SNDXS23

报告日期: 2026-05-15

车辆品牌

进口奥迪

VIN码

WAUK\*\*\*\*\*1191



事故排查 5.0

火烧排查 5.0

泡水排查 5.0

4.8分

整车车况评分



A级

重要部件评级



无异常

里程记录是否异常



优

发动机/变速箱(优秀)

拆装:气缸盖罩;

优

里程表(正常)

17.59万公里(截止2025-06)

优

其他重要部件(优秀)

无力:加速;更换:控制臂;

--

保养习惯(1.5次/年)

定期保养(截止2024-10)

### >> 免责声明

本报告包含该车(进口奥迪-WAUK\*\*\*\*\*1191)历史维修保养记录、历史理赔记录、历史电池报告、历史诊断里程记录,通过以上车辆过往经历模型分析得出车况综合评估。历史车况报告仅代表过去发生不代表当前实车车况,故不能作为交易唯一参考,实际车况请以实车检测报告为准。

扫码查看报告

02

事故排查

Accident investigation

02 / 11

- ✓

A柱

✕

左侧围

✓

前纵梁

✓

车身底板

✓

B柱

✓

前减震器座

✓

防火墙

✓

后纵梁

✓

C柱

✓

后减震器座

✓

后围板

✓

右侧围

1月

2013

项目描述

来自-维保

左后翼子板小钣金; 保险; 拆装后保险杠; 左后翼子板喷漆 (做底); 左后翼子板喷漆 (喷漆); 左后翼子板喷漆 (抛光); 后保险杠喷漆 (做底); 后保险杠喷漆 (喷漆); 后保险杠喷漆 (抛光); 维修; \*清洗节气门(A8);

更换材料 铝粉 1,15KG; 铝粉 1,15KG; B固化剂 (铝粉) %;

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

03

## 发动机/变速箱

Engine/Gearbox

03 / 11

✕ 发动机

✔ 变速箱

11月

2019

### 项目描述

来自-维保

拆装**气缸盖罩**; 保养; 制动管路清洗; GFS/引导型功能.; 机油SPA; 链条壳盖拆卸和安装; 2 链条壳盖拆卸和安装; 机油滤清器法兰拆卸和安装; 进气管拆卸和安装; 车轮拆卸和安装; 4 后部制动摩擦衬块拆卸和安装; 制动液 更新; 真空泵拆卸和安装; 灰尘和花粉滤清器拆卸和安装; 三清三元套餐#; 制动套件#; 5000KM保养 (3.2) #;

**更换材料** B真空泵密封垫 C6(保质期2年); JC上盖垫 C6-2.4 3.2左外(保质期2年); JC上盖垫 C6-2.4 3.2右外(保质期2年); 密封件 (机虑底座) C6 2.4 C7 2.5; JC油冷器密封垫 C6 2.4-3.2/C7 2.5; B密封件 C6 2.4(保质期2年); 内空调滤芯 A8 D3; A汽油添加剂 YH; A清洗剂 H Q(保质期2年); A清洗剂 H Q(保质期2年); A清洗剂 H Q(保质期2年); 黑硅胶 (保质期2年); JL机滤 C6/C7/B8/Q5 6缸; B后片 1KW 4.2/D3; OIL制动液(Audi\*\*); 三元系统强效清洗剂 YH; 进气系统清洗剂 YH; 喷油嘴清洗剂 YH; 制动系统养护套件 SCYH; 制动管路清洗剂 YH; OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年); 密封环\*4(凸轮轴调节器);

扫码查看报告

### 免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

03/30

## 04

## 重要组成部件

Important components

04 / 11

- ✅ 气囊    ❌ 前/后桥    ✅ 转向系统    ❌ 空调系统    ✅ 安全带  
❌ 悬架系统    ✅ 制动系统

8月

2014

## 项目描述

来自-维保

更换两下**控制臂**连接杆#; 保养; 5000KM保养 (六缸) #; 发动机内部清洗养护套餐#; 添加G17#带走2瓶; 换花粉空调滤芯#;

**更换材料** A连接杆 A8 C6(保质期2年); 内空调滤芯 A8 D3; A汽油添加剂 YH; A清洗剂 H Q(保质期2年); JL机滤 C6/C7/B8/Q5 6缸; 润滑系统清洗剂 YH; 发动机强效保护剂 YH; OIL机油 (1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年);

7月

2015

## 项目描述

来自-维保

检查**加速**无力/检查转弯时有异响; 检查**空调**不凉,检查怠速车抖; 维修; 制冷剂 排放和加注; 三清套餐+三元系统养护; 拆前杠及清洗水箱#;

**更换材料** A汽油添加剂 YH; A清洗剂 H Q(保质期2年); 三元系统强效清洗剂 YH; 进气系统清洗剂 YH; 喷油嘴清洗剂 YH;

7月

2015

## 项目描述

来自-维保

**蒸发器**拆卸和安装; 维修; 灰尘和花粉过滤器 拆卸和安装; 制冷剂 排放和加注; 风道消毒;

**更换材料** 内空调滤芯 A8 D3; 内空调滤芯 A8 D3; 内空调滤芯 A8 D3; 制冷剂压缩机油\*0.25(保质期2年); 阀门 C5 C6 C7 小; 阀门 C5 C6 C7 小; 阀门 C6 B7 B8 C7; A空调消毒清洁剂 YH; 小管箍(捏)17.5;

12月

2017

## 项目描述

来自-维保

保养; 机油SPA; 5000KM保养 (3.2) #;

**更换材料** **仪表台**中间盖板B8=8T1; A清洗剂 H Q(保质期2年); JL机滤 C6/C7/B8/Q5 6缸; OIL机油 (1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年); 海之蓝酒;

扫码查看报告

## 免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

## 04

## 重要组成部件

Important components

04 / 11

1月

2018

## 项目描述

来自-维保

检查行驶中打方向异响; 更换两侧上控制臂(前后); 维修;

**更换材料** B螺栓-上控制臂C6; B螺栓-上控制臂C6; 螺母-上控制臂配合034790; 减震器下穿钉; 控制臂C6=G; 控制臂C6=G; 控制臂C6A8(保质期2年); 控制臂C6A8(保质期2年); 防锈润滑剂YBS(保质期2年); 减震器螺母 C6; 六角螺栓 B8轴承 =107 709;

5月

2018

## 项目描述

来自-维保

维修; 检查趴架; 前弹簧减震器 拆卸和安装;

**更换材料** B螺栓-上控制臂C6; B螺栓-上控制臂C6; 螺母-上控制臂配合034790; 螺母-上控制臂配合034790; 气体弹簧减震器右侧A8; 气体弹簧减震器右侧A8; 空气管道修理包;

6月

2018

## 项目描述

来自-维保

维修; 减震器 拆卸和安装;

**更换材料** 气体弹簧减震器右侧A8;

1月

2020

## 项目描述

来自-维保

检查打方向异响; 维修; 稳定杆拆卸和安装;

**更换材料** A连接杆 A8 C6(保质期2年);

12月

2021

## 项目描述

来自-维保

左侧摆动半轴拆卸和安装; 维修;

**更换材料** 万向节螺栓 C5 AT/AWL/C6; B等速万向轴 左侧 A8 D3; OIL无极变速箱油 B8/C7 \*7(保质期3年); OIL无极变速箱油(CVT)(保质期3年); OIL无极变速箱油(CVT)(保质期3年); 螺栓(AT半轴)C6B\*\*\*Q5C7C8;

扫码查看报告

## 免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

04

## 重要组成部件

Important components

04 / 11

12月

2023

项目描述

来自-维保

大修; 交车检查.; 2 车轮轴承更换; 2 车轮轴承壳体拆卸和安装; 制动信号灯开关拆卸和安装;

**更换材料** B螺栓-上**控制臂**C6; 刹车踏板开关 A4 C6; 万向节螺栓 C6 AT; 车轮轴承; 空滤=E 新Q7 19款 /Q8; 空滤=E 新Q7 19款 /Q8; SC中等强度螺丝锁固胶 (10ml) ; 车轮轮毂 A8/C6 92MM; 螺母-上控制臂 C6 B8 Q5后连接杆螺母 42K2\*4; 内齿球头螺栓 B8轴承\*4/C6前轮;



扫码查看报告

### 免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

06/30

05

车身外观

Body appearance

05 / 11

- ✖ 左前门

✖ 左前翼子板

✖ 前机盖

✖ 车顶

✖ 左后门
- ✖ 左后翼子板

✖ 后尾门

✖ 底大边

✖ 右后门

✖ 右后翼子板
- ✖ 前保险杠

✔ 挡风玻璃

✖ 右前门

✖ 右前翼子板

✖ 后保险杠

1月

2013

项目描述

来自-维保

后保险杠喷漆(抛光); 后保险杠喷漆(喷漆); 后保险杠喷漆(做底); 左后翼子板喷漆(抛光); 左后翼子板喷漆(喷漆); 左后翼子板喷漆(做底); 左后翼子板小钣金; 拆装后保险杠; 保险; 维修; \*清洗节气门(A8);

更换材料 铝粉 1,15KG; 铝粉 1,15KG; B固化剂 (铝粉) %;

7月

2014

项目描述

来自-维保

全车大喷漆(抛光); 全车大喷漆(喷漆); 全车大喷漆(做底); 全车大喷漆(除车顶); 保险; 钣金拆装附件;

更换材料 标记字样 D3 'A8L'; 奥迪四环标志 Q7/A8; 标记字样 '3.2'; 中网 老C6; TY JC空调压力传感器87E2;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

## 06

## 里程记录

Mileage Record

06 / 11

| 到店时间       | 行驶里程数    | 数据记录 |
|------------|----------|------|
| 2013-01-15 | 76933km  | 首次进店 |
| 2013-03-28 | 79459km  | 正常数据 |
| 2013-04-15 | 80518km  | 正常数据 |
| 2013-07-19 | 82500km  | 正常数据 |
| 2014-01-20 | 87926km  | 正常数据 |
| 2014-03-31 | 90162km  | 正常数据 |
| 2014-06-23 | 93283km  | 正常数据 |
| 2014-07-17 | 94244km  | 正常数据 |
| 2014-08-12 | 95508km  | 正常数据 |
| 2015-01-30 | 103010km | 正常数据 |
| 2015-07-09 | 109266km | 正常数据 |
| 2015-07-13 | 109730km | 正常数据 |
| 2015-07-31 | 110650km | 正常数据 |
| 2015-08-12 | 110922km | 正常数据 |
| 2016-02-18 | 115885km | 正常数据 |
| 2016-04-27 | 118918km | 正常数据 |
| 2016-05-06 | 119022km | 正常数据 |
| 2016-11-21 | 125882km | 正常数据 |



扫码查看报告

## 免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

## 06

## 里程记录

Mileage Record

06 / 11

| 到店时间       | 行驶里程数    | 数据记录 |
|------------|----------|------|
| 2016-11-25 | 125882km | 正常数据 |
| 2017-06-01 | 133445km | 正常数据 |
| 2017-06-20 | 134021km | 正常数据 |
| 2017-07-21 | 135025km | 正常数据 |
| 2017-08-18 | 135658km | 正常数据 |
| 2017-10-26 | 138408km | 正常数据 |
| 2017-12-04 | 140362km | 正常数据 |
| 2018-01-29 | 142411km | 正常数据 |
| 2018-03-16 | 142411km | 正常数据 |
| 2018-05-24 | 144951km | 正常数据 |
| 2018-06-03 | 144951km | 正常数据 |
| 2018-06-06 | 145151km | 正常数据 |
| 2018-08-10 | 146818km | 正常数据 |
| 2018-10-31 | 149324km | 正常数据 |
| 2018-11-05 | 149572km | 正常数据 |
| 2019-11-05 | 154695km | 正常数据 |
| 2020-01-16 | 157565km | 正常数据 |
| 2020-11-24 | 160340km | 正常数据 |



扫码查看报告

## 免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

06

里程记录

Mileage Record

06 / 11

| 到店时间       | 行驶里程数    | 数据记录 |
|------------|----------|------|
| 2021-11-30 | 163479km | 正常数据 |
| 2021-12-01 | 163480km | 正常数据 |
| 2023-09-05 | 167666km | 正常数据 |
| 2023-09-26 | 168259km | 正常数据 |
| 2023-12-08 | 169202km | 正常数据 |
| 2024-09-24 | 171813km | 正常数据 |
| 2024-10-16 | 171831km | 正常数据 |
| 2025-06-10 | 175882km | 正常数据 |



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

07

## 保养习惯

Maintenance habits

07 / 11

平均里程

**7974km/年**

代步每年行驶2万~3万公里为日常代步

保养频次

**1.3次/年**

保养频次在2~3次属于正常保养

保养时间

**2024-10-16止**

该车已经1.6年没有在4s店保养了

进店时间

**2025-06-10止**



扫码查看报告

### 免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

08

维保记录

Maintenance records

08 / 11

2013.01.15~2025.06.10

总维保46次

46

进店次数 (次)



25

维修次数 (次)



21

保养次数 (次)



1月

2013

项目描述

76933km

保险; 拆装后保险杠; 左后翼子板小钣金; 左后翼子板喷漆 (做底); 左后翼子板喷漆 (喷漆); 左后翼子板喷漆 (抛光); 后保险杠喷漆 (做底); 后保险杠喷漆 (喷漆); 后保险杠喷漆 (抛光);

更换材料 铝粉 1,15KG; 铝粉 1,15KG; B固化剂 (铝粉) %;

1月

2013

项目描述

76933km

维修; \*清洗节气门(A8);

3月

2013

项目描述

79459km

保养; 更换MMI屏幕翻转架;

4月

2013

项目描述

80518km

保养; 7500公里保养 (机油机滤); 三清套餐; \*发动机内部清洗养护套餐; \*三元催化装置养护套餐; \*更换后刹车蹄片; 更换空调滤芯---消毒; 清理流水槽;

更换材料 JC机油滤芯 C6 C7 6缸; TY 后刹车片 A8D3 =698 451 F; 内空调滤芯 A8 D3; A汽油添加剂 YH; SC塑性润滑(刹车盘润滑脂) (35ml); SC中等强度螺丝锁固胶 (10ml); A清洗剂 H Q (保质期2年); A空调消毒清洁剂 YH; TY燃油系统清洗剂 YH; 三元系统强效清洗剂 YH; 发动机强效保护剂 YH; 发动机内部清洗剂 QX; OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

08

## 维保记录

Maintenance records

08 / 11

7月

2013

项目描述

82500km

保养; 检查灯光报警; 添加机油; 检查胎压报警; 拆装前保险杠(换两前小灯灯泡);

更换材料 B无尾灯泡-蓝色;

1月

2014

项目描述

87926km

保养; 关闭轮胎压力报警; 先测玻璃水冰点, 加一瓶玻璃水; 15000公里保养 含全车电脑检测; \*发动机内部清洗养护套餐;

更换材料 空滤 A8-D3; 汽滤 A8 FSI-BPK BVJ BSM BDX =C; A清洗剂H Q(保质期2年); JL机滤 C6/C7/B8/Q5 6缸; 发动机强效保护剂 YH; 发动机内部清洗剂 QX; A牌照灯泡; A牌照灯泡; A玻璃清洗液(1.5L)(保质期3年); OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年);

3月

2014

项目描述

90162km

维修; 吹一下发动机舱; 添加机油; 检查发动灯报警; \*清洗节气门(A8);

更换材料 A清洗剂H Q(保质期2年);

6月

2014

项目描述

93283km

维修; 添加机油; 检查行李箱盖打不开关不上; 检查右前大灯有时不亮; 清洁水箱冷凝器; \*拆装前保险杠 (换右大灯灯泡);

更换材料 可调缓冲块 A8; 可调缓冲块 A8; 氙灯灯泡D2S\*\*\*8Q7; B 组合螺母-保险杠;



扫码查看报告

## 免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

08

## 维保记录

Maintenance records

08 / 11

7月

2014

## 项目描述

94244km

保险; 钣金拆装附件; 全车大喷漆(除车顶); 全车大喷漆(做底); 全车大喷漆(喷漆); 全车大喷漆(抛光);

**更换材料** 标记字样 D3 'A8L'; 奥迪四环标志 Q7/A8; 标记字样 '3.2'; 中网 老C6; TY JC空调压力传感器87E2;

8月

2014

## 项目描述

95508km

保养; 5000KM保养(六缸)#; 发动机内部清洗养护套餐#; 添加G17#带走2瓶; 更换两下控制臂连接杆#; 换花粉空调滤芯#;

**更换材料** A连接杆 A8 C6(保质期2年); 内空调滤芯 A8 D3; A汽油添加剂 YH; A清洗剂 H Q(保质期2年); JL机滤 C6/C7/B8/Q5 6缸; 润滑系统清洗剂 YH; 发动机强效保护剂 YH; OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年);

1月

2015

## 项目描述

103010km

保养; 10000KM保养(3.2)#;

**更换材料** 空滤 A8-D3; 汽滤 A8 FSI-BPK BVJ BSM BDX=C; A清洗剂 H Q(保质期2年); JL机滤 C6/C7/B8/Q5 6缸; OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年);

7月

2015

## 项目描述

109266km

维修; 制冷剂 排放和加注; 三清套餐+三元系统养护; 拆前杠及清洗水箱#; 检查空调不凉, 检查怠速车抖; 检查加速无力/检查转弯时有异响;

**更换材料** A汽油添加剂 YH; A清洗剂 H Q(保质期2年); 三元系统强效清洗剂 YH; 进气系统清洗剂 YH; 喷油嘴清洗剂 YH;



扫码查看报告

## 免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

## 08

## 维保记录

Maintenance records

08 / 11

7月

2015

## 项目描述

109730km

维修: 灰尘和花粉过滤器 拆卸和安装; 制冷剂 排放和加注; 蒸发器 拆卸和安装; 风道消毒;

**更换材料** 内空调滤芯 A8 D3; 内空调滤芯 A8 D3; 内空调滤芯 A8 D3; 制冷剂压缩机油\*0.25(保质期2年); 阀门 C5 C6 C7 小; 阀门 C5 C6 C7 小; 阀门 C6 B7 B8 C7; A空调消毒清洁剂 YH; 小管箍(捏)17.5;

7月

2015

## 项目描述

110650km

维修: A柱饰板 拆卸和安装; 通天窗排水口; 检查倒车影像无显示;

8月

2015

## 项目描述

110922km

保养; 排水 维修; 前部地板垫 拆卸和安装; 5000KM保养(3.0T)#;

**更换材料** 内饰板夹子; A清洗剂 H Q (保质期2年); JL机滤 C6/C7/B8/Q5 6缸; OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年);

2月

2016

## 项目描述

115885km

维修: 车轮 拆卸和安装; 前制动摩擦块 拆卸和安装; 制动套件#;

**更换材料** 前刹车片 A8 3.2 4.2; 制动系统养护套件 SCYH;

4月

2016

## 项目描述

118918km

保养; 10000KM保养(3.2)#;

**更换材料** 空滤 A8-D3; 汽滤 A8 FSI-BPK BVJ BSM BDX =C; A清洗剂 H Q (保质期2年); JL机滤 C6/C7/B8/Q5 6缸; OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年);



扫码查看报告

## 免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

08

## 维保记录

Maintenance records

08 / 11

5月

2016

## 项目描述

119022km

维修; GFS/引导型功能 .(48K8); 车轮 拆卸和安装; 后制动盘 拆卸和安装;

更换材料 TY 后刹车片 A8D3 =698 451 F; 制动盘 A8 4.2; 制动系统养护套件 SCYH;

11月

2016

## 项目描述

125882km

保养; 更换转向助力油; ATF 更新; ATF滤清器 拆卸和安装; 制动液 更新; 灰尘和花粉过滤器 拆卸和安装;

更换材料 火花塞 3.2; 火花塞 3.2; B 直角弯头(大灯清洗)有卡子; 内空调滤芯 A8 D3; 支撑组件; 电脑; A汽油添加剂 YH; A汽油添加剂 YH; OIL助力油 35E7标准01 02\*0.9/03\*1.1(保质期5年); A清洗剂 H Q (保质期2年); A清洗剂 H Q (保质期2年); A清洗剂 H Q (保质期2年); JL机滤 C6/C7/B8/Q5 6缸; JL机滤 C6/C7/B8/Q5 6缸; TY 制动液; OIL无级变速箱(CVT)油(保质期3年); 润滑系统清洗剂 YH; 润滑系统清洗剂 YH; 三元系统强效清洗剂 YH; 三元系统强效清洗剂 YH; 进气系统清洗剂 YH; 进气系统清洗剂 YH; 发动机强效保护剂 YH; 发动机强效保护剂 YH; 喷油嘴清洗剂 YH; 喷油嘴清洗剂 YH; OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年); OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年); 保险片 15A; 弹簧夹子 24CL(高压泵)\*2;

11月

2016

## 项目描述

125882km

召回; 维修太阳能滑动天窗;

更换材料 玻璃-油漆粘合剂 60C3/66I9; TC清洁溶剂 21F2; TC清洁溶剂 21F2; 毛刷 48M3/60C3/66I9; TY单成分玻璃粘合剂 60C3;

11月

2016

## 项目描述

125882km

保养; 火花塞 拆卸和安装; 三清三元套餐#; 发动机内部清洗养护; 5000KM保养 (3.2) #;

更换材料 火花塞 3.2; A汽油添加剂 YH; A清洗剂 H Q (保质期2年); JL机滤 C6/C7/B8/Q5 6缸; 润滑系统清洗剂 YH; 三元系统强效清洗剂 YH; 进气系统清洗剂 YH; 发动机强效保护剂 YH; 喷油嘴清洗剂 YH; OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年);



扫码查看报告

## 免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

08

## 维保记录

Maintenance records

08 / 11

6月

2017

项目描述

133445km

保养; 补胎; 拆装前保险杠; 洗节气门; 10000KM保养(3.0T)#; 清洗水箱; 发动机缸壁保护#;

**更换材料** 空滤 A8-D3; 汽滤 A8 FSI-BPK BVJ BSM BDX =C; A清洗剂H Q(保质期2年); JL机滤 C6/C7/B8/Q5 6缸; YQX缸壁修复保护剂; OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年); B组合螺母-保险杠;

6月

2017

项目描述

134021km

维修; 检查悬挂报警; 检查不好着车/电脑检测;

7月

2017

项目描述

135025km

维修; 检查趴架; 拆装中间管; 前弹簧减震器 拆卸和安装;

8月

2017

项目描述

135658km

维修; 蓄电池 拆卸和安装;

**更换材料** 蓄电池A8/Q7/Q5 3.2(110AH/520A)(保质期2年);

10月

2017

项目描述

138408km

维修; 全车检查; 拆装前保险杠; 大灯灯泡 拆卸和安装;

**更换材料** 氙灯灯泡D2S\*\*\*8Q7;



扫码查看报告

## 免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

08

## 维保记录

Maintenance records

08 / 11

12月

2017

## 项目描述

140362km

保养; 机油SPA; 5000KM保养 (3.2) #;

**更换材料** A清洗剂H Q(保质期2年); JL机滤 C6/C7/B8/Q5 6缸; 仪表台中间盖板 B8 =8T1; OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年); 海之蓝酒;

1月

2018

## 项目描述

142411km

维修; 更换两侧上控制臂 (前后) ; 检查行驶中打方向异响;

**更换材料** 控制臂 C6 A8(保质期2年); 控制臂 C6 A8(保质期2年); 控制臂 C6 =G; 控制臂 C6 =G; 防锈润滑剂YBS(保质期2年); 减震器螺母 C6; 减震器下穿钉; 螺母-上控制臂 配合034 790; B螺栓-上控制臂 C6; B螺栓-上控制臂 C6; 六角螺栓 B8轴承 =107 709;

3月

2018

## 项目描述

142411km

维修; 领料;

5月

2018

## 项目描述

144951km

维修; 检查趴架; 前弹簧减震器 拆卸和安装;

**更换材料** 气体弹簧减震器 右侧 A8; 气体弹簧减震器 右侧 A8; 空气管道修理包; 螺母-上控制臂 配合034 790; 螺母-上控制臂 配合034 790; B螺栓-上控制臂 C6; B螺栓-上控制臂 C6;

6月

2018

## 项目描述

144951km

维修; 减震器 拆卸和安装;

**更换材料** 气体弹簧减震器 右侧 A8;



扫码查看报告

## 免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

08

## 维保记录

Maintenance records

08 / 11

6月

2018

项目描述

145151km

维修; 拆前杠及清洗水箱#;

8月

2018

项目描述

146818km

维修; 检查制动报警; 车轮 拆卸和安装; 2 后部制动摩擦衬块 拆; 2 前轮制动盘 拆卸和安; 制动套件 #;

更换材料 前刹车片 A8 3.2 4.2; 制动系统养护套件 SCYH; LX电子扇 小;

10月

2018

项目描述

149324km

保养; 机油SPA; 10000KM保养(2.8)#;

更换材料 空滤 A8-D3; A清洗剂 H Q (保质期2年); JL机滤 C6/C7/B8/Q5 6缸; A汽滤 FSI; OIL机油 (1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年);

11月

2018

项目描述

149572km

维修; 更换左前小灯灯泡;

更换材料 B无尾灯泡-蓝色;



扫码查看报告

## 免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

08

## 维保记录

Maintenance records

08 / 11

11月

2019

## 项目描述

154695km

保养; 制动管路清洗; GFS/引导型功能.; 机油SPA; 链条壳盖拆卸和安装; 2 链条壳盖拆卸和安装; 拆装气缸盖罩; 拆装气缸盖罩; 机油滤清器法兰拆卸和安装; 进气管拆卸和安装; 车轮拆卸和安装; 4 后部制动摩擦衬块拆卸和安装; 制动液 更新; 真空泵拆卸和安装; 灰尘和花粉滤清器拆卸和安装; 三清三元套餐#; 制动套件#; 5000KM保养 (3.2) #;

## 更换材料

B真空泵密封垫 C6(保质期2年); JC上盖垫 C6-2.4 3.2左外(保质期2年); JC上盖垫 C6-2.4 3.2右外(保质期2年); 密封件 (机虑底座) C6 2.4 C7 2.5; JC油冷器密封垫 C6 2.4-3.2/C7 2.5; B密封件 C6 2.4(保质期2年); 内空调滤芯 A8 D3; A汽油添加剂 YH; A清洗剂 H Q(保质期2年); A清洗剂 H Q(保质期2年); A清洗剂 H Q(保质期2年); 黑硅胶 (保质期2年); JL机滤 C6/C7/B8/Q5 6缸; B后片 1KW 4.2/D3; OIL制动液(Audi\*\*); 三元系统强效清洗剂 YH; 进气系统清洗剂 YH; 喷油嘴清洗剂 YH; 制动系统养护套件 SCYH; 制动管路清洗剂 YH; OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年); 密封环\*4(凸轮轴调节器);

1月

2020

## 项目描述

157565km

维修; 检查打方向异响; 稳定杆拆卸和安装;

## 更换材料

A连接杆 A8 C6(保质期2年);

11月

2020

## 项目描述

160340km

保养; 机油SPA; 5000KM保养 (3.2) #;

## 更换材料

JL机滤 C6/C7/B8/Q5 6缸; HQ清洗剂; OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年); OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年);

11月

2021

## 项目描述

163479km

保养; 润滑清洁铰链及前机舱; 更换两侧下控制臂胶套; 更换两侧下弯臂胶套; 橡胶金属支座拆卸和安装; 橡胶金属支座拆卸和安装; 支撑座拆卸和安装; 5000KM保养 (3.2) #; 机油油道清洗;

## 更换材料

液压轴承; 液压轴承; 直臂胶套 内 C6/D3; 弯臂橡胶金属-支座; 弯臂橡胶金属-支座; 气压弹簧; 缓冲挡块 % C6 6缸/A4; A清洗剂 H Q(保质期2年); JL机滤 C6/C7/B8/Q5 6缸; 铰链润滑脂 YH; OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年);



扫码查看报告

## 免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

08

## 维保记录

Maintenance records

08 / 11

12月

2021

## 项目描述

163480km

维修; 左侧摆动半轴 拆卸和安装;

**更换材料** 万向节螺栓 C5 AT/AWL/C6; B等速万向轴 左侧 A8 D3; OIL无极变速箱油 B8/C7 \*7(保质期3年); OIL无级变速箱油(CVT)(保质期3年); OIL无级变速箱油(CVT)(保质期3年); 螺栓(AT半轴)C6B\*\*\*Q5C7C8;

9月

2023

## 项目描述

167666km

保养; 常规保养和更换机油.; 机油油道清洗;

**更换材料** A清洗剂 H Q(保质期2年); JL机滤 C6/C7/B8/Q5 6缸; OIL机油 21H7\*9;

9月

2023

## 项目描述

168259km

大修; 发动机舱去污清洁; 进气管拆卸和安装; 三元除积碳套餐#; 洗节气门; 燃烧室+气门积碳清洗/干冰;

**更换材料** A汽油添加剂 YH; 奥迪羊皮头枕FJ; HQ清洗剂; 发动机清洁剂 YH; 三元催化修复剂 YH;

12月

2023

## 项目描述

169202km

大修; 交车检查.; 2 车轮轴承更换; 2 车轮轴承壳体拆卸和安装; 制动信号灯开关拆卸和安装;

**更换材料** 刹车踏板开关 A4 C6; 万向节螺栓 C6 AT; 车轮轴承; 空滤=E 新Q7 19款 /Q8; 空滤=E 新Q7 19款 /Q8; SC中等强度螺丝锁固胶 (10ml) ; 车轮轮毂 A8/C6 92MM; 螺母-上控制臂 C6 B8 Q5后连接杆螺母 42K2\*4; B螺栓-上控制臂 C6; 内齿球头螺栓 B8轴承\*4/C6 前轮;



扫码查看报告

## 免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

08

## 维保记录

Maintenance records

08 / 11

9月

2024

## 项目描述

171813km

大修; 技术检查.; 取车服务 (起步80元/20公里, 超出4元/公里); 更换发动机罩锁拉线(机盖拉线) #;

**更换材料** 机盖锁拉线-右 A8; 机盖锁拉线-左 A8; 机盖拉线-后部 A8;

10月

2024

## 项目描述

171831km

保养; 润滑清洁铰链及前机舱; 常规保养和更换机油.(机油升级); 空气滤清器滤芯 拆卸和安装; 检查灯光报警; 机油油道清洗;

**更换材料** 空滤 A8-D3; A清洗剂 H Q (保质期2年); JL机滤 C6/C7/B8/Q5 6缸; 铰链润滑脂 YH; A玻璃清洗液(1.5L)(保质期3年) FJ; OIL机油5W40 1升(保质期3年); OIL机油 0W-30 21H7\*9;

6月

2025

## 项目描述

175882km

维修; 技术检查.; 冷凝器免拆清洗; 制冷剂 排放和加注;

**更换材料** 后片 C7; 散热器防护网70\*50B\*\*\*C8D5Q7YH; 散热器清洗剂 YH; 玻璃清洗液(1.5L)夏季 FJ;



扫码查看报告

## 免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

09

理赔记录  
Claim records

09 / 11

## 车信盟报告

订单号：27291396396068 秉持第三方·恪守公信力

车信盟商标归上海中经互联网有限公司所有

**车信盟**

报告交易保障

400-820-3152

工作日 9:00-12:00 13:00-17:00

 **奥迪** 车架号 WAUKH\*\*\*\*\*91

发布日期：2026-05-15(报告记载信息有效期为30天)

报告验证



2007款 奥迪A8L-3.2-CVT/MT-FSI前驱标准型

2007款 奥迪A8L-3.2-CVT/MT-FSI前驱豪华型

2007款 奥迪A8L-3.2-CVT/MT-FSI前驱技术型

2007款 奥迪A8L-3.2-CVT/MT-FSI前驱尊享型

2008款 奥迪A8L-2.8-CVT/MT-FSI前驱标准型

2008款 奥迪A8L-2.8-CVT/MT-FSI前驱豪华型

2008款 奥迪A8L-3.2-CVT/MT-FSI前驱标准型

2008款 奥迪A8L-3.2-CVT/MT-FSI前驱豪华型

车型免责声明：根据多维数据模型分析本报告车辆车型可能为上述车型列表之一。若不在上述列表中，请根据车辆铭牌及购车发票等确认实际车型，也可扫码车信盟小程序“车型运维”进行修正。车型信息仅供参考，不作为车辆评估、交易定价、法律、税务或财务等方面的作证依据。

 车型运维

强件异常提示 信息摘要 基本信息 配置信息 保

车信盟提示 (信息仅作参考，以实际车况为准。) 正常 异常 未获取

结构性损伤记录  
(未发现)

AIR BAG  
安全气囊记录

发动机记录

火烧记录

涉水记录

盗抢记录

营运记录

大额车损记录

风险提示记录  
(未发现)

记录于：2025年第2季度

最近一次里程数

约 17.6 万公里

试运行期信息仅供参考



### 召回标记

提示车辆可能存在未完成的召回记录，请尽快联系授权经销商（维修点）核实并预约召回。

召回日期 2016/07/20-2017/07/19

所在总成 --

缺陷描述 由于供应商在组装遮阳天窗的



扫码查看报告

### 免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

09

理赔记录

Claim records

09 / 11

过程中, 针对接合框架和顶盖时的清洁工作不充分, 导致在使用周期内顶盖可能发生脱离。

可能造成后果

在个别情况下, 车辆在行驶过程中其遮阳天窗的顶盖可能会从框架上脱离, 并有可能给后方的车辆造成危险。

召回维修措施

一汽-大众汽车有限公司将委托授权经销商免费为涉及范围内的车辆的遮阳天窗进行检查, 并在其顶盖内侧采取进一步的粘接措施, 确保消除可能存在的隐患。

应急处置方法

--

车辆改进措施

2008年6月以后在供应商的生产线上采取了额外的清洁措施。

召回公告地址

查看

召回新闻地址

查看

折叠详情 ^

车辆维修痕迹图

(信息仅作参考, 以实际车况为准。)

维修部位


0处异常已修复

- 正前方
- 前方右侧
- 前方左侧
- 顶部
- 中间右侧
- 中间左侧
- 正后方
- 后方右侧
- 后方左侧
- 内部
- 底部
- 发动机舱



骨架异常提示

(信息仅作参考, 以实际车况为准。)



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

09

## 理赔记录

Claim records

09 / 11

| 部件        | 异常方位 |
|-----------|------|
| 车辆未发现骨架异常 |      |

## 加强件异常提示

(信息仅作参考,以实际车况为准。)



| 部件         | 异常方位 |
|------------|------|
| 车辆未发现加强件异常 |      |

## 车辆信息摘要

|         |       |
|---------|-------|
| 所有人     | 个人    |
| 距首次登记时间 | 7年及以上 |
| 车主任数    | 1任    |

|       |       |
|-------|-------|
| 使用性质  | 非营业企业 |
| 新能源标志 | 否     |

## 车辆基本信息

|          |              |
|----------|--------------|
| 中文品牌     | 奥迪           |
| 车架号      | WAUKH*****91 |
| 车身颜色     | --           |
| 车辆类型     | 轿车           |
| 出厂日期     | --           |
| 燃料类型     | 无铅汽油97#      |
| 排放标准     | --           |
| 整车重量(kg) | 1740         |
| 排量(ml)   | 3123         |
| 国产/进口    | 进口           |



扫码查看报告

## 免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考,实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考,实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考,实际车况以实车检测报告为准。

09

## 理赔记录

Claim records

09 / 11

制造国

--

## 车辆配置信息

发动机号 BP\*\*\*\*\*

功率(kw) 191.0000

车外廓长(mm) 5192

车外廓宽(mm) 1894

车外廓高(mm) 1455

变速箱 7档 无级/手动一体式

## 保险事故基本信息

交强险保单是否有效 ☒商业险保单是否有效 ☒交强险是否连续投保 ☒商业险是否连续投保 ☒

本车已结案事故次数 6

涉三者车(本车)已结案事故次数 0

本车未结案事故次数(含涉三者车事故) 0

单次事故最大损失金额 ≈18000元

车辆需检测情况 建议进一步检测

## 本车事故 已结案 (共6条)

## ● 2012年4季度 ≈5000元

事故类型 --

车损金额 ≈5000元

案件状态 已结案

明细记录 0条

## ● 2010年2季度

事故类型 --

车损金额 --

案件状态 已结案

明细记录 0条



扫码查看报告

## 免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

09

## 理赔记录

Claim records

09 / 11

## ● 2014年3季度

≈18000元

|      |         |
|------|---------|
| 事故类型 | --      |
| 车损金额 | ≈18000元 |
| 案件状态 | 已结案     |
| 明细记录 | 0条      |

## ● 2011年2季度

≈1000元

|      |        |
|------|--------|
| 事故类型 | --     |
| 车损金额 | ≈1000元 |
| 案件状态 | 已结案    |
| 明细记录 | 0条     |

## ● 2012年2季度

≈7000元

|      |        |
|------|--------|
| 事故类型 | --     |
| 车损金额 | ≈7000元 |
| 案件状态 | 已结案    |
| 明细记录 | 0条     |

## ● 2009年4季度

|      |     |
|------|-----|
| 事故类型 | --  |
| 车损金额 | --  |
| 案件状态 | 已结案 |
| 明细记录 | 0条  |

涉三者车(本车)事故 已结案 (共0条)

本车未结案事故(含涉三者车事故) (共0条)

## 车信盟检测建议

仅适用于车辆历史存疑事故, 信息仅供参考, 以实际车况为准。



车辆需检测情况 ?

建议进一步检测

## 免责声明

本报告展示内容涉及多方信息汇总, 仅基于截止到出具报告日所收集到的相关数据信息。因所有数据信息均来自第三方, 车信盟不对信息的完整性、准确性做出保证, 不承担因此导致的任何损失。本报告仅用于车辆交易参考, 不作为车辆评估、交易定价、法律、税务或财务等方面的作证依据。如遇部分数据可能未被采集或收录, 或对报告内容存疑, 建议您进行车辆实车检测, 以便做出更精准的交易决策。

## 名词解析

中文品牌: 为机动车辆制造厂商的登记信息记录。



扫码查看报告

## 免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

09

理赔记录  
Claim records

09 / 11

详细型号：为机动车在车型库中的信息记录。

车身颜色：为机动车在注册登记和保险保单信息中车身颜色的记录。

车辆类型：为机动车在上海区域内注册登记或合格证中载明的信息提示，非沪牌机动车在最近一张保险保单信息中的记录提示。

排放标准：为机动车合格证中载明的排放标准信息。详细排放标准可通过国家机动车排污监控中心网站上查询：  
www.vecc-mep.org.cn。

国产/进口：为机动车在注册登记和保险保单信息中是否进口车的记录。

车辆配置信息：为机动车在注册登记信息中关于车辆配置信息的记录，显示空白则登记信息中无相关配置信息的记录。

交强险保单是否有效：为机动车在查询时点是否有有效的交强险保单。

商业险保单是否有效：为机动车在查询时点是否有有效的商业险保单。

交强险是否连续投保：为机动车历年承保的交强险中若存在30天及以上断保记录或无任何购买交强险的信息，则视为交强险不连续（即“有”）。

商业险是否连续投保：为机动车历年承保的车损险（商业）中若存在30天及以上断保记录或无任何购买商业险的信息，则视为交强险不连续（即“有”）。

本车已结案事故次数：为机动车历年保险理赔案件中涉及商业险已结案记录的次数统计总和。

涉三者车(本车)已结案事故次数：为机动车从2016年以后保险理赔案件中作为涉事三者车的理赔已结案记录的统计次数总和。

本车未结案事故次数(含涉三者车事故)：为机动车历年保险理赔案件中有涉及未结案（包括涉三者车事故）的案件记录次数总和。

车信盟检测建议：为机动车在查询时点可能存在历史存疑事故，建议对车况进行进一步检测。

折叠完整解析



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

### 历史车况报告

查博士历史车况报告是基于截止报告生成日期之前的车辆相关信息，并对相关信息做出的对碰撞、重要部件、保养、里程等方面的分析展示，可帮助您更快捷、更准确地了解车辆历史状况，本报告仅供参考，请结合实车检测和试乘试驾体验做出更精准的交易决策

### 年均行驶里程

依据车辆历史中的日期和里程信息，计算出的车辆每年的行驶里程。

### 年均保养次数

依据车辆历史中的日期和保养信息，计算出的车辆每年的保养次数。

### 最后保养时间

车辆历史信息中对车辆进行最后一次保养的时间。

### 最后记录时间

车辆历史信息中记录的最后一次时间。

### 泡水排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及泡水、涉水、水淹、进水、过水等相关信息。

### 火烧排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及火烧、起火、自燃等相关信息。

### 事故排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及纵梁、A/B/C/D柱、侧围、减震器座等相关信息。

### 发动机/变速箱

依据车辆历史信息判别此车是否涉及发动机、变速箱大修、漏油、漏水、渗油、渗水、异响、抖动等异常情况。

### 重要部件

依据车辆历史信息判别此车是否涉及发动机、变速箱、气囊安全带等重要组成部件的相关信息。

### 车身外观

依据车辆历史信息判别此车是否涉及车门、翼子板、机盖、保险杠、车顶、底大边等部件的相关信息。

### 里程记录

车辆历史信息中的行驶里程信息，如果出现随着时间的推移行驶里程减少的情况，则定义为异常数据，提醒您此车存在调表的可能，请结合实际里程仔细分析。



#### 免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

11

免责声明  
Disclaimer

11 / 11

- 1、查博士为用户提供的车辆历史记录查询服务，有助于改善长期以来二手车交易中买卖双方信息不对称的状况，有助于防范交易欺诈、规避交易风险，有助于消费者对二手车的实际价值进行更为准确的分析、判断，有利于构建公平、公正、有序、健康的市场环境。
- 2、查博士车辆历史报告说明，此报告所包含内容及判断，仅基于截止到报告生产日期（以报告内容为准）查博士所收集的相关数据信息。关于此车辆其他信息（包括但不限于在非4S店或非制造商授权店的历史车况信息）有可能未被采集和收录，也不作为判断此报告真实性的法律依据。本报告是购买时的重要参考工具之一，同时请配合实车勘验结果和试乘试驾体验，以帮助您做出更准确的购买决定。由于查博士出具的历史车况报告是基于多元化的第三方数据作出的，相关数据的稳定性、准确性、时效性在小概率情况下可能存在问题。查博士特别提示用户应当审慎作出相应决策，并将查博士提供的报告置于参考性地位。用户同意查博士对历史车况报告与实际情况不符事宜免责。
- 3、查博士为您查询的车辆仅限于中国大陆地区合法注册登记的车辆。您同意并承诺您所购买的查博士报告仅供消费者进行车辆评估使用。在未经北京查博士科技股份有限公司允许的前提下所进行的任何商业用途，以及转售，分销查博士报告都是被严格禁止的。
- 4、无论直接或间接地对查博士车辆历史报告内容进行全部或部分的创建，编辑，收集，汇总，以用来制作数据库或目录的行为，在未经我司书面许可的情况下，都是被严格禁止的。查博士报告仅呈现我们所能得到的数据信息，在任何情况下，查博士或参与制作，生产，或发布查博士报告的个人或实体，都没有责任和义务承担用户购买报告后签订的销售合同所造成的各类损失，以及利用报告所造成的任何侵权（包括自身疏忽）伤害。这些损失及伤害，包括但不限于直接的，间接的，附带的，特殊的，惩罚性的，或类似的损害赔偿。
- 5、您同意不会因为在使用报告以外的行为中造成损失后，追究查博士及其附属公司及其董事、管理人员、员工、和代理商的责任。也不会提出任何索赔、诉讼、损害赔偿或其他各类费用等要求。



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。