



查博士 二手车交易服务平台
www.chaboshi.cn

查博士历史车况 数据报告

CHABOSHI historical evaluation report

NO: TE3SND6S2H

01

车况综合评估

Comprehensive evaluation

01 / 09

订单号：TE3SND6S2H

报告日期：2026-05-15

车辆品牌

进口奥迪

VIN码

WAUA*****6297



事故排查 5.0

火烧排查 5.0

泡水排查 5.0

4.6分

整车车况评分



A级

重要部件评级



异常

里程记录是否异常



优

发动机/变速箱(优秀)

故障灯:发动机;报警:发动机;

差

里程表(异常)

2次里程异常

优

其他重要部件(优秀)

无异常描述

--

保养习惯(1.6次/年)

定期保养(截止2025-11)

>> 免责声明

本报告包含该车（进口奥迪-WAUA*****6297）历史维修保养记录、历史理赔记录、历史电池报告、历史诊断里程记录，通过以上车辆过往经历模型分析得出车况综合评估。历史车况报告仅代表过去发生不代表当前实车车况，故不能作为交易唯一参考，实际车况请以实车检测报告为准。

扫码查看报告

02

发动机/变速箱

Engine/Gearbox

02 / 09

✕ 发动机

✔ 变速箱

3月

2021

项目描述

来自-维保

检查**发动机**故障灯报警; 维修; 检查灯光报警/补加机油;

更换材料 A汽油添加剂 YH; A单尾灯泡;

2月

2023

项目描述

来自-维保

检查**发动机**漏油; 维修; 更换左侧尾灯座及插头; 蓄电池 拆卸和安装; 检查灯光报警/补加机油; 前部充气支撑杆拆卸和安装;

更换材料 蓄电池A8/Q7/Q5 3.2(110AH/520A)(保质期2年); 前机器盖液压支撑 Q7; 尾灯线 (带座) Q7; A单尾灯泡;

1月

2024

项目描述

来自-维保

气缸盖罩拆卸和安装; 检查**发动机**漏油; 大修; 检查漏防冻液 (仔细检查); 齿轮侧凸轮轴密封环拆卸和安装; 机油滤清器法兰拆卸和安装; 进气管拆卸和安装;

更换材料 ZP密封件 4.2; 雨刷片一副 C6; A清洗剂 H Q (保质期2年); 黑硅胶 (保质期2年); JL机滤 B8/Q5/C7 2.0T/A3/B8/1.8T; 外空调滤芯 B8Q5A5; 空滤 B8/A5/Q5 2.0T; A2冷却液(保质期3年) 24DP*0.4; 机头水清洗剂; OIL机油5W40 1升(保质期3年); OIL机油 21H7*9; 小管箍(捏)17.5; 油堵新1.4T配合N; 自粘铝垫 Q3/Q7/C6/C7; 密封环*4(凸轮轴调节器);

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

02/27

03

车身外观

Body appearance

03 / 09

- ⊗ 左前门

✅ 左前翼子板

⊗ 前保险杠
- ✅ 左后翼子板

✅ 后尾门

✅ 挡风玻璃
- ✅ 前机盖

✅ 底大边

⊗ 右前门
- ✅ 车顶

⊗ 右后门

✅ 右前翼子板
- ✅ 左后门

✅ 右后翼子板

⊗ 后保险杠

1月

2013

项目描述

来自-维保

*前保险杠喷漆(抛光); *前保险杠喷漆(喷漆); *前保险杠喷漆(做底); 前保险杠喷漆; 自费钣喷; 拆装前保险杠;

10月

2014

项目描述

来自-维保

修理前保险杠; 前杠/右后门(喷漆); 前杠/右后门(做底); 维修; 更换内部空调滤芯#; 空调消毒; 保险; 前杠/右后门 (抛光) ; 拆装前保险杠及门把手;

更换材料 内空调滤芯 Q7; A空调消毒清洁剂 YH; 修复剂;

2月

2018

项目描述

来自-维保

左前门喷漆(喷漆); 左前门喷漆(抛光); 左前门喷漆(做底); 保险; 拆装门把手 (加分) ; 前车门饰板拆卸和安装;

更换材料 车门护板; TY速干剂;

4月

2019

项目描述

来自-维保

后保险杠喷漆(抛光); 拆装后保险杠(A8Q7Q3); 自费钣喷; 更换后杠导流板;

更换材料 阻流板 Q7;

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

03

车身外观

Body appearance

03 / 09

7月

2019

项目描述

来自-维保

右后门喷漆(抛光); 右后门喷漆(喷漆); 右前门喷漆(抛光); 右前门喷漆(喷漆); 右前门喷漆(做底); 右后门喷漆(做底); 右后门小板金; 右前门小板金; 保险; 车门下饰板喷塑; 拆装机修附件; 拆装两个门把手(Q7);

更换材料 TY速干剂; 修复剂;

11月

2023

项目描述

来自-维保

更换两条轮胎; 大修; 尾灯灯泡 拆卸和安装;

更换材料 ***255/55R***09Y; 防盗螺栓; 防锈润滑剂YBS(保质期2年); AJC汽门嘴 禁零售; A单尾灯泡; OIL机油5W40 1升(保质期3年); OIL机油 21H7*9;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

04/27

04

里程记录

Mileage Record

04 / 09

到店时间	行驶里程数	数据记录
2012-12-31	62592km	首次进店
2013-01-31	63891km	正常数据
2013-03-04	65637km	正常数据
2013-04-08	68693km	正常数据
2013-08-13	72464km	正常数据
2013-08-19	73095km	正常数据
2014-04-15	80779km	正常数据
2014-05-20	82023km	正常数据
2014-10-22	87425km	正常数据
2014-11-18	88497km	正常数据
2015-06-26	93773km	正常数据
2015-09-07	96497km	正常数据
2015-11-13	98495km	正常数据
2015-12-18	98735km	正常数据
2015-12-23	98832km	正常数据
2016-06-19	102112km	正常数据
2016-06-24	0km	异常数据
2016-08-24	104190km	正常数据



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

05/27

04

里程记录

Mileage Record

04 / 09

到店时间	行驶里程数	数据记录
2017-05-24	110410km	正常数据
2017-07-21	111682km	正常数据
2017-08-01	111947km	正常数据
2017-11-08	114903km	正常数据
2018-02-03	116927km	正常数据
2018-02-26	116941km	正常数据
2018-03-16	116941km	正常数据
2018-06-13	118391km	正常数据
2018-11-06	120889km	正常数据
2018-11-23	121889km	正常数据
2019-03-25	123983km	正常数据
2019-04-16	124814km	正常数据
2019-06-17	125888km	正常数据
2019-07-19	126187km	正常数据
2020-06-22	128278km	正常数据
2021-03-16	129356km	正常数据
2021-05-20	130253km	正常数据
2021-11-04	131136km	正常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

06/27

04

里程记录

Mileage Record

04 / 09

到店时间	行驶里程数	数据记录
2022-12-01	132150km	正常数据
2023-02-28	132683km	正常数据
2023-09-25	133565km	正常数据
2023-11-14	135000km	正常数据
2024-01-05	134129km	异常数据
2024-10-08	135113km	正常数据
2025-11-05	135964km	正常数据



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

05

保养习惯

Maintenance habits

05 / 09

平均里程

--km/年

代步每年行驶2万~3万公里为日常代步

保养频次

1.5次/年

保养频次在2~3次属于正常保养

保养时间

2025-11-05止

该车已经0.5年没有在4s店保养了

进店时间

2025-11-05止



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

08/27

06

维保记录

Maintenance records

06 / 09

2012.12.31~2025.11.05

总维保46次

46

进店次数 (次)



24

维修次数 (次)



22

保养次数 (次)



12月

2012

项目描述

62592km

保养; 拆解左前座椅 (调整座椅电机); 检查左前座椅靠背不能向前调节;

1月

2013

项目描述

63891km

自费钣金; 拆装前保险杠; 前保险杠喷漆; *前保险杠喷漆 (做底); *前保险杠喷漆 (喷漆); *前保险杠喷漆 (抛光);

3月

2013

项目描述

65637km

保养; 更换灰尘花粉滤清器; 更换自动变速箱油; 7500公里保养 (机油机滤); 更换刹车油; 更换八个火花塞; 清洗节气门; 更换转向助力油;

更换材料

JL机滤 4.2 FSI=B; B 油底壳密封垫 Q7 4.2 %; 变速箱滤芯 Q7 4.2; A火花塞 Q7 A8 4.2 FSI; 内空调滤芯 Q7; OIL助力油 35E7标准01 02*0.9/03*1.1(保质期5年); OIL自动变速箱油Q7 4.2 AISIN 红(保质期3年); A清洗剂H Q(保质期2年); A清洗剂H Q(保质期2年); TY 制动液; OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年); 自粘铝垫 Q3/Q7/C6/C7; 放油螺栓 Q7/C6/C7; A小管夹子9X11-15;

4月

2013

项目描述

68693km

维修; 更换两前轮刹车盘(含片); 检查刹车报警;

更换材料

TY JC 前片 Q7; JC报警传感器线束 前长; B 制动盘350×34MM 5/130左前 Q7; B 制动盘350×34MM 5/130右前 Q7; A SC制动件清洗剂; 螺纹密封胶(保质期2年);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

09/27

06

维保记录

Maintenance records

06 / 09

8月

2013

项目描述

72464km

维修; *更换左后尾灯灯泡;

更换材料 A单尾灯泡;

8月

2013

项目描述

73095km

保养; 清洁发动机仓及导水槽; *每15000Km保养(A8 Q7); *发动机内部清洗养护套餐;

更换材料 JL机滤 4.2 FSI =B; 空滤 Q7; A清洗剂 H Q(保质期2年); 发动机强效保护剂 YH; 发动机内部清洗剂 QX; OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年);

4月

2014

项目描述

80779km

保养; *7500KM保养(A8 Q7); *发动机内部清洗养护套餐;

更换材料 JL机滤 4.2 FSI =B; A清洗剂 H Q(保质期2年); 发动机强效保护剂 YH; 发动机内部清洗剂 QX; OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年); 自粘铝垫 Q3/Q7/C6/C7; 放油螺栓 Q7/C6/C7;

5月

2014

项目描述

82023km

维修; *更换后刹车蹄片(A8 Q7);

更换材料 JC后刹车片 Q7; JC报警传感器线束 后短; 防锈润滑剂YBS(保质期2年); 制动系统养护套件 SCYH;

10月

2014

项目描述

87425km

维修; 更换内部空调滤芯#; 空调消毒;

更换材料 内空调滤芯 Q7; A空调消毒清洁剂 YH;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

06

维保记录

Maintenance records

06 / 09

10月

2014

项目描述

87425km

保险; 前杠/右后门(做底); 前杠/右后门(喷漆); 前杠/右后门(抛光); 拆装前保险杠及门把手; 修理前保险杠;

更换材料 修复剂;

11月

2014

项目描述

88497km

保养; 发动机内部清洗养护套餐; 10000KM保养(4.2);

更换材料 JL机滤 4.2 FSI=B; 空滤 Q7; A清洗剂 H Q(保质期2年); 润滑系统清洗剂 YH; 发动机强效保护剂 YH; OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年); OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年);

6月

2015

项目描述

93773km

维修; 火花塞 拆卸和安装; 三清套餐+三元; 检查灯光报警; 拆前杠及清水箱#;

更换材料 A火花塞 Q7 A8 4.2 FSI; A汽油添加剂 YH; A清洗剂 H Q(保质期2年); 三元系统强效清洗剂 YH; 进气系统清洗剂 YH; 喷油嘴清洗剂 YH; A单尾灯泡;

9月

2015

项目描述

96497km

保养; 发动机内部清洗养护套餐; 5000KM保养(4.2)#;

更换材料 JL机滤 A8-3.7-D2 Q7 3.6(保质两年); JL机滤 A8-3.7-D2 Q7 3.6(保质两年); JL机滤 4.2 FSI=B; A清洗剂 H Q(保质期2年); 润滑系统清洗剂 YH; 发动机强效保护剂 YH; OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年); OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

11/27

06

维保记录

Maintenance records

06 / 09

11月

2015

项目描述

98495km

维修; 车轮 拆卸和安装; 前制动摩擦块 拆卸和安装; 制动套件#;

更换材料 JC前刹车片 Q7; JC报警传感器线束 前长; 制动系统养护套件 SCYH;

12月

2015

项目描述

98735km

维修; 蓄电池 更新; 前座椅 拆卸和安装;

更换材料 LX油水分离器;

12月

2015

项目描述

98832km

维修; 空气质量流量计 拆卸和安装; 空气质量流量计 拆卸和安装; 检查abs报警, 空气悬架报警; 清洗空气流量计;

6月

2016

项目描述

102112km

维修; 排水槽 清洁; 长途检查; 前部地板垫 拆卸和安装; 前座椅 拆卸和安装; 排水软管 拆卸和安装;

6月

2016

项目描述

0km

维修; 检查灯光报警/补加机油; 尾灯灯泡 拆卸和安装; 中央导线束 维修;

更换材料 尾灯线 (带座) Q7; A单尾灯泡;

8月

2016

项目描述

104190km

保养; 发动机内部清洗养护套餐; 10000KM保养 (4.2) ;

更换材料 JL机滤 4.2 FSI =B; 空滤 Q7; A清洗剂 H Q (保质期2年); 润滑系统清洗剂 YH; 发动机强效保护剂 YH; OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

12/27

06

维保记录

Maintenance records

06 / 09

5月

2017

项目描述

110410km

维修; 行李箱盖锁上部件 拆卸和安装; 行李箱盖锁操纵机构 拆卸和安装; 行李箱后部饰板 拆卸和安装;

更换材料 LX油水分离器;

7月

2017

项目描述

111682km

维修; 火花塞 拆卸和安装; 灰尘和花粉过滤器 拆卸和安装; 三清套餐+三元; PM2.5;

更换材料 A火花塞 Q7 A8 4.2 FSI; A汽油添加剂 YH; 三元系统强效清洗剂 YH; 进气系统清洗剂 YH; 喷油嘴清洗剂 YH; YQX缸壁修复保护剂; 空调过滤膜 PM2.5 YH; 弹簧夹子 24CL(高压泵)*2;

7月

2017

项目描述

111682km

保养; 检查漏防冻液; 行李箱盖锁下部件 拆卸和安装; 5000KM保养(4.2)#;

更换材料 JL机滤 4.2 FSI =B; A火花塞 Q7 A8 4.2 FSI; A火花塞 Q7 A8 4.2 FSI; 内空调滤芯 Q7; A汽油添加剂 YH; A汽油添加剂 YH; A清洗剂 H Q(保质期2年); A2冷却液(保质期3年) 24DP*0.4; 三元系统强效清洗剂 YH; 三元系统强效清洗剂 YH; 进气系统清洗剂 YH; 进气系统清洗剂 YH; 喷油嘴清洗剂 YH; 喷油嘴清洗剂 YH; YQX缸壁修复保护剂; YQX缸壁修复保护剂; 空调过滤膜 PM2.5 YH; 空调过滤膜 PM2.5 YH; OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年); 弹簧夹子 24CL(高压泵)*2; 弹簧夹子 24CL(高压泵)*2;

8月

2017

项目描述

111947km

维修; 稳定杆连接杆 拆卸和安装; 长途检查;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

13/27

06

维保记录

Maintenance records

06 / 09

11月

2017

项目描述

114903km

维修; 2 车轮 拆卸和安装; 后部制动摩擦衬块拆卸和安装; 2 后轮制动盘 拆卸和安; 制动套件#;

更换材料 JC后刹车片 Q7; JC报警传感器线束 后短; 后制动盘 Q7; 制动系统养护套件 SCYH;

2月

2018

项目描述

116927km

保险; 拆装门把手 (加分) ; 前车门饰板 拆卸和安装; 左前门喷漆 (做底); 左前门喷漆 (抛光) ; 左前门喷漆 (喷漆);

更换材料 车门护板; TY速干剂;

2月

2018

项目描述

116941km

维修; 检查轮胎压力报警; 四轮动平衡;

更换材料 气阀门维修套件=4D0***361;

3月

2018

项目描述

116941km

维修; 领料;

6月

2018

项目描述

118391km

维修; 空调套餐一 (蒸发器可视深度清洗; ATF 油底壳 拆卸和安装; 三清套餐+三元; 超级冷媒 排放和加注;

更换材料 A汽油添加剂 YH; OIL自动变速箱油Q7 4.2 AISIN 红(保质期3年); 三元系统强效清洗剂 YH; 进气系统清洗剂 YH; 喷油嘴清洗剂 YH; 空调强效制冷剂 小; 空调除味套装 YH; 弹簧夹子 24CL(高压泵)*2;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

14/27

06

维保记录

Maintenance records

06 / 09

6月

2018

项目描述

118391km

保养; 车辆移交检查.; 检查轮胎压力报警; 机油SPA; 冷凝器免拆清洗; 火花塞 拆卸和安装; 制动液更新; 更换转向助力油; 灰尘和花粉过滤器 拆卸和安装; PM2.5; 10000KM保养 (4.2);

更换材料 JL机滤 4.2 FSI=B; B 油底壳密封垫 Q7 4.2 %; B 油底壳密封垫 Q7 4.2 %; 变速箱滤芯 Q7 4.2; 变速箱滤芯 Q7 4.2; A火花塞 Q7 A8 4.2 FSI; 内空调滤芯 Q7; 空滤 Q7; 空滤 Q7; A汽油添加剂 YH; A汽油添加剂 YH; OIL助力油 35E7标准01 02*0.9/03*1.1(保质期5年); OIL自动变速箱油Q7 4.2 AISIN 红(保质期3年); OIL自动变速箱油Q7 4.2 AISIN 红(保质期3年); A清洗剂 H Q(保质期2年); TY 制动液; 三元系统强效清洗剂 YH; 三元系统强效清洗剂 YH; 进气系统清洗剂 YH; 进气系统清洗剂 YH; 喷油嘴清洗剂 YH; 喷油嘴清洗剂 YH; 散热器清洗剂 YH; 空调强效制冷剂 小; 空调强效制冷剂 小; 空调过滤膜 PM2.5 YH; 空调除味套装 YH; 空调除味套装 YH; OIL机油5W40 1升(保质期3年); OIL机油5W40 4升(保质期3年); OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年); OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年); 自粘铝垫 Q3/Q7/C6/C7; 放油螺栓 Q7/C6/C7; A油底堵; A油底堵; 弹簧夹子 24CL(高压泵)*2; 弹簧夹子 24CL(高压泵)*2;

11月

2018

项目描述

120889km

维修; 检查刹车报警; 车轮 拆卸和安装; 2 前部制动摩擦衬块 拆; 2 前轮制动盘 更换; 制动套件#;

更换材料 JC前刹车片 Q7; JC报警传感器线束 前长; B 制动盘350×34MM 5/130左前 Q7; B 制动盘350×34MM 5/130右前 Q7; 制动系统养护套件 SCYH;

11月

2018

项目描述

121889km

维修; 检查漏防冻液;

更换材料 A2冷却液(保质期3年) 24DP*0.4; A2冷却液(保质期3年) 24DP*0.4; 自粘铝垫 Q3/Q7/C6/C7;

3月

2019

项目描述

123983km

维修; 刮水片 拆卸和安装; 刮水片 拆卸和安装;

更换材料 一组气动雨刮片 老Q7;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

15/27

06

维保记录

Maintenance records

06 / 09

4月

2019

项目描述

124814km

自费钣喷; 更换后杠导流板; 拆装后保险杠(A8 Q7 Q3); 后保险杠喷漆(抛光);

更换材料 阻流板 Q7;

6月

2019

项目描述

125888km

保养; 机油SPA; 5000KM保养(4.2)#;

更换材料 JL机滤 4.2 FSI =B; A清洗剂 H Q (保质期2年); OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年);

7月

2019

项目描述

126187km

保险; 右前门小板金; 右后门小板金; 车门下饰板喷塑; 拆装机修附件; 拆装两个门把手(Q7); 右后门喷漆(做底); 右前门喷漆(做底); 右前门喷漆(喷漆); 右前门喷漆(抛光); 右后门喷漆(喷漆); 右后门喷漆(抛光);

更换材料 TY速干剂; 修复剂;

6月

2020

项目描述

128278km

保养; 交车检查.; 机油SPA; 清洗水箱及冷凝器 (含拆装); 前围支架松开和固定; 空调器检查; 洗节气门; 10000KM保养 (4.2);

更换材料 JL机滤 4.2 FSI =B; 内空调滤芯 Q7; 空滤 Q7; A清洗剂 H Q (保质期2年); 散热器清洗剂 YH; 空调强效制冷剂 大; 铰链润滑脂; OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年);

3月

2021

项目描述

129356km

维修; 检查发动机故障灯报警; 检查灯光报警/补加机油;

更换材料 A汽油添加剂 YH; A单尾灯泡;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

06

维保记录

Maintenance records

06 / 09

5月

2021

项目描述

130253km

维修: 燃烧室清洗积碳/干冰; 交车检查.; 8 点火线圈拆卸和安装; 三清套餐+三元;

更换材料 点火线圈 2.4/2.5/BVJ=B C D E F; 赛车钥匙扣 Audi Sport 红FJ; quattro钥匙环 FJ; A汽油添加剂 YH; A清洗剂 H Q(保质期2年); 高位制动灯 B8 禁销售=L8K5; 三元系统强效清洗剂 YH; 进气系统清洗剂 YH; 进气系统清洗剂 YH; 喷油嘴清洗剂 YH FJ; 喷油嘴清洗剂 YH; 弹簧夹子 24CL(高压泵)*2;

11月

2021

项目描述

131136km

保养; 冷却液排放和加注; 更换制动液; 5000KM保养(4.2)#; 机油油道清洗; 制动管路清洗;

更换材料 JL机滤 4.2 FSI =B; 奥迪多功能胎压泵; 508/509OIL发动机油0W/20(1L); 508/509OIL发动机油0W/20(1L); OIL制动液(Audi**); A2冷却液(保质期3年) 24DP*0.4; 制动管路清洗剂YH YH; A玻璃清洗液(1.5L)(保质期3年) FJ; 502/505OIL机油0W-30(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年);

12月

2022

项目描述

132150km

保养; 润滑清洁铰链及前机舱; 常规保养和更换机油; 奥迪取车服务(收费标准4元/公里); 奥迪送车服务(收费标准4元/公里); 机油油道清洗;

更换材料 JL机滤 4.2 FSI =B; HQ清洗剂; 铰链润滑脂 YH; 502/505OIL机油0W-30(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期5年);

2月

2023

项目描述

132683km

维修; 更换左侧尾灯座及插头; 检查发动机漏油; 蓄电池 拆卸和安装; 检查灯光报警/补加机油; 前部充气支撑杆拆卸和安装;

更换材料 蓄电池A8/Q7/Q5 3.2(110AH/520A)(保质期2年); 前机器盖液压支撑 Q7; 尾灯线(带座) Q7; A单尾灯泡;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

06

维保记录

Maintenance records

06 / 09

9月

2023

项目描述

133565km

保养; 润滑清洁铰链及前机舱; 常规保养和更换机油; 技术检查; 制动液保养; 发电机皮带组件拆卸和安装; 2 空气滤清器滤芯拆卸和安装; 更换转向助力油; 灰尘和花粉滤清器拆卸和安装; 洗节气门; 机油油道清洗; 制动管路清洗;

更换材料 JL机滤 4.2 FSI =B; 窄三角皮带 Q7 4.2; 内空调滤芯 Q7; 空滤 Q7; 空滤 Q7; A汽油添加剂 YH; OIL助力油 35E7标准01 02*0.9/03*1.1(保质期5年); OIL助力油 35E7标准01 02*0.9/03*1.1(保质期5年); OIL制动液(Audi**); HQ清洗剂; 铰链润滑脂 YH; 制动管路清洗剂YH YH; OIL机油 21H7*9;

11月

2023

项目描述

135000km

大修; 尾灯灯泡拆卸和安装; 更换两条轮胎;

更换材料 ***255/55R***09Y; 防盗螺栓; 防锈润滑剂YBS(保质期2年); AJC汽门嘴 禁零售; A单尾灯泡; OIL机油5W40 1升(保质期3年); OIL机油 21H7*9;

1月

2024

项目描述

134129km

大修; 检查漏防冻液(仔细检查); 检查发动机漏油; 齿轮侧凸轮轴密封环拆卸和安装; 气缸盖罩拆卸和安装; 气缸盖罩拆卸和安装; 机油滤清器法兰拆卸和安装; 进气管拆卸和安装;

更换材料 ZP密封件 4.2; 雨刷片一副 C6; A清洗剂H Q(保质期2年); 黑硅胶(保质期2年); JL机滤 B8/Q5/C7 2.0T/A3/B8/1.8T; 外空调滤芯 B8Q5A5; 空滤 B8/A5/Q5 2.0T; A2冷却液(保质期3年) 24DP*0.4; 机头水清洗剂; OIL机油5W40 1升(保质期3年); OIL机油 21H7*9; 小管箍(捏)17.5; 油堵新1.4T配合N; 自粘铝垫 Q3/Q7/C6/C7; 密封环*4(凸轮轴调节器);

10月

2024

项目描述

135113km

保养; 润滑清洁铰链及前机舱; 常规保养和更换机油; 取车服务(起步80元/20公里, 超出4元/公里); 机油油道清洗;

更换材料 JL机滤 4.2 FSI =B; A清洗剂H Q(保质期2年); 铰链润滑脂 YH; 发动机固态润滑膜 YH; OIL机油 0W-30 21H7*9;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

18/27

06

维保记录

Maintenance records

06 / 09

11月

2025

项目描述

135964km

保养; 润滑清洁铰链及前机舱; 常规保养和更换机油; 机油油道清洗;

更换材料 JL机滤 4.2 FSI =B; A清洗剂 H Q (保质期2年); 铰链润滑脂 YH; OIL机油 0W-30 21H7*9 1L;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

07

理赔记录
Claim records

07 / 09

车信盟报告

订单号：26201396396254 秉持第三方·恪守公信力

车信盟 报告交易保障 400-820-3152 工作日 9:00-12:00 13:00-17:00

奥迪 车架号 WAUAV*****97 发布日期：2026-05-15(报告记载信息有效期为30天) 报告验真

2007款 奥迪Q7-4.2-A/MT豪华型
2007款 奥迪Q7-4.2-A/MT舒适型
2007款 奥迪Q7-4.2-A/MT技术型

车型免责声明：根据多维数据模型分析本报告车辆车型可能为上述车型列表之一。若不在上述列表中，请根据车辆铭牌及购车发票等确认实际车型，也可扫码车信盟小程序“车型运维”进行修正。车型信息仅供参考，不作为车辆评估、交易定价、法律、税务或财务等方面的作证依据。

痕迹¹ 骨架异常提示 加强件异常提示 信息摘要

车信盟提示 (信息仅作参考，以实际车况为准。)

结构性损伤记录 (未发现) 安全气囊记录 发动机记录 火烧记录 涉水记录 盗抢记录

营运记录 大额车损记录 风险提示记录 (未发现)

记录于：2025年第4季度 最近一次里程数

约 13.6 万公里

试运行期信息仅供参考

召回记录 提示车辆未发现召回记录。

车辆维修痕迹图

(信息仅作参考，以实际车况为准。)

维修部位 3处异常已修复

正前方 前方右侧 前方左侧 顶部 中间右侧 中间左侧 正后方 后方右侧 后方左侧 内部 底部 发动机舱

中左 中右 正后



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

07

理赔记录


Claim records

07 / 09



骨架异常提示

(信息仅作参考,以实际车况为准。)



部件

异常方位

车辆未发现骨架异常

加强件异常提示

(信息仅作参考,以实际车况为准。)



部件

异常方位

车辆未发现加强件异常

车辆信息摘要

所有人	个人
距首次登记时间	7年及以上
车主任数	1任
使用性质	非营业企业
新能源标志	否

车辆基本信息

中文品牌	奥迪
车架号	WUAU*****97
车身颜色	--
车辆类型	SUV



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考,实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考,实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考,实际车况以实车检测报告为准。

07

理赔记录

Claim records

07 / 09

出厂日期	--
燃料类型	无铅汽油97#
排放标准	--
整车重量(kg)	2240
排量(ml)	4163
国产/进口	进口
制造国	--

车辆配置信息

发动机号	BA*****
功率(kw)	257.0000
车外廓长(mm)	5086
车外廓宽(mm)	1983
车外廓高(mm)	1737

变速箱 6档 手自一体

保险事故基本信息

交强险保单是否有效	✓
商业险保单是否有效	✓
交强险是否连续投保	✓
商业险是否连续投保	✓
本车已结案事故次数	5
涉三者车(本车)已结案事故次数	2
本车未结案事故次数(含涉三者车事故)	0
单次事故最大损失金额	≈7000元
车辆需检测情况	无特别建议

本车事故 已结案 (共5条)

● 2019年3季度 ≈7000元



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

理赔记录

Claim records

07 / 09

事故类型 交通事故类
车损金额 ≈7000元
案件状态 已结案
明细记录 4条

维修项目	维修方式	件数
右前门饰板	修理	1
前门壳(右)	修理	1
后门壳(右)	修理	2
右后门饰板	修理	1

● 2013年1季度 ≈2000元

事故类型 --
车损金额 ≈2000元
案件状态 已结案
明细记录 0条

● 2014年4季度 ≈4000元

事故类型 --
车损金额 ≈4000元
案件状态 已结案
明细记录 0条

● 2018年1季度 ≈3000元

事故类型 --
车损金额 ≈3000元
案件状态 已结案
明细记录 4条

维修项目	维修方式	件数
左前门下饰板	更换	1
前门(左)	修理	1
左前门下饰板	修理	1
前门壳(左)	修理	1

● 2019年2季度 ≈2000元

事故类型 交通事故类
车损金额 ≈2000元
案件状态 已结案
明细记录 2条

维修项目	维修方式	件数
后保险杠皮(下)	更换	1
后保险杠皮	修理	1

涉三者车(本车)事故 已结案 (共2条)



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

理赔记录
Claim records

07 / 09

● 2019年2季度

事故类型	交通事故类
车损金额	--
案件状态	已结案
明细记录	0条

维修项目	维修方式	件数
------	------	----

● 2018年1季度

≈3000元

事故类型	--
车损金额	≈3000元
案件状态	已结案
明细记录	4条

维修项目	维修方式	件数
左前门下饰板	更换	1
前门(左)	修理	1
左前门下饰板	修理	1
前门壳(左)	修理	1

本车未结案事故(含涉三者车事故) (共0条)

车信盟检测建议

仅适用于车辆历史存疑事故, 信息仅供参考, 以实际车况为准。



车辆需检测情况 ?

无特别建议

免责声明

本报告展示内容涉及多方信息汇总, 仅基于截止到出具报告日所收集到的相关数据信息。因所有数据信息均来自第三方, 车信盟不对信息的完整性、准确性做出保证, 不承担因此导致的任何损失。本报告仅用于车辆交易参考, 不作为车辆评估、交易定价、法律、税务或财务等方面的作证依据。如遇部分数据可能未被采集或收录, 或对报告内容存疑, 建议您进行车辆实车检测, 以便做出更精准的交易决策。

名词解析

中文品牌: 为机动车辆制造厂商的登记信息记录。

详细型号: 为机动车辆在车型库中的信息记录。

车身颜色: 为机动车辆在注册登记和保险保单信息中车身颜色的记录。

车辆类型: 为机动车辆在上海区域内注册登记或合格证中载明的信息提示, 非沪牌机动车辆在最近一张保险保单信息中的记录提示。

排放标准: 为机动车辆合格证中载明的排放标准信息。详细排放标准可通过国家机动车排污监控中心网站上查询:



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

理赔记录
Claim records

07 / 09

www.vecc-mep.org.cn。

国产/进口：为机动车在注册登记和保险保单信息中是否进口车的记录。

车辆配置信息：为机动车在注册登记信息中关于车辆配置信息的记录，显示空白则登记信息中无相关配置信息的记录。

交强险保单是否有效：为机动车在查询时点是否有有效的交强险保单。

商业险保单是否有效：为机动车在查询时点是否有有效的商业险保单。

交强险是否连续投保：为机动车历年承保的交强险中若存在30天及以上断保记录或无任何购买交强险的信息，则视为交强险不连续（即“有”）。

商业险是否连续投保：为机动车历年承保的车损险（商业）中若存在30天及以上断保记录或无任何购买商业险的信息，则视为交强险不连续（即“有”）。

本车已结案事故次数：为机动车历年保险理赔案件中涉及商业险已结案记录的次数统计总和。

涉三者车(本车)已结案事故次数：为机动车从2016年以后保险理赔案件中作为涉事三者车的理赔已结案记录的统计次数总和。

本车未结案事故次数(含涉三者车事故)：为机动车历年保险理赔案件中有涉及未结案（包括涉三者车事故）的案件记录次数总和。

车信盟检测建议：为机动车在查询时点可能存在历史存疑事故，建议对车况进行进一步检测。

折叠完整解析



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

历史车况报告

查博士历史车况报告是基于截止报告生成日期之前的车辆相关信息,并对相关信息做出的对碰撞、重要部件、保养、里程等方面的分析展示,可帮助您更快捷、更准确地了解车辆历史状况,本报告仅供参考,请结合实车检测和试乘试驾体验做出更精准的交易决策

年均行驶里程

依据车辆历史中的日期和里程信息,计算出的车辆每年的行驶里程。

年均保养次数

依据车辆历史中的日期和保养信息,计算出的车辆每年的保养次数。

最后保养时间

车辆历史信息中对车辆进行最后一次保养的时间。

最后记录时间

车辆历史信息中记录的最后一次时间。

泡水排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及泡水、涉水、水淹、进水、过水等相关信息。

火烧排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及火烧、起火、自燃等相关信息。

事故排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及纵梁、A/B/C/D柱、侧围、减震器座等相关信息。

发动机/变速箱

依据车辆历史信息判别此车是否涉及发动机、变速箱大修、漏油、漏水、渗油、渗水、异响、抖动等异常情况。

重要部件

依据车辆历史信息判别此车是否涉及发动机、变速箱、气囊安全带等重要组成部件的相关信息。

车身外观

依据车辆历史信息判别此车是否涉及车门、翼子板、机盖、保险杠、车顶、底大边等部件的相关信息。

里程记录

车辆历史信息中的行驶里程信息,如果出现随着时间的推移行驶里程减少的情况,则定义为异常数据,提醒您此车存在调表的可能,请结合实际里程仔细分析。



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考,实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考,实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考,实际车况以实车检测报告为准。

- 1、查博士为用户提供的车辆历史记录查询服务，有助于改善长期以来二手车交易中买卖双方信息不对称的状况，有助于防范交易欺诈、规避交易风险，有助于消费者对二手车的实际价值进行更为准确的分析、判断，有利于构建公平、公正、有序、健康的市场环境。
- 2、查博士车辆历史报告说明，此报告所包含内容及判断，仅基于截止到报告生产日期（以报告内容为准）查博士所收集的相关数据信息。关于此车辆其他信息（包括但不限于在非4S店或非制造商授权店的历史车况信息）有可能未被采集和收录，也不作为判断此报告真实性的法律依据。本报告是购买时的重要参考工具之一，同时请配合实车勘验结果和试乘试驾体验，以帮助您做出更准确的购买决定。由于查博士出具的历史车况报告是基于多元化的第三方数据作出的，相关数据的稳定性、准确性、时效性在小概率情况下可能存在问题。查博士特别提示用户应当审慎作出相应决策，并将查博士提供的报告置于参考性地位。用户同意查博士对历史车况报告与实际情况不符事宜免责。
- 3、查博士为您查询的车辆仅限于中国大陆地区合法注册登记的车辆。您同意并承诺您所购买的查博士报告仅供消费者进行车辆评估使用。在未经北京查博士科技股份有限公司允许的前提下所进行的任何商业用途，以及转售，分销查博士报告都是被严格禁止的。
- 4、无论直接或间接地对查博士车辆历史报告内容进行全部或部分的创建，编辑，收集，汇总，以用来制作数据库或目录的行为，在未经我司书面许可的情况下，都是被严格禁止的。查博士报告仅呈现我们所能得到的数据信息，在任何情况下，查博士或参与制作，生产，或发布查博士报告的个人或实体，都没有责任和义务承担用户购买报告后签订的销售合同所造成的各类损失，以及利用报告所造成的任何侵权（包括自身疏忽）伤害。这些损失及伤害，包括但不限于直接的，间接的，附带的，特殊的，惩罚性的，或类似的损害赔偿。
- 5、您同意不会因为在使用报告以外的行为中造成损失后，追究查博士及其附属公司及其董事、管理人员、员工、和代理商的责任。也不会提出任何索赔、诉讼、损害赔偿或其他各类费用等要求。

