



查博士 二手车交易服务平台
www.chaboshi.cn

查博士历史车况 数据报告

CHABOSHI historical evaluation report

NO: J73SND8N2G

01

车况综合评估

Comprehensive evaluation

01 / 10

订单号：J73SND8N2G

报告日期：2026-05-15

车辆品牌

上汽通用别克

VIN码

LSGU*****5443



4.8分

整车车况评分



A级

重要部件评级



无异常

里程记录是否异常



事故排查 5.0

火烧排查 5.0

泡水排查 5.0

优

发动机/变速箱(优秀)

故障灯:发动机;更换:曲轴前油封;

优

里程表(正常)

20.3万公里(截止2025-07)

优

其他重要部件(优秀)

高:水温;更换:左后刹车分泵;

--

保养习惯(2.7次/年)

定期保养(截止2025-07)

>> 免责声明

本报告包含该车（上汽通用别克-LSGU*****5443）历史维修保养记录、历史理赔记录、历史电池报告、历史诊断里程记录，通过以上车辆过往经历模型分析得出车况综合评估。历史车况报告仅代表过去发生不代表当前实车车况，故不能作为交易唯一参考，实际车况请以实车检测报告为准。

扫码查看报告

02

发动机/变速箱

Engine/Gearbox

02 / 10

✕ 发动机

✔ 变速箱

6月

2012

项目描述

来自-维保

电脑检测**发动机**故障灯; 维修; 更换三滤、机油(**); 拆卸清洗节气门体及编程; 清洗空气流量计;

更换材料 汽滤密封圈; 机滤; 空滤; 汽滤; 节气门体清洗剂; ****机油(5W-30)(1L); ****机油(5W-30)(4L);

3月

2017

项目描述

来自-维保

电脑检测**发动机**故障灯; 维修; 拆卸清洗节气门体及编程; 清洗空气流量计; 3.0更换火花塞、高压线;

更换材料 点火线(1缸); 点火线(2缸); 点火线(5缸); 点火线(6缸); 点火线(4缸); 火花塞(白金); 节气门体清洗剂; 点火线(3缸);

10月

2018

项目描述

来自-维保

更换**曲轴前油封**; 维修; 更换曲轴皮带轮; 更换机油、机滤(**); 润滑系统深化保养套餐(曲轴箱清洗+发动机保护剂); 检查全车液面、灯光、胎压; 检查四轮刹车片;

更换材料 **曲前油封**; 曲轴皮带轮; 曲轴皮带轮固定螺栓; 去污剂; **机油(5W-30/4L); **机油(5W-30/1L); 曲轴皮带轮固定螺栓; 机滤; 曲轴箱清洗剂; 发动机动力提升剂;

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

02/31

03

重要组成部件

Important components

03 / 10

- ✅ 气囊 ✅ 前/后桥 ❌ 转向系统 ✅ 空调系统 ✅ 安全带
❌ 悬架系统 ✅ 制动系统

11月

2011

项目描述

来自-维保

更换**左后刹车分泵**; 维修; 更换左后刹车灯泡; 更换右后刹车灯泡; 更换后刹车片; 更换机油、机滤; 清洗三元催化; 发动机线路养护; 检查四轮刹车;

更换材料 **左后刹车分泵**; 刹车油08年; 机滤; 后刹车片; **机油 5W-30(200L) ***; 灯泡(***)12499; 发动机外部护理剂;

1月

2013

项目描述

来自-维保

更换**后减震器**两侧; 维修; 更换机油、机滤 (**); 检查全车液面、灯光、胎压; 检查四轮刹车; 2012年冬季引擎健诊; 更换右前近光灯泡;

更换材料 机滤; ****机油(5W-30)(1L); 后减振器; ****机油(5W-30)(4L); 灯泡(***)H7;

1月

2017

项目描述

来自-维保

更换**动力转向泵**总成; 维修; 假前安全健诊活动; 更换动力转向系统高压软管_泵到转向机油管; 更换动力转向系统液压软管_转向机到冷却回流管;

更换材料 **转向助力泵**; 汽滤密封圈; 转向助力泵回油管(机-中间管); ***转向机油; 转向助力高压油管;

6月

2018

项目描述

来自-维保

检查**水温**高; 维修; 更换三滤、机油 (**); 检查全车液面、灯光、胎压; 更换电子扇总成; 免拆清洁水箱及冷凝器外部; 内补轮胎 (左后);

更换材料 汽滤密封圈; **机油(5W-30/4L); 水箱电子扇线束; 机滤; 汽滤; 水箱电子扇总成; **机油 (5W-30/1L); 空滤;

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

04

车身外观

Body appearance

04 / 10

- ⊗ 左前门

⊗ 左前翼子板

⊗ 左后翼子板

⊗ 前保险杠
- ⊗ 左前翼子板

⊗ 后尾门

⊗ 后保险杠
- ✔ 前机盖

⊗ 底大边

⊗ 右前门
- ✔ 车顶

✔ 右后门

✔ 右前翼子板
- ⊗ 左后门

✔ 右后翼子板
- ✔ 挡风玻璃

4月

2011

项目描述

来自-维保

左后门喷漆; 左前门喷漆; 左前叶子板喷漆; 东城*; 喷漆前处理3处;

10月

2011

项目描述

来自-维保

右前门喷漆; 右前门钣金修复; 右侧大边喷漆; 更换右侧大边; 保险公司;

更换材料 右侧底大边;

11月

2012

项目描述

来自-维保

后杠修复; 后保险杠喷漆; 保险公司; 检查右前门内饰板晃动;

更换材料 保险杠卡扣I;

3月

2015

项目描述

来自-维保

后备门喷漆; 后备门钣金; 后杠喷漆; 后杠修复; 更换后杠铁; 保险公司; 更换后杠泡沫;

更换材料 后杠内衬(塑); 保险杠卡扣; 后尾门内饰板卡扣II; 保险杠卡扣I; 后杠内衬(铁); 保险杠卡扣I; 后雷达传感器(兰色); 保险杠卡扣I; 后尾门字标; 保险杠卡扣; 保险杠卡扣I; 保险杠卡扣; 保险杠卡扣I; 后背箱字标;

4月

2016

项目描述

来自-维保

前杠喷漆及修复; 深度室内美容; 恒通赠卷;

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

04

车身外观

Body appearance

04 / 10

8月

2017

项目描述

来自-维保

更换后尾门支杆(左右); 维修;

更换材料 后尾门左支杆; 后尾门右支杆;

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

05/31

05

里程记录

Mileage Record

05 / 10

到店时间	行驶里程数	数据记录
2011-01-07	15398km	首次进店
2011-03-28	20203km	正常数据
2011-04-13	21588km	正常数据
2011-07-04	25254km	正常数据
2011-09-13	30504km	正常数据
2011-10-10	32628km	正常数据
2011-11-22	35683km	正常数据
2012-01-14	39419km	正常数据
2012-01-18	39529km	正常数据
2012-04-24	47056km	正常数据
2012-06-12	50115km	正常数据
2012-08-22	54996km	正常数据
2012-10-07	59560km	正常数据
2012-11-22	62547km	正常数据
2013-01-10	65080km	正常数据
2013-02-26	69205km	正常数据
2013-06-07	74189km	正常数据
2013-06-27	75025km	正常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

06/31

05

里程记录

Mileage Record

05 / 10

到店时间	行驶里程数	数据记录
2013-07-15	76094km	正常数据
2013-09-06	79785km	正常数据
2013-11-01	82881km	正常数据
2013-11-05	85405km	正常数据
2014-01-28	89825km	正常数据
2014-04-18	95025km	正常数据
2014-07-01	102216km	正常数据
2014-10-06	109342km	正常数据
2014-12-19	114967km	正常数据
2015-03-03	118827km	正常数据
2015-04-07	120326km	正常数据
2015-06-23	125988km	正常数据
2015-10-09	132542km	正常数据
2015-12-03	134454km	正常数据
2015-12-05	134995km	正常数据
2016-01-30	134995km	正常数据
2016-02-16	138511km	正常数据
2016-04-27	140691km	正常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

05

里程记录

Mileage Record

05 / 10

到店时间	行驶里程数	数据记录
2016-06-28	143607km	正常数据
2016-11-01	148310km	正常数据
2017-01-06	150352km	正常数据
2017-03-06	153331km	正常数据
2017-03-17	154838km	正常数据
2017-05-23	159519km	正常数据
2017-07-21	162831km	正常数据
2017-08-04	163183km	正常数据
2017-08-29	164542km	正常数据
2017-10-23	167966km	正常数据
2018-02-27	173415km	正常数据
2018-05-11	176815km	正常数据
2018-06-01	177716km	正常数据
2018-07-31	180492km	正常数据
2018-10-31	183408km	正常数据
2019-04-12	188122km	正常数据
2019-11-11	190617km	正常数据
2019-12-12	191203km	正常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

05

里程记录

Mileage Record

05 / 10

到店时间	行驶里程数	数据记录
2020-11-25	194320km	正常数据
2021-12-01	198500km	正常数据
2022-07-26	199140km	正常数据
2022-11-28	199540km	正常数据
2024-09-25	203000km	正常数据
2025-07-01	203001km	正常数据



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

06

保养习惯

Maintenance habits

06 / 10

平均里程

12946km/年

代步每年行驶2万~3万公里为日常代步

保养频次

2.8次/年

保养频次在2~3次属于正常保养

保养时间

2025-07-01止

该车已经0.9年没有在4s店保养了

进店时间

2025-07-01止



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

2011.01.07~2025.07.01

总维保64次

64

进店次数 (次)



22

维修次数 (次)



42

保养次数 (次)



1月

2011

项目描述

15398km

一般维修; 别克关怀2011年车辆体检卡活动; 更换机油、机滤;

更换材料 机油滤清器总成; 发动机机油 (200升) ***;

3月

2011

项目描述

20203km

一般维修; 更换三滤、机油; 检查全车液面、灯光、胎压; 更换前刹车片;

更换材料 机油滤清器总成; 空气滤清器滤芯总成; 前刹车片; 滤清器,燃油; 发动机机油;

4月

2011

项目描述

21588km

东城**; 喷漆前处理3处; 左前叶子板喷漆; 左前门喷漆; 左后门喷漆;

7月

2011

项目描述

25254km

维修; 更换机油、机滤; 更换空调滤芯; 发动机综合性能恢复包; 检查全车液面、灯光、胎压;

更换材料 机滤; 空调滤; **机油 5W-30(200L);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

9月

2011

项目描述

30504km

维修; 更换三滤、机油; 检查全车液面、灯光、胎压; 清洗发动机润滑系统及保护;

更换材料 汽滤密封圈; 机滤; 空滤; 汽滤; **机油 5W-30(200L) ***; 发动机机油清洗剂; 发动机抗磨保护剂(**);

10月

2011

项目描述

32628km

保险公司; 更换右侧大边; 右侧大边喷漆; 右前门钣金修复; 右前门喷漆;

更换材料 右侧底大边;

11月

2011

项目描述

35683km

维修; 更换左后刹车灯泡; 更换右后刹车灯泡; 更换后刹车片; 更换机油、机滤; 清洗三元催化; 发动机线路养护; 检查四轮刹车;

更换材料 机滤; 后刹车片; **机油 5W-30(200L) ***; 灯泡(***)12499; 发动机外部护理剂;

11月

2011

项目描述

35683km

维修; 更换左后刹车分泵。;

更换材料 左后刹车分泵; 刹车油08年;

1月

2012

项目描述

39419km

维修; 检查全车液面、灯光、胎压; 更换左前轮轴头;

更换材料 前轮轴头;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

1月

2012

项目描述

39529km

维修; 更换三滤、机油; 更换转向助力油; 更换刹车油; 拆卸清洗节气门体及编程; 清洗空气流量计; 检查全车液面、灯光、胎压;

更换材料 ***转向机油; 汽滤密封圈; 机滤; 空滤; 汽滤; 刹车油08年; 节气门体清洗剂; **机油 5W-30(200L) ***;

4月

2012

项目描述

47056km

维修; 更换机油、机滤(**); 更换空调滤芯; 空调及蒸发箱风道清洁养护; 免拆清洁水箱及冷凝器外部; 油路清洗; 检查全车液面、灯光、胎压;

更换材料 机滤; 空调滤; 空调养护套装; ****机油(5W-30)(1L); ****机油(5W-30)(4L);

6月

2012

项目描述

50115km

维修; 电脑检测发动机故障灯; 更换三滤、机油(**); 拆卸清洗节气门体及编程; 清洗空气流量计;

更换材料 汽滤密封圈; 机滤; 空滤; 汽滤; 节气门体清洗剂; ****机油(5W-30)(1L); ****机油(5W-30)(4L);

8月

2012

项目描述

54996km

维修; 清洗发动机润滑系统及护理; 检查全车液面、灯光、胎压; 更换机油、机滤(**);

更换材料 机滤; ****机油(5W-30)(4L); 发动机机油清洗剂; 冷启动改进剂;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

10月

2012

项目描述

59560km

维修; 更换三滤、机油(**); 检查全车液面、灯光、胎压; 检查四轮刹车; 更换前刹车片; 拆装右前门门内饰板;

更换材料 空滤; 汽滤密封圈; 门内饰板卡扣; 前刹车片; ****机油(5W-30)(4L); ****机油(5W-30)(1L); 机滤; 汽滤;

11月

2012

项目描述

62547km

保险公司; 后保险杠喷漆; 检查右前门内饰板晃动; 后杠修复;

更换材料 保险杠卡扣;

1月

2013

项目描述

65080km

维修; 更换后减震器 两侧; 更换机油、机滤(**); 检查全车液面、灯光、胎压; 检查四轮刹车; 2012年冬季引擎健诊; 更换右前近光灯泡;

更换材料 机滤; ****机油(5W-30)(1L); 后减振器; ****机油(5W-30)(4L); 灯泡(***)H7;

2月

2013

项目描述

69205km

维修; 更换右后刹车灯泡; 更换三滤、机油(**); 检查全车液面、灯光、胎压;

更换材料 ****机油(5W-30)(4L); 油底放油螺丝; 汽滤; 空滤; ****机油(5W-30)(1L); 灯泡(***)12499; 汽滤密封圈; 机滤;

6月

2013

项目描述

74189km

维修; 免拆清洁水箱及冷凝器外部; 补一升防冻液; 更换机油、机滤(**); 拆卸清洗节气门体及编程; 油路清洗; 清洗空气流量计; 检查四轮刹车; 检查全车液面、灯光、胎压;

更换材料 ****机油(5W-30)(4L); 机滤; 防冻液1升(-45'C); ****机油(5W-30)(1L); 节气门体清洗剂;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

6月

2013

项目描述

75025km

维修; 更换左前近光灯泡;

更换材料 灯泡(***)H7;

7月

2013

项目描述

76094km

维修; 检查全车液面、灯光、胎压; 更换前刹车盘; 更换左前雾灯灯泡; 保养前刹车;

更换材料 灯泡(***)H3; 前刹车盘;

9月

2013

项目描述

79785km

维修; 更换三滤、机油; 清洗发动机润滑系统; 检查全车液面、灯光、胎压; 更换左后刹车灯泡;

更换材料 灯泡(***)12499; 汽滤密封圈; **机油 (200升); 发动机机油清洗剂; 机滤; 汽滤; 空滤;

11月

2013

项目描述

82881km

维修; 检查全车液面、灯光、胎压; 检查四轮刹车; 检查底盘渗漏及磕碰; 电瓶免费检测;

11月

2013

项目描述

85405km

维修; 更换机油、机滤; 清洗发动机润滑系统; 更换转向助力油; 更换自动变速箱油、滤芯; 更换刹车油; 更换驱动皮带、涨紧器、介轮; 清洗三元催化; 检查全车液面、灯光、胎压;

更换材料 组合皮带张紧器(LZC); 介轮; 化油器清洗剂(**); 介轮(过轮); 机滤; 组合皮带(LZC); 变滤; 黑胶; 变速箱油底密封垫; **机油 (200升); 刹车油(08年); ***转向机油; 发动机机油清洗剂; 自动变速箱油;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

1月

2014

项目描述

89825km

维修; 更换三滤、机油; 检查全车液面、灯光、胎压; 更换制动器软管_前/右侧; 更换制动器软管_前/左侧; 更换刹车油;

更换材料 **机油 (200升); 机滤; 空滤; 右前刹车油管(胶); 汽滤; 左前刹车油管(胶); 刹车油(08年); 汽滤密封圈; 刹车油管密封圈;

4月

2014

项目描述

95025km

维修; 赠送中油精; 赠送雨刷片放车上; 电瓶免费检测; 更换机油、机滤(**); 燃油系统深化保养套餐 (喷油嘴+进气道+油精); 更换空调滤芯; 空调循环系统强化保养套餐 (清风道+水箱外部清洁+空调强化); 检查全车液面、灯光、胎压; 检查四轮刹车盘片; 更换后刹车片; 更换右后刹车灯泡;

更换材料 喷油嘴清洗剂(GM); 密力铁压缩机强化剂; 空调养护套装; 机滤; 无骨雨刷片(右)(附件); ****机油(5W-30)(4L); 空调滤; 喷油嘴清洗剂(GM); 灯泡(***)12499; 无骨雨刷片(左)(附件); ****机油(5W-30)(1L); 后刹车片;

7月

2014

项目描述

102216km

维修; 建议更换前刹车片; 更换三滤、机油(**); 免拆清洁水箱及冷凝器外部; 拆卸清洗节气门体及编程; 清洗空气流量计; 检查全车液面、灯光、胎压;

更换材料 机滤; 汽滤; 空滤; ****机油(5W-30)(1L); ****机油(5W-30)(4L); 汽滤密封圈; 节气门体清洗剂;

10月

2014

项目描述

109342km

维修; 更换前刹车片; 更换机油、机滤(**); 清洗发动机润滑系统; 紧固底盘螺丝; 检查全车液面、灯光、胎压;

更换材料 ****机油(5W-30)(1L); 发动机机油清洗剂; 机滤; ****机油(5W-30)(4L); 前刹车片;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

12月

2014

项目描述

114967km

维修; 更换三滤、机油(**); 检查全车液面、灯光、胎压; 检查四轮刹车片;

更换材料 空滤; 汽滤密封圈; 汽滤; ****机油(5W-30)(4L); 机滤; ****机油(5W-30)(1L);

3月

2015

项目描述

118827km

保险公司; 更换后杠铁; 更换后杠泡沫; 后杠修复; 后杠喷漆; 后备门钣金; 后备门喷漆;

更换材料 后杠内衬(塑); 保险杠卡扣; 后尾门内饰板卡扣II; 保险杠卡扣I; 后杠内衬(铁); 保险杠卡扣I; 后雷达传感器(兰色); 保险杠卡扣I; 后尾门字标; 保险杠卡扣; 保险杠卡扣I; 保险杠卡扣; 保险杠卡扣I; 后背箱字标;

4月

2015

项目描述

120326km

维修; 更换右前近光灯泡; 更换左后刹车灯泡; 更换右后刹车灯泡; 更换机油、机滤(**); 润滑系统深化保养套餐(清洗润滑系统+发动机保护剂); 进排气系统深化保养套餐(清洗节气门+怠速马达+清洗三元); 检查全车液面、灯光、胎压;

更换材料 灯泡(***)12499; 灯泡H7(**); 发动机机油清洗剂; 冷启动改进剂; 节气门体清洗剂; 机滤; ****机油(5W-30)(1L); ****机油(5W-30)(4L);

6月

2015

项目描述

125988km

维修; 更换三滤、机油(**); 检查全车液面、灯光、胎压; 检查四轮刹车片;

更换材料 空滤; 汽滤; ****机油(5W-30)(1L); 机滤; ****机油(5W-30)(4L); 汽滤密封圈;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

10月

2015

项目描述

132542km

维修; 更换机油、机滤(**); 清洗发动机润滑系统; 检查全车液面、灯光、胎压; 检查四轮刹车片; 检查全车液面、灯光、胎压;

更换材料 机滤; 发动机机油清洗剂; ****机油(5W-30)(1L); ****机油(5W-30)(4L);

12月

2015

项目描述

134454km

维修;

12月

2015

项目描述

134995km

维修; 拆装或更换前座椅边衬板_左侧; 更换马达_乘客座斗式座椅调节器马达;

更换材料 左前座椅左下饰盖; 左前座椅调节器总成;

1月

2016

项目描述

134995km

维修; 带一桶机油 (小**);

2月

2016

项目描述

138511km

维修; 此车故障多多告知客人; 更换三滤、机油 (**); 检查全车液面、灯光、胎压;

更换材料 机滤; 汽滤密封圈; **机油(5W-30)(4L); **机油(5W-30)(1L); 空滤; 汽滤;

4月

2016

项目描述

140691km

深度室内美容;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

4月

2016

项目描述

140691km

恒通赠卷; 前杠喷漆及修复;

6月

2016

项目描述

143607km

维修; 更换机油、机滤(**); 检查全车液面、灯光、胎压; 更换前刹车盘; 免拆清洁水箱及冷凝器外部; 更换右后刹车灯泡;

更换材料 机滤; **机油(5W-30)(1L); **机油(5W-30)(4L); 灯泡(***)12499; 前刹车盘;

11月

2016

项目描述

148310km

维修; 更换左前近光灯泡; 更换三滤、机油(**); 进排气系统深化保养套餐 (清洗节气门+怠速马达+清洗三元); 检查全车液面、灯光、胎压;

更换材料 汽滤密封圈; 机滤; 空滤; 汽滤; 节气门体清洗剂; 灯泡H7(***)近光; **机油(5W-30)(4L); **机油(5W-30)(1L);

1月

2017

项目描述

150352km

维修; 更换动力转向泵总成; 假前安全健诊活动; 更换动力转向系统高压软管_泵到转向机油管; 更换动力转向系统液压软管_转向机到冷却回流管;

更换材料 汽滤密封圈; 转向助力泵; 转向助力泵回油管(机-中间管); ***转向机油; 转向助力高压油管;

3月

2017

项目描述

153331km

维修; 更换机油、机滤(**); 润滑系统深化保养套餐 (曲轴箱清洗+发动机保护剂); 假前安全健诊活动;

更换材料 机滤; 冷启动改进剂; 灯泡; **机油(5W-30/1L); **机油(5W-30/4L); 发动机曲轴箱清洗剂;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

3月

2017

项目描述

154838km

维修; 拆卸清洗节气门体及编程; 清洗空气流量计; 电脑检测发动机故障灯; 3.0更换火花塞、高压线;

更换材料 点火线(1缸); 点火线(2缸); 点火线(5缸); 点火线(6缸); 点火线(4缸); 火花塞(白金); 节气门体清洗剂; 点火线(3缸);

5月

2017

项目描述

159519km

维修; 更换三滤、机油(**); 更换空调滤芯; 空调循环系统深化保养套餐(清风道+水箱外部清洁+蒸发箱除垢); 检查全车液面、灯光、胎压; 检查四轮刹车片; 强烈建议更换后刹车片;

更换材料 空滤; 机滤; **机油(5W-30/4L); 空调滤(PM2.5); 蒸发箱除垢剂; 汽滤; 空调养护套装; 汽滤密封圈; **机油(5W-30/1L);

7月

2017

项目描述

162831km

维修; 更换机油、机滤(**); 更换刹车油; 燃油系统深化保养套餐(喷油嘴+进气道+油精); 检查全车液面、灯光、胎压;

更换材料 **机油(5W-30/1L); 机滤; 刹车油(08年); **机油(5W-30/4L); 喷油嘴清洗剂(GM);

8月

2017

项目描述

163183km

维修; 拆电动门电机; 已告诉客人拆后无法修复, 无法恢复;

8月

2017

项目描述

164542km

维修; 更换后尾门支杆(左右);

更换材料 后尾门左支杆; 后尾门右支杆;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

10月

2017

项目描述

167966km

维修; 更换三滤、机油 (**); 拆卸清洗节气门体及编程; 清洗空气流量计; 检查全车液面、灯光、胎压; 检查四轮刹车片;

更换材料 空滤; **机油(5W-30/4L); **机油(5W-30/1L); 汽滤密封圈; 汽滤; 节气门体清洗剂; 机滤;

2月

2018

项目描述

173415km

维修; 更换机油、机滤 (**); 发动机润滑系统及曲轴箱深度清洗; 更换自动变速箱油、滤芯; 检查全车液面、灯光、胎压; 检查四轮刹车片; 更换左后刹车灯泡; 更换右后刹车灯泡;

更换材料 机滤; 变滤密封圈; 曲轴箱清洗剂; **机油(5W-30/4L); 去污剂; **机油(5W-30/1L); 变滤; 黑胶; 自动变速箱油; 变速箱油底密封垫;

5月

2018

项目描述

176815km

维修; 检查四轮刹车片; 更换前刹车片; 更换驱动皮带、涨紧器、介轮; 检查全车液面、灯光、胎压;

更换材料 组合皮带(LZC); 组合皮带张紧器(LZC); 介轮(过轮); 介轮; 前刹车片;

6月

2018

项目描述

177716km

维修; 更换三滤、机油 (**); 检查水温高; 检查全车液面、灯光、胎压; 更换电子扇总成; 免拆清洗水箱及冷凝器外部; 内补轮胎 (左后);

更换材料 汽滤密封圈; **机油(5W-30/4L); 水箱电子扇线束; 机滤; 汽滤; 水箱电子扇总成; **机油(5W-30/1L); 空滤;

7月

2018

项目描述

180492km

维修; 更换后刹车片; 检查四轮刹车片; 更换右前近光灯泡;

更换材料 后刹车片; 灯泡H7(***)近光;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

10月

2018

项目描述

183408km

维修; 更换曲轴皮带轮; 更换曲轴前油封; 更换机油、机滤 (**); 润滑系统深化保养套餐 (曲轴箱清洗+发动机保护剂); 检查全车液面、灯光、胎压; 检查四轮刹车片;

更换材料 曲前油封; 曲轴皮带轮; 曲轴皮带轮固定螺栓; 去污剂; **机油(5W-30/4L); **机油(5W-30/1L); 曲轴皮带轮固定螺栓; 机滤; 曲轴箱清洗剂; 发动机动力提升剂;

4月

2019

项目描述

188122km

维修; 更换三滤、机油 (**); 更换空调滤芯; 空调循环系统深化保养套餐 (清风道+水箱外部清洁+蒸发箱除垢); 检查全车液面、灯光、胎压; 检查四轮刹车片; 先测空调凉度再保养;

更换材料 空滤; 机滤; 汽滤密封圈; 空调养护套装; **机油(5W-30/1L); **机油(5W-30/4L); 汽滤; 空调滤(PM2.5); 蒸发箱除垢剂;

11月

2019

项目描述

190617km

装饰部套包; XS礼包;

11月

2019

项目描述

190617km

维修; 更换前刹车片; 更换电瓶; 检查四轮刹车片;

更换材料 前刹车片; 电瓶;

12月

2019

项目描述

191203km

装饰部套包; XS礼包;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

12月

2019

项目描述

191203km

维修; 更换右后刹车灯泡; 更换左后刹车灯泡; 质检排故; 更换机油、机滤(**); 更换快速放油阀; 进排气系统深化保养套餐(清洗节气门+怠速马达+清洗三元); 检查全车液面、灯光、胎压; 检查四轮刹车片;

更换材料 机滤; 快速放油阀; **机油(5W-30/1L); 灯泡(***)12499; **机油(5W-30/4L); 节气门体清洗剂****;

11月

2020

项目描述

194320km

维修; 质检排故; 车间质检; 检查前刹车盘片; 检查全车液面、灯光、胎压; B套餐(更换空调滤芯+清洗蒸发箱风道+更换防冻液); 发动机润滑系统及曲轴箱深度清洗; 更换刹车油及管路清洗; 更换三滤、机油(**); 更换后刹车片;

更换材料 汽滤密封圈; **机油(5W-30/4L); 曲轴箱清洗剂; 空调滤(PM2.5); 空滤; 刹车油(08年); 后刹车片; 汽滤; **机油(5W-30/1L); 刹车养护清洗剂; 空调养护套装; 防冻液(4L/-45°); 机滤;

12月

2021

项目描述

198500km

维修; 车间质检; 润滑系统深化保养套餐(曲轴箱清洗+发动机保护剂); 更换三滤、机油-**; 更换刹车油及清洗; 检查全车液面、灯光、胎压; 室内杀菌-70;

更换材料 空滤; 刹车油(08年); 机滤; 汽滤; 雾化杀菌剂; 汽滤密封圈; **机油(5W-30/1L); 发动机动力提升剂; **机油(5W-30/4L); 曲轴箱清洗剂; 刹车养护清洗剂(刹车油管);

7月

2022

项目描述

199140km

维修; 空调循环系统深化保养套餐(清风道+水箱外部清洁+蒸发箱除垢); 检查全车液面、灯光、胎压; 更换空调滤芯; 电脑检测ABS/牵引力故障灯; 质检排故;

更换材料 空调养护套装; 蒸发箱除垢剂; 空调滤(PM2.5);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

23/31

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

11月

2022

项目描述

199540km

机油套包（恒通）；燃烧室深层清洗（干冰）；免拆清洁喷油嘴；更换电瓶（旧件带走）；更换机油、机滤（**）；检查全车液面、灯光、胎压；检查底盘是否漏油或水；车间质检；

更换材料 蓄电池总成；**机油(5W-30/4L)；**机油(5W-30/1L)；燃烧室干冰清洗剂；机滤；燃油系统清洗套餐；

9月

2024

项目描述

203000km

维修；更换三滤、机油（**）；润滑系统深化保养套餐（曲轴箱清洗+发动机保护剂）；质检排故；

更换材料 发动机机油添加剂（发动机润滑系统保护剂）；燃油供油管密封件(O形圈)；06-10/GL8空滤；机油/**全合成机油4L/5W-30；汽滤；机油/**全合成机油1L/5W-30；油液滤清器总成/机滤；BFJG曲轴箱清洗液 2L；

7月

2025

项目描述

203001km

保养；综合检测（18项全车检测）；质检排故；空调制冷系统清洗养护；更换空调滤芯；蒸发箱清洁除垢 原厂；免拆清洁水箱及冷凝器外部；

更换材料 BFJG空调深度循环清洗；PM2.5双效空调滤清器/(单量2)；空调养护套装YH；



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

08

理赔记录
Claim records

08 / 10

车信盟报告

订单号：26441183183952 秉持第三方·恪守公信力

车信盟商标归上海中经互联网有限公司所有

车信盟 报告交易保障

400-820-3152
工作日 9:00-12:00 13:00-17:00

别克 车架号 LSGUD*****43
发布日期：2026-05-15(报告记载信息有效期为30天)

报告验证

2008款 陆尊CT-3.0-AT舒适型7座(国IV)
2008款 陆尊GT-3.0-AT精英型7座(国IV)
2008款 陆尊LT-3.0-AT豪华型7座(国IV)
2008款 陆尊XT-3.0-AT导航型7座(国IV)
2008款 别克GL8-3.0-A/MT-LT陆尊豪华版(国IV)
2006款 别克GL8-CT-3.0-A/MT陆尊舒适版(国IV)
2006款 陆尊GT-3.0-AT精英型7座(国IV)

车型免责声明：根据多维数据模型分析本报告车辆车型可能为上述车型列表之一。若不在上述列表中，请根据车辆铭牌及购车发票等确认实际车型，也可扫码车信盟小程序“车型运维”进行修正。车型信息仅供参考，不作为车辆评估、交易定价、法律、税务或财务等方面的作证依据。

车型运维

骨架异常提示 加强件异常提示 信息摘要 基本

车信盟提示 (信息仅作参考，以实际车况为准。) 正常 异常 未获取

结构性损伤记录

AIR BAG
安全气囊记录

发动机记录

(未发现)

火烧记录

涉水记录

盗抢记录

营运记录

大额车损记录

风险提示记录
(未发现)

记录于：2025年第3季度

最近一次里程数

约 20.3 万公里

试运行期信息仅供参考



召回记录

提示车辆未发现召回记录。

车辆维修痕迹图

(信息仅作参考，以实际车况为准。)

维修部位 0处异常已修复



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

08

理赔记录

Claim records


08 / 10

- 正前方
- 前方右侧
- 前方左侧
- 顶部
- 中间右侧
- 中间左侧
- 正后方
- 后方右侧
- 后方左侧
- 内部
- 底部
- 发动机舱



骨架异常提示

(信息仅作参考，以实际车况为准。)



部件

异常方位

车辆未发现骨架异常

加强件异常提示

(信息仅作参考，以实际车况为准。)



部件

异常方位

车辆未发现加强件异常

车辆信息摘要

所有人

个人

距首次登记时间

7年及以上

车主任数

1任

使用性质

非营业企业



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

08

理赔记录

Claim records

08 / 10

新能源标志 否

车辆基本信息

中文品牌 别克

车架号 LSGUD*****43

车身颜色 灰色

车辆类型 客车

出厂日期 2010-03-09

燃料类型 无铅汽油93#

排放标准 GB18352.3-2005(国IV)

整车重量(kg) 1975

排量(ml) 2980

国产/进口 国产

车辆配置信息

发动机号 02*****

功率(kw) 131.0000

车外廓长(mm) 5213

车外廓宽(mm) 1847

车外廓高(mm) 1745

变速箱 4档 自动

保险事故基本信息

交强险保单是否有效 ☒

商业险保单是否有效 ☒

交强险是否连续投保 ☒

商业险是否连续投保 ☒

本车已结案事故次数 2

涉三者车(本车)已结案事故次数 0



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

08

理赔记录

Claim records

08 / 10

本车未结案事故次数(含涉三者车事故) 0

单次事故最大损失金额 ≈1000元

车辆需检测情况 无特别建议

本车事故 已结案 (共2条)

● 2011年4季度 ≈1000元

事故类型	--
车损金额	≈1000元
案件状态	已结案
明细记录	0条

● 2011年2季度

事故类型	--
车损金额	--
案件状态	已结案
明细记录	0条

涉三者车(本车)事故 已结案 (共0条)

本车未结案事故(含涉三者车事故) (共0条)

车信盟检测建议

仅适用于车辆历史存疑事故, 信息仅供参考, 以实际车况为准。



车辆需检测情况 ?

无特别建议

免责声明

本报告展示内容涉及多方信息汇总, 仅基于截止到出具报告日所收集到的相关数据信息。因所有数据信息均来自第三方, 车信盟不对信息的完整性、准确性做出保证, 不承担因此导致的任何损失。本报告仅用于车辆交易参考, 不作为车辆评估、交易定价、法律、税务或财务等方面的作证依据。如遇部分数据可能未被采集或收录, 或对报告内容存疑, 建议您进行车辆实车检测, 以便做出更精准的交易决策。

名词解析

中文品牌: 为机动车辆制造厂商的登记信息记录。

详细型号: 为机动车辆在车型库中的信息记录。

车身颜色: 为机动车辆在注册登记和保险保单信息中车身颜色的记录。

车辆类型: 为机动车辆在上海区域内注册登记或合格证中载明的信息提示, 非沪牌机动车辆在最近一张保险保单信



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

息中的记录提示。

排放标准：为机动车辆合格证中载明的排放标准信息。详细排放标准可通过国家机动车排污监控中心网站上查询：
www.vecc-mep.org.cn。

国产/进口：为机动车辆在注册登记和保险保单信息中是否进口车的记录。

车辆配置信息：为机动车辆在注册登记信息中关于车辆配置信息的记录，显示空白则登记信息中无相关配置信息的记录。

交强险保单是否有效：为机动车辆在查询时点是否有有效的交强险保单。

商业险保单是否有效：为机动车辆在查询时点是否有有效的商业险保单。

交强险是否连续投保：为机动车辆历年承保的交强险中若存在30天及以上断保记录或无任何购买交强险的信息，则视为交强险不连续（即“有”）。

商业险是否连续投保：为机动车辆历年承保的车损险（商业）中若存在30天及以上断保记录或无任何购买商业险的信息，则视为交强险不连续（即“有”）。

本车已结案事故次数：为机动车辆历年保险理赔案件中涉及商业险已结案记录的次数统计总和。

涉三者车(本车)已结案事故次数：为机动车辆从2016年以后保险理赔案件中作为涉事三者车的理赔已结案记录的统计次数总和。

本车未结案事故次数(含涉三者车事故)：为机动车辆历年保险理赔案件中有涉及未结案（包括涉三者车事故）的案件记录次数总和。

车信盟检测建议：为机动车辆在查询时点可能存在历史存疑事故，建议对车况进行进一步检测。

[折叠完整解析](#)

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

历史车况报告

查博士历史车况报告是基于截止报告生成日期之前的车辆相关信息，并对相关信息做出的对碰撞、重要部件、保养、里程等方面的分析展示，可帮助您更快捷、更准确地了解车辆历史状况，本报告仅供参考，请结合实车检测和试乘试驾体验做出更精准的交易决策

年均行驶里程

依据车辆历史中的日期和里程信息，计算出的车辆每年的行驶里程。

年均保养次数

依据车辆历史中的日期和保养信息，计算出的车辆每年的保养次数。

最后保养时间

车辆历史信息中对车辆进行最后一次保养的时间。

最后记录时间

车辆历史信息中记录的最后一次时间。

泡水排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及泡水、涉水、水淹、进水、过水等相关信息。

火烧排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及火烧、起火、自燃等相关信息。

事故排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及纵梁、A/B/C/D柱、侧围、减震器座等相关信息。

发动机/变速箱

依据车辆历史信息判别此车是否涉及发动机、变速箱大修、漏油、漏水、渗油、渗水、异响、抖动等异常情况。

重要部件

依据车辆历史信息判别此车是否涉及发动机、变速箱、气囊安全带等重要组成部件的相关信息。

车身外观

依据车辆历史信息判别此车是否涉及车门、翼子板、机盖、保险杠、车顶、底大边等部件的相关信息。

里程记录

车辆历史信息中的行驶里程信息，如果出现随着时间的推移行驶里程减少的情况，则定义为异常数据，提醒您此车存在调表的可能，请结合实际里程仔细分析。



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

10

免责声明
Disclaimer

10 / 10

- 1、查博士为用户提供的车辆历史记录查询服务，有助于改善长期以来二手车交易中买卖双方信息不对称的状况，有助于防范交易欺诈、规避交易风险，有助于消费者对二手车的实际价值进行更为准确的分析、判断，有利于构建公平、公正、有序、健康的市场环境。
- 2、查博士车辆历史报告说明，此报告所包含内容及判断，仅基于截止到报告生产日期（以报告内容为准）查博士所收集的相关数据信息。关于此车辆其他信息（包括但不限于在非4S店或非制造商授权店的历史车况信息）有可能未被采集和收录，也不作为判断此报告真实性的法律依据。本报告是购买时的重要参考工具之一，同时请配合实车勘验结果和试乘试驾体验，以帮助您做出更准确的购买决定。由于查博士出具的历史车况报告是基于多元化的第三方数据作出的，相关数据的稳定性、准确性、时效性在小概率情况下可能存在问题。查博士特别提示用户应当审慎作出相应决策，并将查博士提供的报告置于参考性地位。用户同意查博士对历史车况报告与实际情况不符事宜免责。
- 3、查博士为您查询的车辆仅限于中国大陆地区合法注册登记的车辆。您同意并承诺您所购买的查博士报告仅供消费者进行车辆评估使用。在未经北京查博士科技股份有限公司允许的前提下所进行的任何商业用途，以及转售，分销查博士报告都是被严格禁止的。
- 4、无论直接或间接地对查博士车辆历史报告内容进行全部或部分的创建，编辑，收集，汇总，以用来制作数据库或目录的行为，在未经我司书面许可的情况下，都是被严格禁止的。查博士报告仅呈现我们所能得到的数据信息，在任何情况下，查博士或参与制作，生产，或发布查博士报告的个人或实体，都没有责任和义务承担用户购买报告后签订的销售合同所造成的各类损失，以及利用报告所造成的任何侵权（包括自身疏忽）伤害。这些损失及伤害，包括但不限于直接的，间接的，附带的，特殊的，惩罚性的，或类似的损害赔偿。
- 5、您同意不会因为在使用报告以外的行为中造成损失后，追究查博士及其附属公司及其董事、管理人员、员工、和代理商的责任。也不会提出任何索赔、诉讼、损害赔偿或其他各类费用等要求。



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。