



查博士 二手车交易服务平台
www.chaboshi.cn

查博士历史车况 数据报告

CHABOSHI historical evaluation report

NO: 5Q3SPTER2H

01

车况综合评估

Comprehensive evaluation

01 / 10

订单号：5Q3SPTER2H

报告日期：2026-05-15

车辆品牌

一汽大众奥迪

VIN码

LFV4*****8413



4.8分

整车车况评分



A级

重要部件评级



事故排查 5.0

火烧排查 5.0

泡水排查 5.0

无异常

里程记录是否异常



优

发动机/变速箱(优秀)

无异常描述

优

里程表(正常)

18.37万公里(截止2023-10)

优

其他重要部件(优秀)

更换:蒸发器;更换:压缩机;

--

保养习惯(1.5次/年)

定期保养(截止2023-10)

>> 免责声明

本报告包含该车（一汽大众奥迪-LFV4*****8413）历史维修保养记录、历史理赔记录、历史电池报告、历史诊断里程记录，通过以上车辆过往经历模型分析得出车况综合评估。历史车况报告仅代表过去发生不代表当前实车车况，故不能作为交易唯一参考，实际车况请以实车检测报告为准。

扫码查看报告

02

事故排查

Accident investigation

02 / 10

- ✓ A柱

✓ 前减震器座

✓ 后围板
- ✓ 左侧围

✓ 防火墙

✕ 右侧围
- ✓ 前纵梁

✓ 后纵梁
- ✓ 车身底板

✓ C柱
- ✓ B柱

✓ 后减震器座

温馨提示：右侧围请仔细对照[理赔记录]中的维修内容

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

03

重要组成部件

Important components

03 / 10

- ⊗ 气囊 ⊗ 前/后桥 ✓ 转向系统 ⊗ 空调系统 ✓ 安全带
⊗ 悬架系统 ✓ 制动系统

9月

2012

项目描述

来自-维保

保养; 15000公里保养 (含全车电;

更换材料 **蒸发器**/库存区-3; 带密封的过滤器件组 C6/2.4-3.2; 滤芯 (建储) +库存区-9; 燃油滤清器 (建储) +库存区-4; 机油5W/40(1L*); 机油SM级 (4升/**** 5W/40) (建储); 密封垫圈;

10月

2019

项目描述

来自-维保

召回; 手套箱拆卸和安装; 拆卸和安装副驾驶安全气囊单元;

更换材料 69S8-32**安全气囊**;

5月

2020

项目描述

来自-维保

维修; 压缩机 拆卸和安装; 扶手拆卸和安装; 干燥器拆卸和安装; 蒸发器节流阀拆卸和安装; 拆装发动机线束;

更换材料 **压缩机**; 干燥罐 (JC); 节流阀(=8E0***177); 发动机机舱线束; 压力传感器(=A);

7月

2020

项目描述

来自-维保

摆动**半轴**拆卸和安装; 维修; 下部摆臂拆卸和安装; 后部保险杠盖板拆卸和安装;更换材料 **传动轴**C6CVT(YXQ-4); 膨胀螺母;

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

03

重要组成部件
Important components

03 / 10

10月

2020

项目描述	来自-维保
维修; 2 导向臂上部拆卸和安装; 2 下导向臂拆卸和安装; 2 下部摆臂拆卸和安装; 2 减震支柱拆卸和安装; 2 摆臂上部拆卸和安装; 过热保护, 带导线束拆卸和安装;	
更换材料 摆臂(JC); 摆臂(JC); 连接杆(JC); 支撑臂(JC); 线束;	

扫码查看报告

免责声明
历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

04

车身外观

Body appearance

04 / 10

- | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|---------|
| ⊗ 左前门 | ⊗ 左前翼子板 | ✓ 前机盖 | ✓ 车顶 | ⊗ 左后门 |
| ⊗ 左后翼子板 | ⊗ 后尾门 | ✓ 底大边 | ⊗ 右后门 | ⊗ 右后翼子板 |
| ⊗ 前保险杠 | ⊗ 挡风玻璃 | ⊗ 右前门 | ⊗ 右前翼子板 | ⊗ 后保险杠 |

温馨提示：左后翼子板、左前翼子板、前保险杠、右后翼子板、左后门、右后门、右前翼子板、后尾门请仔细对照[理赔记录]中的维修内容

4月

2015

项目描述

来自-维保

2轮胎更换; 维修;

更换材料 轮胎225/50R1798Y米(YXQ-5); 橡胶阀 (JC);

10月

2015

项目描述

来自-维保

轮胎更换; 维修;

更换材料 轮胎225/50R1798Y米(YXQ-5); 橡胶阀 (JC);

7月

2020

项目描述

来自-维保

挡风玻璃拆卸和安装; 保养; 常规保养和更换机油; 润滑系统清洗; 周年庆天窗排水疏通, 送养护包; 机舱干冰清洗; 空调系统免费杀菌; 三元催化养护;

更换材料 滤芯 (JC)(JL); 机油 (1L/A8/0W-30) (YXQ-4)(JY1); 空调杀菌(150ML)(QA20010) (QA/FWB); 润滑清洗剂-QA32501T(FWB); 润滑高性能保护剂-QA32502T(FWB); 三元催化清洗剂 QA32505 (FWB); 汽车养护 (QAQCHLB/FWB);

7月

2020

项目描述

来自-维保

后部保险杠盖板拆卸和安装; 维修; 下部摆臂拆卸和安装; 摆动半轴拆卸和安装;

更换材料 传动轴C6CVT(YXQ-4); 膨胀螺母;

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

04

车身外观

Body appearance

04 / 10

9月

2020

项目描述

来自-维保

2轮胎更换; 维修;

更换材料 橡胶阀 (JC);

11月

2021

项目描述

来自-维保

更换两前门玻璃外压条; 2轮胎更换; 保养; 常规保养和更换机油.; 制动液保养.; 冷却液排放和加注;
2 车轮平衡; 2 后部制动摩擦衬块拆卸和安装; 2 前部车门饰板拆卸和安装; 车辆养护5合一; 周年庆
天窗排水疏通, 送养护包; 配汽油添加剂*2-放车上; 新轮胎放前面; 赠送雨刮水*2-加掉;

更换材料 车窗密封条; 右前门上饰板亮; 滤芯 (JC)(JL); 后刹车片(HSCP); 电动车窗升降器幽灵
(JC); ****刹车液YXQ; 防冻液-1.5L(G12) 19M1*0.14(70G2) 24DP*0.4 19NX*0.14
YXQ-3; 机油 (1L/A8/0W-30) (YXQ-4)(JY1)/GD1; 汽油添加剂(100ML)(QA10010T)
(FWB); 空调清洗剂(400ML)(QA/FWB); 雨刮精 QA50002(FWB); 汽车养护
(QAQCHLB/FWB);

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

06/31

05

里程记录

Mileage Record

05 / 10

到店时间	行驶里程数	数据记录
2011-09-27	1km	首次进店
2011-11-08	1km	正常数据
2012-02-20	5133km	正常数据
2012-09-04	15193km	正常数据
2013-01-09	20290km	正常数据
2013-04-12	25092km	正常数据
2014-06-04	45412km	正常数据
2014-09-29	50160km	正常数据
2015-04-03	60529km	正常数据
2015-04-24	61519km	正常数据
2015-10-21	71265km	正常数据
2016-05-17	81769km	正常数据
2016-07-13	86765km	正常数据
2016-12-13	95508km	正常数据
2017-03-27	100397km	正常数据
2017-08-07	106393km	正常数据
2017-12-05	111691km	正常数据
2018-02-07	114676km	正常数据

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

07/31

05

里程记录

Mileage Record

05 / 10

到店时间	行驶里程数	数据记录
2018-06-27	121205km	正常数据
2018-09-17	126238km	正常数据
2018-11-22	129813km	正常数据
2019-05-13	139859km	正常数据
2019-10-28	149103km	正常数据
2020-05-07	157590km	正常数据
2020-06-09	159096km	正常数据
2020-07-07	160584km	正常数据
2020-07-14	160916km	正常数据
2020-08-03	161969km	正常数据
2020-09-17	163982km	正常数据
2020-10-19	165251km	正常数据
2020-10-27	166020km	正常数据
2021-01-14	170333km	正常数据
2021-01-22	170926km	正常数据
2021-02-07	170976km	正常数据
2021-02-24	171168km	正常数据
2021-02-28	171171km	正常数据



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

08/31

05

里程记录
Mileage Record

05 / 10

到店时间	行驶里程数	数据记录
2021-05-06	172033km	正常数据
2021-11-02	174065km	正常数据
2021-11-25	174567km	正常数据
2022-01-12	175066km	正常数据
2022-01-17	175293km	正常数据
2022-06-08	175555km	正常数据
2023-04-06	179703km	正常数据
2023-09-08	182628km	正常数据
2023-10-20	183710km	正常数据



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

06

保养习惯

Maintenance habits

06 / 10

平均里程

15218km/年

代步每年行驶2万~3万公里为日常代步

保养频次

2.0次/年

保养频次在2~3次属于正常保养

保养时间

2023-10-20止

该车已经2.6年没有在4s店保养了

进店时间

2023-10-20止



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

2011.09.27~2023.10.20

总维保45次

45

进店次数（次）



20

维修次数（次）



22

保养次数（次）



9月

2011

项目描述

1km

预PDI; 交车检查;

11月

2011

项目描述

1km

PDI; 车辆移交检查;

2月

2012

项目描述

5133km

首保; 首保;

更换材料 机滤; 机油5W/40(4L); 密封环;

9月

2012

项目描述

15193km

保养; 15000公里保养（含全车电;

更换材料 带密封的过滤器件组 C6/2.4-3.2; 滤芯（建储）+库存区-9; 燃油滤清器（建储）+库存区-4; 蒸发器/库存区-3; 机油5W/40(1L*); 机油SM级 (4升/**** 5W/40)（建储）; 密封垫圈;



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

1月

2013

项目描述

20290km

保养; 换油服务;

更换材料 带密封的过滤器件组 C6/2.4-3.2; 机油5W/40(1L*); 机油SM级 (4升/**** 5W/40) (建
储); 密封垫圈;

4月

2013

项目描述

25092km

保养; 换油服务;

更换材料 带密封的过滤器件组 C6/2.4-3.2; 机油5W/40(1L*); 机油SM级 (4升/**** 5W/40) (建
储); 密封垫圈;

6月

2014

项目描述

45412km

保养; 15000公里保养 (含全车电;

更换材料 滤芯 (JC)(JL); 滤芯 (JC)(KL); 汽滤-C6-BDW/BBJ (JC)(QL); 空调滤网(KTL); 机油SM级
(1L/5W40) (JC)(YXQ)(JY1); 机油SM级 (4L/5W40) (JC)(YXQ)(JY4); 密封垫圈;

9月

2014

项目描述

50160km

保养; 换油保养.;

更换材料 滤芯 (JC)(JL); 机油SM级 (1L/5W40) (JC)(YXQ)(JY1); 机油SM级 (4L/5W40) (JC)
(YXQ)(JY4); 密封垫圈;

4月

2015

项目描述

60529km

保养; 15000KM定期保养;

更换材料 滤芯 (JC)(JL); 滤芯 (JC)(KL); 汽滤-C6-BDW/BBJ (JC)(QL); 空调滤网(KTL); 机油SM级
(1L/5W40) (JC)(YXQ)(JY1); 机油SM级 (4L/5W40) (JC)(YXQ)(JY4); 密封垫圈;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报
告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交
易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

4月

2015

项目描述

61519km

维修; 2 轮胎 更换;

更换材料 橡胶阀 (JC); 轮胎 225/50R1798Y米(YXQ-5);

10月

2015

项目描述

71265km

维修; 轮胎 更换;

更换材料 橡胶阀 (JC); 轮胎 225/50R1798Y米(YXQ-5);

5月

2016

项目描述

81769km

保养; 换油保养.; 制动液保养.;

更换材料 滤芯 (JC)(JL); 制动液 (JC) (YXQ-3); 机油SM级 (1L/5W40) (JC)(YXQ)(JY1); 机油SM级 (4L/5W40) (JC)(YXQ)(JY4); 密封垫圈;

7月

2016

项目描述

86765km

保养; 检查, 包括更换机油.;

更换材料 滤芯 (JC)(JL); 机油SM级 (1L/5W40) (JC)(YXQ)(JY1); 机油SM级 (4L/5W40) (JC)(YXQ)(JY4);

12月

2016

项目描述

95508km

保养; 检查, 包括更换机油.; 冷却液 排放和加注; 火花塞 拆卸和安装;

更换材料 滤芯 (JC)(JL); 火花塞(=06E***611)(HHS); 防冻液-1.5L(G12) 19M1*0.14(70G2) 24DP*0.4 19NX*0.14 YXQ-3; 机油SM级 (1L/5W40) (JC)(YXQ)(JY1); 机油SM级 (4L/5W40) (JC)(YXQ)(JY4);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

3月

2017

项目描述

100397km

保养; 检查, 包括更换机油.; 蓄电池 拆卸和安装;

更换材料 滤芯 (JC)(JL); 蓄电池 80AH/380A(YXQ); 机油 (1L/A8/0W-30) (YXQ-4)(JY1);

8月

2017

项目描述

106393km

保养; 常规保养和更换机油; 多楔带 拆卸和安装; 燃油滤清器 拆卸和安装; 空气滤清器 拆卸和安装;
2 灰尘和花粉滤清器 拆卸和安装;更换材料 皮带C6-2.4,2.8,3.2 (JC)(YXQ-5); 滤芯 (JC)(JL); 滤芯 (JC)(KL); 汽滤-C6-BDW/BBJ
(JC)(QL); 空调滤网(KTL); 机油 (1L/A8/0W-30) (YXQ-4)(JY1);

12月

2017

项目描述

111691km

保养; 常规保养和更换机油;

更换材料 滤芯 (JC)(JL); 机油SM级 (1L/5W40) (JC)(YXQ)(JY1);

2月

2018

项目描述

114676km

保养; 常规保养和更换机油; ATF 滤网 拆卸和安装;

更换材料 滤芯 (JC)(JL); 无级变速箱油 (JC)(YXQ) (BSXY); 机油SM级 (1L/5W40) (JC)(YXQ)
(JY1); 机油SM级 (4L/5W40) (JC)(YXQ)(JY4);

6月

2018

项目描述

121205km

保养; 常规保养和更换机油; 空气滤清器 拆卸和安装;

更换材料 滤芯 (JC)(JL); 滤芯 (JC)(KL); 机油 (1L/A8/0W-30) (YXQ-4)(JY1);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

9月

2018

项目描述

126238km

保养; 常规保养和更换机油; 火花塞 拆卸和安装;

更换材料 滤芯 (JC)(JL); 火花塞(=06E***611)(HHS); 机油 (1L/A8/0W-30) (YXQ-4)(JY1);

11月

2018

项目描述

129813km

保养; 常规保养和更换机油;

更换材料 滤芯 (JC)(JL); 机油SM级 (1L/5W40) (JC)(YXQ)(JY1); 机油SM级 (4L/5W40) (JC)(YXQ)(JY4);

5月

2019

项目描述

139859km

保养; 常规保养和更换机油.; 燃油滤清器拆卸和安装; 空气滤清器拆卸和安装;

更换材料 滤芯 (JC)(JL); 滤芯 (JC)(KL); 汽滤-C6-BDW/BBJ (JC)(QL); 机油SM级 (4L/5W40) (JC)(YXQ)(JY4);

10月

2019

项目描述

149103km

召回; 手套箱拆卸和安装; 拆卸和安装副驾驶安全气囊单元;

更换材料 69S8-32安全气囊;

5月

2020

项目描述

157590km

维修; 压缩机 拆卸和安装; 扶手拆卸和安装; 干燥器拆卸和安装; 蒸发器节流阀拆卸和安装; 拆装发动机线束;

更换材料 干燥罐 (JC); 节流阀(=8E0***177); 压缩机; 发动机机舱线束; 压力传感器(=A);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

6月

2020

项目描述

159096km

维修; 后车门饰板拆卸和安装;

更换材料 锁;

7月

2020

项目描述

160584km

保养; 常规保养和更换机油.; 挡风玻璃拆卸和安装; 润滑系统清洗; 周年庆天窗排水疏通, 送养护包; 机舱干冰清洗; 空调系统免费杀菌; 三元催化养护;

更换材料 滤芯 (JC)(JL); 机油 (1L/A8/0W-30) (YXQ-4)(JY1); 空调杀菌(150ML)(QA20010) (QA/FWB); 润滑清洗剂-QA32501T(FWB); 润滑高性能保护剂-QA32502T(FWB); 三元催化清洗剂 QA32505 (FWB); 汽车养护 (QAQCHLB/FWB);

7月

2020

项目描述

160916km

维修; 下部摆臂拆卸和安装; 摆动半轴拆卸和安装; 后部保险杠盖板拆卸和安装;

更换材料 传动轴C6CVT(YXQ-4); 膨胀螺母;

8月

2020

项目描述

161969km

维修; 常规保养和更换机油.; 机油分离器拆卸和安装; 润滑系统清洗; 周年庆天窗排水疏通, 送养护包;

更换材料 挡板; 滤芯 (JC)(JL); 防冻液-1.5L(G12) 19M1*0.14(70G2) 24DP*0.4 19NX*0.14 YXQ-3; 机油 (1L/A8/0W-30) (YXQ-4)(JY1); 0型圈(NONE); 润滑清洗剂-QA32501T(FWB); 润滑高性能保护剂-QA32502T(FWB);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

9月

2020

项目描述

163982km

维修; 2 轮胎更换;

更换材料 橡胶阀 (JC);

10月

2020

项目描述

165251km

保养; 常规保养和更换机油.; 冷却液排放和加注; 制动液 更换; 清洗电子节气门; 燃油进气系统保养; 润滑系统清洗; 车辆养护5合一; 周年庆天窗排水疏通, 送养护包; 内饰清洗; 轮毂干冰清洗;

更换材料 滤芯 (JC)(JL); 制动液(Audi**); 防冻液-1.5L(G12) 19M1*0.14(70G2) 24DP*0.4 19NX*0.14 YXQ-3; 机油 (1L/A8/0W-30) (YXQ-4)(JY1); 润滑清洗剂-QA32501T(FWB); 润滑高性能保护剂-QA32502T(FWB); 燃油保护剂QA3***6FWB; 燃油系统清洗QA3***7FWB; 节气门清洗剂 QA32508 (FWB); 汽车养护 (QAQCHLB/FWB);

10月

2020

项目描述

166020km

维修; 2 导向臂上部拆卸和安装; 2 下导向臂拆卸和安装; 2 下部摆臂拆卸和安装; 2 减震支柱拆卸和安装; 2 摆臂上部拆卸和安装; 过热保护, 带导线束拆卸和安装;

更换材料 连接杆 (JC); 支撑臂 (JC); 线束; 摆臂 (JC); 摆臂 (JC);

1月

2021

项目描述

170333km

保养; 常规保养和更换机油.; 2 弹簧减震器拆卸和安装; 燃油进气系统保养; 车辆养护5合一; 内饰清洗; 机舱干冰清洗; 三元催化养护;

更换材料 滤芯 (JC)(JL); 缓冲档块 (JC) YXQ; 机油 (1L/A8/0W-30) (YXQ-4)(JY1); 汽油添加剂 (100ML)(QA10010T)(FWB); 三元催化清洗剂 QA32505 (FWB); 燃油保护剂 QA3***6FWB; 燃油系统清洗QA3***7FWB; 防冻雨刮水-42 500ML(QA50042)(FWB);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

1月

2021

项目描述

170926km

保险; 事故拆检报料 (钣金;

更换材料 镜面玻璃(=L8T***7535E); 支座; 转向信号灯 (JC); 后视镜涂底漆;

2月

2021

项目描述

170976km

维修; ATF更换;

更换材料 无级变速箱油 (JC)(YXQ) (BSXY) ;

2月

2021

项目描述

171168km

维修; 前部车门饰板拆卸和安装;

更换材料 挡板;

2月

2021

项目描述

171171km

保险; 事故拆检报料 (钣金;

更换材料 格栅(=L4F***7682P01C); 前车灯; 横梁 (JC);

5月

2021

项目描述

172033km

维修; 后车门饰板拆卸和安装;

更换材料 锁;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

11月

2021

项目描述

174065km

维修; 前部充气支撑杆拆卸和安装; 2 灰尘和花粉滤清器拆卸和安装; 客户旧件不要, 不洗车; 更换空调外滤网; 空调系统杀菌; 检查开空调有异味;

更换材料 支撑 (JC); 空调滤网(KTL); 空调外滤网 (JC) (KTL); 空调清洗剂(400ML)(QA/FWB);

11月

2021

项目描述

174567km

保养; 常规保养和更换机油.; 制动液保养.; 冷却液排放和加注; 2 车轮平衡; 2 轮胎更换; 2 后部制动摩擦衬块拆卸和安装; 2 前部车门饰板拆卸和安装; 车辆养护5合一; 周年庆天窗排水疏通, 送养护包; 更换两前门玻璃外压条; 配汽油添加剂*2-放车上; 新轮胎放前面; 赠送雨刮水*2-加掉;

更换材料 车窗密封条; 右前门上饰板亮; 滤芯 (JC)(JL); 后刹车片(HSCP); 电动车窗升降器幽灵 (JC); ****刹车液YXQ; 防冻液-1.5L(G12) 19M1*0.14(70G2) 24DP*0.4 19NX*0.14 YXQ-3; 机油 (1L/A8/0W-30) (YXQ-4)(JY1)/GD1; 汽油添加剂(100ML)(QA10010T) (FWB); 空调清洗剂(400ML)(QA/FWB); 雨刮精 QA50002(FWB); 汽车养护 (QAQCHLB/FWB);

1月

2022

项目描述

175066km

维修; 后车门饰板拆卸和安装; 旧件要, 不洗车; 更换右后门中央门锁开关;

更换材料 开关;

1月

2022

项目描述

175293km

维修; 后车门饰板拆卸和安装; 旧件要, 免费洗车; 更换右后门门锁块;

更换材料 锁;



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

07

维保记录

Maintenance records

07 / 10

6月

2022

项目描述

175555km

维修; 蓄电池 更换; 四轮轮胎气压调整; 车辆常规检测;

更换材料 蓄电池 80AH/380A(YXQ);

4月

2023

项目描述

179703km

保养; 常规保养和更换机油; 空气滤清器滤芯 拆卸和安装; 灰尘和花粉滤清器 拆卸和安装; 灰尘和花粉滤清器 拆卸和安装; 润滑系统清洗; 车辆养护5合一; 配雨刮水*2-加掉, 配汽油添加剂*2-放后备箱,送养护包; 空调系统杀菌; 电子节气门清洗;

更换材料 一套尘埃与花粉过敏 KTL; 滤芯 (JC)(JL); 滤芯 (JC)(KL); 空调外滤网 (JC) (KTL); 机油 (1L/A8/0W-30) (YXQ-4)(JY1)/GD1; 汽油添加剂(QA15010)(FWB); 润滑清洗剂-QA32501T(FWB); 润滑高性能保护剂-QA32502T(FWB); 节气门清洗剂 QA32508 (FWB); 空调清洗剂(400ML)(QA/FWB); 雨刮精 QA50002(FWB); 汽车养护 (QAQCHLB/FWB);

9月

2023

项目描述

182628km

维修; 尾灯拆卸和安装; 旧件不要, 免费洗车;

更换材料 尾灯 (JC)C6新款;

10月

2023

项目描述

183710km

保养; 常规保养和更换机油; 6 火花塞 拆卸和安装; 润滑系统清洗, 节气门清洗; 客户旧件不要, 免费洗车, 检查左前升降玻璃有时不灵; 燃油系统清洗;

更换材料 滤芯 (JC)(JL); 火花塞(=06E***611)(HHS); 机油 (1L/A8/0W-30) (YXQ-4)(JY1)/GD1; 润滑清洗剂-QA32501T(FWB); 润滑高性能保护剂-QA32502T(FWB); 燃油保护剂 QA3***6FWB; 燃油系统清洗QA3***7FWB; 节气门清洗剂 QA32508 (FWB);



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

08

理赔记录
Claim records

08 / 10

车信盟报告

订单号：24401705705936 秉持第三方·恪守公信力

车信盟商标归上海中经网络科技有限公司所有

报告交易保障

400-820-3152

工作日 9:00-12:00 13:00-17:00

2026-05-15

2026-05-15

奥迪 车架号 LFV4A*****13

发布日期：2026-05-15(报告记载信息有效期为30天)

报告验真

2011款 奥迪A6L-2.4-CVT/MT技术型(国IV)

2011款 奥迪A6L-2.4-CVT/MT舒适型(国IV)

2011款 奥迪A6L-2.4-CVT/MT豪华型(国IV)

2011款 奥迪A6L-2.4-CVT/MT-S-Line(国IV)

车型免责声明：根据多源数据模型分析本报告车辆车型可能为上述车型列表之一。若不在上述列表中，请根据车辆铭牌及购车发票等确认实际车型，也可扫码车信盟小程序“车型运维”进行修正。车型信息仅供参考，不作为车辆评估、交易定价、法律、税务或财务等方面的作证依据。

车型运维

车信盟提示 维修痕迹¹ 骨架异常提示 加强件异常

车信盟提示 (信息仅作参考，以实际车况为准。) 正常 异常 未获取

结构性损伤记录 (未发现)

安全气囊记录

发动机记录

火烧记录

涉水记录

盗抢记录



营运记录



大额车损记录



风险提示记录
(未发现)

记录于：2023年第4季度

最近一次里程数

约 18.4 万公里

试运行期信息仅供参考



召回标记

提示车辆可能存在未完成的召回记录，请尽快联系授权经销商（维修点）核实并预约召回。

召回日期

2019/02/20-2020/07/21

所在总成

--

缺陷描述

召回范围内部分车辆的驾驶席或副驾驶席正面的安全气囊装配了高田公司生产的未带干燥剂的硝酸铵气体发生器。在安全气囊展开时，上述安全气囊的气体发生器可能发生异常破损，导致碎片飞出，可伤及车内人员，存在安全隐患。



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

08

理赔记录

Claim records

08 / 10

可能造成后果 在安全气囊展开时, 上述安全气囊的气体发生器可能发生异常破损, 导致碎片飞出, 可伤及车内人员, 存在安全隐患。

召回维修措施 一汽-大众汽车有限公司将委托奥迪特许经销商免费为召回范围内的车辆更换新型号的驾驶席正面安全气囊气体发生器或副驾驶席安全气囊模块。对于A4和A6L车型将为涉及范围内的车辆更换新型号的副驾驶席正面安全气囊模块, Q5车型将为涉及范围内的车辆更换新型号的驾驶席正面安全气囊的气体发生器。

应急处置方法 --

车辆改进措施 相关零部件在生产线上已经停止使用, 生产线已使用新型号的零件。

召回公告地址 [查看](#)

召回新闻地址 [查看](#)

[折叠详情](#)

车辆维修痕迹图

(信息仅作参考, 以实际车况为准。)



骨架异常提示

(信息仅作参考, 以实际车况为准。)



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

08


理赔记录
Claim records

08 / 10

部件 异常方位

车辆未发现骨架异常

加强件异常提示 (共 2 条) 2处异常
(信息仅作参考, 以实际车况为准。)



部件 异常方位
后叶 左、右

车辆信息摘要

所有人	非个人
首次登记日期	2011-11-14
车主任数	1任
号牌种类	小型汽车

在沪抵押标志	无
使用性质	非营运
在沪机动车状态	可交易
新能源标志	否
在沪最近定检日期	2025-11-14
在沪年检有效期	2026-11-30
在沪强制报废日期	2099-12-31
在沪是否强制措施处理记录	否

车辆在沪历史过户情况 (共 0 条)

车主属性	时间	使用性质
------	----	------

车辆在沪违法未处理案件数 (共 1 条)

车辆在沪历史事故情况 (共 1 条)

时间	事故描述
----	------



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

08

理赔记录
Claim records

08 / 10

2015-06

追尾碰撞

车辆基本信息

中文品牌 奥迪

车架号 LFV4A*****13

车身颜色 黑色

车辆类型 轿车

出厂日期 2011-09-19

燃料类型 汽油

排放标准 GB18352.3-2005国IV

整车重量(kg) 2225

排量(ml) 2393

国产/进口 国产

车辆配置信息

发动机号 33**49

功率(kw) 130

转向方式 方向盘

车外廓长(mm) 5035

车外廓宽(mm) 1855

车外廓高(mm) 1485

变速箱 无级/手动一体式

保险事故基本信息

交强险保单是否有效 ☒

商业险保单是否有效 ☒

交强险是否连续投保 ☒

商业险是否连续投保 ☒

本车已结案事故次数 9



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

08

理赔记录

Claim records

08 / 10

涉三者车(本车)已结案事故次数 1

本车未结案事故次数(含涉三者车事故) 0

单次事故最大损失金额 ≈17000元

车辆需检测情况 建议进一步检测

本车事故 已结案 (共9条)

● 2018年2季度 ≈2000元

事故类型 交通事故类
车损金额 ≈2000元
案件状态 已结案
明细记录 2条

维修项目	维修方式	件数
后叶子板(左)	修理	1
后门(右)	修理	1

● 2016年1季度 ≈5000元

事故类型 --
车损金额 ≈5000元
案件状态 已结案

明细记录 10条

维修项目	维修方式	件数
后叶子板(左)	修理	1
后保险杠皮	修理	1
前门(右)	修理	1
前门(左)	修理	1
前翼子板(左)	修理	1
前保险杠皮	修理	1
后叶子板(右)	修理	1
后门(左)	修理	1
后门(右)	修理	1
前翼子板(右)	修理	1

● 2016年3季度 ≈5000元

事故类型 --
车损金额 ≈5000元
案件状态 已结案
明细记录 5条

维修项目	维修方式	件数
左后门饰条	更换	1
后叶子板(左)	修理	2
钢圈及动平衡	修理	1
后保险杠皮	修理	1
后门(左)	修理	1



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

08

理赔记录

Claim records

08 / 10

● 2015年4季度 ≈2000元

事故类型 --
车损金额 ≈2000元
案件状态 已结案
明细记录 2条

维修项目	维修方式	件数
其他	更换	1
其他	修理	1

● 2017年1季度 ≈2000元

事故类型 交通事故类
车损金额 ≈2000元
案件状态 已结案
明细记录 3条

维修项目	维修方式	件数
前保险杠皮	修理	1
钢圈修复	修理	1
前翼子板(右)	修理	2

● 2020年3季度 ≈1000元

事故类型 交通事故类
车损金额 ≈1000元
案件状态 已结案
明细记录 3条

维修项目	维修方式	件数
喷漆准备工作(喷漆)(塑料件)(相关工作)	修理	1
已上底漆的后保险杠(喷漆)	修理	1
喷漆准备工作(喷漆)金属件等级S2,塑料新建等级S1,...	修理	1

● 2017年1季度 ≈5000元

事故类型 交通事故类
车损金额 ≈5000元
案件状态 已结案
明细记录 5条

维修项目	维修方式	件数
后叶子板(左)	修理	1
后保险杠皮	修理	1
前门(左)	修理	1
后叶子板(右)	修理	1
行李箱盖	修理	1



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

08

理赔记录

Claim records

08 / 10

● 2021年1季度 ≈17000元

事故类型	交通事故类
车损金额	≈17000元
案件状态	已结案
明细记录	18条

维修项目	维修方式	件数
前保险杠右装饰条	更换	1
右大灯总成	更换	1
右前进气格栅	更换	1
拆卸/安装前保险杠右挡板	修理	1
喷漆准备工作(喷漆)金属件	修理	1
等级S3,塑料件等级S3(部...		
右翼子板(喷漆)	修理	1
拆卸/安装散热器格栅	修理	1
调整前雾灯	修理	1
调整前大灯	修理	1
拆卸/安装驻车辅助前部传	修理	1
感器		
拆卸/安装前保险杠左挡板	修理	1
更换右大灯(已拆下)	修理	1
喷漆准备工作(喷漆)(塑料	修理	1
件)(相关工作)		
拆卸/安装前保险杠盖板	修理	1
拆卸/安装2个前雾灯	修理	1
已上底漆的前保险杠(喷漆)	修理	1
拆卸/安装右大灯(保险杠已	修理	1

拆卸)不包括:调整大灯		
右翼子板(维修)*	修理	1

● 2021年1季度 ≈4000元

事故类型	交通事故类
车损金额	≈4000元
案件状态	已结案
明细记录	3条

维修项目	维修方式	件数
左侧后视镜	更换	4
左倒车镜总成喷漆	修理	1
拆装倒车镜固定座(左)	修理	1

涉三者车(本车)事故 已结案 (共1条)

● 2021年1季度 ≈4000元

事故类型	交通事故类
车损金额	≈4000元
案件状态	已结案
明细记录	3条

维修项目	维修方式	件数
左侧后视镜	更换	4



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

08

理赔记录

Claim records

08 / 10

左倒车镜总成喷漆	修理	1
拆装倒车镜固定座 (左)	修理	1

本车未结案事故(含涉三者车事故) (共0条)

车信盟检测建议

仅适用于车辆历史存疑事故, 信息仅作参考, 以实际车况为准。



车辆需检测情况 ?

建议进一步检测

免责声明

本报告展示内容涉及多方信息汇总, 仅基于截止到出具报告日所收集到的相关数据信息。因所有数据信息均来自第三方, 车信盟不对信息的完整性、准确性做出保证, 不承担因此导致的任何损失。本报告仅用于车辆交易参考, 不作为车辆评估、交易定价、法律、税务或财务等方面的作证依据。如遇部分数据可能未被采集或收录, 或对报告内容存疑, 建议您进行车辆实车检测, 以便做出更精准的交易决策。

名词解析

中文品牌: 为机动车辆制造厂商的登记信息记录。

详细型号: 为机动车辆在车型库中的信息记录。

车身颜色: 为机动车辆在注册登记和保险保单信息中车身颜色的记录。

车辆类型: 为机动车辆在上海区域内注册登记或合格证中载明的信息提示, 非沪牌机动车辆在最近一张保险保单信息中的记录提示。

排放标准: 为机动车辆合格证中载明的排放标准信息。详细排放标准可通过国家机动车排污监控中心网站上查询: www.vecc-mep.org.cn。

国产/进口: 为机动车辆在注册登记和保险保单信息中是否进口车的记录。

车辆配置信息: 为机动车辆在注册登记信息中关于车辆配置信息的记录, 显示空白则登记信息中无相关配置信息的记录。

所有人: 为机动车辆注册登记记录中或保险保单中所记载的最新车主信息 (因涉及隐私, 仅显示“个人”或者“非个人”) 的记录。

首次登记日期: 为机动车辆首次在上海区域内注册登记的车辆信息记录, 非沪牌车辆在保险保单中的信息记录。

车主任数: 为机动车辆曾被几位车主所拥有的信息记录。

在沪抵押标记: 为机动车辆在上海区域内注册登记的抵押信息中最新的情况记录, 若“已抵押”则该机动车为不可交易车辆。

在沪机动车状态: 为机动车辆在上海区域内注册登记信息中的车辆以及抵押状态等记录, 除“正常”外, 其他情况均为不可交易。提示去当地车管所处理相关情况, 以便不影响车辆的正常交易。

使用性质: 为机动车辆在上海区域内注册登记信息中所记载最近日期的使用性质记录, 非沪牌车辆取自最近一张保



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准。

08

理赔记录
Claim records

08 / 10

险保单信息中车辆使用性质的记录。

在沪最近定检日期：为机动车在上海区域内注册登记信息中记载的最近定检日期的记录。

在沪年检有效期：为机动车在上海区域内注册登记信息中记载的检验有效期的记录。

在沪强制报废日期：为机动车在上海区域内注册登记信息中记载的强制报废日期的记录。

在沪是否强制措施处理记录：为机动车在上海区域内注册登记信息中记载的强制措施处理的历史记录。

车辆在沪历史过户情况：为机动车在2015年之后上海区域内所有登记转移的历史情况记录统计，不包括变更、注销、更正、失窃、退牌等情况。

车辆在沪违法未处理案件数：为机动车在上海区域内现场或非现场违法违规的历史处理情况记录统计。

车辆在沪历史事故情况：为机动车在上海区域内事故处理的历史情况记录统计。

交强险保单是否有效：为机动车在查询时点是否有有效的交强险保单。

商业险保单是否有效：为机动车在查询时点是否有有效的商业险保单。

交强险是否连续投保：为机动车历年承保的交强险中若存在30天及以上断保记录或无任何购买交强险的信息，则视为交强险不连续（即“有”）。

商业险是否连续投保：为机动车历年承保的车损险（商业）中若存在30天及以上断保记录或无任何购买商业险的信息，则视为交强险不连续（即“有”）。

本车已结案事故次数：为机动车历年保险理赔案件中涉及商业险已结案记录的次数统计总和。

涉三者车(本车)已结案事故次数：为机动车从2016年以

后保险理赔案件中作为涉事三者车的理赔已结案记录的统计次数总和。

本车未结案事故次数(含涉三者车事故)：为机动车历年保险理赔案件中有涉及未结案（包括涉三者车事故）的案件记录次数总和。

车信盟检测建议：为机动车在查询时点可能存在历史存疑事故，建议对车况进行进一步检测。

折叠完整解析



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

历史车况报告

查博士历史车况报告是基于截止报告生成日期之前的车辆相关信息，并对相关信息做出的对碰撞、重要部件、保养、里程等方面的分析展示，可帮助您更快捷、更准确地了解车辆历史状况，本报告仅供参考，请结合实车检测和试乘试驾体验做出更精准的交易决策

年均行驶里程

依据车辆历史中的日期和里程信息，计算出的车辆每年的行驶里程。

年均保养次数

依据车辆历史中的日期和保养信息，计算出的车辆每年的保养次数。

最后保养时间

车辆历史信息中对车辆进行最后一次保养的时间。

最后记录时间

车辆历史信息中记录的最后一次时间。

泡水排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及泡水、涉水、水淹、进水、过水等相关信息。

火烧排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及火烧、起火、自燃等相关信息。

事故排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及纵梁、A/B/C/D柱、侧围、减震器座等相关信息。

发动机/变速箱

依据车辆历史信息判别此车是否涉及发动机、变速箱大修、漏油、漏水、渗油、渗水、异响、抖动等异常情况。

重要部件

依据车辆历史信息判别此车是否涉及发动机、变速箱、气囊安全带等重要组成部件的相关信息。

车身外观

依据车辆历史信息判别此车是否涉及车门、翼子板、机盖、保险杠、车顶、底大边等部件的相关信息。

里程记录

车辆历史信息中的行驶里程信息，如果出现随着时间的推移行驶里程减少的情况，则定义为异常数据，提醒您此车存在调表的可能，请结合实际里程仔细分析。



免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

10

免责条款
Disclaimer

10 / 10

- 1、查博士为用户提供的车辆历史记录查询服务，有助于改善长期以来二手车交易中买卖双方信息不对称的状况，有助于防范交易欺诈、规避交易风险，有助于消费者对二手车的实际价值进行更为准确的分析、判断，有利于构建公平、公正、有序、健康的市场环境。
- 2、查博士车辆历史报告说明，此报告所包含内容及判断，仅基于截止到报告生产日期（以报告内容为准）查博士所收集的相关数据信息。关于此车辆其他信息（包括但不限于在非4S店或非制造商授权店的历史车况信息）有可能未被采集和收录，也不作为判断此报告真实性的法律依据。本报告是购买时的重要参考工具之一，同时请配合实车勘验结果和试乘试驾体验，以帮助您做出更准确的购买决定。由于查博士出具的历史车况报告是基于多元化的第三方数据作出的，相关数据的稳定性、准确性、时效性在小概率情况下可能存在问题。查博士特别提示用户应当审慎作出相应决策，并将查博士提供的报告置于参考性地位。用户同意查博士对历史车况报告与实际情况不符事宜免责。
- 3、查博士为您查询的车辆仅限于中国大陆地区合法注册登记的车辆。您同意并承诺您所购买的查博士报告仅供消费者进行车辆评估使用。在未经北京查博士科技股份有限公司允许的前提下所进行的任何商业用途，以及转售，分销查博士报告都是被严格禁止的。
- 4、无论直接或间接地对查博士车辆历史报告内容进行全部或部分的创建，编辑，收集，汇总，以用来制作数据库或目录的行为，在未经我司书面许可的情况下，都是被严格禁止的。查博士报告仅呈现我们所能得到的数据信息，在任何情况下，查博士或参与制作，生产，或发布查博士报告的个人或实体，都没有责任和义务承担用户购买报告后签订的销售合同所造成的各类损失，以及利用报告所造成的任何侵权（包括自身疏忽）伤害。这些损失及伤害，包括但不限于直接的，间接的，附带的，特殊的，惩罚性的，或类似的损害赔偿。
- 5、您同意不会因为在使用报告以外的行为中造成损失后，追究查博士及其附属公司及其董事、管理人员、员工、和代理商的责任。也不会提出任何索赔、诉讼、损害赔偿或其他各类费用等要求。



扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。