查博士 二手车交易服务平台
www.chaboshi.cn

查博士历史车况数据报告

CHABOSHI historical evaluation report

NO：WQ3BN6222H

01 车况综合评估
Comprehensive evaluation

订单号：WQ3BN6222H　　报告日期：2026-08-11

车辆品牌	进口奥迪
VIN码	WAUR*********1913

S

事故排查	5.0
火烧排查	5.0
泡水排查	5.0

4.7分 ★★★★★
整车车况评分

B级
重要部件评级

无异常
里程记录是否异常

良	发动机/变速箱(良好)	拆检:发动机;拆检:变速箱;
优	里程表(正常)	8.52万公里(截止2017-04)
优	其他重要部件(优秀)	高:水温;更换:转向助力油管;
--	保养习惯(1.2次/年)	定期保养(截止2017-04)

免责声明

本报告包含该车（进口奥迪-WAUR*********1913）历史维修保养记录、历史理赔记录、历史电池报告、历史诊断里程记录，通过以上车辆过往经历模型分析得出车况综合评估。历史车况报告仅代表过去发生不代表当前实车车况，故不能作为交易唯一参考，实际车况请以实车检测报告为准。

扫码查看报告

02 事故排查
Accident investigation

✓ A柱	✗ 左侧围	✓ 前纵梁	✓ 车身底板	✓ B柱
✓ 前减震器座	✓ 防火墙	✓ 后纵梁	✓ C柱	✓ 后减震器座
✓ 后围板	✗ 右侧围			

温馨提示：左侧围请仔细对照**[理赔记录]**中的维修内容

12月 2013

项目描述	来自-维保

右后翼子板喷漆(抛光); **右后翼子板**喷漆(喷漆); **右后翼子板**喷漆(做底); 自费钣喷; 右前轮毂修复喷漆; 右后轮毂修复喷漆; 更换水箱大框（拆装水箱冷凝器）; 更换空滤盒子; 更换前保险杠; 前保险杠喷漆（做底）; 前保险杠喷漆（喷漆）; 前保险杠喷漆（抛光）; 更换右前大灯; 更换右前翼子板及内衬支架; 右前门小钣金; 右后门小钣金; 右后翼子板小钣金; 右前门喷漆（做底）; 右前门喷漆（喷漆）; 右前门喷漆（抛光）; 右后门喷漆（做底）; 右后门喷漆（喷漆）; 右后门喷漆（抛光）; 右前翼子板喷漆（做底）; 右前翼子板喷漆（喷漆）; 右前翼子板喷漆（抛光）;

更换材料 反光镜三角护扳（内 黑）C6; OIL助力油 35E7标准01 02*0.9/03*1.1(保质期5年); OIL自动变速箱油 6-8AT(保质3年)2.8-4.2; A2冷却液(保质期3年) 24DP*0.4;

11月 2015

项目描述	来自-维保

右后叶子板喷漆(抛光); **右后叶子板**喷漆(喷漆); **右后叶子板**喷漆(做底); 保险; 拆装后保险杠; 拆装门把手; 右后门喷漆（喷漆）; 拆装前保险杠; 前保险杠喷漆（做底）; 前保险杠喷漆(抛光); 前保险杠喷漆(喷漆); 右前叶子板喷漆（做底）; 右前叶子板喷漆（抛光）; 右前叶子板喷漆（喷漆）; 后杠喷漆（做底）; 后杠喷漆（抛光）; 后杠喷漆（喷漆）; 右后门喷漆（做底）; 右后门喷漆（抛光）;

更换材料 TY速干剂; JC右隔栅 PA 2.0T/2.4/2.8/3.0;

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

03 泡水排查

Soak in water for inspection

7月
2012

项目描述 **来自-维保**

检查发动机空滤(涉水); 保养; A8D4 15000KM保养; 2012年夏季免费检测活动; 清洗水箱及冷凝器灰尘（拆杠）; *拆装进气道调翻板; 夏季活动-赠送一桶玻璃水; 检查发动机灯报警; 客户要求 其他涉水附件不拆检; 客户要求变速箱 发动机 不拆检; 91I7;

更换材料 机油滤芯; 滤芯; 机油 (1升/**** A8）;

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

04 发动机/变速箱
Engine/Gearbox

发动机　　变速箱

7月 2012

项目描述 **来自-维保**

客户要求**变速箱发动机**不拆检; 检查**发动机**灯报警; 保养; A8D4 15000KM保养; 2012年夏季免费检测活动; 清洗水箱及冷凝器灰尘（拆杠）; *拆装进气道调翻板; 夏季活动-赠送一桶玻璃水; 检查发动机空滤（涉水）; 客户要求 其他涉水附件不拆检; 91I7;

更换材料 机油滤芯; 滤芯; 机油 (1升/**** A8）;

6月 2014

项目描述 **来自-维保**

检查**发动机**故障灯报警; 保养; 领汽油添加剂两瓶带走; 风道消毒 更换PM2.5空调花粉滤芯; 更换外部空调滤芯; 更换转向助力泵油; *更换刹车油; *三清套餐(A8 Q7); *7500KM保养(A8 3.0T); *更换变速箱外过滤器; *润滑天窗导轨（保修期内）; *发动机内部清洗养护套餐; *三元催化装置养护套餐; *更换火花塞(6\8缸); *换01J\09L变速箱油;

更换材料 油底壳密封组件 Q5 8AT; BJC火花塞C7/D4/Q7 3.0T NGK; 内空调滤芯 D4 A7; 外空调滤芯 D4; A汽油添加剂 YH; A汽油添加剂 YH; OIL助力油 35E7标准01 02*0.9/03*1.1(保质期5年); OIL自动变速箱油 6-8AT(保质3年)2.8-4.2; A清洗剂H Q(保质期2年); A清洗剂H Q(保质期2年); JL机滤 C6/C7/B8/Q5 6缸; TY 制动液; A空调消毒清洁剂 YH; TY燃油系统清洗剂 YH; 润滑系统清洗剂 YH; 三元系统强效清洗剂 YH; 发动机强效保护剂 YH; 天窗润滑养护套件 TCRH; 空调过滤膜 PM2.5 YH; OIL机油(1升)A8/Q7/A5/A7/A1(保质期4年); A小管夹子9X11-15;

4月 2017

项目描述 **来自-维保**

自动变速箱拆卸和安装; **曲轴密封**法兰拆卸和安装; 维修; 更换转向助力油管密封圈/高压; 曲轴飞轮的密封环 拆卸和安装; 转向助力器 拆卸和安装; 拆装前保险杠; 中控台 拆卸和安装;

更换材料 密封件（机虑底座） C6 2.4 C7 2.5; 后轴油封 C6V6(保质期两年); 电线夹带; 转向机密封件维修包; 回流软管 散热器-转向机; 高压油管 D4; A汽油添加剂 YH; OIL助力油 35E7标准01 02*0.9/03*1.1(保质期5年); OIL自动变速箱油 6-8AT(保质3年)2.8-4.2; OIL自动变速箱油 6-8AT(保质3年)2.8-4.2; A清洗剂H Q(保质期2年); A清洗剂H Q(保质期2年); 黑硅胶 (保质期2年); A2冷却液(保质期3年) 24DP*0.4; LX油水分离器; 小管箍(捏)17.5; A密封环-水温传感器(保质期2年);

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

05 重要组成部件
Important components

- 气囊
- 前/后桥
- 转向系统
- 空调系统
- 安全带
- 悬架系统
- 制动系统

7月 2013

项目描述	来自-维保
检查行驶中**水温**高; 检查行驶中**水温**高; 索赔; 更换冷却液调节器; 更换冷却液调节器;	
更换材料	通风管 19H3/24AP XD; JC节温器 3.0T 19H3; 密封圈 19L5/19H3/24AP XD; 密封圈*2 19L5/19H3/24AP XD; 4st密封件 19L5/19H3/24AP XD; 密封垫*6 19L5/19H3/24AP XD; A2冷却液(保质期3年) 24DP*0.4;

4月 2017

项目描述	来自-维保
转向助力器拆卸和安装; 更换**转向助力油管**密封圈/高压; 维修; 曲轴密封法兰 拆卸和安装; 曲轴飞轮的密封环 拆卸和安装; 自动变速箱拆卸和安装; 拆装前保险杠; 中控台 拆卸和安装;	
更换材料	密封件（机虑底座） C6 2.4 C7 2.5; 后轴油封 C6V6(保质期两年); 电线夹带; 转向机密封件维修包; 回流软管 散热器-转向机; 高压油管 D4; A汽油添加剂 YH; OIL助力油 35E7 标准01 02*0.9/03*1.1(保质期5年); OIL自动变速箱油 6-8AT(保质3年)2.8-4.2; OIL自动变速箱油 6-8AT(保质3年)2.8-4.2; A清洗剂H Q(保质期2年); A清洗剂H Q(保质期2年); 黑硅胶 (保质期2年); A2冷却液(保质期3年) 24DP*0.4; LX油水分离器; 小管箍(捏)17.5; A密封环-水温传感器(保质期2年);

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

06 车身外观
Body appearance

✓ 左前门	✓ 左前翼子板	✗ 前机盖	✓ 车顶	✗ 左后门
✗ 左后翼子板	✓ 后尾门	✓ 底大边	✗ 右后门	✗ 右后翼子板
✗ 前保险杠	✓ 挡风玻璃	✗ 右前门	✗ 右前翼子板	✗ 后保险杠

温馨提示：左后翼子板、左后门、前机盖请仔细对照**[理赔记录]**中的维修内容

2月 2012

项目描述	来自-维保

更换**后杠下部**; **后杠**烤漆-A8/Q7; 自费钣喷; 拆装更换后杠亮条; 拆装后杠烤漆件; BB客户自费/保险**; 内部拆检报价; **4@QQ.;

更换材料 保险杠饰条; 阻流板(A8D4);

9月 2012

项目描述	来自-维保

BB客户自费/**公司定损; **后杠**烤漆-A8\Q7\TT\A7\A5; 自费钣喷; 拆装后杠烤漆件－A8\Q7; BB客户自费三者; 拆装后杠烤漆件-A8\Q7;

12月 2013

项目描述	来自-维保

右后翼子板喷漆(抛光); **右后翼子板**喷漆(喷漆); **右后翼子板**喷漆(做底); **右前翼子板**喷漆(抛光); **右前翼子板**喷漆(喷漆); **右前翼子板**喷漆(做底); **右后门**喷漆(抛光); **右后门**喷漆(喷漆); **右后门**喷漆(做底); **右前门**喷漆(抛光); **右前门**喷漆(喷漆); **右前门**喷漆(做底); **右后门**小钣金; **右前门**小钣金; 更换**右前翼子板**及内衬支架; **前保险杠**喷漆(抛光); **前保险杠**喷漆(喷漆); **前保险杠**喷漆(做底); 更换**前保险杠**; 自费钣喷; 右前轮毂修复喷漆; 右后轮毂修复喷漆; 更换水箱大框（拆装水箱冷凝器）; 更换空滤盒子; 更换右前大灯; 右后翼子板小钣金;

更换材料 反光镜三角护扳（内 黑）C6; OIL助力油 35E7标准01 02*0.9/03*1.1(保质期5年); OIL自动变速箱油 6-8AT(保质3年)2.8-4.2; A2冷却液(保质期3年) 24DP*0.4;

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

06 车身外观
Body appearance

11月
2015

项目描述 **来自-维保**

右后门喷漆(抛光); 右后门喷漆(做底); 右后叶子板喷漆(抛光); 右后叶子板喷漆(喷漆); 右后叶子板喷漆(做底); 后杠喷漆(喷漆); 后杠喷漆(抛光); 后杠喷漆(做底); 右前叶子板喷漆(喷漆); 右前叶子板喷漆(抛光); 右前叶子板喷漆(做底); 前保险杠喷漆(喷漆); 前保险杠喷漆(抛光); 前保险杠喷漆(做底); 右后门喷漆(喷漆); 拆装后保险杠; 保险; 拆装门把手; 拆装前保险杠;

更换材料 TY速干剂; JC右隔栅 PA 2.0T/2.4/2.8/3.0;

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

07 里程记录
Mileage Record

到店时间	行驶里程数	数据记录
2012-02-07	3764km	首次进店
2012-03-02	5234km	正常数据
2012-05-07	9835km	正常数据
2012-07-24	14929km	正常数据
2012-07-31	15643km	正常数据
2012-08-01	15653km	正常数据
2012-09-09	19159km	正常数据
2012-09-18	19923km	正常数据
2012-11-28	25026km	正常数据
2013-01-28	29222km	正常数据
2013-02-04	29891km	正常数据
2013-04-19	34970km	正常数据
2013-07-04	40017km	正常数据
2013-07-20	41244km	正常数据
2013-09-16	45054km	正常数据
2013-12-13	48557km	正常数据
2014-01-21	49874km	正常数据
2014-06-16	54898km	正常数据

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

07 里程记录
Mileage Record

到店时间	行驶里程数	数据记录
2014-12-01	59734km	正常数据
2015-05-27	64898km	正常数据
2015-10-28	69992km	正常数据
2015-11-13	70777km	正常数据
2016-04-12	74999km	正常数据
2016-09-09	79698km	正常数据
2017-04-01	85021km	正常数据
2017-04-10	85164km	正常数据

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

08 保养习惯
Maintenance habits

平均里程

15728km/年

代步每年行驶2万~3万公里为日常代步

保养频次

1.5次/年

保养频次在2~3次属于正常保养

保养时间

2017-04-10止

该车已经9.5年没有在4s店保养了

进店时间

2024-01-01止

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

09 解析规则
Parsing rules

历史车况报告

查博士历史车况报告是基于截止报告生成日期之前的车辆相关信息，并对相关信息做出的对碰撞、重要部件、保养、里程等方面的分析展示，可帮助您更快捷、更准确地了解车辆历史状况，本报告仅供参考，请结合实车检测和试乘试驾体验做出更精准的交易决策

年均行驶里程

依据车辆历史中的日期和里程信息，计算出的车辆每年的行驶里程。

年均保养次数

依据车辆历史中的日期和保养信息，计算出的车辆每年的保养次数。

最后保养时间

车辆历史信息中对车辆进行最后一次保养的时间。

最后记录时间

车辆历史信息中记录的最后一次时间。

泡水排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及泡水、涉水、水淹、进水、过水等相关信息。

火烧排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及火烧、起火、自燃等相关信息。

事故排查

依据车辆历史信息判别此车是否涉及纵梁、A/B/C/D柱、侧围、减震器座等相关信息。

发动车/变速箱

依据车辆历史信息判别此车是否涉及发动机、变速箱大修、漏油、漏水、渗油、渗水、异响、抖动等异常情况。

重要部件

依据车辆历史信息判别此车是否涉及发动机、变速箱、气囊安全带等重要组成部件的相关信息。

车身外观

依据车辆历史信息判别此车是否涉及车门、翼子板、机盖、保险杠、车顶、底大边等部件的相关信息。

里程记录

车辆历史信息中的行驶里程信息，如果出现随着时间的推移行驶里程减少的情况，则定义为异常数据，提醒您此车存在调表的可能，请结合实际里程仔细分析。

扫码查看报告

免责声明

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准。

10 免责条款
Disclaimer

1、查博士为用户提供的车辆历史记录查询服务，有助于改善长期以来二手车交易中买卖双方信息不对称的状况，有助于防范交易欺诈、规避交易风险，有助于消费者对二手车的实际价值进行更为准确的分析、判断，有利于构建公平、公正、有序、健康的市场环境。

2、查博士车辆历史报告说明，此报告所包含内容及判断，仅基于截止到报告生产日期（以报告内容为准）查博士所收集的相关数据信息。关于此车辆其他信息（包括但不限于在非4S店或非制造商授权店的历史车况信息）有可能未被采集和收录，也不作为判断此报告真实性的法律依据。本报告是购买时的重要参考工具之一，同时请配合实车勘验结果和试乘试驾体验，以帮助您做出更准确的购买决定。由于查博士出具的历史车况报告是基于多元化的第三方数据作出的，相关数据的稳定性、准确性、时效性在小概率情况下可能存在问题。查博士特别提示用户应当审慎作出相应决策，并将查博士提供的报告置于参考性地位。用户同意查博士对历史车况报告与实际情况不符事宜免责。

3、查博士为您查询的车辆仅限于中国大陆地区合法注册登记的车辆。您同意并承诺您所购买的查博士报告仅供消费者进行车辆评估使用。在未经北京查博士科技股份有限公司允许的前提下所进行的任何商业用途，以及转售，分销查博士报告都是被严格禁止的。

4、无论直接或间接地对查博士车辆历史报告内容进行全部或部分的创建，编辑，收集，汇总，以用来制作数据库或目录的行为，在未经我司书面许可的情况下，都是被严格禁止的。查博士报告仅呈现我们所能得到的数据信息，在任何情况下，查博士或参与制作，生产，或发布查博士报告的个人或实体，都没有责任和义务承担用户购买报告后签订的销售合同所造成的各类损失，以及利用报告所造成的任何侵权（包括自身疏忽）伤害。这些损失及伤害，包括但不限于直接的，间接的，附带的，特殊的，惩罚性的，或类似的损害赔偿。

5、您同意不会因为在使用报告以外的行为中造成损失后，追究查博士及其附属公司及其董事、管理人员、员工、和代理商的责任。也不会提出任何索赔、诉讼、损害赔偿或其他各类费用等要求。