查博士 www.chaboshi.cn 二手车交易服务平台

# 查博士车辆检测评估报告

CHABOSHI Vehicle Appraisal Report

CHABOSHI

CNTARC Service Certification

本企业的二手车鉴定评估服务已通过中汽华诚认证 服务认证

NO：202611JC26408879

查博士
www.chaboshi.cn

# 查博士放心车®保障证书

| | |
|---|---|
| **品牌车系：** | 别克-GL8 |
| **VIN码　　：** | LSGUL83L8HA033352 |

经查博士检测本车为：

## 非事故车　非泡水车　非火烧车

检测报告出具之日起90天内，若合格索赔人发现被检车辆为事故、火烧、水泡，而检测报告未准确反映的，查博士负责对该车辆进行差价赔付或按照市场价格回购。

**此车已通过查博士检测，享90天回购保障**

**保障有效期：**2026-11-05 至 2027-02-03 **检测师：**朱淋彬

如本报告未能准确描述检测范围内的部件异常情况，合格索赔人可在保障期限内（2027年02月03日前）联系查博士客服中心发起投诉理赔，将依照《查博士检测服务电子合同》规定作出进行回购或者给予相应赔付。

扫描二维码查看报告

查看检测标准

**温馨提示：**

1、查博士对指定车辆进行不解体静态检测，即车辆处于原地静止状态检测，动力系统仅限原地着车检测，不包含车辆动态行驶性能检测。
2、根据检测需要仅对车辆辅件、内饰进行拆解，不对车辆加强件、结构件、动力总成做深度拆解。
3、仅对合格索赔人提供保障服务，详见《查博士检测服务电子合同》。
4、此证书手写无效，本报告的委托目的为车辆交易，不适用于司法裁决目的。如须将报告提交人民法院或者其他司法机关，应当按照鉴定评估程序另行委托查博士出具鉴定评估报告。如对检测标准有异议或您需要对检测报告进行解读，请拨打400-666-8888。
*放心车保障不包含表显里程

## 1. 委托信息 包括委托人提供的车辆信息、委托检测套餐。

**委托车辆**：别克-GL8（LSGUL83L8HA033352）

**检测套餐**：事故排查检测

查博士对指定车辆进行不解体静态检测，即车辆处于原地静止状态检测，动力系统仅限原地着车检测，不包含车辆动态行驶性能检测。根据检测需要仅对车辆辅件、内饰进行拆解，不对车辆加强件、结构件、动力总成做深度拆解。



## 2. 检测信息 包括检测类目、检测结果、 承保信息、检测师信息。

**享90天回购保障**

报告出具日：2026-11-05 保障到期日：2027-02-03

本车需签订查博士电子版保障合同后生效，单独出具此检测报告不具备合同效力。以上信息以《查博士检测服务电子合同》为准。 如果您的车辆存在贴车衣或改色膜、有局部改装等现象，相关部件将不予保障，请您知晓。以上信息以《改装保障说明》为准。

**S级**

非事故车 非泡水车 非火烧车

5/70 事故项 3/31 泡水项 0/23 火烧项



S级即“Standard”，标准车辆。本报告如实记录事故排查检测套餐中车况部件的异常现象。如您在2027年02月03日(保障到期日)前，发现本车在2026年11月05日(报告出具日)前存在查博士保障范围内的问题，但本报告中并未体现，合格索赔人可联系客服发起售后理赔。

| | | |
|---|---|---|
| 事故检测（事故结论：非事故车） | 检测70项，异常5项； | ✓ |
| 泡水检测（泡水结论：非泡水车） | 检测31项，异常3项； | ✓ |
| 火烧检测（火烧结论：非火烧车） | 检测23项，异常0项； | ✓ |

检测师：朱淋彬

扫描左侧二维码查看车辆检测报告

1.本报告是依照《二手车流通管理办法》及有关鉴定评估标准规定，使用各类车况检查方法而进行的二手车鉴定评估活动，不是依照《道路交通安全法》《计量法》及《机动车安全运行技术条件》等强制性标准规定而实施的机动车安全技术检验活动。如有机动车安全技术检验检测服务需求，可联系相关机构办理。

2.本报告的委托目的为车辆交易，不适用于司法裁决目的。如须将报告提交人民法院或者其他司法机关，应当按照鉴定评估程序另行委托查博士出具鉴定评估报告。如对检测标准有异议或您需要对检测报告进行解读，请拨打400-666-8888。

## 3. 实车检测

包括车辆的基本信息、证件信息、车型信息。

1.本检测报告中“表显里程”是检测人员根据所检测车辆仪表上显示的里程数进行填写，仅供参考；

2.“车辆基本信息”是检测人员根据所检测车辆权属证书等资料进行填写，如有不一致，以车辆实际权属证书等资料信息为准。

3. 车型信息仅供参考，实际车型以实车为准。

扫码查看检测标准

### 车辆&证件信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 表显里程 | 200593 | 车辆类型 | MPV |
| 排量 | 2.0T | 钢印状态 | 完整 |
| 发动机号 | -- | 车牌归属地 | -- |
| 初登日期 | -- | 车牌号 | -- |
| 制造年月 | 2016-11 | | |

### 车型信息

由公开车型信息对比后得出，此车大概率为：

别克 GL8 2017款 ES 28T 舒适型 国V

扫描左侧二维码查看车辆检测报告

本报告的委托目的为车辆交易，不适用于司法裁决目的。如须将报告提交人民法院或者其他司法机关，应当按照鉴定评估程序另行委托查博士出具鉴定评估报告。如对检测标准有异议或您需要对检测报告进行解读，请拨打400-666-8888.

# 4. 事故检测结论：非事故车

**事故车定义：**事故车指车辆结构件经过撞击等外力作用，即使修复但仍存在安全隐患的车辆总称，具体事故车判定标准可扫描右侧二维码查看。

**受限不可检：**检测过程中如遇到车辆结构、检测环境、以及其他不可抗力的原因导致检测项目无法查勘的情形。

**须经车主许可：**局部部件拆解才能查勘，但车主未同意或授权，造成无法查勘，该检测项目会显示受限不可检。

扫码查看事故车定义

**事故检测43项，异常3项；**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 右前翼子板骨架 | 无事故痕迹 | 右前减震器座 | 无事故痕迹 |
| 水箱框架 | 无事故痕迹 | 右前纵梁 | 无事故痕迹 |
| 右前纵梁连接板（法兰盘） | 未见此项 | 左前纵梁 | 无事故痕迹 |
| 左前纵梁连接板（法兰盘） | 未见此项 | 左前翼子板骨架 | 无事故痕迹 |
| 左前减震器座 | 无事故痕迹 | 防火墙(前围板) | 无事故痕迹 |
| 左A柱内侧 | 无事故痕迹 | 左B柱内侧 | 无事故痕迹 |
| 左侧上边梁 | ! 非事故项(划伤);非事故项(变形) | 左侧下边梁 | 无事故痕迹 |
| 左C柱内侧 | 无事故痕迹 | 左D柱内侧 | 无事故痕迹 |
| 左后轮旋 | 无事故痕迹 | 左后减震器座 | 无事故痕迹 |
| 左后尾灯框架 | 无事故痕迹 | 左后翼子板导水槽 | 无事故痕迹 |
| 左后翼子板内侧(骨架) | 无事故痕迹 | 右后尾灯框架 | 无事故痕迹 |
| 右后翼子板导水槽 | 无事故痕迹 | 行李箱后遮物板(铁质) | 无事故痕迹 |
| 右D柱内侧 | 无事故痕迹 | 右后减震器座 | 无事故痕迹 |
| 右C柱内侧 | 无事故痕迹 | 右侧上边梁 | 无事故痕迹 |
| 车身大顶 | ! 非事故项(变形);非事故项(剐蹭) | 右B柱内侧 | 无事故痕迹 |
| 右A柱内侧 | 无事故痕迹 | 右侧下边梁 | ! 非事故项(喷漆修复);非事故项(外侧变形) |
| 后围板 | 无事故痕迹 | 右后翼子板内侧(骨架) | 无事故痕迹 |
| 备胎槽(行李箱底板) | 无事故痕迹 | 左后纵梁 | 无事故痕迹 |
| 右后纵梁 | 无事故痕迹 | 左后纵梁连接板（法兰盘） | 未见此项 |
| 车身底板 | 受限不可检 | 右后轮旋 | 无事故痕迹 |
| 底板横梁 | 受限不可检 | 底板纵梁 | 受限不可检 |
| 右后纵梁连接板（法兰盘） | 无事故痕迹 | | |

**辅助事故检测27项，异常2项；**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 左前吸能盒 | 未见此项 | 右前吸能盒 | 未见此项 |

扫描左侧二维码查看车辆检测报告

1、根据检测项目综合判断车辆是否出现过事故，并非检测车辆部件的功能状态。

# 4. 事故检测结论：非事故车

**事故车定义：**事故车指车辆结构件经过撞击等外力作用，即使修复但仍存在安全隐患的车辆总称，具体事故车判定标准可扫描右侧二维码查看。

**受限不可检：**检测过程中如遇到车辆结构、检测环境、以及其他不可抗力的原因导致检测项目无法查勘的情形。

**须经车主许可：**局部部件拆解才能查勘，但车主未同意或授权，造成无法查勘，该检测项目会显示受限不可检。

扫码查看事故车定义

| | | | |
|---|---|---|---|
| 左前大灯框架 | 无事故痕迹 | 右前大灯框架 | 无事故痕迹 |
| 左A柱外侧 | 无事故痕迹 | 左B柱外侧 | 未见此项 |
| 左前门框密封条 | 无事故痕迹 | 左前安全带 | 无事故痕迹 |
| 左后门框密封条 | 无事故痕迹 | 左后安全带 | 无事故痕迹 |
| 左C柱外侧 | 未见此项 | 左D柱外侧 | 未见此项 |
| 左后翼子板 | ! 非事故项(划痕) | 右D柱外侧 | 未见此项 |
| 右C柱外侧 | 未见此项 | 右后翼子板 | ! 非事故项(喷漆修复);非事故项(钣金修复) |
| 右后门框密封条 | 无事故痕迹 | 右后安全带 | 无事故痕迹 |
| 右B柱外侧 | 未见此项 | 右A柱外侧 | 无事故痕迹 |
| 右前门框密封条 | 无事故痕迹 | 仪表台 | 无事故痕迹 |
| 右前安全带 | 无事故痕迹 | 仪表台骨架 | 无事故痕迹 |
| 前防撞梁 | 无事故痕迹 | 后防撞梁 | 无事故痕迹 |
| 安全气囊 | 无事故痕迹 | | |

扫描左侧二维码查看车辆检测报告

1、根据检测项目综合判断车辆是否出现过事故，并非检测车辆部件的功能状态。

# 5. 泡水检测结论：非泡水车

**泡水车定义：**泡水车指因涉水或浸泡导致驾驶舱进水，且水位超过前排坐垫海绵，影响车辆电器元件的正常工作，存在安全隐患的车辆。具体泡水车判定标准可扫描右侧二维码查看。

**受限不可检：**检测过程中如遇到车辆结构、检测环境、以及其他不可抗力的原因导致检测项目无法查勘的情形。

**须经车主许可：**局部部件拆解才能查勘，但车主未同意或授权，造成无法查勘，该检测项目会显示受限不可检。

扫码查看泡水车定义

**泡水检测31项，异常3项；**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 机舱电器插接件 | 无泡水痕迹 | 机舱保险盒 | 无泡水痕迹 |
| 点烟器座 | 无泡水痕迹 | 转向管柱 | 无泡水痕迹 |
| OBD插接件 | 无泡水痕迹 | 主驾座椅轨道及骨架 | ! 非泡水项(拆卸痕迹) |
| 左侧门槛内部空腔 | 无泡水痕迹 | 左后安全带插座 | 无泡水痕迹 |
| 左后地毯(含周边饰条/饰板) | 无泡水痕迹 | 左侧脚部出风口 | 无泡水痕迹 |
| 左后底板隔音胶及封边胶 | 无泡水痕迹 | 行李箱底板线束及保险盒 | 无泡水痕迹 |
| 右后安全带插座 | 无泡水痕迹 | 右后地毯(含周边饰条/饰板) | 无泡水痕迹 |
| 右侧脚部出风口 | 无泡水痕迹 | 右后底板隔音胶及封边胶 | 无泡水痕迹 |
| 后排座椅骨架及海绵 | 无泡水痕迹 | 车内顶棚 | ! 非泡水项(脱落) |
| 仪表台空调出风口 | 无泡水痕迹 | 仪表台骨架 | 无泡水痕迹 |
| 副驾座椅轨道及骨架 | ! 非泡水项(拆卸痕迹) | 右侧门槛内部空腔 | 无泡水痕迹 |
| 右侧门槛线束 | 无泡水痕迹 | 右前地毯(含周边饰条/饰板) | 无泡水痕迹 |
| 右前底板隔音胶及封边胶 | 无泡水痕迹 | 备胎槽(行李箱底板) | 无泡水痕迹 |
| 左侧门槛线束 | 无泡水痕迹 | 左前地毯(含周边饰条/饰板) | 无泡水痕迹 |
| 左前底板隔音胶及封边胶 | 无泡水痕迹 | 左侧底板横梁内部 | 无泡水痕迹 |
| 右侧底板横梁内部 | 无泡水痕迹 | | |

扫描左侧二维码查看车辆检测报告

1、根据检测项目综合判断车辆是否出现过泡水风险，并非检测车辆部件的功能状态。

# 6. 火烧检测结论：非火烧车

**火烧车定义：**火烧车指车身过火面积单点＞0.5m²，累计超过 0.8 ㎡的，存在碳化、烟熏、炙烤痕迹，经过维修仍存在安全隐患的车辆。具体火烧车判定标准可扫描右侧二维码查看。

**受限不可检：**检测过程中如遇到车辆结构、检测环境、以及其他不可抗力的原因导致检测项目无法查勘的情形。

**须经车主许可：**局部部件拆解才能查勘，但车主未同意或授权，造成无法查勘，该检测项目会显示受限不可检。

扫码查看火烧车定义

**火烧检测23项，异常0项；**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 防火墙隔热棉 | 无火烧痕迹 | 机舱线束及标签 | 无火烧痕迹 |
| 蓄电池及附件 | 无火烧痕迹 | 发动机舱塑料件 | 无火烧痕迹 |
| 机舱保险盒 | 无火烧痕迹 | 发动机舱内管路(水管/油管) | 无火烧痕迹 |
| 发动机舱隔音棉 | 无火烧痕迹 | 驾驶舱内饰板 | 无火烧痕迹 |
| 主驾驶座椅 | 无火烧痕迹 | 左前减震器座周边胶体 | 无火烧痕迹 |
| 左后轮旋 | 无火烧痕迹 | 车身覆盖件 | 无火烧痕迹 |
| 行李箱内饰板 | 无火烧痕迹 | 行李箱 | 无火烧痕迹 |
| 行李箱底板线束及保险盒 | 无火烧痕迹 | 后排座椅 | 无火烧痕迹 |
| 仪表台及附件 | 无火烧痕迹 | 副驾驶座椅 | 无火烧痕迹 |
| 右前减震器座周边胶体 | 无火烧痕迹 | 驾驶舱内线束及插接件 | 无火烧痕迹 |
| 车身底板 | 受限不可检 | 右后轮旋 | 无火烧痕迹 |
| 燃油箱及管路 | 受限不可检 | | |

扫描左侧二维码查看车辆检测报告

1、根据检测项目综合判断车辆是否出现过火烧风险，并非检测车辆部件的功能状态。

扫码查看检测报告

查博士
www.chaboshi.cn

北京博检机动车鉴定评估有限公司
电话：400-666-8888
网址：www.chaboshi.cn

扫码查看检测合同